

Référence d'intervention : DICK20022025

Date	20/02/2025		Contact	Sabeur Ben Marnissi
Filiale	ABATOIR DICK		Tel	(+216) 94 038 693
Intervenant	Wassim Ben Cheikh		Machine	Armoire TREK
Responsable	Lassaad Belhiba		Criticité	Oui
Diffusion	Equipe automatisme, Sabe	ır Ben Marnissi		

Objet	Problème fonctionnement chaine TREK en automatique			
Description	Nous constatons que le cycle automatique de la chaine est non			
	fonctionnel suite au changement d'un capteur H.S			
	Diagnostic de l'équipement			
	Après diagnostic en ligne : aucun défaut n'est présent sur les			
	équipements automatisme (automate et cartes E/S)			
	Nous procèderons à la surveillance d'exécution du			
	programme			
	Nous constatons que y'en a un autre retour d'un sélecteur			
	ON/OFF qui bloque le passage de l'étape			
	Résolution :			
	Nous procéderons au test par simulation pour confirmer que ce			
	retour est non adéquat à celle attendue, toute est devenue			
	fonctionnel comme avant.			
Recommandation	 Merci de chercher le sélecteur qui est H.S : adresse I1.12 et enlever le shunt (solution pour dépannage) Merci de vérifier le coffret pneumatique qui doit être adéquat avec les consignes depuis l'automate sur les sorties Q2.4 & Q2.5 (merci de vérifier l'installation électrique, la commande vers les bobines et les flexibles pour chaque verins) 			