



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: ANCORADOURO REPRESENTACOES E TURISMO LTDA
Endereço: R. Dr. Liráucio Gomes, 55 - Cambuí, Campinas - SP, 13024-490, Brazil
Início: 07/04/2026 16:56
OS: V69197
Técnico: ISRAEL OSVALDO INACIO
Término: 07/04/2026 18:30

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69197
Informação Atendimento:	INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: Vander Batista TELEFONE: 19 2137 3200 EMAIL: suporte@ancoradouro.com.br ENDERECO: Rua Dr Liraucio Gomes, 55 - Cambui - Campinas - SP PONTO DE REFERENCIA: Final da Rua Antonio Lapa, paralela a Rua Orosimbo Maia DISPONIBILIDADE P/ATENDIMENTO: 08:00-18:00 NUMERO DE SERIE: D3006202200000591 PROBLEMA APRESENTADO: Leitor biometrico parou de ser reconhecido pelo equipamento, deve estar com problema Qual Software Utilizado: DMP ACCESS II TECNICO NECESSITA SE APRESENTAR OU ENVIAR DOCUMENTACOES? ()Nao (X)Sim, Quais documentos? CPF ou RG Discriminacao de Cobranca VALORES: Atendimento Avulso: R\$ 512,00 com SLA de atendimento de ate 2 dias uteis. (Apos a 1 hora e cobrado R\$ 163,50 a cada 30 minutos) - Pagamento para 14 dias Alguma observacao? Exemplo: DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: 58451394000184 ORDEM DE COMPRA: (x)Nao ()Sim, Alguma observacao? Nao DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: Nao INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado durante a tratativa no chat. Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento. Tolerancia de espera do tecnico 15 min. Protocolo:
Fantasia:	ANCORADOURO TURISMO
CNPJ:	58451394000184
Data de garantia:	07/07/2023
Tipo de atendimento:	CHAMADO INFORMATICA
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo

Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V61229
Data_OS_Anterior:	10/02/2025
Tecnico_OS_Anterior:	RODRIGO SOUZA MARTINS
Ultimo_Historico:	ORÇAMENTO A03702 AP ROVADO / P EDIDO R233 68 / OS V6 1099 - LAU DO ANTERIO R: Observa ção: Const atado mola do mecani smo danificada e mecanis mo solto !! Necessár io retorna r com mola e chave hal len, menor que 5 mm, para aperto do mecanismo !! Obs: 4 mm é pequ ena !! Cód. D1270 8826 Favor passar or çamento !! suporte@an coradouro. com.br Informação Atendimen to: INFORM Acao DO ATENDIMENT O PROCURAR POR: VAND ER ou RAONI ou J ULIA TELEF ONE: 1921373224 /192137320 5 EMAIL: SUPORTE@AN CORADOURO. COM.BR ENDERECO: RUA DR LI RAUCIO GOM ES, 55 u TERREO - C AMPINAS PO NTO DE REFERENCIA : FINAL DA ANTONIO LA PA (SENTIDO C AMBUI u OR OSIMBO MAI A) DISPONIBIL IDADE P/A TENDIMENTO : 08:30 AS 18:30 N Umero DE S ERIE: D300620220 0000591 PR OBLEMA APRESENTAD O: CATRACA COM JOGO, AO FICAR FORA DO PONTO ELA COMEC AA APITAR SEM PARAR Qua l Software Utilizado : TECNICO NE CESSITA FA ZER INTEGR Acao OU ENVIAR DOCUMENTA CAO? (X) Nao () Sim
Ultimo_Laudo:	## Falha INFORMADA:: ##RETORNO DE ORCAMENTO APROVADO. # FOI REALIZADO A SUBSTITUICAO DA MOLA (D12708826). # APOS A SUBSTITUICAO DA MOLA FOI REALIZADO TESTE DE ACESSO E GIRO DOS BRACOS DA CATRACA. #IMPORTANTE:: ORCAMENTO APROVADO, SERA COBRADO APENAS A PECA. # SERVICO TECNICO FINALIZADO E ACOMPANHADO PELA RESPONSÁVEL JULIA - T.I.
Descrição do produto:	URNA EXTERNA INOX PX 125KHZ (P/ CATRACA FANCY LINE DIMEP)
QRCode produto:	'C2626501 '
Serie:	D3006202200000591

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Libera Acesso
Causa:	Leitor Com Defeito
Solução:	Reagendar Visita
Classificação:	OSE COM FATURAMENTO
Observação:	MANUTENÇÃO – CATRACA LOCAL: Entrada principal PROBLEMA RELATADO: Leitor biométrico não liga. PROBLEMA ENCONTRADO: Leitor biométrico inoperante (não liga). SOLUÇÃO: Realizadas tentativas de correção com substituição da placa Cerus, leitor biométrico e chicote do leitor, porém sem sucesso até o momento. OBSERVAÇÕES: Ao chegar ao local, fui recebido pelo Sr. Vander. Após análise técnica e substituição dos componentes (placa Cerus, leitor biométrico e chicote), o equipamento permaneceu sem funcionamento. Devido ao horário avançado, não foi possível concluir a manutenção. Todas as peças substituídas foram reinstaladas no equipamento. Necessário retorno técnico para continuidade da manutenção da catraca. Nesta OS será cobrado o deslocamento e primeira hora técnica no valor de 700.00 reais. Acompanhado por: Vander Técnico Responsável: Israel Inácio
Sigla Atendimento:	FASCO - OS COM FATURAMENTO
Cobrança Visita:	Primeira Hora
Valor Primeira Hora:	700.00
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	

N de serie:



Dados do Representante da Empresa

Nome:	Vander Teixeira Batista
E-mail:	vanderbatista@gmail.com
Assinatura:	