



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: KEMIN DO BRASIL LTDA
Endereço: Rua Krebsfer, 736 - Macuco, Valinhos - SP, 13279-450, Brazil
Início: 08/04/2026 15:01
OS: V69239
Técnico: ISRAEL OSVALDO INACIO
Término: 08/04/2026 15:47

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69239
Informação Atendimento:	RETORNO OS V69091 SOLICITADO PELO BRUNO HENRIQUE /// MOTIVO: retorno para formalizar devolucao dos terminais cm3 do cliente.\\ Informacao Atendimento: RETORNO OS V68663 SOLICITADO PELO BRUNO HENRIQUE /// MOTIVO: continuacao do atendimento, terminais ainda sem comunicacao.\\ Informacao Atendimento: RETORNO DA O.S V68614 RETORNO OS V68552 SOLIITADO PELO BRUNO HENRIQUE /// MOTIVO: continuacao da manutencao. \\ Informacao Atendimento RETORNO DA O.S V68492 INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: FERNANDA MARQUES / TIAGO TELEFONE: 19 999179626 EMAIL: fernanda.marques@kemin.com ENDERECO: Rua Krebsfer, 736, Macuco, Valinhos/SP PONTO DE REFERENCIA: DISPONIBILIDADE PARA ATENDIMENTO: seg, quarta e quinta u 9:00 as 11:00 e 13:00 as 15:00 NUMERO DE SERIE: DM210620210000036 PROBLEMA APRESENTADO: reiniciar a concentradoras, apos atualizacao do software. Qual Software Utilizado: TECNICO NECESSITA SE APRESENTAR OU ENVIAR DOCUMENTACOES? ()Nao ()Sim, Quais documentos? Integracao de seguranca, acontecem de segunda-feira 8:30, com envio de documentos previamente e validacao Discriminacao de Cobranca VALORES: CONTRATO DE MANUTENCAO + Sera feita uma analise do tecnico onde caso o mesmo identifique que o problema apresentado seja devido ao mau uso, parametrizacao incorreta, infra. Haverá a cobrança do deslocamento de 179,00 reais, DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: 03484601000539 ORDEM DE COMPRA: ()Nao ()Sim, Alguma observacao? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: 20 INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado durante a tratativa no chat. Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento. Tolerancia de espera do tecnico 15 min. Protocolo: LAUDO ANTERIOR MANUTENCAO DE PORTA CM3 Problema relatado: concentradores e catraca do refeitório e portaria nao estao comunicando. Problema encontrado: sem comunicacao com

	catracas, terminais e concentradora cm3. OBS: Foram resetadas fisicamente as catracas do refeitório e da portaria, voltando a comuni
Fantasia:	KEMIN DO BRASIL LTDA
CNPJ:	03484601000105
Data de garantia:	16/09/2022
Tipo de atendimento:	GARANTIA DE SERVICO
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Cobertura_de_Peças:	Parcial
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V69091
Data_OS_Anterior:	30/03/2026
Tecnico_OS_Anterior:	BRUNO HENRIQUE NAIDHIG
Ultimo_Historico:	RETORNO OS V68663 SO LICITADO P ELO BRUNO HENRIQUE /// MOTIV O: continu ação do at endimento, terminais ainda sem comunicaç ão.\\ Informaç ão Atendimen to: RETORNO DA O.S V6861 4 RETORNO OS V68552 SOLIITADO PELO BRUN O HENRIQUE /// MOTIV O: continu acao da ma nutencao. \\ Infor macao Aten dimento RE TORNO DA O .S V68492 INFORMACO ES PARA AT ENDIMENTO PROCURAR POR: FERN ANDA MARQU ES / TIAGO TELEFONE: 19 999179 626 EMAIL: fernanda. marques@ke min.com EN DEREÇO: Ru a Krebsfer , 736, Mac uco, Valin hos/SP PON TO DE REFE RENCIA: DI SPONIBILDA DE PARA AT ENDIMENTO: seg, quar ta e quint a u 9:00 a s 11:00 e 13:00 as 15:00 NUM ERO DE SER IE: DM2106 2021000003 6 PROBLEMA APRESENTA DO: reinic iar a conc entradoras , apos atu alizacao d o software . Qual Sof tware Util izado: TEC NICO NECES SITA SE AP RESENTAR O U ENVIAR D OCUMENTACO ES? ()Nao ()Sim, Q uais docum entos? Int egracao de seguranca , acontece m de segun da-feira 8 :30, com e nvio de do cumentos p reviamente e validac ao Discrim inacao de Cobranca VALORES: CONTRATO DE MANUTE NCAO + Ser a feita um a analise do tecnic o onde cas o o mesmo identifiq ue que o p roblema ap resentado seja devi do ao mau uso, para metrizacao incorreta , infra. H avera a co branca do deslocame nto de 179 ,00 reais, DADOS PAR A FATURAME NTO CNPJ P ARA FATURA MENTO: 034 8460100053 9 ORDEM DE COMPRA: ()Nao ()S im, Alguma observaca o? DATA LI MITE PARA FATURAMEN TO: 20 INF ORMACOES A DICIONAIS Lembrando que em ca so de mau uso, a vi sita sera cobrada n ormalmente o preco i nformado d urante a t ratativa n o chat. Em caso de v isita impr odutiva, s era cobrad o a taxa d e deslocam ento. Tole rancia de espera do tecnico 1 5 min. Pro tocolo: LA UDO ANTERI OR MANUTEN CAO DE POR TA CM3 Pro blema rela tado: conc entradores e catraca do refeit orio e por taria nao estao com unicando. Problema encontrad o: sem com unicacao c om catraca s, termina is e conce ntradora c m3. OBS: F oram reset adas fisic amente as catracas do refeit orio e da portaria, voltando a comunic ar com o s istema dmp acesso. As concentra doras sem comunicac ao do loca l
Ultimo_Laudos:	LAUDO TECNICO □ ANÁLISE DE COMUNICACAO DOS TERMINAIS CM3 OBJETIVO Este laudo tem como objetivo apresentar a analise tecnica realizada no sistema de controle de acesso da portaria, bem como identificar a causa das falhas de comunicacao nos terminais e propor ações corretivas definitivas. 2. DESCRICAO DO AMBIENTE O local possui: 02 cancelas para controle de acesso de veículos (entrada e saída) 06 terminais modelo CM3 para liberacao via cartao de proximidade Sistema integrado a software de controle de acesso PROBLEMA IDENTIFICADO Foi constatado que os terminais CM3 apresentam quedas frequentes de comunicacao com o sistema, impactando diretamente o funcionamento das liberações de acesso. ANÁLISE TECNICA Durante a visita tecnica, foram identificados os seguintes pontos críticos na infraestrutura de comunicacao: O cabo de comunicacao apresenta rompimentos em diversos trechos Existência de multiplas emendas ao longo do percurso, pratica nao recomendada para este tipo de aplicacao Presenca de oxidacao nos condutores, comprometendo a integridade do sinal Possível interferência devido ao compartilhamento de infraestrutura com rede eletrica Esses fatores comprometem significativamente a qualidade da comunicacao, podendo causar: Perda de sinal Intermittência na comunicacao Quedas totais de conexao dos equipamentos CAUSA RAZ Com base na analise realizada, conclui-se que a instabilidade do sistema nao esta relacionada aos equipamentos, mas sim à infraestrutura física de comunicacao, que se encontra fora dos padrões recomendados para operacao adequada. RECOMENDACÕES TECNICAS (ACAO CORRETIVA DEFINITIVA) Para resolucao efetiva do problema, recomendamos: Refazer completamente a infraestrutura de comunicacao Utilizar cabos novos, sem emendas, do início ao fim do trajeto Criar caminhos independentes da rede eletrica, evitando interferências Implementar: 01 cabo dedicado para os terminais de entrada 01 cabo dedicado para os terminais de saída O cabeamento deve partir do rack (onde esta a concentradora) diretamente a

Cobertura:	Não Incluso
KM:	100 KM
Visita_Improdutiva:	Avulso
Desconto_Serviço_Avulso:	15%
Descrição do produto:	CONCENTRADORA CM3 TECL./DISPL./LED CX.4X4 - RJ45
QRCode produto:	'G00505500 '
Serie:	DM210620210000036

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Comunica
Causa:	Parâmetros Incorretos Software / Equipamento
Solução:	Ajustes Mecânicos
Classificação:	GARANTIA DE SERVIÇO
Observação:	ENTREGA DE TERMINAIS DE ACESSO – KEMIN OBSERVAÇÕES: Foi realizada a reinstalação dos terminais de acesso, os quais anteriormente foram encaminhados para a base da Tagus Tec, em Campinas, com o objetivo de análise técnica. Após avaliação, o técnico responsável identificou mau funcionamento na parte de fiação dos terminais, impossibilitando a comunicação com o sistema DMPAccess II. Foi informado aos responsáveis pelo setor de manutenção que será necessário realizar o recabeamento do cabo manga em toda a estrutura do local. Os terminais foram reinstalados em seus devidos pontos, porém permanecem sem funcionamento devido ao problema de infraestrutura identificado. Os terminais não contem informações de acesso de nenhum funcionários, somente quando for feita a comunicação com o sistema ele receberá as informações e será liberada o acesso. A concentradora também foi reinstalada no local correto, porém igualmente sem funcionamento. Todo o processo foi acompanhado pela equipe da portaria. A colaboradora Fernanda optou por não assinar a Ordem de Serviço, após ser informada de que os terminais não ficariam funcionando, mesmo que de forma paliativa. TÉCNICO RESPONSÁVEL: Israel Inácio
Sigla Atendimento:	GS-I - GARANTIA DE SERVIÇO
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Fernanda
E-mail:	fernanda.marques@kemin.com

Assinatura:	
--------------------	--