



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Comunicado de segurança: para sua proteção, informamos que nenhum valor deve ser pago diretamente ao técnico ou no ato da visita. Todos os pagamentos, quando devidos, devem ocorrer exclusivamente pelos canais oficiais da empresa. Se houver qualquer solicitação indevida, não aceite e denuncie imediatamente à nossa central de atendimento.

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: ANCORADOURO REPRESENTACOES E TURISMO LTDA
Endereço: R. Dr. Liráucio Gomes, 55 - Cambuí, Campinas - SP, 13024-490, Brazil
Início: 15/04/2026 11:02
OS: V69323
Técnico: TALLES HENRIQUE DO NASCIMENTO
Término: 15/04/2026 15:56

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69323
Informação Atendimento:	RETORNO DA O.S V69258 RETORNO DA O.S V69197 INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: Vander Batista TELEFONE: 19 2137 3200 EMAIL: suporte@ancoradouro.com.br ENDERECO: Rua Dr Liraucio Gomes, 55 - Cambui - Campinas - SP PONTO DE REFERENCIA: Final da Rua Antonio Lapa, paralela a Rua Orosimbo Maia DISPONIBILIDADE P/ATENDIMENTO: 08:00-18:00 NUMERO DE SERIE: D3006202200000591 PROBLEMA APRESENTADO: Leitor biometrico parou de ser reconhecido pelo equipamento, deve estar com problema Qual Software Utilizado: DMP ACCESS II TECNICO NECESSITA SE APRESENTAR OU ENVIAR DOCUMENTACOES? ()Nao (X)Sim, Quais documentos? CPF ou RG Discriminacao de Cobranca VALORES: Atendimento Avulso: R\$ 512,00 com SLA de atendimento de ate 2 dias uteis. (Apos a 1 hora e cobrado R\$ 163,50 a cada 30 minutos) - Pagamento para 14 dias Alguma observacao? Exemplo: DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: 58451394000184 ORDEM DE COMPRA: (x)Nao ()Sim, Alguma observacao? Nao DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: Nao INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado durante a tratativa no chat. Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento. Tolerancia de espera do tecnico 15 min. Protocolo: LAUDO ANTERIOR MANUTENCAO u CATRACA LOCAL: Entrada principal PROBLEMA RELATADO: Leitor biometrico nao liga. PROBLEMA ENCONTRADO: Leitor biometrico inoperante (nao liga). SOLUCAO: Realizadas tentativas de correcao com substituiacao da placa Cerus, leitor biometrico e chicote do leitor, porem sem sucesso ate o momento. OBSERVACOES:

	Ao chegar ao local, fui recebido pelo Sr. Vander. Apos analise tecnica e substituicao dos componentes (placa Cerus, leitor biometrico e chicote), o equipamento permaneceu sem funcionamento. Devido ao horario avancado, nao foi possivel concluir a manutencao. Todas as pecas substituidas foram reinstaladas no equipamento. Necessario retorno tecnico para continuidade da manutencao da catraca. Nesta OS sera cobrado o deslocamento e primeira hora tecnica no valor de
Fantasia:	ANCORADOURO TURISMO
CNPJ:	58451394000184
Data de garantia:	07/07/2023
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V69258
Data_OS_Anterior:	08/04/2026
Tecnico_OS_Anterior:	RONALDO ZULIANI DOS SANTOS
Ultimo_Historico:	RETORNO DA O.S V6919 7 INFORMACOE S PARA ATE NDIMENTO P ROCURAR PO R: Vander Batista T ELEFONE: 1 9 2137 320 0 EMAIL: s uporte@anc oradouro.c om.br ENDE RECO: Rua Dr Lirauc io Gomes, 55 - Camb ui - Campi nas - SP P ONTO DE RE FERENCIA: Final da Rua Anton io Lapa, p aralela a Rua Orosi mbo Maia D ISPONIBILI DADE P/ATE NDIMENTO: 08:00-18: 00 NUMERO DE SERIE: D30062022 00000591 P ROBLEMA AP RESENTADO: Leitor bi ometrico p arou de se r reconhec ido pelo e quipamento , deve est ar com pro blema Qual Software Utilizado : DMP ACCE SS II TECN ICO NECESS ITA SE APR ESENTAR OU ENVIAR DO CUMENTACOE S? ()Nao (X)Sim, Quais doc umentos? C PF ou RG D iscriminac ao de Cobr anca VALOR ES: Atendi mento Avul so: R\$ 512 ,00 com SL A de atend imento de ate 2 dia s uteis. (Apos a 1 h ora e cobr ado R\$ 163 ,50 a cada 30 minuto s) - Pagam ento para 14 dias A lguma obse rvacao? Ex emplo: DAD OS PARA FA TURAMENTO CNPJ PARA FATURAMEN TO: 584513 94000184 O RDEM DE CO MPRA: (x)Nao ()S im, Alguma observaca o? Nao DAT A LIMITE P ARA FATURA MENTO: Nao INFORMACO ES ADICION AIS Lembra ndo que em caso de m au uso, a visita se ra cobrada normalmen te o preco informado durante a tratativa no chat. Em caso d e visita i mprodutiva , sera cob rado a tax a de deslo camento. T olerancia de espera do tecnic o 15 min. Protocolo : LAUDO ANTE RIOR MANUTENÇÃO □ CATRACA LOCAL: En trada prin cipal PROB LEMA RELAT ADO: Leito r biométric o não lig a. PROBLEM A ENCONTRA DO: Leitor biométric o inoperan te (não li ga). SOLUÇ ÃO: Realiz adas tenta tivas de c orreção co m substitu ição da pl aca Cerus, leitor bi ométrico e chicote d o leitor, porém sem sucesso a té o momen to. OBSERV AÇÕES: Ao chegar ao local, fu i recebido pelo Sr. Vander. A pós anális e técnica e substit uição dos component es (placa Cerus, le itor biomé trico e ch icote), o equipamen to permane ceu sem fu ncionament o. Devido ao horári o avançado , não foi possível concluir a manuten ção. Todas as peças substituí das foram reinstala das no equ ipamento. Necessári o retorno técnico p ara contin uidade da manutençã o da catra ca. Nesta OS s
Ultimo_Laudo:	Constatado fonte de alimentacao interna, queimada !! Obs: Fonte do modelo antigo (aberta), necessario substituir pela fonte do modelo novo (Fechada) !! Cód. C2219290B Cód. S2525578A Cod. S2525378 Cód. DKit19335 Cód. D01800042 Vander Batista - TI !! Obs: Conforme relatado pelo Vander, a fonte nao estava queimada, no dia da manutencao do tecnico Israel, fechou um curto - circuito na fonte e derrubou o disjuntor !! Após isso, a catraca nao ligou mais !! Necessario retornar com fonte, placa Ceros, leitor biometrico Sagem " 3000 ", placa Hall - S2525578A e chicote !!
Descrição do produto:	URNA EXTERNA INOX PX 125KHZ (P/ CATRACA FANCY LINE DIMEP)
QRCode produto:	'C2626501 '
Serie:	D3006202200000591

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Libera Acesso
Causa:	Placa Principal Com Defeito
Solução:	Substituição De Peça
Classificação:	OSE COM FATURAMENTO

Observação:	RELATÓRIO TÉCNICO DE ATENDIMENTO Foi realizada visita técnica na empresa Âncora Douro, em Campinas, para manutenção de catraca que apresentava falha no módulo biométrico, o qual não inicializava. Após testes e validações, foi identificado defeito na placa Ceros (código S2525378), que não mantinha a atualização de firmware. Mesmo após tentativas de regravação e contato com o suporte, concluiu-se pela necessidade de substituição da placa. O atendimento foi acompanhado pelo Sr. Vander, que validou os procedimentos realizados, estando ciente de todas as intervenções executadas e das cobranças aplicáveis. Devido à ausência de contrato com cobertura de peças, serão cobrados os seguintes itens: DISCRIMINAÇÃO DE VALORES Placa Ceros (S2525378): R\$ 1.790,00 Horas adicionais (7 x R\$ 163,50): R\$ 1.144,50 VALOR TOTAL: R\$ 2.934,50
Sigla Atendimento:	FASCO - OS COM FATURAMENTO
Cobrança Visita:	Primeira Hora, Horas Adicionais
Quantidade de Horas Adicionais:	3 Horas e 30min.
Valor Primeira Hora:	512
Valor Total das Horas Adicionais:	1144.50
Equipamento:	Acesso
Substituição:	No Ato
Peça 1:	Peça 1
Código 1:	S2525378
Quantidade 1:	1
Valor 1:	1790
N F Almoxarifado:	TK
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Vander Batista
E-mail:	vander@ancoradouro.com.br

Assinatura:A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a final vertical stroke, positioned within the signature box.