



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Comunicado de segurança: para sua proteção, informamos que nenhum valor deve ser pago diretamente ao técnico ou no ato da visita. Todos os pagamentos, quando devidos, devem ocorrer exclusivamente pelos canais oficiais da empresa. Se houver qualquer solicitação indevida, não aceite e denuncie imediatamente à nossa central de atendimento.

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA
Endereço: R. Alberto Degrande, 80 - Jardim Nova Mercedes, Campinas - SP, 13052-500, Brazil
Início: 15/04/2026 09:36
OS: V69353
Técnico: RONALDO ZULIANI DOS SANTOS
Término: 15/04/2026 10:46

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69353
Informação Atendimento:	*** RETORNO DA OS V68558 // MOTIVO: solicitei uma visita tecnica para manutencao do relógio, e aparentemente foi resolvido, mas agora o relógio nao pega rede - FALHA SOCKET *** ORCAMENTO A03859 APROVADO / PEDIDO R25820 / OS ANTERIOR: V67596 - LAUDO ANTERIOR: Obs: Aguardado na recepcao por 35 min para inicio das atividades !! Constatado que a impressora estava com problema no corte do papel e no sensor de atolamento e presenca do papel !! Apos substituir a impressora e realizar a limpeza do sensores, realizou algumas impressoes correta, mas com insistencia nos testes, voltou a apresentar problema no corte do papel e na placa processadora !! Feito a substituicao da fonte de alimentacao externa, houve uma melhora no funcionamento da impressora, mas voltou a apresentar problema !! Favor passar orcamento de: S2525367 / D00400013 / C00kt1158 / S2525404AT / D15719826 + Hora tecnica adicional !! Cliente quer orcamento do reparo, sendo que as pecas substituidas avulso, tem 3 meses de garantia !! E um orcamento de um equipamento novo, com garantia !! E-mail: alexandre.silva@prosegur.com E-mail: adriano.da-rosa@prosegur.com E-mail: jeremias.silva@prosegur.com E-mail: luiz.rogerio@prosegur.com Chamado - avulso aberto com sucesso Dados do Chamado CNPJ:17428731009000 Equipamento Descricao: 8796-PRINTP.III V2 BARRAS MIFARE BIO SG 1000 TPL Codigo: G05532814 Numero de Serie: 00003002700011273 Problema Descricao: EQUIPAMENTO DE REGISTRO DE PONTO RELOGIO DE PONTO APRESENTANDO FALHA NO MECANISMO DE CORTE DO TICKET, NAO REALIZANDO O CORTE AUTOMATICAMENTE APOS A IMPRESSAO. Informacoes do Chamado Telefone: 19 2117-3243 E-

	mail: br01405388@prosecur.com CEP: 13041-230 Endereco: Praca Ponte Preta, 80 Ponto de Referencia: SK SUPERMECADOS Disponibilidade p Atendimento: 08 AS 17 Qual Software Utilizado: SERVCOM Tecnico necessita se apresentar ou enviar documentacoes: Nao
Fantasia:	PROSEGUR BRASIL S/A
CNPJ:	17428731009000
Data de garantia:	31/07/2018
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V68558
Data_OS_Anterior:	11/03/2026
Tecnico_OS_Anterior:	VALMIR ALVES RIBEIRO PJ
Ultimo_Historico:	ORÇAMENTO A03859 AP ROVADO / P EDIDO R258 20 / OS AN TERIOR: V6 7596 - LAU DO ANTERIO R: Obs: Ag uardado na recepção por 35 mi n para iní cio das at ividades !! Consta do que a i mpressora estava com problema no corte do papel e no sens or de atol amento e p resença do papel !! Após substituir a impress ora e real izar a lim peza do se nsiores, re alizou alg umas impre ssões corr eta, mas com insist ência nos testes, v oltou a ap resentar p roblema no corte do papel e n a placa pr ocessadora !! Feito a su bstituição da fonte de alimen tação exte rna, houve uma melho ra no func ionamento da impressora , mas volt ou a apres entar prob lema !! Fa vor passar orçamento de: S2525 367 / D004 00013 / C00kt1158 / S252540 4AT / D157 19826 + Ho ra técnica adicional !! Client e quer orç amento do reparo, sendo que as peças substituí das avulso , tem 3 me ses de gar antia !! E um orçame nto de um equipament o novo, co m garantia !! E-mail : alexandr e.silva@pr osegur.com E-mail: a driano.da- rosa@prose gur.com E- mail: jere mias.silva @prosecur. com E-mail : luiz.rog erio@prose gur.comChamado - avu lso aberto com suces so Dados d o Chamado CNPJ:1742 8731009000 Equipamen to Descricao: 8796-PRIN TP.III V2 BARRAS MI FARE BIO S G 1000 TPL Codigo: G 05532814 N umero de Serie: 000 0300270001 1273 Probl ema Descr icao: EQUIP AMENTO DE REGISTRO DE PONTO RELOGIO DE PONTO APR ESENTANDO FALHA NO MECANISMO DE CORTE DO TICKET , NAO REALIZANDO O CORTE A UTOMATICAM ENTE APOS A IMPRESS AO. Inform acoes do C hamado Telefone: 19 2117-3 243 E-mail : br014053 88@prosegu r.com CEP: 13041- 230 Endereco: Praca Pon te Preta, 80 Ponto de Referenci a: SK SUPE RMECADOS D isponibili dade p Ate ndimento: 08 AS 17 Qual Software U tilizado: SERVCOM T ecnico nec essita se apresenta r ou envia r document acoes: Nao
Ultimo_Laudos:	MANUTENCAO PROBLEMA RELATADO: Retorno de orcamento aprovado. PROBLEMA ENCONTRADO: Relógio nao imprime corretamente, defeito impressora, sensor e placa desatualizada. SOLUCAO: Realizado troca da placa processadora, impressora, sensor de atolamento e lacre conforme orcamento aprovado. Ativacao e parametrizacao conforme padrao do cliente. Envio de lista total com backup realizado da placa anterior. Realizado teste de impressao, corte, leitores e comunicacao com sucesso. Supervisor do relógio 9999 senha 9999 Placa antiga de n/s 3172900429 ficou com o cliente, e foi orientado a guarda por dois anos. Pecas do orcamento; S2525367 (R\$ 94,00) - D00400013 (R\$ 37,00) - C00KT1158 (R\$ 820,00) - D15719826 (R\$ 159,00) - C2525404AT (R\$ 1.908,00) TXHAPHP (R\$ 415,00).
Descrição do produto:	8796-PRINTP.III V2 BARRAS MIFARE BIO SG 1000 TPL
QRCode produto:	'G05532814 '
Serie:	00003002700011273

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Comunica
Causa:	Parâmetros Incorretos Software / Equipamento
Solução:	Parametrização De Hardware / Software
Classificação:	GARANTIA DE SERVIÇO
Observação:	Verificado que o sistema utilizado pelo cliente, é o " ServCon " !! Colocado o equipamento em " DHCP ", pegou o IP, final 27, pingou corretamente na rede !! Verificado a conexão com o Servcon em São Paulo, o cliente utiliza o final 60 !! Desabilitado o " DHCP ", fixado o IP já existente: IP 10.81.83.60 M

	255.255.254.0 G 10.81.83.254 Ao puxar as configurações no browser, foi verificado que o modo " Rest ", estava habilitado !! Obs: Provavelmente, algum teste do suporte !! Desmarcado essa opção, o equipamento estabeleceu a comunicação, com sucesso !! Descarregou todas as marcações !! Obs: Feito a marcação das funcionárias: Kelly de Fátima Costa - Reconciliação e a Eliane de Oliveira Lima Souza - Supervisora !! Todas realizada com sucesso !! Todos os passos acima foram acompanhado pelo Alexandre da Silva - Coordenador !! Obs: Sistema acessado pelo Riquelme Augusto Leão de Araújo - Analista de RH !!
Sigla Atendimento:	GS-I - GARANTIA DE SERVIÇO
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Alexandre da Silva
E-mail:	alexandre.silva@prosegur.com
Assinatura:	