

	不可有毛頭檢查表																		
不合格分類*	☐ 尺寸 ☐ 外觀 ☐ 規範 ☐ 包裝 ☐ 其他																		
暫定對策	暫訂對策	特採一管制方式	其他一	維護人員	維護日期														
		報廢	排線斷裂會造成消費者將退貨HD	黃雅祺	2023/07/17 10:23:26														
			庫存追查	<table><tr><td>廠商庫存量</td><td>未出貨之成品數量</td><td>廠內庫存量</td><td>在途量</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr></table>				廠商庫存量	未出貨之成品數量	廠內庫存量	在途量	0	0	0	0				
	廠商庫存量	未出貨之成品數量		廠內庫存量	在途量														
0	0	0	0																
權責單位*	部		課	組	班	責任分攤比率		供應商		維護人員									
	產品研發部		產品設計一課				50%				黃雅祺								
	採購部		策略採購課			福建	25%				黃雅祺								
	採購部		策略採購課			興暘	25%				黃雅祺								
		權重(1)				(2)		(3)		(4)									
		產品研發部				採購部		採購部		部									
		產品設計一課課																	
異常對策	問題的根本原因		矯正措施		預計完成日期	實際完成日期	預防再發	預計完成日期	實際完成日期	維護人員	SubUser								
	熱縮套的功能在於將線材所有的芯線束起來，並沒有防刮的功能，如果要預防線材刮破，興暘品保提出以下建議：1. 請研發提出線材設變，將熱縮套更換為強韌度足夠防刮破的材質。 2. 評估芯線是否需要加粗，增加芯線本身強度，以避免容易斷裂的問題。 3. 重新評估線材長度，將長度縮短至適當值，以避免客戶組裝時，因為線材過長造成擠壓，或是過短造成拉扯刮傷。 4. 以近期興暘收到的KPD異常品來看，金屬底板及內側機構的理線槽皆有突出固定線材的設計，尤其是金屬底板的邊緣很銳利，容易在鎖體安裝時拉扯線材造成刮傷，如下圖紅框處所示(請參閱附件圖示)。 整合以上的分析，興暘認為由機構端來改善走線和整線的方式，在成本及效益上較為合理。		基板插槽已在2022/8完成更換，2022/8之後出貨的基板，插槽使用的物料與漢軍相同，供應商亦為同一家。			2023/07/18	N/A		2023/07/18	張采慈	A099305								
	如品保說明		問題1-已由L112078完成設變改善 問題2-為供應商問題，請品保回饋採購協請供應商改善 問題3-已由LD112017完成設變改善 問題4-請品保回饋興暘協請改善 問題5-請品保回饋興暘協請改善 內側底板為現有零件，且有UL防火疑慮，研發不建議加大孔徑尺寸		2023/07/17		如矯正措施	2023/07/17		ryan_huang	A100068								
	緊急處理		報廢一排線斷裂會造成消費者將退貨HD																
	矯正措施		問題1-已由L112078完成設變改善 問題2-為供應商問題，請品保回饋採購協請供應商改善 問題3-已由LD112017完成設變改善 問題4-請品保回饋興暘協請改善 問題5-請品保回饋興暘協請改善 內側底板為現有零件，且有UL防火疑慮，研發不建議加大孔徑尺寸 基板插槽已在2022/8完成更換，2022/8之後出貨的基板，插槽使用的物料與漢軍相同，供應商亦為同一家。																
	預計完成日期		2023/08/03				實際完成日期												
	預防再發		如矯正措施 N/A																
	預計完成日期		2023/08/03				實際完成日期												

異常歸類	☐ 產品設計 ☐ 人員疏失 ☐ 製程品質 ☐ 外部因素 ☐ 其他		
附件	附件下載		
矯正措施追查			
對策有效性審查		確認日期	確認人員
☒ 三個月後驗證 2024/03/13		☒ 已完成驗證	
停止計時	停止計時 ☐停止計時 停止計時日期 ☐恢復計時 恢復計時日期		停止原因
失敗成本	內部失敗成本		模修費：修改模具，由公司付款之外購件，由採購單位提供費用（不包含廠商付款金額）， 自製件由模具單位提供費用。 整修成本：在製品或庫存品不良經整修後可使用之費用，由整修單位提報整修工時， 品保單位換算成本填入。 庫存報廢：因客訴所衍生廠內庫存品不良而報廢。
	模修費		
	整修成本		
	庫存報廢		
	其他		
	失敗成本合計	0	
簽核內容			
簽核意見			
簽核人員		簽核時間	簽核內容
品保課/副課長：蔡佩君		2023/7/11	
品保課/二等工程師：黃雅祺		2023/7/17	
品保課/副課長：蔡佩君		2023/7/17	
品保部/副經理：孫豪駿		2023/7/17	
產品設計一課/副主任工程師：許俊南		2023/7/17	
產品設計一課/二等工程師：黃福志		2023/7/17	
產品設計一課/副主任工程師：許俊南		2023/7/17	問題點2，底板毛頭問題，由供應商改善，責任屬供應商； 底板出線孔位置，需考量UL防火性，不建議修改；其餘問題點1及3，已提出設變申請、完成改善
產品研發部/副經理：吳文發		2023/7/17	問題1/開題3已設變執行更改(如附件), 底板設計考量UL 暫不進行評估更改.
策略採購課/課長：張采慈		2023/7/19	
採購部/經理：李志興		2023/7/24	
品保課/二等工程師：黃雅祺		2023/7/25	
品保課/二等工程師：黃雅祺		2023/7/25	
品保課/二等工程師：黃雅祺		2023/7/25	熱縮套的功能在於將線材所有的芯線束起來，並沒有防刮的功能，如果要預防線材刮破： 1. 請研發提出線材設變，將熱縮套更換為強韌度足夠防刮破的材質。 2. 評估芯線是否需要加粗，增加芯線本身強度，以避免容易斷裂的問題。 以上兩點是否修訂圖面，再會簽設計一課意見。
產品設計一課/副主任工程師：許俊南		2023/7/25	
產品設計一課/副主任工程師：許俊南		2023/7/26	
產品設計一課/二等工程師：黃福志		2023/7/26	修改線材可能會有成本上的變動~影響範圍太大，且追加防刮效果需更換為醋酸布材質 先前已配合興暘及業務端確認~暫緩醋酸布的估價及打樣 芯線加粗影響到Connector端子，進而影響到Connector型號，研發不建議修改
產品設計一課/副主任工程師：許俊南		2023/7/26	
產品研發部/副經理：吳文發		2023/7/31	該案執行設變縮短排線及理線槽降低排線變形, 是針對排線其底板主要防火需求, 更改底板結構易影響防火效果, 如需修改醋酸布材質影響其成本, 較不建議更改, 建議底板的邊緣銳利進行改善.
品保課/二等工程師：黃雅祺		2023/8/3	
品保課/二等工程師：黃雅祺		2023/8/11	
品保課/副課長：蔡佩君		2023/8/11	
品保部/副經理：孫豪駿		2023/8/22	
品保課/副課長：蔡佩君		2023/8/24	
品保課/二等工程師：黃雅祺		2023/8/28	
品保課/副課長：蔡佩君		2023/8/28	熱縮套管材質易破裂=>評估醋酸布材質，已取得樣品於廠內試組無疑慮，研發評估需修改規格與醋酸布有後續脫膠疑慮，價差4.1元。後續由研發評估是否優化處理。
品保部/副經理：孫豪駿		2023/8/28	
國外三部一課/二等業務專員：李珮綺		2023/9/11	
國外三部一課/課長：劉德緒		2023/9/26	

國外業務三部/經理:陳妮詠	2023/9/26	
行銷本部/副總經理:朱弘揚	2023/9/28	
岡山廠/廠長:鍾炫棟	2023/10/2	
前瞻技術室/經理 :薛江林	2023/10/2	
品保部/副經理:孫豪駿	2023/11/27	補充說明熱縮套管更換醋酸布，以HD相關規範電子鎖用量評估，年度不利差約26.7萬，各線差異如附件 "醋酸布差異"
國外三部一課/二等業務專員:李珮綺	2023/12/4	
國外三部一課/課長:劉德緒	2023/12/4	
行銷本部/副總經理:朱弘揚	2023/12/8	
岡山廠/廠長:鍾炫棟	2023/12/8	
前瞻技術室/經理 :薛江林	2023/12/8	
生產本部/副總經理 :林士晃	2023/12/8	
安全系統事業群2/副總經理:林子軒	2023/12/11	
安全系統事業群1/事業群總經理:朱榮和	2023/12/12	
總經理室/總經理:陳建昆	2023/12/12	
董事長室/董事長:林瑞章	2023/12/12	
國外三部一課/二等業務專員:李珮綺	2023/12/12	

矯正預防措施作業(客訴) - 三個月驗證			
品保處理人員	A099297 黃雅祺	三個月後驗證日期	2024/03/13
驗證說明	1. 排線套管材質改成醋酸布依L113055設變處理;(已完成) 2. 排線長度後續與客戶端討論依LD112066設變處理;(已完成) 3. 電子鎖內側底板排線孔放大依RD23102電子鎖內側底板改善案處理。(轉由RD案追蹤) 4. 插槽材質已更改材質。後續研發再與興暘討論插槽處基板設計方式，增加便利性。		
附件			
檔案名稱	附註	上傳者	上傳時間
L113055.pdf		黃雅祺	2024/02/16 16:42:13
LD112066.pdf		黃雅祺	2024/02/16 16:42:17
簽核意見			
簽核人員	簽核時間	簽核內容	
品保課/二等工程師:黃雅祺	2024/2/16	驗證完成：	
品保課/副課長:蔡佩君	2024/2/16	核可：	
品保部/副經理:孫豪駿	2024/2/19	核可：	