

顧客抱怨處理資料																	
異常單號:CPR-K-Q-24-G-B002																	
開單類別*	○管理異常 ○環境異常 ●品質異常 ○0. 規範 ○1. 成品 ○2.製程稽核 ○3. 進料 ○4. 驗貨 ○5.內外部稽核 ○7.實地測試 ○8.常規客訴 ○9.合規客訴 ○10.國產客訴 ●11.國產客訴																
來源單號	2024070062																
生產通知單號					客戶代號/名稱	49719-Hampton Products International Corporation											
出貨/稽核日期*	銷售國家 U. S. A.				出貨廠別	1-岡山廠											
產品項目*	☐A鎖 ☒B鎖 ☐C鎖 ☐D鎖 ☐E鎖 ☐F鎖 ☐G鎖 ☐H鎖 ☐J鎖 ☒L鎖 ☐M鎖 ☐N鎖 ☐S鎖 ☒T鎖 ☐Y鎖 零件 ☐其他 ☐關門器 ☐天地鉸鏈 ☐防火門鎖 ☐煞車器				電子鎖類別												
品號	050-902																
品名	製程別(工序)																
不良數/批*	數量/批*					不良率*											
抱怨內容描述*	0Hampton 客訴收到G2家用78度隱藏式套盤新按鈕式機構樣品，把手及套盤皆非常難拆卸。我們出貨給客人L鎖（品號：050-902，050-903，050-904，050-905）&T鎖（050-670，050-669，050-672，050-671）。出貨包裝為W包裝及V包裝，故把手/套盤皆會組裝到好出貨。客人要安裝時，一定需要拆卸內側把手及套盤才能安裝。但我們把手制動穴孔位需要特定角度才能按壓到制動片，非常難卸。且套盤非常緊，需要用敲打方式才能拆卸。安裝一組鎖需花一小時以上 目前Hampton 出G2家用78度隱藏式套盤新按鈕式機構為T/L/B F0/G0/30/50功能 Hampton 8/22即將出貨三張訂單110242056 & 110242057 & 110242105. 請盡速解決				<table><tr><td>客戶要求</td><td>3-其他 對策/改善</td></tr><tr><td>抱怨樣品</td><td>1-未附</td></tr><tr><td>件別</td><td>1-急件(24小時回覆)</td></tr><tr><td>承辦業務</td><td>張涵寧</td></tr></table>					客戶要求	3-其他 對策/改善	抱怨樣品	1-未附	件別	1-急件(24小時回覆)	承辦業務	張涵寧
客戶要求	3-其他 對策/改善																
抱怨樣品	1-未附																
件別	1-急件(24小時回覆)																
承辦業務	張涵寧																
抱怨內容分析	1. 經確認說明書圖示與實物不符，無法使用說明書方式拆除套盤 2. 內側套盤板尺寸符合圖面 3. 內側套盤兩凸點間距較大超出圖面，但尺寸較大應該是比較鬆，而不會造成不易拆除 經以上3點確認套盤兩凸點間距較大應該會更容易拆除套盤，如尺寸回歸正常會更不易拆除，故判定尺異常為設計問題，請設計提出改善對策防止再發																

不合格分類*		☐ 尺寸 ☐ 外觀 ☐ 規範 ☐ 包裝 ☐ 其他													
暫定對策	暫訂對策	特採 — 管制 方式	其他 —	維護人員	維護日期	庫存追查									
							廠商庫存量	未出貨之成品數量	廠內庫存量	在途量					
							0	0	0	0					
	其他		對策/ 改善	李文傑	2024/07/12 16:52:33										
權責單位*	部		課		組	班	責任分攤比率		供應商		維護人員				
	產品研發部		產品設計一課				100%				李文傑				
	權重(1)						(2)		(3)		(4)				
	產品研發部										部				
	產品設計一課課														
異常對策	問題的根本原因		矯正措施			預計完成日期		實際完成日期	預防再發		預計完成日期		實際完成日期	維護人員	SubUser
	經分析套盤圖面扣點尺寸兩點間距離上限64.55與套盤板66,兩邊扣入 0.725較不易組裝及拆卸,需再調整兩點間合理距離		1. 短期對策於套盤及套盤板間增加一拆卸墊片,使客戶方便拆卸 2. 長期對策: (1)優化兩點間距離及扣點形狀使組裝及拆卸較容易 (2)增加1工具(改變裝配起子形狀),除可拆自動穴功能外,也可用於拆卸 套盤			2024/08/30			以長期對策進行試作及驗證 預計8/30完成		2024/08/30			陳吉明	A098027
	緊急處理		其他--對策/改善												
	矯正措施		1. 短期對策於套盤及套盤板間增加一拆卸墊片,使客戶方便拆卸 2. 長期對策: (1)優化兩點間距離及扣點形狀使組裝及拆卸較容易 (2)增加1工具(改變裝配起子形狀),除可拆自動穴功能外,也可用於拆卸 套盤												
	預計完成日期		2024/08/02		實際完成日期										
	預防再發		以長期對策進行試作及驗證 預計8/30完成												
	預計完成日期		2024/08/02		實際完成日期										
異常歸類	☐ 產品設計 ☐ 人員疏失 ☐ 製程品質 ☐ 外部因素 ☐ 其他														
附件	附件下載														
矯正措施追查															
對策有效性審查					確認日期					確認人員					

經樣品確認增加一拆卸墊片，使客戶方便拆卸，效果有效，但客人還是反應加了PET片之後，套盤並沒有比較好拆卸。也是很難拆，短期出貨暫時只能先接受。長期對策研發已開立R24138進行評估優化。		
☒ 三個月後驗證 2024/11/21	☒ 已完成驗證	

停止計時	停止計時 ☐ 停止計時 停止計時日期 ☐ 恢復計時 恢復計時日期	停止原因												
失敗成本	<table><tr><td colspan="2">內部失敗成本</td></tr><tr><td>模修費</td><td></td></tr><tr><td>整修成本</td><td></td></tr><tr><td>庫存報廢</td><td></td></tr><tr><td>其他</td><td></td></tr><tr><td>失敗成本合計</td><td>0</td></tr></table>	內部失敗成本		模修費		整修成本		庫存報廢		其他		失敗成本合計	0	模修費：修改模具，由公司付款之外購件，由採購單位提供費用(不包含廠商付款金額)， 自製件由模具單位提供費用。 整修成本：在製品或庫存品不良經整修後可使用之費用，由整修單位提報整修工時， 品保單位換算成本填入。 庫存報廢：因客訴所衍生廠內庫存品不良而報廢。
內部失敗成本														
模修費														
整修成本														
庫存報廢														
其他														
失敗成本合計	0													
簽核內容														

簽核意見

簽核人員	簽核時間	簽核內容
品保課/副課長:蔡佩君	2024/7/12	
品保課/一等副工程師:李文傑	2024/7/12	
品保課/副課長:蔡佩君	2024/7/12	
品保部/副經理:孫豪駿	2024/7/15	
產品設計一課/一等工程師:黃福志	2024/7/17	
產品設計一課/二等副工程師:陳吉明	2024/7/18	
產品設計一課/一等工程師:黃福志	2024/7/18	建議以R案進行評估優化
產品研發部/副經理:吳文發	2024/7/18	此案套盤製程會產生外翻及研磨變形,造成套盤扣點尺寸不穩定,產生過緊不易拆卸的問題,此案另啓案R24135進行評估優化,另把手不易拆卸,主要原因是套盤孔徑偏下,跟轉動軸內的制動穴對準置中,造成消費者使用,無法按壓對準到制動穴,請品保也同步確認套盤/轉動軸/把手制動穴孔尺寸是否合格。
品保課/一等副工程師:李文傑	2024/7/31	
品保課/一等副工程師:李文傑	2024/8/5	
品保課/副課長:蔡佩君	2024/8/5	
品保部/副經理:孫豪駿	2024/8/6	
國外業務二部/二等業務專員:張涵寧	2024/8/7	1.研發已提設變單號LD113051採設變後轉軸內軸筒,以利改善按鈕式機構外側上鎖卡頓議題(此議題為出樣品前品保檢驗發現,已在出貨前轉動順暢,客人收到樣品並未反映此

		議題) 2. 研發已提設變單號LD113052套盤制動穴位置尺寸變更,改善把手拆卸議題 3. 套盤難拆卸議題,長期對策研發已開立R24138進行評估優化.請研發將最終優化方向,對策及導入時間讓業務知道.目前短期對策隱藏式機構套盤+PET片,公司標準說明書有提設變單號L113244.若屆時研發長期對策生效,公司標準說明書需通知企劃/美工做修正
國外業務二部/經理:湯雅婷	2024/8/12	Hampton首批push buttun及新包裝訂單需求日8/29,請品保特別留意上述改善的議題。
業務二處/協理:林子揚	2024/8/13	麻煩追蹤長期對策有效性,謝謝
行銷本部/副總經理:朱弘揚	2024/8/16	
岡山廠/廠長:鍾炫棟	2024/8/16	
前瞻技術室/資深經理 :薛江林	2024/8/16	
生產本部/副總經理 :林士晃	2024/8/19	
安全系統事業群2/副總經理:林子軒	2024/8/19	
安全系統事業群1/事業群總經理:朱榮和	2024/8/19	
總經理室/總經理:陳建昆	2024/8/20	
董事長室/董事長:林瑞章	2024/8/20	
國外業務二部/二等業務專員:張涵寧	2024/8/20	

矯正預防措施作業(客訴) - 三個月驗證			
品保處理人員	A100062 李文傑	三個月後驗證日期	2024/11/21
驗證說明	經客戶確認短期加PET片仍不滿意此對策，已告知客戶後續長期對策會修改套盤卡合機構，目前R24138(隱藏式套盤把手制動穴不易拆卸產品優化(客訴案))評估中，此案會改由開發案追蹤		
附件			
簽核意見			
簽核人員	簽核時間	簽核內容	
品保課/二等工程師:李文傑	2024/11/20	驗證完成：	
品保課/課長:蔡佩君	2024/11/20	核可：	
品保部/經理:孫豪駿	2024/11/20	核可：	