「熱疾病案 1_演練」職災調查分析參考

從事鋼筋綁紮作業作業發生熱衰竭死亡災害

一、 行業分類(分類號碼):冷凍、空調及管道工程業(4332)

二、 災害類型(分類號碼): 與高溫、低之接觸(11)

三、 災害媒介物(分類號碼): 高低溫環境(715)

四、 罹災情形: 死亡 1人


五、 災害發生經過:

112年7月7日,桃園市嘉〇工程有限公司,當日上午8時許,罹災者賴〇於戶外開始從事營造工程之鋼筋綁紮作業,因天氣炎熱,於中午13時30分工作提早完成收工時表示身體不適,回程於車內吹冷氣降溫,惟罹災者賴〇仍大量出汗,並全身出現抽筋

痙攣狀況,回至宿舍住處附近僅於陰涼處休息及飲水,直至傍晚被路人發現倒臥於路邊,經送聯新國際醫院急救不治死亡,相驗屍體證明書所載死亡原因:「甲、熱衰竭。乙、高溫環境。」

分析方法包含 ECFC、時間序列表、為何樹分析、屏障分析、變更分析、人為失效分析、及根本原因探討。

1. ECFC (事件成因圖)



此圖呈現從環境危害到死亡的因果鏈,便於後續檢討防護措施。

圖例說明:

1. 事件(黃色方框):

。 按時間軸標示從作業開始到死亡的關鍵事件,強調熱暴露與症狀惡化過程。

2. 條件(粉紅色橢圓形):

- 實線:確認條件(如高熱指數、無遮陽設施)。
- 虚線藍框:假設條件(如飲水不足、延遲就醫),需進一步調查佐證。

3. 推測事件(藍色虛線方框):


。 冷氣急速降溫可能加劇熱衰竭,屬合理推測但需醫學驗證。

延伸建議:結合「屏障分析」探討根本原因

2. 時間序列表分析

時間	事件描述	相關條件 1	相關條件 2
08:00	罹災者賴○○開始戶外鋼筋綁紮作	陽光直射·氣溫 30.5℃·相對濕度 73%·	未提供足夠的遮陽
	業	熱指數 52.9(三級風險)	設備或休息區
09:00	持續作業,氣溫升至 31.3℃,熱指	未實施高溫作業輪換制度	公司未制定高溫作
	數 55.1 (四級風險)		業標準程式
12:00	午休	未提供充足飲水或電解質補充	缺乏高溫健康管理
			措施
13:30	工作完成・賴○○表示身體不適・回	未及時就醫或採取降溫措施	缺乏緊急應變程式
	車內吹冷氣		
傍晚	賴○○被發現倒臥路邊,送醫不治	延誤就醫時間	未建立高溫作業健
			康監測機制

3. 為何樹分析



關鍵違規事項:

- 違反「職業安全衛生設施規則」第 324-6 條:未採取高溫作業預防措施
- 抵觸「高氣溫戶外作業勞工熱危害預防指引」:熱指數達四級風險仍持續作業

根本原因鏈:極端高溫→防護不足→管理失效→資源分配不當→安全文化缺失

4. 屏障分析

屏障類型	屏障表現	屏障失效原因	影響分析
物理屏障	遮陽設備	未提供	直接暴露於高溫環境
行政管理屏障	高溫作業輪換制度	未制定	連續作業導致熱累積
程式性屏障	飲水與休息程式	未執行	脫水與電解質失衡
緊急應變屏障	中暑急救措施	未訓練或啟動	延誤救治

5. 變更分析

因素	事故狀況	理想狀況(假設)	差異 (變更)	效果評估
WHAT	高溫持續作業	實施輪換與遮陽	無防護措施	熱衰竭風險增加
WHEN	中午高溫時段作業	避開高溫時段	未調整工時	極端熱暴露
WHERE	戶外無遮陽	提供遮陽棚	暴露環境	直接陽光照射
WHO	賴〇〇無健康監測	定期健康檢查	未監測體徵	未能早期預警

6. 人為失效分析

失效類型	可能原因	根本原因分析		
規則性錯誤	未遵循高溫作業規範(假設)	公司未提供明確 SOP		
知識性錯誤	未識別熱衰竭症狀	缺乏安全教育訓練		
違規行為	未主動要求休息(假設)	時間壓力或文化容忍		

7. 根本原因探討

立即原因:高溫環境下連續作業導致熱衰竭。

構成原因:

- 1. 缺乏遮陽設備、輪換制度、飲水補充。
- 2. 未實施緊急應變程式。

根本原因:

- 1. 管理系統缺失:未建立高溫作業風險評估與控制程式。
- 2. 組織文化:對熱危害重視不足,安全資源分配不足。

本回答由 AI 生成,內容僅供參考,請仔細甄別。