### 火災爆炸案 4 分析參考

### 烘焙炊蒸食品製造業 - 工作場所發生火災致死、致傷災害調查分析報告

**重要提醒:**本分析報告是基於所提供案例的有限資訊,並結合事故調查的專業方法 論進行。部分內容為根據邏輯與經驗所做的合理假設。一場實際、完整的事故調查, 需要更詳盡的現場勘查、人員訪談與物證檢驗來支持所有結論。

#### 事故基本資料

行業分類: 烘焙炊蒸食品製造業 (0891)

• 災害類型: 火災 (16)

媒介物: 爐、窯等 (341, 立式油炸機)

• **罹災情形**: 死亡 9 人、受傷 11 人


• **事故時間**: 112 年 4 月 25 日 6 時 37 分許

• 事故地點: 公司2樓油炸區

事故摘要: 因油炸機之瓦斯供應控制電磁閥故障,導致瓦斯未能關斷而持續加熱,油溫過高產生大量油煙後閃火燃燒。 因廚房滅火系統自動與手動裝置皆失效、初期滅火措施無效、未備置滅火蓋板,導致火勢快速延燒。 濃煙因煙囪效應迅速竄升至4樓,但4樓的消防排煙系統因偵測器限制而未啟動,加上夜班人員未實施消防演練,導致人員疏散不及,

### 一. 事件成因分析圖 (ECFC)

此圖將事故發生的事件及相關條件按時間順序呈現,以視覺化方式釐清因果關係。




# 二. 時間序列表

此表以表格形式記錄事故發生的先後順序和相關條件,作為 ECFC 的輔助。

日期時間	事件描述	事實	主(P)/次	相關條件 1 (直接條件)	相關條件 2 (條件 1 的
		/假	(S) 事件		背景或前提)
		設	軸		
112/04/25	油炸機之瓦斯供應控制電磁	事實	S	設備老化或維護保養不足 (假	缺乏預知保養或定期
06:37 前	閥故障。			設)。	檢修制度 (假設)。
06:37 前	電磁閥故障後, 瓦斯未能關	事實	Р	無獨立的超溫斷電/斷氣裝置	設備安全設計標準不
	斷,持續對油槽加熱。			(假設)。	足 (假設)。
06:37 前	油溫持續上升,超過大豆油	事實	Р	油炸作業無人看管 (假設)。	/
	自燃溫度(330℃)後發生閃火				
	燃燒。				
06:37 許	初期滅火失敗・火勢快速延	事實	Р	1. 廚房滅火系統自動裝置失	1. 消防設備維護不實
	燒。			效。	(假設)。
				2. 無人手動啟動滅火系統。	2. 人員緊急應變訓練
				3. 未備置油炸槽之密合蓋	不足。
				板。	
06:37 後	濃煙及有毒氣體經由樓梯及	事實	Р	管道間存在煙囪效應,且未設	建築物防火安全設計
	電梯井等管道快速竄升至4			有效防火區劃或閘門 (假	缺失 (假設)。
	樓。			設)。	
06:37 後	4 樓消防排煙系統未能啟	事實	Р	1. 通道偵煙式探測器失效。	消防系統設計未考慮
	動。			2. 作業區的溫/差動探測器因	濃煙跨樓層擴散的情
				現場未起火・未達啟動溫度	境。
				(70℃以下)。	
06:37 後	人員疏散不及,多人受困於	事實	Р	夜班人員未實施消防緊急災變	管理階層輕忽夜間或
	4 樓冷藏庫等區域。			及疏散演練。	輪班人員的消防演練
					重要性。
事故後	消防隊救出受困人員・但仍	事實	Р	罹災者因吸入性嗆傷併窒息、	/
	造成 9 人死亡、11 人受傷。			一氧化碳中毒致急性呼吸衰竭	
				死亡。	

# 三. 為何樹分析 (Why Tree)

本分析從最終的傷害事件開始,透過不斷追問「為什麼」來探究事件的根本原因。



# 四. 屏障分析

本分析旨在識別應有但失效、缺失或不足的屏障,導致危害接觸到目標。

● 危害: 火災及其產生的濃煙與有毒氣體

● 目標: 廠內作業勞工

屏障類型	屏障	屏障表現 (事	屏障失效原因	屏障如何影響事故 (失效的後果)
		故時狀態)		
物理性/	1. 油炸機超	失效/不存在	設備本身無此設計・或裝置已故障但未	無法在油溫異常時自動切斷熱源・
工程控制	溫安全裝置	(假設)	被發現。	是火災發生的源頭。
	2. 廚房自動	失效	系統自動啟動裝置故障 。	未能在第一時間自動滅火・錯失控
	滅火系統			制火勢的黃金時機。
	3. 油炸槽滅	不存在	未備置此項簡單有效的滅火工具 。	失去了一個能快速隔絕氧氣、有效
	火蓋板			撲滅油鍋火災的手段。
	4. 消防排煙	部分失效	4 樓偵煙探測器失效·且溫/差動探測器	無法將致命的濃煙排出,導致人員
	系統		因設計限制未啟動 。	受困於毒氣中。
	5. 跨樓層防	失效/不存在	樓梯、電梯井等管道間未設置有效的防	導致濃煙能透過煙囪效應·毫無阻
	火區劃/閘門	(假設)	火閘門以阻絕濃煙。	礙地快速竄升至樓上。
行政管理	6. 設備維護	失效	電磁閥及滅火、偵煙系統皆失效,顯示	多個關鍵設備同時失效.顯示系統
/程序性	保養程序		維保程序未落實或無效 (假設)。	性的維護管理問題。
	7. 緊急應變	失效	夜班人員未實施消防演練 。	火災發生時 · 人員不知如何應變 、
	與疏散演練			何處疏散,導致逃生不及。
	8. 現場人員	失效	無人手動啟動滅火系統 。	顯示人員在緊急情況下的應變知識
	應變操作			與能力均不足。

# 五. 變更分析

本分析比較「事故狀況」與「理想的無事故狀況」,以識別導致事故的關鍵差異。

因素	事故狀況	先前、理想或未發生	差異 (變更)	效果評估 (差異對事故的影響)
		事故狀況 (假設)		
WHAT	一個因設備故障引發的火	設備正常運作,或故	系統狀態由「安全可	造成了無法挽回的生命與財產損
(什麼)	災,最終失控並導致多人	障時能被安全控制,	控」變為「失效失	失。
	死亡。	無事故發生。	控」。	
WHEN	夜班轉日班的清晨時段	/	/	此時段可能監督管理較鬆散,且
(何時)	(06:37) °			是人員交接或疲勞的時刻,增加
				了應變的困難度 (假設)。
WHERE	火災由2樓廚房發生,但	火災被控制在源頭・	危害範圍由「局部」變	大幅增加了人員受危害的範圍與
(何地)	致命濃煙擴散至4樓。	或消防區劃能有效阻	為「跨樓層蔓延」。	疏散的複雜性。
		擋濃煙擴散。		
WHO (何	未經消防演練的夜班人	接受過完整且定期消	人員的「應變能力」由	這是導致人員無法成功疏散、造
人)	員。	防疏散演練的所有班	具備變為不足。	成大量傷亡的直接原因。
		別人員。		
HOW (如	多個安全系統(電磁閥、	各項安全系統皆能正	安全屏障由「有效」變	瑞士乳酪模型的典型案例·多層
何)	滅火系統、排煙系統)接	常發揮其預設功能。	為「多重失效」。	防護的漏洞同時被突破・導致災
	連失效。			難發生。
OTHER	缺乏有效的維護保養與演	有一套完整、被確實	安全管理制度由「存在	這是所有設備失效與人員應變能
(其他)	練管理制度。	執行的維護保養與應	且有效」變為「形式化	力不足背後的根本原因。
		變演練計畫。	或完全缺失」。	

### 六. 人為失誤分析

本分析探討影響人員行為的深層次原因,而非僅歸咎於個人。

失誤類型	主要不安全行為/失誤	根本原因(組織與系統層面)
規則性錯誤	1. 未確實執行設備的定期	安全管理制度:
或 違規行為 (Omission)	維護保養。	維護保養計畫不完善,或僅為紙上作業。
	2. 未對夜班人員實施必要	安全訓練計畫未涵蓋所有班別的員工,存在管理上的歧視與疏漏。
	的消防演練。	監督與資源:
		管理階層未投入足夠資源與時間進行全面的維護與演練。
		監督機制未能確保所有安全規定被平等、確實地執行。
知識性錯誤	火災發生初期·現場人員未	訓練與文化:
	使用或不知如何使用手動滅	緊急應變訓練不足,人員不熟悉設備操作。
	火裝置。	缺乏應變能力,可能因恐慌而無法做出正確判斷。

## 七、根本原因探討(Root Cause Analysis, RCA) (參考用)

根本原因分析是一個系統化過程,旨在識別導致事件發生的最深層次原因,這些原因 通常與管理系統的缺失相關,是組織有能力且應該聚焦修正的。RCA 整合了前面各種 分析方法的發現。

基於前述分析,本事故的潛在根本原因可能包含(但非詳盡列舉,需實際調查驗證):

### 1. 安全管理制度的系統性崩壞:

- 維護保養計畫失效: 從生產設備(電磁閥)到消防系統(滅火、偵煙)的多重故障,顯示公司的維護保養制度僅是形式,或根本未被確實執行。
- 。 訓練與演練制度存在重大缺陷: 僅對部分人員(如白班)進行演練 · 完全忽視夜班或輪班人員的應變能力培養 · 是管理上的重大疏失 · 直接 導致疏散失敗 ·

### 2. 工程設計與風險評估不足:

- 。 消防系統設計不當: 4 樓的排煙系統設計未充分考慮濃煙從其他樓層竄 入的可能性,導致偵測邏輯無法應對真實的災害情境。
- 。 建築防火安全缺失: 未能有效阻絕或區劃樓層間的垂直管道,讓煙囪 效應的風險未被控制,是災情迅速擴大的關鍵。

## 3. 管理階層的安全承諾不足與文化薄弱:

。 對於消防設備的維護、全員工的防災演練等需要持續投入資源的項目顯然不夠重視,顯示安全在組織文化中並非優先事項。

### 矯正改善措施建議

### 制度層面:

- 1. 全面檢討並落實維護保養制度: 針對所有生產及消防安全設備,建立 預知保養計畫,並由第三方專業機構定期稽核其有效性。
- 2. 強制執行全員消防演練: 規定所有班別(日/夜/輪班)的員工,每半年至少必須參加一次完整的消防通報、初期滅火及疏散演練,並留下紀錄。
- 3. 建立緊急應變計畫: 針對不同災害情境(如火災、化學品洩漏)制訂 詳細的應變計畫,並確保所有員工熟知。

### 設備層面:

- 1. 改善消防系統設計: 重新評估排煙系統的偵測邏輯,增設與火警總機 連動的機制,確保在任何區域偵測到火警或濃煙時,相關的排煙、廣播 系統能被觸發。
- 2. 強化建築防火: 針對電梯井、樓梯間等垂直管道,加裝防火門或防火 閘門,以防止火勢與濃煙垂直蔓延。
- 3. 增設獨立安全裝置: 為所有高溫油炸設備加裝獨立的超溫感應器,當 溫度異常時能自動切斷瓦斯與電源。

### 人員層面:

- 1. 強化全員應變訓練: 重新訓練員工如何操作滅火器、手動消防栓及其 他滅火系統。
- 2. 明確指定應變小組: 各班別應明確指定並訓練一支緊急應變小組, 負責在災害初期執行通報、引導疏散及初期滅火等任務。

**重要提醒:**本分析是根據提供演練個案的有限資訊及事故調查方法論進行的模擬分析,部分資訊為根據邏輯和經驗進行的**假設**,實際調查需收集更多證據來驗證。