
ОБРАБОТКА G02-G03 C УЧЕТОМ РАДИУСА ПЛАСТИНЫ



N001 G01 X259.88 Z19.34 F100 H02 N002 G02 X258.68 Z19.94 I-60 K0 F10 N003 G01 X251.14 N004 G03 X250.74 Z20.14 I0.2 K0 N005 G01 ...

Рисунок 1. Эскиз канавки со скруглениями

Точим канавку 10+0,22 канавочным резцом шириной пластины 4 мм. Обходим чистовой контур левого торца.

1. Становимся в начальную точку дуги R0.2.

По X подъезжаем сразу на диаметр в делать, по Z учитываем радиус пластины: становимся левее Z= Zторца – Rскругл. – Rпл. = 19.94 – 0.2 – 0.4 = 19.34

N001 G01 X259.88 Z19.34 F100 H02

2. Точим скругление R0.2:

Круговая интерполяция по часовой стрелке – G02.

Конечная точка дуги:

Хкон. = Хнач. - R*2 - Rпл. *2 (*2 т.к. на диаметр) = 259.88 - 0.2 * 2 - 0.4 * 2 = 258.68

Zкон. зависит от радиуса дуги. Поскольку точим скругление снаружи, то радиус дуги делаем больше (R>): Rдуги = Rскругл. + Rпл. = 0.2 + 0.4 = 0.6 мм.

Следовательно, Zкон. = Zнач. + Rскругл. + Rпл (+ т.к. скругление снаружи) = 19.34 + 0.2 + 0.4 = 19.94

В данном случае Zкон. – наш чистовой торец.

І,К – центр дуги относительно начальной точки инкрементно:

I = - Rдуги = - (Rскругл. + Rпл.) = - (0.2 + 0.4) = - 0.6 мм.

I 0.6 KO

Таким образом:

N002 G02 X258.68 Z19.94 I-60 K0 F10

3. Точим торец до начальной точки скругления R0.6 на дне канавки.

Начальная точка (Хнач.) второго скругления R0.6 зависит от радиуса дуги. Поскольку точим скругление внутри, то радиус дуги делаем меньше(R<): Rдуги = Rскругл. — Rпл. = 0.6 — 0.4 = 0.2 мм.

Следовательно, Хнач. = Хкон.(дно) + Rскругл. — Rпл (— т.к. скругление снаружи) * 2 (*2 т.к. на диаметр) = 250.74 + (0.6 - 0.4) * 2 = 251.14

N003 G01 X251.14

4. Точим скругление R0.6:

Круговая интерполяция против часовой стрелке – G03

Конечная точка дуги:

Хкон. = Хдно = 250,74

Zкон. = Zнач. + Rскругл. – Rпл. = 19.94 + 0.6 - 0.4 = 20.14

І,К – центр дуги относительно начальной точки инкрементно:

I = Rдуги = Rскругл. – Rпл. = 0.6 - 0.2 = 0.2 мм.

I 0.2 KO

Таким образом:

N004 G03 X250.74 Z20.14 IO.2 K0

N005 G01 ...