Монитор нагрузки на инструмент CT2 Fanuc

Инструкция

Монитор нагрузки на инструмент предназначен для проверки ограничения значения тока электродвигателя в процессе механической обработки, значение тока можно проверять на странице параметров; ниже изложена информация о том, как использовать данную функцию.

1. **Войдите на страницу нагрузки на инструмент**
   Нажмите кнопку System (Система) -> PMC Mainte (Техническое обслуживание PMC) -> Search data (Поиск данных) -> переместите курсор к колонне D2400
   Нажмите кнопку Operate (Действие) -> Zoom (Масштабирование)

2. **Параметры нагрузки на инструмент:**

От верхней револьверной головки к главному шпинделю		
Номер инструмента	Нагрузка резания	Максимальная нагрузка:
T1	D2400	D2401
T2	D2402	D2403
T3	D2404	D2405
T4	D2406	D2407
T5	D2408	D2409
T6	D2410	D2411
T7	D2412	D2413
T8	D2414	D2415
T9	D2416	D2417
T10	D2418	D2419
T11	D2420	D2421
T12	D2422	D2423
T13	D2424	D2425
T14	D2426	D2427
T15	D2428	D2429
T16	D2430	D2431

От верхней револьверной головки к контршпинделю		
Верхняя револьверная головка	Нагрузка резания	Максимальная нагрузка:
T1	D2432	D2433
T2	D2434	D2435
T3	D2436	D2437
T4	D2438	D2439
T5	D2440	D2441
T6	D2444	D2443
T7	D2446	D2445
T8	D2448	D2447
T9	D2450	D2449
T10	D2452	D2451
T11	D2454	D2453
T12	D2456	D2455
T13	D2458	D2457
T14	D2460	D2459
T15	D2462	D2461
T16	D2464	D2463

От нижней револьверной головки к главному шпинделю		
Номер инструмента	Нагрузка резания	Максимальная нагрузка:
T1	D2464	D2465
T2	D2466	D2467
T3	D2468	D2469
T4	D2470	D2471
T5	D2472	D2473
T6	D2474	D2475
T7	D2476	D2477
T8	D2478	D2479
T9	D2480	D2481
T10	D2482	D2483
T11	D2484	D2485
T12	D2486	D2487
T13	D2488	D2489
T14	D2490	D2491
T15	D2492	D2493
T16	D2494	D2495

От нижней револьверной головки к контршпинделю		
Номер инструмента	Нагрузка резания	Максимальная нагрузка:
T1	D2496	D2497
T2	D2498	D2499
T3	D2500	D2501
T4	D2502	D2503
T5	D2504	D2505
T6	D2506	D2507
T7	D2508	D2509
T8	D2510	D2511
T9	D2512	D2513
T10	D2514	D2515
T11	D2516	D2517
T12	D2518	D2519
T13	D2520	D2521
T14	D2522	D2523
T15	D2524	D2525
T16	D2526	D2527

3. **Как получить значение нагрузки резания**
   Используйте сторону **главного шпинделя верхней револьверной головки** в качестве примера
   Установите D2400 и D2401 на 0, запустите программу, приведенную ниже

   G0G53x0.
   T0130 ---------- Смещение инструмента по оси X должно быть равно 0.
   M170
   M171
   G97S1500
   M3
   G1G98U-50.0F400 ---- обнаружение при G1(резание)
   G0G53X0. ---------- Окончание обнаружения после G1
   M30

   После остановки программы D2400 будет иметь максимальную нагрузку резания.

4. Пусть мы имеем D2400 равное «5»
   Установите D2401 «7» <- превышает значение D2400 на 20–30%
   Станок будет проверять нагрузку и подавать аварийный сигнал, когда значение превышает установленное значение максимальной нагрузки.

Перевод соответствует оригиналу. Переводчик Пашковский И.Л.