

ใบเนื้อหา	หน้าที่ 1
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 9
ชื่อหน่วย การควบคุมการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์กำลัง	

## หน่วยที่ 9 การควบคุมการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์กำลัง การควบคุมการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์กำลัง

#### 1. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

#### 1.1 ความหมายของมอเตอร์ไฟฟ้า

มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล โดยการทำงานปกติของมอเตอร์ ไฟฟ้าส่วนใหญ่เกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างสนามแม่เหล็กของแม่เหล็กในตัวมอเตอร์ และสนามแม่เหล็กที่เกิด จากกระแสในขดลวดทำให้เกิดแรงดูดและแรงผลักของสนามแม่เหล็กทั้งสอง




รูปที่ 1.1 รูปโครงสร้างของมอเตอร์

(ที่มา: https://sites.google.com/site/apizzaip013/khorngsrang-mxtexr/chnid-khxng-mxtexr)

#### 1.2 หลักการทำงานของมอเตอร์

เมื่อมีกระแสไหลในขดลวดตัวนำที่พันอยู่บนแกนอาร์เมเจอร์ จะเกิดเส้นแรงแม่เหล็กรอบ ๆ ตัวนำ และ ทำปฏิกิริยากับเส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดจากขั้วแม่เหล็กของมอเตอร์ ทำให้เกิดแรงผลักขึ้นบนตัวนำทำให้อาร์เมเจอร์หมุน ไปได้ ขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้าไหลและวางอยู่บนแกนของอาร์เมเจอร์ โดยวางห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะ r กำหนดให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้าขดลวดที่ปลาย A และไหลออกที่ปลาย B จากคุณสมบัติของเส้นแรงแม่เหล็กจะไม่ตัด ผ่านซึ่งกันและกัน ดังนั้นปริมาณของเส้นแรงแม่เหล็กจะมีจำนวนมากที่ด้านบนของปลาย A จึงทำให้เกิดแรง F1 กด ตัวนำ A ลงด้านล่างและขณะเดียวกันที่ปลาย B นั้น เส้นแรงแม่เหล็กจะมีปริมาณมากที่ด้านหน้าทำให้เกิดแรง F2 ดัน ให้ตัวนำ B เคลื่อนที่ด้านบนของแรง F1 และ F2 นี้เองทำให้อาร์เมเจอร์ของมอเตอร์เกิดการเคลื่อนที่ไปได้ดังนั้นการ ทำงานของมอเตอร์จึงขึ้นอยู่กับหลักการที่ว่า เมื่อเอาตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปวางในสนามแม่เหล็ก มันจึง พยายามทำให้ตัวนำเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กคุณสมบัติของมอเตอร์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้ เป็น 2 ลักษณะ คือ คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติทางเทคนิค ดังนี้



รูปที่ 1.2 หลักการทำงานของมอเตอร์



ใบเนื้อหา	หน้าที่ 2
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 9
ชื่อหน่วย การควบคุมการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์กำลัง	

#### \_\_\_\_\_ 1.2.1 คุณสมบัติทั่วไป

เป็นคุณสมบัติประจำตัวของมอเตอร์ไฟฟ้าแต่ละประเภทที่บอกคุณสมบัติของมอเตอร์แบบกว้าง ๆ ไม่ได้เจาะลึก ได้แก่ ลักษณะโครงสร้าง ลักษณะงาน ลักษณะของวงจร เช่น คุณสมบัติของมอเตอร์อนุกรม คือ ลักษณะโครงสร้างจะประกอบด้วยลวดสนามแม่เหล็กที่มีความต้านทานต่ำมาก (พันด้วยลวดทองแดงเส้นใหญ่น้อย รอบแกนขั้วแม่เหล็ก) ต่อเป็นอนุกรมกับอาร์เมเจอร์และต่อโดยตรงกับแรงดันเมน ลักษณะวงจร A1 – A2 เป็นอาร์ เมเจอร์ต่อเป็นอนุกรมกับขดลวดสนามแม่เหล็กชุดอนุกรม D1 – D2 และต่อโดยตรงกับสายเมน L+, L- และลักษณะ สนามแม่เหล็กทำให้ความเร็วสูงเมื่อโหลดลง จึงเป็นมอเตอร์ที่หมุนไม่คงที่ความเร็วเปลี่ยนแปลงไปตามโหลดจะ เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นมอเตอร์สตาร์ทเครื่องพ่นน้ำ

#### 1.2.2 คุณสมบัติทางเทคนิค

เป็นคุณสมบัติประจำเครื่องกลไฟฟ้าแต่ละประเภทเช่นเดียวกัน ที่ให้รายละเอียดซึ่งเจาะลึกเข้าไป ในเชิงวิชาการ สามารถทดสอบและวัดด้วยเครื่องวัดได้ด้วยวิธีทดลองในห้องปฏิบัติการทดลอง ส่วนใหญ่จะแสดงด้วย กราฟเพื่อแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างค่าหนึ่งกับอีกค่าหนึ่ง เช่น สมรรถในการกำเนิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเครื่อง กำเนิดไฟฟ้าแสดงด้วย "กราฟแม่เหล็กอิ่มตัว (Saturation หรือ Magnetization curve)" สมรรถนะในการจ่าย โหลดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแสดงด้วย External Characteristic ส่วนคุณสมบัติทางเทคนิคของมอเตอร์จะแสดงด้วย Performance Curve ซึ่งได้แก่ สมรรถนะในการหมุนขับโหลด (Speed load Curves หรือ Speed/load Characteristic) แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบกับกระแสมอเตอร์ (n = ความเร็วรอบให้อยู่บนแกน Y หรือ Ordinate และ Ia = กระแสอาร์เมเจอร์ให้อยู่บนแกน X หรือ abscissae) หรืออาจให้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบ (n เ เป็น ordinate หรือ แกน Y) กับทอร์ค หรือกำลังที่หมุนขับงาน (T= ทอร์ค, P=กำลังวัตต์ หรือกิโลวัตต์ ให้อยู่บนแกน x หรือ abscissae) จุดประสงค์เพื่อต้องการแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของ ความเร็วรอบของมอเตอร์ที่หมุนขับโหลดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อโหลดเปลี่ยนแปลงไป

#### 1.3 ประเภทของมอเตอร์ไฟฟ้า

มอเตอร์ไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงมีส่วนประกอบที่สำคัญ 2 ส่วนดังนี้

1. ส่วนที่อยู่กับที่หรือที่เรียกว่าสเตเตอร์ (Stator) เป็นส่วนที่อยู่กับที่ ประกอบด้วยโครงภายนอกทำ หน้าที่เป็นทางเดินเส้นแรงแม่เหล็กจากขั้วเหนือไปขั้วใต้ให้ครบวงจร และยึดส่วนประกอบอื่น ๆ ให้แข็งแรง สเตเตอร์ ทำด้วยเหล็กหล่อหรือเหล็กเหนียว รูปทรงกระบอก มีลักษณะเป็นขั้วแม่เหล็กยื่นทำด้วยเหล็กแผ่นบาง ๆ เคลือบด้วย ฉนวนเรียงซ้อนกัน ผิวด้านหน้าเป็นรูปโค้งรับกับทรงกลมของอาร์เมอเจอร์ และที่แกนเหล็กจะพันด้วยขดลวดทองแดง ทำหน้าที่รับกระแสไฟฟ้าจากภายนอก เพื่อสร้างเส้นแรงแม่เหล็กให้เกิดขึ้น อาจจะมี 2 ขั้ว 4 ขั้ว หรือหลายขั้วขึ้นอยู่ กับการออกแบบมอเตอร์ นอกจากนั้นยังมีแปรงถ่านและซองติดตั้งไว้สัมผัสกับคอมมิวเตเตอร์ ทำหน้าที่รับกระแสไฟฟ้าเข้าสู่มอเตอร์เพื่อเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล โดยมีฝาปิดหัวท้ายสำหรับรองรับแบริ่ง และเพลา



ใบเนื้อหา	หน้าที่ 3
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 9
ชื่อหน่วย การควบคุมการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์กำลัง	

- 2. ตัวหมุน (Rotor) ตัวหมุนหรือเรียกว่าโรเตอร์ ซึ่งตัวหมุนนี้ทำให้เกิดกำลังงาน มีแกนวางอยู่ในตลับ ลูกปืน (Ball Bearing) ซึ่งประกอบอยู่ในแผ่นปิดหัวท้าย (End Plate) ของมอเตอร์ โดยตัวโรเตอร์จะประกอบด้วย 4 ส่วนคือ
- 2.1 แกนเพลา (Shaft) เป็นตัวสำหรับยืดคอมมิวเตเตอร์ และยึดแกนเหล็กอาร์มาเจอร์ (Armature Croe) ประกอบเป็นตัวโรเตอร์ แกนเพลานี้จะวางอยู่บนแบริ่ง เพื่อบังคับให้หมุนอยู่นิ่งไม่มีการสั่นสะเทือนได้
- 2.2 แกนเหล็กอาร์มาเจอร์ (Armature Core) ทำด้วยแผ่นเหล็กบางอาบฉนวน (Laminated Sheet Steel) เป็นที่สำหรับพันขดลวดอาร์มาเจอร์ซึ่งสร้างแรงบิด (Torque)
- 2.3 คอมมิวเตอร์ (Commutator) ทำด้วยทองแดงออกแบบเป็นชี่ แต่ละซี่มีฉนวนไมก้า (mica) คั่นระหว่างชี่ของคอมมิวเตเตอร์ ส่วนหัวซี่ของคอมมิวเตเตอร์ จะมีร่องสำหรับใส่ปลายสาย ของขดลวดอาร์มาเจอร์ ตัวคอมมิวเตเตอร์นี้อัดแน่นติดกับแกนเพลา เป็นรูปกลมทรงกระบอก มีหน้าที่สัมผัสกับแปรงถ่าน (Carbon Brushes) เพื่อรับกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายป้อนเข้าไปยังขดลวดอาร์มาเจอร์เพื่อสร้างเส้นแรงแม่เหล็กอีกส่วนหนึ่ง ให้เกิดการ หักล้างและเสริมกันกับเส้นแรงแม่เหล็กอีกส่วน ซึ่งเกิดจากขดลวดขั้วแม่เหล็ก ที่เรียกว่าปฏิกิริยามอเตอร์ (Motor action)
- 2.4 ขดลวดอาร์มาเจอร์ (Armature Widing) เป็นขดลวดพันอยู่ในร่องสลอท (Slot) ของแกนอาร์ มาเจอร์ ขนาดของลวดจะเล็กหรือใหญ่และจำนวนรอบจะมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับการออกแบบของตัวโรเตอร์ชนิด นั้น ๆ เพื่อที่จะให้เหมาะสมกับงานต่าง ๆ ที่ต้องการ
- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ถ้าพิจารณาตามส่วนประกอบ จะสามารถแบ่งส่วนประกอบของมอเตอร์ได้ ดังนี้
- 1. เฟรมหรือโยค (Frame Or Yoke) เป็นโครงภายนอกทำหน้าที่เป็นทางเดินของเส้นแรงแม่เหล็ก จากขั้วแม่เหล็ก โดยขั้วแม่เหล็ก (Pole) ประกอบด้วย 2 ส่วนคือแกนขั้วแม่เหล็ก และขดลวด
- แกนขั้วแม่เหล็ก (Pole Core) ทำด้วยแผ่นเหล็กบาง ๆ กั้นด้วยฉนวนประกอบกันเป็นแท่งยึด ติดกับเฟรม ส่วนปลายที่ทำเป็นรูปโค้งเพื่อโค้งรับรูปทรงกลมของตัวโรเตอร์ เรียกว่าขั้วแม่เหล็ก (Pole Shoes) มี วัตถุประสงค์ให้ขั้วแม่เหล็ก และโรเตอร์ใกล้ชิดกันมากที่สุดเพื่อให้เกิดช่องอากาศน้อยที่สุด จะมีผลให้เส้นแรงแม่เหล็ก จากขั้วแม่เหล็กจากขั้วแม่เหล็กผ่านไปยังโรเตอร์มากที่สุด แล้วทำให้เกิดแรงบิดหรือกำลังบิดของโรเตอร์มากเป็นการ ทำให้มอเตอร์มีกำลังหมุน (Torque)
- ขดลวดสนามแม่เหล็ก (Field Coil) จะพันอยู่รอบ ๆ แกนขั้วแม่เหล็ก ขดลวดนี้ทำหน้าที่รับ กระแสจากภายนอกเพื่อสร้างเส้นแรงแม่เหล็กให้เกิดขึ้น และเส้นแรงแม่เหล็กนี้จะเกิดการหักล้างและเสริมกันกับ สนามแม่เหล็กของอาเมเจอร์ทำให้เกิดแรงบิดขึ้น
- 2. แกนเพลา (Shaft) เป็นตัวสำหรับยืดคอมมิวเตเตอร์ และยึดแกนเหล็กอาร์มาเจอร์ (Armature Croe) ประกอบเป็นตัวโรเตอร์ แกนเพลานี้จะวางอยู่บนแบริ่งเพื่อบังคับให้หมุนนิ่งไม่มีการสั่นสะเทือน



ใบเนื้อหา	หน้าที่ 4
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 9
ชื่อหน่วย การควบคุมการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์กำลัง	

4. แปรงถ่าน ทำด้วยคาร์บอนมีรูปร่างเป็นแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้า ในซองแปรงถ่านมีสปริงกดอยู่ ด้านบนเพื่อให้แปรงถ่านนี้สัมผัสกับซี่คอมมิวเตเตอร์ตลอดเวลาเพื่อรับกระแส และส่งกระแสไฟฟ้าระหว่างขดลวดอาร์ มาเจอร์ กับวงจรไฟฟ้าจากภายนอก คือถ้าเป็นมอเตอร์กระแสไฟฟ้าตรงจะทำหน้าที่รับกระแสจากภายนอกเข้าไปยัง คอมมิวเตเตอร์ให้ลวดอาร์มาเจอร์เกิดแรงบิดทำให้มอเตอร์หมุนได้

#### 1.4 หลักการของมอเตอร์กระแสไฟฟ้าตรง


หลักการของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Motor Action) เมื่อมีแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเข้าไปในมอเตอร์ ส่วนหนึ่งจะผ่านแปรงถ่าน ผ่านคอมมิวเตเตอร์ เข้าไปในขดลวดอาร์มาเจอร์ สร้างสนามแม่เหล็กขึ้น และกระแสไฟฟ้า อีกส่วนหนึ่งจะไหลเข้าไปในขดลวดสนามแม่เหล็ก (Field coil) สร้างขั้วเหนือ-ใต้ขึ้น จะเกิดสนามแม่เหล็ก 2 สนาม ในเวลาเดียวกัน ตามคุณสมบัติของเส้นแรงแม่เหล็ก ทิศทางตรงข้ามกันจะหักล้างกัน และทิศทางเดียวกันจะเสริมแรง กัน ทำให้เกิดแรงบิดในตัวอาร์มาเจอร์ ซึ่งวางแกนเพลาและแกนเพลานี้สวมอยู่กับตลับลุกปืนของมอเตอร์ ทำให้อาร์ มาเจอร์นี้หมุนได้ ขณะที่ตัวอาร์มาเจอร์ทำหน้าที่หมุนได้นี้เรียกว่า โรเตอร์ (Rotor) ซึ่งหมายความว่าตัวหมุน การที่ อำนาจเส้นแรงแม่เหล็กทั้งสองมีปฏิกิริยาต่อกัน ทำให้ขดลวดอาร์มาเจอร์ หรือโรเตอร์หมุนไปนั้น เป็นไปตามกฎมือ ซ้ายของเฟลมมิ่ง (Fleming'left hand rule)

#### 1.5 ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ

#### 1.5.1 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบอนุกรม (Series Motor)

คือมอเตอร์ที่ต่อขดลวดสนามแม่เหล็กอนุกรมกับอาร์มาเจอร์ของมอเตอร์ชนิดนี้ว่า ซีรีสฟิลด์ (Series Field) มีคุณลักษณะที่ดีคือ ให้แรงบิดสูงนิยมใช้เป็นต้นกำลังของรถไฟฟ้า รถยกของเครนไฟฟ้า ความเร็วรอบของ มอเตอร์อนุกรมเมื่อไม่มีโหลดความเร็วจะสูงมาก แต่ถ้ามีโหลดมาต่อความเร็วก็จะลดลงตามโหลด โหลดมากหรือ ทำงานหนักความเร็วลดลง แต่ขดลวดของมอเตอร์ไม่เป็นอันตราย จากคุณสมบัตินี้จึงนิยมนำมาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า ในบ้านหลายอย่าง เช่น เครื่องดูดฝุ่น เครื่องผสมอาหาร สว่านไฟฟ้า จักรเย็บผ้า เครื่องเป่าผม มอเตอร์กระแสตรง แบบอนุกรม ใช้งานหนักได้ดี เมื่อใช้งานหนักกระแสจะมากความเร็วรอบจะลดลง เมื่อไม่มีโหลดมาต่อความเร็วจะสูง มากอาจเกิดอันตรายได้ ดังนั้นเมื่อเริ่มสตาร์ทมอเตอร์แบบอนุกรมจึงต้องมีโหลดมาต่ออยู่เสมอ




รูปที่ 1.3 รูปโครงสร้างของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบอนุกรม



ใบเนื้อหา	หน้าที่ 5
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 9
ชื่อหน่วย การควบคุมการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์กำลัง	

#### 1.5.2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาน (Shunt Motor)

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาน (Shunt Motor) หรือเรียกว่าชันท์มอเตอร์ คือ มอเตอร์ที่มี ขดลวดฟิลด์ (Field Coil) ต่อแบบขนานกับชุดขดลวดอาร์เมเจอร์ ค่าความต้านทานของขดลวดฟิลด์มีค่าสูงมากและ ต่อคร่อมไว้โดยตรงกับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าภายนอก ทำให้กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดฟิลด์มีค่าคงที่ โดยที่จะไม่ เปลี่ยนแปลงตามรอบการหมุนของมอเตอร์เหมือนกับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดฟิลด์ของมอเตอร์แบบอนุกรม ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแรงบิดของมอเตอร์มอเตอร์แบบขนานจะเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสที่ไหลผ่านขดลวดอาร์เมเจอร์ เท่านั้น และแรงบิดขณะเริ่มหมุนจะมีค่าน้อยกว่ามอเตอร์แบบอนุกรมรวมทั้งความเร็วรอบของมอเตอร์จะ เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยขณะโหลดของมอเตอร์เปลี่ยนแปลง และเมื่อนำโหลดของมอเตอร์ออกทั้งหมด มอเตอร์จะ มีความเร็วรอบสูงกว่าขณะมีโหลดเพียงเล็กน้อย



รูปที่ 1.3 รูปโครงสร้างของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาน

#### 1.5.3 มอเตอร์ไฟฟ้าแบบผสมหรือเรียกว่าคอมเปาวด์มอเตอร์ (Compound Motor)


มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสม หรือเรียกว่าคอมปาวด์มอเตอร์ คือมอเตอร์ที่มีขดลวดฟิลด์ 2 ชุด ๆ หนึ่งจะต่ออนุกรมและอีกชุดหนึ่งต่อขนานกับชุดขดลวดอาร์เมเจอร์ ดังแสดงในรูปที่ 1.4 ขดลวดฟิลด์ซึ่งต่อ ขนานเป็นลวดตัวนำขนาดเล็กพันไว้จำนวนมากรอบ ส่วนขดลวดฟิลด์ที่ต่ออนุกรมอยู่จะเป็นลวดตัวนำขนาดใหญ่พัน ไว้จำนวนน้อยรอบ แรงบิดเริ่มหมุนของมอเตอร์แบบผสมจะมีมากกว่ามอเตอร์แบบขนาน แต่น้อยกว่าของมอเตอร์ อนุกรม และการเปลี่ยนแปลงความเร็วรอบของมอเตอร์พี่การะแสตรงแบบผสมนี้ จะนำคุณลักษณะที่ดีของมอเตอร์ไฟฟ้า กระแสตรงแบบขนาน และแบบอนุกรมมารวมกัน มอเตอร์แบบผสมมีคุณลักษณะพิเศษคือมีแรงบิดสูง (High staring torque) แต่ความเร็วรอบคงที่ตั้งแต่ยังไม่มีโหลดกระทั่งมีโหลดเต็มที่ มอเตอร์แบบผสมมีวิธีการต่อขดลวดขนานหรือ ขดลวดชันท์อยู่ 2 วิธีวิธีหนึ่งใช้ต่อขดลวดแบบชันท์ ขนานกับอาเมเจอร์เรียกว่า การต่อแบบชุดขดลวดขนานสั้น หรือ การต่อแบบช็อทชันท์คอมปาวด์มอเตอร์ (Short Shunt Compound Motor) ดังรูปวงจรที่ 1.5 การต่อวงจรใน ลักษณะนี้จะส่งให้มอเตอร์มีแรงบิดในขณะเริ่มหมุน สูงกว่าการต่อแบบลองชันท์คอมปาวด์มอเตอร์ (แต่ไม่สูงเท่าซีรีส์ มอเตอร์) ในขณะที่ความเร็วรอบจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง (แต่เปลี่ยนปลงน้อยกว่าซีรีส์ มอเตอร์) สาเหตุดังกล่าว เกิดขึ้นเนื่องจากการที่ขดลวดชันท์ได้รับกระแสที่ผ่านมาจากขดลวดซีรีส์ ดังนั้นหากโหลดของมอเตอร์มีมากขดลวดซีรีส์ซึ่งมีค่าความต้านทานต่ำกว่า ขดลวดชันท์จะดึงกระแสมาก ทำให้มีกระแสไหลผ่านขดลวดชันท์น้อยลง ส่งผลให้ ความเร็วรอบของมอเตอร์เปลี่ยนแปลง




ใบเนื้อหา	หน้าที่ 6
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 9
ชื่อหน่วย การควบคุมการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์กำลัง	



รูปที่ 1.4 แสดงโครงสร้างของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสม



รูปที่ 1.5 แสดงโครงสร้างของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสมต่อแบบช็อทชันท์คอมปาวด์มอเตอร์



รูปที่ 1.6 แสดงโครงสร้างของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสมต่อแบบลองชั้นท์คอมปาวด์มอเตอร์ (ที่มา: https://sites.google.com/site/mxtexr55647/prapheth-khxng-mxtexr-fifakrasae-trng)

อีกวิธีคือต่อขดลวดขนานคร่อมระหว่างขดลวดอนุกรมและขดลวดอาเมเจอร์ เรียกว่า การต่อแบบ ชุดขดลวดขนานยาว หรือลองขั้นท์คอมปาวด์มอเตอร์ (Long shunt motor) ดังรูปวงจรที่ 1.6 การต่อวงจรใน ลักษณะนี้ จะส่งให้มอเตอร์มีแรงบิดในขณะเริ่มหมุนต่ำกว่าการต่อแบบช็อตชันท์คอมปาวด์มอเตอร์ (แต่มากกว่าชันท์ มอเตอร์) ในขณะที่ความเร็วรอบจะมีการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าช็อทชันท์คอมปาวด์มอเตอร์ (แต่เปลี่ยนปลงมากกว่า ชันท์มอเตอร์) สาเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากการที่ขดลวดชันท์ได้รับกระแสโดยตรงจากแหล่งจ่าย ทำให้เมื่อโหลด เพิ่มขึ้นกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านไปยังขดลวดชันท์จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่แรงบิดจะต่ำลง เนื่องจากกระแสที่ไหล ผ่านขดลวดชีรีส์จะมีค่าลดลงเนื่องจากถูกแยกไหลไปให้กับขดลวดชันท์



ใบเนื้อหา	หน้าที่ 7
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 9
d . d	


#### ชื่อเรื่อง การควบคุมการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์กำลัง

#### 2. การควบคุมการเคลื่อนที่ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง


การควบคุมการเคลื่อนที่ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง สามารถควบคุมทิศทาง และความเร็วในการหมุนของ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงสามารถทำได้หลายวิธี ได้แก่

#### 2.1 การควบคุมทิศทางการหมุนของ DC Motor โดยใช้อุปกรณ์ Relay

การควบคุมทิศทางการหมุนของ DC Motor โดยใช้อุปกรณ์ Relay นั่นสามารถกระทำได้โดยใช้อุปกรณ์ Relay ทำหน้าที่เป็นสวิตช์เพื่อกำหนดทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าให้แก่ DC Motor ทำให้อุปกรณ์ DC Motor หมุนตามทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขั้วของ DC Motor ซึ่งการทำงานของ Relay อาจถูกควบคุมโดย อุปกรณ์เชิงกล เช่น สวิตช์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ทรานซิสเตอร์ก็ได้ ดังรูปตัวอย่างวงจรควบคุมทิศทางการ หมุนของ DC Motor ในรูปที่ 1.7 และ 1.8



รูปที่ 1.7 การควบคุมมอเตอร์โดยใช้อุปกรณ์ Relay และสวิตช์



รูปที่ 1.8 การควบคุมมอเตอร์โดยใช้อุปกรณ์ Relay และทรานซิสเตอร์




ใบเนื้อหา	หน้าที่ 8
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 9


#### ชื่อเรื่อง การควบคุมการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์กำลัง

#### 2.2 การควบคุมทิศทางการหมุนของ DC Motor โดยใช้วงจร H-bridge จากอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ

วงจรควบคุมทิศทางการหมุนของดีซีมอเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นแบบ H-Bridge ซึ่งวงจรประกอบด้วย ทรานซิสเตอร์หรือมอตเฟส ที่ให้ทำหน้าที่เป็นสวิตซ์เปิดปิดจำนวน 4 ตัว (Q1-Q4) โดยต่อกับดีซีมอเตอร์ดังรูป 1.9 (a) ซึ่งสามารถควบคุมการทิศทางการไหลของกระแสที่ไหลผ่านอุปกรณ์ดีซีมอเตอร์ได้ เมื่อส่งสัญญาณควบคุมให้ ทรานซิสเตอร์ Q1 และ Q4 ทำงาน และปิดการทำงานของทรานซิสเตอร์ Q2 และ Q3 กระแสจะไหลจากจุด A ไปจุด B ดังรูป 1.9 (b) เป็นผลทำให้มอเตอร์เริ่มหมุน และเมื่อส่งสัญญาณควบคุมให้ทรานซิสเตอร์ Q2 และ Q3 ทำงาน และปิดการทำงานของทรานซิสเตอร์ Q1 และ Q4 กระแสจะไหลจากจุด B ไปจุด A ดังรูป 1.9 (c) เป็นผลให้มอเตอร์ หมุนกลับทิศทาง



รูปที่ 1.9 หลักการทำงานของวงจร H-bridge ที่ใช้อุปกรณ์ทรานซิสเตอร์ (ที่มา : http://aimagin.com/blog/motor/?lang=th)




รูปที่ 1.10 วงจร H-bridge ที่ใช้อุปกรณ์ทรานซิสเตอร์เพื่อควบคุมการทำงานของดีซีมอเตอร์



ใบเนื้อหา	หน้าที่ 9
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 9

#### ชื่อเรื่อง การควบคุมการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์กำลัง




รูปที่ 1.11 วงจร H-bridge ที่ใช้อุปกรณ์มอสเฟตเพื่อควบคุมการทำงานของดีซีมอเตอร์

วงจร H-bridge นอกจากจะควบคุมทิศทางการหมุนของอุปกรณ์ดีซีมอเตอร์แล้วยังสามารถควบคุม ความเร็วในการหมุนได้ด้วย โดยใช้ขาสัญญาณ 1 ถึง 2 ขาสำหรับกำหนดทิศทางการหมุน และอีก 1 ขาสัญญาณ สำหรับควบคุมความเร็วในการหมุนดังรูปที่ 1.10 และ 1.11

#### 2.3 การควบคุมทิศทางการหมุนของ DC Motor โดยใช้อุปกรณ์ Relay ร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กำลัง

การควบคุมทิศทางการหมุนของ DC Motor โดยใช้อุปกรณ์ Relay ร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง เช่นทรานซิสเตอร์ หรือมอสเฟต โดยจะใช้อุปกรณ์ Relay ทำหน้าที่ในการกำหนดทิศทางการหมุน ส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์กำลังจะทำหน้าในการปิดเปิดการทำงานของดีซีมอเตอร์ หรือกำหนดความเร็วในการหมุน ดังรูปที่ 1.12



รูปที่ 1.12 วงจรควบคุมทิศทางการหมุนของ DC Motor โดยใช้อุปกรณ์ Relay ร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง




ใบเนื้อหา	หน้าที่ 10
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 9


#### ชื่อเรื่อง การควบคุมการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์กำลัง

#### 2.4 การควบคุมทิศทางการหมุนของ DC Motor โดยใช้ไอซีสำเร็จรูป

ไอซีสำเร็จรูปสำหรับควบคุมทิศทางการหมุนของดีซีมอเตอร์ในปัจจุบันมีให้เลือกใช้งานมากมาย แต่ที่นิยม เลือกนำมาใช้งานส่วนใหญ่จะเป็นเบอร์ L293D และ L298N เนื่องด้วยสามารถหานำมาใช้งานได้ง่าย ราคาไม่แพง และสามารถขับดีซีมอเตอร์ที่กินกระแสตั้งแต่ขนาด 1 A ถึง 4 A ขึ้นอยู่กับลักษณะของการต่อใช้งาน และคุณสมบัติ ของไอซี โดยในรูปที่ 1.13 และ 1.14 เป็นตัวอย่างการต่อใช้งานไอซี L293D และ L298N เพื่อควบคุมดีซีมอเตอร์ 1 ตัว



รูปที่ 1.12 วงจรควบคุมทิศทางการหมุนของ DC Motor โดยใช้ไอซี L293D



รูปที่ 1.13 วงจรควบคุมทิศทางการหมุนของ DC Motor โดยใช้ไอซี L298N



ใบเนื้อหา	หน้าที่ 11
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 9
d . d d . 60 v	

## ชื่อเรื่อง การควบคุมการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์กำลัง

#### 3. สเต็ปปิ้งมอเตอร์

สเต็บปิ้งมอเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับใช้ในงานควบคุมการหมุนที่ต้องการตำแหน่ง และทิศทางที่ แน่นอน การทำงานของสเต็บปิ้งมอเตอร์จะขับเคลื่อนทีละขั้น ๆ ละ ( Step) 0.9, 1.8, 5, 7.5, 15 หรือ 50 องศา ซึ่ง ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติแต่ละชนิดของสเต็บปิ้งมอเตอร์ตัวนั้น ๆ สเต็บปิ้งมอเตอร์จะแตกต่างจากมอเตอร์กระแสตรงทั่วไป โดยการทำงานของมอเตอร์กระแสตรงจะหมุนไปแบบต่อเนื่อง ไม่สามารถหมุนเป็นแบบสเต็ป ๆ ได้ ดังนั้นในการนำไป กำหนดตำแหน่งจึงควบคุมได้ยาก ซึ่งสเต็ปปิ้งมอเตอร์ถูกนำไปใช้งานต่าง ๆ เช่น พรินเตอร์ (Printer) พล็อตเตอร์ (X-Y Plotter) และดิสก์ไดร์ฟ (Disk drive) เป็นต้น



รูปที่ 1.14 รูปของสเต็ปปิ้งมอเตอร์

(ที่มา: http://www.9ddn.com/content.php?pid=884)

#### 3.1 คุณสมบัติเด่นของสเต็ปปิ้งมอเตอร์

- 1. มุมในการหมุน (rotation angle) มีค่าตามสัดส่วนของจำนวนของพัลส์อินพุตที่ใช้ขับมอเตอร์
- 2. ความเร็วในการหมุน (rotation speed) มีค่าตามสัดส่วนและสัมพันธ์กับความถี่ของสัญญาณพัลส์ อินพุตที่ใช้ขับมอเตอร์
- 3. ใช้ในการควบคุมตำแหน่งแบบระบบเปิดที่มีความแม่นยำสูง โดยไม่มีต้องใช้สัญญาณป้อนกลับของการ กำหนดตำแหน่ง
  - 4. ไม่มีความผิดพลาดสะสมของการกำหนดตำแหน่ง
  - 5. เหมาะกับงานที่ต้องการกลไกเคลื่อนที่ความเร็วต่ำ แรงบิดสูง โดยไม่ต้องใช้ระบบเฟืองทดรอบเพิ่มเติม
  - 6. สามารถกำเนิดและรักษาแรงบิดได้ในทันทีที่มอเตอร์ถูกกระตุ้นให้ทำงาน
  - 7. สามารถรักษาสภาวะการหมุนของแกนได้โดยไม่ทำให้มอเตอร์เสียหาย
  - 8. ไม่มีแปรงถ่าน ทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
  - 9. มีลูกปืนความเที่ยงตรงสูง เพื่อช่วยการหมุนของแกนมีความแม่นยำ

#### 3.2 ข้อด้อยของสเต็ปปิ้งมอเตอร์

- 1. การกำทอนหรือการเกิดเรโซแนนซ์ทำให้ไม่สามารถควบคุมการทำงานของสเต็ปปิ้งมอเตอร์ได้
- 2. การทำให้มอเตอร์สามารถหมุนแกนด้วยความเร็วสูงทำได้ยาก




ใบเนื้อหา	หน้าที่ 12
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 9
d d	

## ชื่อเรื่อง การควบคุมการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์กำลัง

- 3. หากเกิดแรงบิดสูงสูงเกินกว่าที่รับได้หรือเกิดโอเวอร์ทอร์กมอเตอร์จะสูญเสียการรับรู้ตำแหน่งของแกน หมุน จะต้องกลับไปเริ่มต้นการอินิเซียลใหม่
  - 4. ให้แรงบิดที่น้อยกว่ามอเตอร์ไฟตรงและมอเตอร์ไฟสลับที่ขนาดของตัวมอเตอร์เท่ากัน

#### 3.3 ชนิดของสเต็ปปิ้งมอเตอร์

ในอดีตมีการแบ่งชนิดของสเต็ปปิ้งมอเตอร์ตามลักษณะโครงสร้าง ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ชนิดคือ แบบแม่เหล็ก ถาวรหรือ PM (Permanent Magnet), แบบปรับค่าความต้านทานแม่เหล็กได้หรือ VR (Variable Reluctance) และ แบบผสมหรือไฮบริด (Hybrid) ซึ่งเป็นการผสมกันระหว่างแบบ PM และ VR โดยในปัจจุบันนี้สเต็ปปิ้งมอเตอร์ส่วน ใหญ่เป็นแบบไฮบริด เนื่องจากสามารถทำให้มีความละเอียดในการเคลื่อนที่ของแกนได้สูงถึง 0.9 องศาต่อสเต็ป (ซึ่ง เป็นข้อดีของแบบ VR) และให้แรงบิดหรือทอร์กที่สูง โดยใช้พลังงานต่ำ (เป็นข้อดีของแบบ PM) ซึ่งในรูปที่ 1.15 แสดงโครงสร้างอย่างง่ายของสเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบไฮบริด ดังนั้นการกำหนดชนิดของสเต็ปปิ้งมอเตอร์ในยุคต่อมา จนถึงปัจจุบันจึงพิจารณาที่ลักษณะของการพันขดลวด , การต่อสายออกมาใช้งาน และวงจรขับ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ชนิด หลัก ๆ คือ ชนิดไบโพลาร์ (bipolar) และชนิดยูนิโพลาร์ (uni-polar)



รูปที่ 1.15 แสดงโครงสร้างอย่างง่ายของสเต็ปปิ้งมอเตอร์ชนิดไฮบริด (ที่มา : https://www.inventor.in.th/home/สเต็ปเปอร์มอเตอร์)


#### 3.3.1 สเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบไบโพลาร์

สเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบไบโพลาร์มีลักษณะการพันขดลวดของมอเตอร์แสดงในรูปที่ 1.16 แบ่งออกเป็น 2 ขดที่ไม่มีแท็ปกลาง ทำให้บางครั้งเรียกว่าสเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบนี้ว่า สเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบ 2 เฟส การขับให้มอเตอร์ แบบนี้หมุนจะต้องป้อนแรงดันต่างขั้วกันให้แก่ขดลวดแต่ละขด ทำให้วงจรขับสเต็ปเปอร์มอเตอร์แบบนี้ค่อนข้าง ซับซ้อน



ใบเนื้อหา	หน้าที่ 13
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 9
ما ما ما ما	


#### ชื่อเรื่อง การควบคุมการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์กำลัง



รูปที่ 1.16 แสดงลักษณะการพันขดลวดสเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบใบโพลาร์ (ที่มา : https://www.inventor.in.th/home/สเต็ปเปอร์มอเตอร์)

#### 3.3.2 สเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบยูนิโพลาร์

สเต็บปิ้งมอเตอร์แบบยูนิโพลาร์มีลักษณะการพันขดลวดของมอเตอร์แสดงในรูปที่ 1.17 มีด้วยกัน 2 แบบคือ แบบ 5 และ 6 สาย บางครั้งเรียกสเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบนี้ว่า เป็นสเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบ 4 เฟส การขับจะต้อง ป้อนสัญญาณเข้าที่ขั้วหรือเฟสของมอเตอร์ให้เรียงลำดับอย่างถูกต้อง มอเตอร์จึงจะสามารถหมุนได้อย่างราบรื่น สเต็บ ปิ้งมอเตอร์แบบนี้มีการพันขดลวด 2 ขด บนแต่ละขั้วแม่เหล็กของสเตเตอร์ แต่ละขดแบ่งเป็น 2 เฟส รวมมอเตอร์ ทั้งตัวจะมี 4 เฟสคือ เฟส 1, 2, 3 และ 4 หลังจากนั้นมีการต่อสายออกมาจากขดลวดแต่ละขดเพื่อจ่ายไฟเลี้ยง ทำให้สเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบนี้มีทั้งแบบ 5 สาย และ 6 สาย ถ้าเป็นแบบ 5 สาย จะเป็นการนำสายไฟเลี้ยงของขดลวดทั้ง สองมาต่อรวมกันเป็นสายเดียว



รูปที่ 1.16 แสดงลักษณะการพันขดลวดสเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบยูนิโพลาร์ (ที่มา : https://www.inventor.in.th/home/สเต็ปเปอร์มอเตอร์)



ใบเนื้อหา	หน้าที่ 14
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 9
1 1	

## ชื่อเรื่อง การควบคุมการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์กำลัง

#### 3.4 ขนาดของสเต็ปปิ้งมอเตอร์มาตรฐาน

เพื่อให้การเลือกใช้งานสเต็ปปิ้งมอเตอร์เป็นสากลจึงได้มีการกำหนดมาตรฐานขนาดของสเต็ปปิ้งมอเตอร์ ขึ้น ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันของสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนทางไฟฟ้าแห่งชาติหรือ NEMA (National Electrical Manufacturer's Assocation) ได้ทำการกำหนดขนาดมาตรฐานของสเต็ปปิ้งมอเตอร์ออกมา โดยแบ่งตามลักษณะ รูปร่างของสเต็ปปิ้งมอเตอร์ดังนี้

1. รูปลูกบาศก์ (Cube) มีด้วยกัน 4 ขนาดคือ NEMA 14, 15, 16 และ 17 ดังแสดงรายละเอียดในรูปที่ 1.17

รูปร่าง	NEMA	ขนาดด้านหน้า (นิ้ว)	ระยะห่างของรูยึด (นิ้ว)
-	14	1.38	1.024
	15	1.57	1.220
	16	1.57	1.220
0	17	1.65	1.220

#### ข้อมูลทางเทคนิคที่สำคัญ :

- เส้นผ่านศูนย์กลางของแกนหมุน 0.197 นิ้ว
- เส้นผ่านศูนย์กลางของร่องแกน 0.866 นิ้ว
- จำนวนสเต็ปต่อรอบ 200 หรือ 400 (1.8 องศา/สเต็ป หรือ 0.9 องศา/สเต็ป)

รูปที่ 1.17 แสดงข้อมูลเบื้องต้นที่ควรทราบของสเต็ปปิ้งมอเตอร์มาตรฐาน NEMA (ที่มา : <a href="https://www.inventor.in.th/home/สเต็ปเปอร์มอเตอร์">https://www.inventor.in.th/home/สเต็ปเปอร์มอเตอร์</a>)

2. ทรงกระบอก (Cylinder) มีขนาดเดียวคือ NEMA 23 ดังแสดงรายละเอียดในรูปที่ 1.18



#### ข้อมูลทางเทคนิคที่สำคัญ :

- เส้นผ่านศูนย์กลางของแกนหมุน 0.25 นิ้ว
- เส้นผ่านศูนย์กลางของร่องแกน 1.5 นิ้ว
- จำนวนสเต็ปต่อรอบ 200 สเต็ป (1.8 องศา/สเต็ป)
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวถังมอเตอร์ 2.2 นิ้ว

รูปที่ 1.18 แสดงข้อมูลเบื้องต้นที่ควรทราบของสเต็ปปิ้งมอเตอร์มาตรฐาน NEMA23 รูปทรงกระบอก (ที่มา : https://www.inventor.in.th/home/สเต็ปเปอร์มอเตอร์)



ใบเนื้อหา	หน้าที่ 15
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 9
d	

#### ชื่อเรื่อง การควบคุมการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์กำลัง

3. ทรงกระป๋องซ้อน (Stack can) สเต็ปปิ้งมอเตอร์ที่มีรูปร่างแบบนี้จะมีขนาดที่ไม่แน่นอน แต่ส่วนใหญ่จะ มีขนาดเล็กคือ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 นิ้ว รายละเอียดทางเทคนิคอื่น ๆ แสดงในรูปที่ 1.19



#### ข้อมูลทางเทคนิคที่ควรทราบ :

- เส้นผ่านศูนย์กลางของแกนหมุนมีหลายขนาด
- ไม่มีรถงแกน
- จำนวนสเต็ปต่อรอบ 24 หรือ 48 สเต็ป (15 องศา/สเต็ป หรือ 7.5 องศา/สเต็ป)
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวถังมอเตอร์มีหลายขนาดจนถึงประมาณ 2.2 นิ้ว
- ที่ปลายของแกนหมุนมักจะติดตั้งเพื่องเพื่อใช้ในการขับกลไกเชื่อมต่อ

รูปที่ 1.19 แสดงข้อมูลเบื้องต้นที่ควรทราบของสเต็ปปิ้งมอเตอร์มาตรฐานทรงกระบ๋องซ้อน (ที่มา : https://www.inventor.in.th/home/สเต็ปเปอร์มอเตอร์)

## 4. การควบคุมการเคลื่อนที่ของสเต็ปปิ้งมอเตอร์

การควบคุมการหมุนของมอเตอร์ให้เคลื่อนที่ไปแต่ละสเต็ปทำได้โดยจ่ายกำลังไฟฟ้าไปยังขดลวดแต่ละขดบน สเตเตอร์ ซึ่งต้องป้อนเป็นแบบซีเควนเชียลในรูปแบบที่ถูกต้อง สามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบคือ แบบเวฟ (wave) หรือแบบฟูลเต็ป 1 เฟส (full step 1-phase), แบบฟูลสเต็ป 2 เฟส และแบบครึ่งสเต็ป (half step)

#### 4.1 การควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบเวฟหรือฟูลสเต็ป 1 เฟส

การควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบเวฟหรือฟูลสเต็ป 1 เฟส เป็นการควบคุมที่มีรูปแบบง่ายที่สุด โดยทำการ กระตุ้นขดลวดทีละขดในเวลาหนึ่งไล่เรียงถัดกันไป เช่น เริ่มต้นที่ขดที่ 1, 2, 3, 4 แล้ววนกลับมาขดที่ 1 วนไปเรื่อย ๆ หรือเริ่มที่ขดที่ 1 แล้วย้อนไปยังขดที่ 4, 3, 2 แล้วกลับมายังขดที่ 1 อีกครั้ง ซึ่งทำให้ทิศทางของการหมุนกลับทิศทาง ในการกระตุ้นรูปแบบนี้จึงมีขดลวดเพียงขดเดียวในเวลาหนึ่งที่ถูกกระตุ้นเท่านั้น วงจรกระตุ้นแบบนี้มีราคาถูกและง่าย ขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ แสดงดังในตารางที่ 1

ตารางที่ 1.1 แสดงรูปแบบการกระตุ้นของสเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบเวฟหรือฟูลสเต็ป 1 เฟส

สเต็ปที่	ขดลวดที่ 1	ขดลวดที่ 2	ขดลวดที่ 3	ขดลวดที่ 4
1	ทำงาน	-	-	-
2	-	ทำงาน	1	-
3	-	-	ทำงาน	-
4	-	-	-	ทำงาน



ใบเนื้อหา	หน้าที่ 16
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 9
d	

## ชื่อเรื่อง การควบคุมการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์กำลัง

#### 4.2 การควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบฟูลสเต็ป 2 เฟส

การควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบฟูลสเต็ป 2 เฟส เป็นการควบคุมที่คล้ายกับแบบฟูลสเต็ป 1 เฟส แต่การ กระตุ้นแบบนี้จ่ายกำลังไฟฟ้าไปที่ขดลวด 2 ขดที่อยู่ใกล้กันในเวลาเดียวกัน และเรียงถัดกันไปเช่นเดียวกับแบบฟูลส เต็ป 1 เฟส ดังตัวอย่าง ขดลวดชุดแรกที่ถูกกระตุ้นจะเป็นขดที่ 1 และ 2 ตามด้วยการกระตุ้นขดที่ 2 และ 3 ต่อไป เป็นขดที่ 3 และ 4 ถัดไปเป็นขดที่ 4 และ 1 แล้วกลับมาที่ขดที่ 1 และ 2 วนไปตามลำดับเช่นนี้ หรือเริ่มที่ขด 1 และ 4 ตามด้วยขดที่ 4 และ 3 ถัดไปเป็นขดที่ 3 และ 2 ต่อไปเป็นขดที่ 2 และ 1 แล้ววนกลับมาที่ขดที่ 1 และ 4 ทิศ ทางการหมุนจะกลับทิศทางกัน การกระตุ้นสเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบนี้สามารถเพิ่มแรงบิดได้มากกว่าแบบฟูลสเต็ป 1 เฟส โรเตอร์จะเคลื่อนที่ด้วยแรงดึงอย่างเต็มแรงจาก 2 ขดลวดที่ถูกกระตุ้นพร้อมกัน และเคลื่อนที่ต่อไปด้วยแรงดึงจากอีก 2 ขดลวดถัดไป สำหรับข้อเสียคือการกระตุ้นแบบนี้ต้องใช้กำลังไฟฟ้ามากขึ้น ขั้นตอนการกระตุ้นขดลวดแสดงดังใน ตารางที่ 1.2

ตารางที่ 1.2 แสดงรูปแบบการกระตุ้นของสเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบฟุลสเต็ป 2 เฟส

สเต็ปที่	ขดลวดที่ 1	ขดลวดที่ 2	ขดลวดที่ 3	ขดลวดที่ 4
1	ทำงาน	ทำงาน	-	-
2	-	ทำงาน	ทำงาน	-
3	-	-	ทำงาน	ทำงาน
4	ทำงาน	-	-	ทำงาน

### 4.3 การควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบครึ่งสเต็ปหรือฮาล์ฟสเต็ป

การควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบครึ่งสเต็ปหรือฮาล์ฟสเต็ป เป็นรูปแบบที่ผสมผสานระหว่างการควบคุม แบบฟูลสเต็ป 1 และ 2 เฟส เพื่อเพิ่มจำนวน ของสเต็ปต่อรอบอีกเท่าตัวหนึ่ง ในระบบนี้จะกระตุ้นขดลวดเรียงกันไป เป็นลำดับดังนี้ เริ่มจากขดลวดที่ 1, 1 และ 2, 2, 2 และ 3, 3, 3 และ 4, 4, 4 และ 1 แล้ววนกลับมายังขดลวดที่ 1 แรงบิดที่ได้จากการกระตุ้นแบบนี้จะเพิ่มมากขึ้นอีก เพราะช่วงสเต็ปมีระยะสั้นลง แต่ละสเต็ปเกิดแรงดึงจากขดลวด 2 ขดที่ถูกกระตุ้นพร้อมกัน ความถูกต้องของตำแหน่งมีเพิ่มมากขึ้น แต่ต้องพึงระวังไว้อีกประการหนึ่งว่าเมื่อกระตุ้นให้ ทำงานในรูปแบบนี้จะต้องทำการหมุนถึง 2 สเต็ป จึงจะได้เท่ากับระยะเท่ากับ 1 สเต็ปเต็มของการควบคุมใน 2 แบบ แรก สำหรับแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าต้องใช้ขนาดเท่ากับแบบ 2 เฟสเป็นอย่างน้อย จึงจะเพียงพอ ขั้นตอนการทำงาน ควบคุมแสดงดังในตารางที่ 1.3



ใบเนื้อหา	หน้าที่ 17
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 9


## ชื่อเรื่อง การควบคุมการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์กำลัง

ตารางที่ 1.3 แสดงรูปแบบการกระตุ้นของสเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบครึ่งสเต็ปหรือฮาล์ฟสเต็ป

สเต็ปที่	ขดลวดที่ 1	ขดลวดที่ 2	ขดลวดที่ 3	ขดลวดที่ 4
1	ทำงาน	-		
2	ทำงาน	ทำงาน	-	-
3	-	ทำงาน	-	-
4	-	ทำงาน	ทำงาน	-
5	ı	1	ทำงาน	-
6	-	1	ทำงาน	ทำงาน
7	-	-	-	ทำงาน
8	ทำงาน	-	-	ทำงาน

## 4.4 วงจรควบคุมการสเต็ปปิ้งมอเตอร์

วงจรควบคุ<sup>่</sup>มการทำงาของสเต็ปปิ้งมอเตอร์สามารถสร้างได้โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังเช่น ทรานซิสเตอร์ และมอสเฟต เป็นต้น รวมถึงไอซีที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับควบคุมการทำงานของสเต็ปปิ้งมอเตอร์ เช่น L298N หรือ A4988 เป็นต้น โดยในหน่วยนี้จะยกตัวอย่างการใช้งานไอซี L298N เพื่อควบคุมการทำงานของส เต็ปปิ้งมอเตอร์ดังรูปที่ 1.20



รูปที่ 1.20 วงจรควบคุมทิศทางการหมุนของสเต็ปปิ้งมอเตอร์โดยใช้ไอซี L298N




ใบเนื้อหา	หน้าที่ 18
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 9

#### ชื่อเรื่อง การควบคุมการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์กำลัง

#### 5. อาร์ซีเซอร์โวมอเตอร์

อาร์ซีเซอร์โวมอเตอร์ คือ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC motor) ที่ถูกประกอบรวมกับ ชุดเกียร์ และส่วน ควบคุมต่าง ๆ ไว้ในโมดูลเดียวกัน หรือ ภายในกล่องพลาสติกเดียวกัน โดยมอเตอร์ชนิดนี้จะมีสายต่อใช้งานเพียง 3 เส้นเท่านั้น คือ VCC , GND แล สายสัญญาณควบคุม (Control Line) ซึ่งสามารถควบคุมให้มอเตอร์หมุนซ้าย หรือ ขวาได้จากสายสัญญาณเพียงเส้นเดียวโดยสัญญาณที่ใช้ควบคุมนี้จะเป็นสัญญาณ พัลส์วิคมอด (PWM) แบบ TTL Level ระดับแรงดันที่จ่ายให้มอเตอร์นี้จะอยู่ในช่วงประมาณ 4-6 โวลต์ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของมอเตอร์แต่ละตัว ข้อดี ของมอเตอร์ชนิดนี้คือ จะมีขนาดเล็กน้ำหนักเบา ให้แรงบิดสูง กินพลังงานน้อย และสามารถควบคุมด้วยแรงดันลอจิก ที่เป็น TTL ได้โดยตรงไม่จำเป็นต้องต่อวงจรขับ (Driver) อื่น ๆ เพราะมอเตอร์ชนิดนี้จะมีวงจรควบคุมบรรจุไว้ภายใน อยู่แล้ว ซึ่งมอเตอร์ชนิดนี้สามารถควบคุมให้หมุนไปในตำแหน่ง หรือทิศทางองศาตามที่ต้องการได้ โดยอาศัยสัญญาณ ความกว้างพัลส์ที่ป้อนให้มอเตอร์ แต่อาร์ซีเซอร์โวมอเตอร์นี้จะหมุนได้แค่เพียงในช่วงประมาณ 180° หรือ ครึ่งรอบ เท่านั้น หรือ บางรุ่นอาจหมุนได้ถึง 210° แต่จะไม่สามารถหมุนเป็นวงรอบได้เนื่องจากโครงสร้างภายในจะ ประกอบด้วย ตัวต้านทานชนิดปรับค่าได้ (VR) ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบตำแหน่งการหมุนของมอเตอร์ และตัวต้านทานนี้ จะถูกยึดติดกับแกนหมุนของมอเตอร์ ซึ่งจากการที่ตัวต้านทานปรับค่านี้ไม่สามารถหมุนเป็นวงรอบได้ ดังนั้น อาร์ซี เซอร์โวมอเตอร์ จึงถูกออกแบบให้หมุนได้เพียงแค่ 90 องศา , 180 องศา , 210 องศา หรือ 270 องศาเท่านั้น เพื่อ ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับตัวต้านทานปรับค่าได้ แต่ถ้าหากเราต้องการให้มอเตอร์หมุนเป็นวงรอบ (360°) นั้น สามารถทำได้ โดยจะต้องทำการปรับแต่ง (Modify) ดัดแปลงชิ้นส่วนบางอย่างของมอเตอร์



รูปที่ 1.21 โครงสร้างของอาร์ซีเซอร์เวอร์มอเตอร์ (ที่มา : www.ett.co.th)




ใบเนื้อหา	หน้าที่ 19
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 9

#### ชื่อเรื่อง การควบคุมการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์กำลัง


#### 6. การควบคุมการเคลื่อนที่ของอาร์ซีเซอร์โวมอเตอร์

การควบคุมการทำงานของอาร์ซีเซอร์โวมอเตอร์ ทำได้โดยการป้อนสัญญาณความกว้างพัลส์ ให้กับมอเตอร์ซึ่ง ตำแหน่งและทิศทางการหมุนของมอเตอร์นี้จะขึ้นอยู่กับขนาดของความกว้างของพัลส์นั้น ๆ โดยทั่วไปแล้วความกว้าง ของสัญญาณพัลส์จะมีจุดให้อ้างอิง 3 จุด ดังรูปที่ 1.22 คือ



รูปที่ 1.22 รูปสัญญาณการควบคุมการหมุนของอาร์ซีเซอร์โวมอเตอร์ ณ จุดอ้างอิง

- สัญญาณความกว้างพัลส์ขนาด 1.5 ms จะควบคุมให้อาร์ซีเซอร์โวมอเตอร์หมุนไปอยู่ที่ตำแหน่งมุม 0 องศา หรือ จุดกึ่งกลางของมอเตอร์
- สัญญาณความกว้างพัลส์ขนาด 1 ms จะควบคุมให้อาร์ซีเซอร์โวมอเตอร์หมุนไปอยู่ที่ตำแหน่งมุม -90 องศา หรือ ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา
- สัญญาณความกว้างพัลส์ขนาด 2 ms จะควบคุมให้อาร์ซีเซอร์โวมอเตอร์หมุนไปอยู่ที่ตำแหน่งมุม +90 องศา หรือ ในทิศทางตามเข็มนาฬิกา



รูปที่ 1.23 ตัวอย่างการต่อใช้งานอาร์ซีเซอร์โวมอเตอร์



ใบเนื้อหา	หน้าที่ 20
ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-	หน่วยที่ 9
2004	ทนงยท 9

#### ชื่อเรื่อง การควบคุมการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์กำลัง

## 7. การควบคุมการเคลื่อนที่ของอาร์ซีเซอร์โวมอเตอร์ด้วยบอร์ด Arduino Uno

2004

บอร์ด Arduino Uno ได้เตรียมไลบารี่สำหรับการควบคุม RC Servo ไว้ให้ใช้งานสูงสุด 12 ตัว ซึ่งสามารถต่อ ใช้งานที่ขา D0 – D13 และขา A0 – A5 ใดก็ได้ โดยเมื่อต้องการใชงาน RC Servo จะต้องทำการ include ไลบารี่ Servo เข้ามาในโปรแกรม ซึ่งไลบารี่ Servo จะเป็นการใช้งาน timer1 เพื่อสร้างสัญญาณการควบคุมการทำงานของ อุปกรณ์ RC Servo ดังนั้นเมื่อมีการใช้งาน RC Servo โดยเรียกใช้ไลบารี่ Servo ขา D9 และ D10 จะไม่สามารถใช้ งานเป็นขา PWM โดยใช้ฟังก์ชัน analogWrite() ได้ และค่าเวลาเริ่มต้นของการสร้างสัญญาณการควบคุมการหมุน ของ Servo ที่ 0 องศาจะเป็นการสร้างสัญญาณพัลส์ที่มีความกว้างของสัญญาณ 544uS และสัญญาณการควบคุมการ หมุนของ Servo ที่ 180 องศาจะเป็นการสร้างสัญญาณพัลส์ที่มีความกว้างของสัญญาณ 180 uS โดยไลบารี่ Servo มี ฟังก์ชั่นที่ดังนี้


//ฟังก์ชันที่ผูกขาสัญญาณของ arduino เข้ากับฟังก์ชัน Servo servo.attach(pin)

servo.attach(pin,min,max) //ฟังก์ชันที่ผูกขาสัญญาณของ arduino เข้ากับฟังก์ชัน Servo และสามารถ กำหนดค่าคาบเวลาของการสร้างพัลส์ที่ 0 องศา และ 180 องศา ได้

//ฟังก์ชันที่ให้ servo หมุนไปยังองศาที่กำหนด โดย angle มีค่าอยู่ระหว่าง 0 servo.write(angle)

ถึง 180 องศา

//ฟังก์ชันที่ให้ยกเลิกการผูกขาสัญญาณของ arduino เข้ากับฟังก์ชัน Servo servo.detach()



รูปที่ 1.24 ตัวอย่างการต่อใช้งานอาร์ซีเซอร์โวมอเตอร์กับบอร์ด Arduino Uno



## หน้าที่ 1 แบบฝึกหัด

ON BANK	ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 9	
HONAL EDUCATION COSE	ชื่อหน่วย การควบคุมการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์กำลัง		
ชื่อเรื่อง การควบคุมการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์กำลัง			
คำสั่ง จงตอบคำถามต่อไป			
1. ให้นักศึกษาอธิบายความ	มหมายของมอเตอร์ไฟฟ้า		
_ 9 V U A A U	o 64 194		
2. ใหนกศกษาอธบายหลกเ	การทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า		
3. ให้นักศึกษาบอกประเภท	ภอเล ขาลเตลร์ ใชงใช้ไว		
J. WIZITHITA TOUTIO 12 WIN	น กลุงทุ ละผเล 1 ค.พ.พ. เ		
4. ดีซีมอเตอร์ไฟฟ้ามีกี่ประ			
5. ให้นักศึกษาอธิบายการท	ทำงานของวงจรขับมอเตอร์แบบ H-Bridge		
6. ให้นักศึกษาออกแบบวงจ	จรขับดีซีมอเตอร์แบบ H-Bridge โดยใช้อุปกรณ์มอสเฟต		
7. ให้นักศึกษาบอกจุดเด่นร	ของสเต็ปปิ้งมอเตอร์		



# หน้าที่ 2 แบบฝึกหัด

CONTRACT POLICATION COM	ชื่อวิชา ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30127-2004	หน่วยที่ 9
	ชื่อหน่วย การควบคุมการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์กำลัง	
ชื่อเรื่อง การควบคุมการเ	คลื่อนที่ของอุปกรณ์กำลัง	
8. จงบอกประเภทของสเต็	ปปิ้งมอเตอร์ที่แยกตามลักษณะการพันขดลวด และการต่อสายไฟเพื่อใช้	์ เขาน
	v	
9. อธิบายคุณสมบัติของกา	ารควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบ Half Step	
10 ให้อธิบายอิธีการควบค	ุมการหมุนของอุปกรณ์อาร์ซีเซอร์โวมอเตอร์	
10. PNBOO 19 1011 1341 104	ำทุน เรเทที่ หภองอ์ กนเรเซอ เรณะกระเทอะผอร	
i		