(Maintenace work standard)

šta	Číslo andardu	Standard PMSK-W7	Dátum vyhotovenia	2020.02.1	Dátum aktualizácie			
	Plant	M6310,M6320, M6330,M6340	Team	Maintenance	zodpovedný	Šimák	Schválil	Korbel
	Názov	Upravovňa vody VS Modul Shop,Part Shop ,ERDC a Kotolňa CKD,CPP1,2 7 minút 1 muž						
	Účel	Meranie tvrdosti vody						

Obrázok

Použité nástroje

Meracia sada Modelo 5B Hardness Test Kit





Použité materiály

Tabletová soľ 25kg



Pracovný štandard (PMSK-W7)

Fotografie a ilustrácie	Obsah práce(poradie a metóda)	Špeciálne položky (BOZP a pod.)
	 Meranie tvrdosti vody ➤ 5min. 1 muž 	
	➤ Kontrola zanesenia filtra➤ 0,5min. 1 muž	
THE STATE OF THE S	 ➤ Kontrola spotreby upravenej vody ➤ 0,5min. 1 muž 	

Pracovný štandard (PMSK-W7)

Fotografie a ilustrácie	Obsah práce(poradie a metóda)	Špeciálne položky (BOZP a pod.)
	 ➤ Kontrola nádoby solanky ➤ 1min. 1 muž 	

Pracovný postup (PMSK-W7)

% Dôležité upozornenie Dodržuj BOZP a OPP

Fotografie a ilustrácie





Obsah práce(poradie a metóda)

Meranie tvrdosti vody súpravou 5B (kat.č.HR 202)

- 1. Odpústiť vodu do kýbla
- 2. Naplnte odmerku po okraj vodou, v ktorej potrebujete stanoviť celkovú tvrdosť obr.(1) a vlejte ju do zmiešavacej nádobky obr.(2).
- 3. V prvom rade nasypte do vody plnú lyžičku obr.(3) reagencie UniVer obr.(4) a roztok zamiešajte pokiaľ sa prášok nerozpustí.
- 4. Do takto pripraveného rpztoku postupne kvapkajte titračný roztok (Titran Solution Hardness3) obr.(5.),pričom po každom pridaní kvapky roztok premiešajte.Titračný roztok pridávajte dovtedy,kým sa farba roztoku nezmení z ružovej na modrú farbu
- 5. Celková tvrdosť (dH,stupeň nemecký) stanovovanej vody je potom rovná počtu kvapiek titračného roztoku pridaných do roztoku.Nameranú hodnotu zapisať.

Napr.Pri pridaní 14kvapiek titračného roztoku je celková tvrdosť stanovenej vody 14dH.

Špeciálne položky (BOZP a pod.)

UniVer 3 Hardness Reagent Obsahuje uhličitan sodný,Chlorid amónny.Siričitan sodný.

Škodlivý po pužití, spôsobuje vážne podráždenie očí. Zabránte vdychovaniu prachu/plynu/dymu/hmly/pár/aerosólov.

Noste:

Ochranné rukavice

Ochranný odev

Ochranné okuliare

Ochranu tváre

Po vdýchnuti: Presunte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.

Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné odstránte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Pri zdravotných problémoch volajte Národné Toxikologické informačné centrum alebo lekára. Ak podráždenie očí pretrváva vyladajte lekársku pomoc.

Pracovný postup (PMSK-W7)

·×· Dá	Sležité	upozorr	renie

Fotografie a ilustrácie	Obsah práce(poradie a metóda)	Špeciálne položky (BOZP a pod.)
	Kontrola zanesenia filtra 1. Vizuálne skontroluj tlakomer filtra v rozmedzí rysiek	
	Kontrola spotreby upravenej vody 1.Vizuálne skontroluj odpis spotreby vody na vodomery.Hodnotu vodomera zapísať.	

Pracovný postup (PMSK-W7)

% Dôležité upozornenie

1. Vždy udržujte množstvo soli nad hladinou soľného roztoku..

Fotografie a ilustrácie	Obsah práce(poradie a metóda)	Špeciálne položky (BOZP a pod.)
	Kontrola hladiny soli 1. Vizuálne skontroluj nádobu solanky. V pripade nizkej hladiny soli treba nádobu solanky doplniť tabletovou soľou po horny okraj obr.(1).	