1) 8+atièta taènost sendora = statièta grésta senzora lazinost sensora spisuje koliko je njegovo pokazivanje blisko strarnoj vaijednati veličine koja se mijeri. CF Staticka tacnost sensora opisuje makenmalny gresky Koja se moze ocekivati u staciovarnom stanju, kada se nakou promjone mjerne velicine sazeka da idaz sensora postane konstantan, 29 bilo koje injerenje realizarano u injernom opregu.
Odredivanje stat. taknosti sensora se provodi u postaplu talibracije, unutar jednog ili vise cillusq Lalibracije. Cikhis kalibracije predstavlja spory provijenu = mjerne velicine od minimalne de max vrijednosti l hazad ponors de max vijednosti 1 PONOVGIVOST + sposobnost seurora da daje jednake voigednosti izlarne velicine za uzostopna zonovljena mércie i ste vaijednosti mjerone velicine, ali uslovi visu isti kad sva kog mjerenja (upr. temperatura okoline) LINEARNOST bhiskost stvarne i odgovarajuće linearizovane stat. karakteristike senzora. Statiska karakteristika senzora nije pravac i zadavstja 2a dovoljavajude je da bude priblizmo prava unutar Time. mjernog opsega, s tim da de na krajerima i van tog područja boiti nelinearna. Lincarizavana stat. Karakteristika je pravac i oug je projektovana komponenta s pretpostavkom da je linearner vera i runedu mjerne velicine i ielaza Seu zora u stacionarnom stanju. Linearizacija po minimumu kvadrata pravac za doji je suma bradrata reciduala minimalna E

Le 2 idual - odstupanje očítaníh izlaza sa senzora od rejednosti sa pravca linearizorane stat karakteristike. Linearnost po teoretskoj strumni + razima se tako da se provuée Pravac i smedu trajnjih tačaka teoretske statione Karakteristike. REZOLUCIJA ? gresta koja se javlja kod senzora za tad 0 Loutinualua telior promjena mjerne velicine vije na Elan kontinualva 0 20NA NEOSJETYIVOSTI najmanija kovarana vrijednost granjene 0 mjerene velicine potoebna da se prouzrokuje mjergina promjena izlame velitine (npr. rad surora se ramina na mehanickim trenjima tada je portjedica potreba da se erlada sila trenja) OFSET " vrijednost signala na izlazu senzora kada je mjerena velicina jednata mili #18TEREZIST max raelita 2 ocitama idara ma stat 8 taraktristici 29 istu vaijednost mijerene velicine u jednom akhan talibracije 2) DINAMICKA TAENOST SENZURA (GRESKA) Dinamicka tacnost sensora usima u obir to brzinu promjene mjerne velicine, 2a razlitu od stat. 2a razliky od statiste greste sensora toja ima Liberry Vrijednast 29 odreatour souver, dinamicka gresky 4 je funkcija pranjenjiva u vremum. Lavisi od nazina pranjene mjerne velicine. Najzesće se ilustruje kooz odskoeni odzív. Stranica 24 donji dio knjigel.

3. Enacaj pojacanja senzorskog signala en kvalitetus ponasanje

5 istema.

1 Uloga pojacanja senzorskog signala sa tačnih dobivanje strujerne
velkćine.

1 21a zmi senzorski signali selektrične prirode u većini semora 6 te je pomočna mjerna veličina otpornost, kapacitivnost ili unduktivnost. Za konverziju ovih veličina u električni Signal, po pravilu, koriste se ujerni mostori. Posto F ou najčešći napouski jegerni orapali, najviše ou sastupljeni otporniëti mjerni mostovi (Vitstonov mjerni most). 6 Kada je izlazni napon sa mjernog mosta jednak 6 Muli auda je most u ravnoteži. Postigunto je also su svi otpornici u mostu jednate otpornosti (R1/23 = 22/24 · li 2124 = 2223) -E VO PU OSNOVNO KOLO VITSTONOVOS MOSTA

25 Pu 2a pretvaranje promjenjive otpornasti senzora u el signal u jednu ili vise grang mjernog mosta se postanja senzor sa provijevjivsen otpornosicu. Ako su u ostalim granama otpornosti konstantne, tada je aparast most neura vnotezeu. Ova savisnost ostaje ista bez obzira u kojoj grani mosta je promjentjivi otpornik. VO P(I+X) 2. GETVRTINSKI MJERNI MOST

VIII - 2

Ako se unjesto jédnog promjentivog [2(112)] P [70/21/105]
otposnika postave dva, na vo
su protnim granama dobije se
dvostenko veća osjetljivost mosta 7 n boga linearnost. Vo - (1-x) Ako se u sre grane postave provijentjivi

vo - (1-x) Ako se u sre grane postave provijentjivi

vo - (1-x) Ako se u sre kod 2 povećava, (2(1-x) 2 level 2 manjuje o tpornost dobije FUN MJERNI se puni injerni most Vera je linearna
MOST i osjetljivost je 4x veća nego kod

Ectrotiuskog mijernog mosta. 7 7 Pelinearnost unjernog mosta de majveia ako se koristi 7 most napajan idealiem naponskim generatorom i indikentoron male mutrasinje otpornosti. 7 Pajmanju nelinearnost ima nijerni most napajam strujnim generatorom i sa naponskom mdikacijom visoke unutrasnje otpornosti. 3 Bit au pokazatelj kvalitete mjernog morta je i osjetljirost. 7 2 avisi od nivog signalg kojim se napija mjerni most.
(Osjetljivosti mosta nopojanog strujnim i naponskim generatorom jednake.) 7 Kod realizacije mosta je potrebno usaglasiti broj i opseg promjene otpornosti senzora, matin postavljanja senzora u grave mosta, mapajonje mosta, pricodu izlamog signala i potocbau illarin vivo.

D'Hjereige sile also je otpornost pouroùne promjenjiva AKO NEGDJE U PITANJU PISE DAVAO 70 ZNACI SENZOR!!! METALNE MJERNE TRAKE Koriste se 2a mjeranje sile na osnovu elastione deformacije. Postavljaju se na clastione grede hoje su intozene djelovanju sile koja izaziva istezanje materijala proposcijalno sili na prezauja. Elestiëna iokzanja su po pravilu malena pa se ne mogu mjeriti standardnim senzorima sa injercija pomaka. Za injercije istezanja se koriste mjerne trake. Traka se sastoji od otporne zice di folije postavlieure ismedin 2 clastiène i volacione pudloge obliter trate. Ato se traka deformise, isteze, mijenja se oppornost zice. Promjena otpornosti je posljedica promjene duzine. Trake se morajy fikrirati na povrsing koja je objekat djelovanja sile. Samo ako je kvalitetno filirana traka moze se pramjena otpornosti trake smatrati proporcionalna sili naprezanja. Promjéne otpornosti su vedua malen pa se u elektriëni signal pretraraju pomoću mjernih mostova (Vitstonov). 30 LUPROVODNIEKE MJERNE TRAKE Osnovni princip rada se sasniva na piezorezistivnim svojstrima germanijuma i silicijuma. Specificna otpornost trake se smanjuje sa porastom sile koja na nju djeluje. Ov: materijali imaju i zrazitu nelinearnost i temperaturni osjetljivost, veća je od osjetljivosti metalnih traka 100x Također, dosta su clasticnije od metalnih i mnogo

se brze vracaju u orginalne dimensije nakou prestanta djelovanja sile. Dimenzije su docta manje i cijene mise od metalnih trata.
Osnovni nedostatak temperaturna osjetljivost, ne mospi se koristiti za vijercija na visokim temperaturoma a Ni na veoma niskim. 12 navedenog razloga se runogo česće koristi temperatura Rompenzacija gramaci nespteredene mjerne trake. 7 Ovaj postupak se koristi za slučaj sireg temperaturnog 7 opsega metalnih i poliprovodnikih mjernih trake. 7 Pored svake trake koja se napreze koristi se druga sa istim karakteristikuma, na istoj temperaturi, ali se na izlaze na prezanju. Obje trake se postavljaju tako da rade u potpuno jednakim 7 temperaturning uslovima Wir meaptereiens

1 2 Vir maktiving traks POSTAVGANJE MJERNIA TRALA 24 POSTIZAME TEMPERATURNE KOHPENZACIJE Temperaturna kompenzacija mjernih traka se bolje rjesava poverivanjem injernit traka u uravnotezen mjerni most.
U sve grame se postavljaju vijerne trake. Ako sve trake imaju iste karakteristike i nalare se na istoj podlozi i istoj temperaturi, most de biti potpuno 2*(1+x)
2*(1+x) temperaturno kompenzovan. 4 TEMPERATURNA KOMPENZAQUA U PUNON MOSTY