



Moyens mis en œuvre

Moyens Humains	Moyens Matériels	Fournitures
- Conducteur d'engin 1 Compagnon VRD	- Engin de levage - Niveau / règle / laser - Bastaing - Brosse, chiffon propre	- Élément regard béton préfa à joint d'étanchéité intégré - Lubrifiant joint dédié



Méthodologie

> Préparation

- Réceptionner et contrôler la conformité de l'élément (marquage NF/CE, références, dimensions).
- Vérifier l'intégrité des abouts et du joint intégré : aucun choc, déchirure ni corps étranger.
- Contrôler la cunette : fil d'eau, pente et propreté conformes au plan.
- S'assurer du calage et de la planéité du support recevant l'élément.
- Baliser la zone, et l'accès en fond de fouille.
- Se référer au MODOP « Levage et élingage » pour la manutention de l'élément.

> Préparation des abouts

- Nettoyer et brosser l'about mâle et l'about femelle.
- Utiliser la graisse, huile ou produit préconisé par le fabricant.
- Appliquer le lubrifiant dédié sur la zone de contact about mâle. Ne pas graisser la partie femelle.

> Pose du regard

- Lever et présenter l'élément à l'aplomb, dans l'axe de l'emboîtement.
- Descendre lentement, plans parallèles, sans à-coup.
- Une fois l'élément stable et reposant sur l'élément inférieur, retirer les élingues.
- Poser le bastaing à plat sur le dessus de l'élément.
- Exercer une pression verticale progressive à l'aide du godet sur le bastaing pour emboîter.
- Contrôler que le joint reste en place après emboîtement : contrôle visuel intérieur et extérieur.

> Contrôle final

- Alignement cunette / regard et verticalité.

