


Initiation au modeleur Surfacique dans CATIA V5



Atelier Sketch Tracer



Generative Shape Design (GSD)



Fonctions les plus utilisées



Créer des éléments de construction directement en 3D : plans pour des esquisses, points, courbes




Générer des surfaces par extrusion, balayage, remplissage, <u>multi-section</u>




Découper les surfaces, Assembler, faire des congés sur arêtes...

La fonction assembler peut être utilisée pour créer une courbe à partir de plusieurs morceaux.


Flacon de lessive






Insertion de l'image dans l'environnement Catia

- Créer un produit nommé "Flacon"
- Lancer l'atelier Sketch Tracer
- Se placer dans la vue de face
- Créer une nouvelle esquisse immersive avec l'image "flacon.jpg"
- Changer le mode de visualisation









• Insérer une 3ème fois l'image en vue de dessous

le repère-


• Fixer l'échelle

Insérer une nouvelle pièce dans le produit: Menu « Insertion -> Nouvelle pièce »

Démarrer l'atelier GSD (Generative Shape Design)




Le flacon étant symétrique seule une moitié sera modélisée.






ATTENTION: Toutes les surfaces qui bordent le plan de symétrie doivent y arriver Perpendiculairement.

Modélisation de la surface latérale par multi-sections:






Modélisation de la surface latérale par multi-sections:




Modélisation de la surface supérieure par balayage:






Modélisation de la surface supérieure par balayage:




Découpage assemblé des deux surfaces:






Créer le congé sur arête:







Modélisation de la poignée par balayage:










13


Maquettage Numérique

Modélisation de la poignée par balayage:






Découpage assemblé des deux surfaces:






Créer le congé sur arête de 6mm:






Modélisation du fond par remplissage:

Réaliser l'esquisse ci-dessous dans le plan de symétrie




Modélisation du fond par remplissage:



Ensuite vous pouvez cacher la surface d'extrusion précédente

Assembler les deux surfaces:






Modélisation du bourrelet de 2mm (Bombage):

La fonction de bombage nécessite au préalable la définition d'une courbe limitant la zone de la surface à déformer et le centre de la déformation




- Créer un plan décalé de 35 mm par rapport au plan de symétrie
- Esquisser dans ce plan un rectangle qui sera projeté suivant une perpendiculaire sur la surface du dessus




19

Modélisation du bourrelet de 2mm (Bombage):


Créer un point, au centre du rectangle








Réaliser la symétrie de l'ensemble:




22

Assembler les deux surfaces:






Créer le goulot:




Assemblage



Créer le congé sur arête de 3mm:





Dans l'Atelier Part Design créer une surface épaisse:

