
2.9 磁弹性式检测元件


定义



- > 磁弹性式检测元件:压磁式检测元件、压磁元件
- \triangleright 基于铁磁材料的<mark>磁弹性效应</mark>:受外力作用 产生内应力 σ ,引起磁阻或磁导率的变化
- ▶ 优点:输出功率大、线性好、抗干扰能力 及过载能力强、便于制造、经济实用、恶 劣的条件下长期使用
- ▶ 缺点:测量精度不高(误差约为1%),反应速度较慢

测力 称重 温度 应力

知识要点



几个基本概念

- □磁畴:铁磁材料内部存在强大的"分子场",即使无外磁场,内部也有自发磁化的小区域
 - > 磁性取向随机,材料整体并不体现出磁性
- □磁化:外加磁场会使本来随机排列的磁畴发生转向
- □ 剩磁: 当外加磁场去除后, 材料仍会剩余一些磁场
- □ 居里温度: 当温度很高时,由于无规则热运动的增强,磁性会消失,这个临界温度叫居里温度。

磁弹性效应

磁致伸缩效应 1变, V不变 磁致伸缩系数

压磁效应

产生 σ , μ 改变 相对磁导率变化

$$\frac{\mu}{\mu} = \frac{2\lambda}{B^2} \sigma \mu$$



B


正磁致伸缩

$$F \leftarrow$$



负磁致伸缩

2、结构与工作原理





- > 承受压力较大、磁导率高、剩磁小、稳定性好
- > 目前常用的材料为硅钢片




压磁元件的工作原理

由具有正磁致伸缩特性的硅钢片粘叠而成








3、误差分析

磁弹性式检测元件具有输出功率大、线性好、寿命长、适应恶劣环境等优点,但由于铁磁材料特性受许多因素影响,使测量结果出现误差。降低这些因素的影响,是提高磁弹性式检测元件准确度的有效措施。

- > 磁场强度的影响
- > 激励频率的影响
- ➢ 激励电流的影响
- > 预加载荷的影响
- > 温度的影响
- > 其他因素

(1)磁场强度的影响

- 1 H < 716A/m;
- 2 H = 716 796 A/m;
- 3 H > 796 A/m
- > 磁场强度选择合理: 线性特征
- ▶ 磁场强度选择不当: 非线性, 引起误差。




不同磁场强度与输出特性曲线

(2)激励频率的影响


$$e = -N\frac{d\Phi}{dt}$$

激励频率越高,检测元件灵敏度越高,线性越好。



不同激励频率时的输出特性曲线


(3)激励电流的影响



激励电流与灵敏度的关系


(4)预加载荷的影响

- ➤ 额定载荷10%以下: 严重 的非线性
- ▶ 预加载荷为额定载荷的 10%~20%。



载荷下的输出特性

(5)温度的影响



磁感应强度与温度的关系 1—铁镍合金; 2—镁铜铁氧体

- ▶ 铁磁材料磁化性能随 温度变化系数
- ▶ 0.2%/℃,不是常数
- ▶ 随材料型号、磁场强度、机械负荷性能不同而波动

(6)其他因素

· 铁心材料的磁滞特性、弹性、弹性滞后、弹性后效

· 对检测元件多次重 复加载、去载;额 定载荷下老化处理

• 电源的性能参数



· 选用合理的电源 (稳频恒流)

• 环境温度的波动

• 温度补偿

思考题

- 磁致伸缩原理的应用?
- 从应用角度讨论并分析压阻式(半导体应变片)、压电式和压磁式检测元件各有什么特点