Núm. Doc:	002/2012		
Departamento:	Pin Seam Workstation	Revisão:	04(08/01/24)
Emitido:	13 de Novembro de	Anexo:	
	2012		



		_
Descrição :	Troca de cabo de acabamento - feltro com 1 emenda Autor : MLM	
Peça / Aparelho :	Feltro com emenda simples (StrataPress S)	
EPI :	Ocúlos de proteção e protetor auricular	
Ferramentas e Materiais:	Cabo de acabamento, abridor de casa, tozadeira, carda e pulsão.	Ca
	O.F. = Ordem de Fabricação; Abridor de casa = ferramenta auxiliar para retirar a manta da emenda e "2/2" = 2 loops do mesmo lado posicionados juntos no fechamento da emenda.	

	JIB'S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO		
#	Etapas do Processo	Pontos Chaves Razões	s / Motivos
1.	Troca de cabo - Acabamento Cabo de Acabamento: Base X: 1,52 mm Comentários:	 Verificar na O.F. o cabo de acabamento a ser inserido e confirmar se o produto já foi agulhado. 	
	Responsável: Dela:	produto ja ioi aguinado.	
2.	Part Autoropanhamenta Propriessor 2 **TENCE ARE CASES FRANCISATION 5 **TENCE ARE CASES FRANCISATION 6 **CONTE FACES SORTION TO ARE CASES ARE CASES FRANCISATION A **CONTE FACES SORTION TO ARE CASES ARE CASES ARE CASES A **CONTE FACES SORTION TO ARE CASES ARE CASES ARE CASES A **CONTE FACES ARE CASES ARE CASES ARE CASES A **CONTE FACES ARE CASES A	1. Iniciar o apontamento mobile do produto.	1. Apontamento da produção e rastreabilidade do processo.
3.		1. Posicionar o feltro na mesa e pregar.	1. Iniciar processo para a troca do cabo de acabamento.

Núm. Doc:002/2012Departamento:Pin Seam WorkstationRevisão:04(08/01/24)Emitido:13 de Novembro de
2012Anexo:



JIB'S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
#	Etapas do Processo	Pontos Chaves Razões	s / Motivos
4.		1. Passar o abridor de casa na emenda, com cuidado para não danificar os loops.	1. Retirar a manta da emenda.
5.		1. Passar a tosquiadeira na emenda.	1. Retirar o excesso de manta.
6.		1. Passar o aspirador na emenda.	1. Retirar o refugo das fibras.
7.		 Pregar feltro na posição de cabana. 	1. Cardar a emenda.
8.		1. Cardar nos sentidos adequados.	1. Facilitar a troca do cabo na emenda.

Núm. Doc:002/2012Departamento:Pin Seam WorkstationRevisão:04(08/01/24)Emitido:13 de Novembro de
2012Anexo:



	JIB'S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
#	Etapas do Processo		s / Motivos	
9.		1. Passar a tosquiadeira na emenda.	1. Retirar o excesso de manta.	
10.		1. Passar o aspirador na emenda.	1. Retirar o refugo das fibras.	
11.		Retirar os pregos e posicionar o produto corretamente.	1. Trocar cabo da emenda.	
12.		1. Retirar o cabo de agulhamento e inserir o cabo de acabamento simultaneamente na emenda. Nota: Utilizar silicone spray no cabo de acabamento em toda largura, para facilitar a inserção do cabo.		
13.		1. Durante a inserção do cabo, deve-se conferir a emenda.	1. NÃO pode ter loop faltando e nem "2/2".	

Núm. Doc:	002/2012		
Departamento:	Pin Seam Workstation	Revisão:	04(08/01/24)
Emitido:	13 de Novembro de	Anexo:	
	2012		



	JIB'S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
#			s / Motivos	
14.		1. Cortar e amarrar as laterais do cabo.	1. Para que na etapa de acabamento, ao encolher, o cabo não retraia para dentro da emenda.	
15.		1. Retirar pregos.	1. Produto finalizado.	
	Auditaments - chear envescio de stepa de applimentes Aceta: Aceta: Consciona comercicio mas acetaca ser cere cace si adamento sector del concrisione, a Farre da cessoda no estimado col devenicio possibilitario sestente acetaca sector del concrisione, a Farre da cessoda no estimado col devenicio possibilitario sestente acetaca sector del concrisione del cessoda no estimado del concrisione del cessoda concreta del concreta concreta del concre	1.Anotar na folha de PSF e acabamento a data de inserção do cabo de acabamento.	produção.	
16.	A TROCA DE CADO ACADAMENTO A	2. Finalizar o apontamento mobile do produto.	2. Apontamento da produção e rastreabilidade do processo.	

Emitido por:	Aprovado por:
Pedro Henrique Olimpio	Maria Luiza Lima