FACTURE

DATE	No DE FACTURE
2026-01-26	F 11031

Mécanique SDR Inc.

900, rue des Calfats
Lévis (QC)
G6V 9E6
Téléphone : (418) 929-1357
Courriel : justinturcottel@outlook.com

FACTURÉ À 143*

PEPSICO CANADA (FRITO LAY'S)
8450 BLVD GUILLAUME COUTURE
LÉVIS QUÉBEC G6V7L7
A/S :
sarahlyse.adam@pepsico.com ; francoisalexandre.jean@pepsico.com ; FLCInvoiceSubmission@pepsico.com ; Olivier.Legare@pepsico.com
Tél. : Fax :
No tx féd. : No tx prov. :

No Unité	Marque / Modèle	Plaque / Année	Odo Km/Mi	No Bon de Travail
D13029	HYUNDAI /	RE3978Y / 2013		11347
No Unité client	**NIV**	**No commande**	**Odo Hrs**	**Date des travaux**
	3H3V533C1ET111006	M413444943		2026-01-26

T	Numéro	Description	Qté	Pièce	Temps	Total	F
INSPECTION							
		INSPECTION PRE-SAAQ					
		- LUMIÈRE CLIGNOTANTE DROIT DÉFECTUEUSE					
		- BOOSTER 1 ER ESSIEU DROIT ENDOMMAGÉ (RESSORT CASSÉ)					
		- AJUSTEMENT DU BEARING 3 IEME ESSIEU GAUCHE NON CONFORME					
		- GOUJON DE LEVIER D'AJUSTEMENT GRIPPÉ					
		- PARE-POUSSIÈRE 1 IEME ESSIEU GAUCHE ET DROIT ENDOMMAGÉ / MANQUANT					
		- POIGNEE DE DOLLEY ENDOMMAGÉE					
		- PARE-POUSSIÈRE 2 IEME ESSIEU GAUCHE ET DROIT ENDOMMAGÉ / MANQUANT					
		- SYSTÈME DE FREINAGE 2 IEME ESSIEU DROIT FREIN ET COMPOSANTE DE FREINAGE					
		- PARE-POUSSIÈRE 3 IEME ESSIEU GAUCHE ET DROIT ENDOMMAGÉ / MANQUANT					
		- BOYAU 2 IEME EN CONTACT AVEC L'ESSIEU FROTTE (A FIXER)					
		- ECHELLE ARRIERE ENDOMMAGÉ					
		- DÉFLECTEUR D'AIR ENDOMMAGÉ COTE GAUCHE(TIGE DE SUPPORT CASSÉ)					
		- SYSTÈME DE FREINAGE 3 IEME ESSIEU GAUCHE FREIN ET COMPOSANTE DE FREINAGE					
		- SYSTÈME DE FREINAGE 3 IEME ESSIEU DROIT FREIN ET COMPOSANTE DE FREINAGE					
		- BOUCHON DE BOOSTER MANQUANT ET À REMETTE EN PLACE					
		- PROBLÈME ABS, LUMIÈRE RESTE ALLUMÉ (DIAGNOSTIC À FAIRE)					
		- AMORTISSEURS CONTAMINÉS					
		Main-d'oeuvre	1,50		84,95 $	127,43 $	O
		Sous-total		**0,00 $**	**127,43 $**	**127,43 $**	
CARROSSERIE							
		- DÉFLECTEUR D'AIR ENDOMMAGÉ COTE GAUCHE(TIGE DE SUPPORT CASSÉ)					
		ENLEVER RESTE DE TIGE DE SUPPORT CASSÉ, FABRIQUER NOUVELLE					
		TIGE DE SUPPORT DE DÉFLECTEUR D'AIR, INSTALLER NOUVELLE TIGE					
		REFIXÉ CORRECTEMENT LES AUTRES TIGES					
	B8G1/4X11/2	BOULON NC GR.8 1/4" X 1-;1/2"	3,00	0,27 $		0,82 $	O
	FW1/4	RONDELLE PLAQUE GR.8 1/4	6,00	0,21 $		1,25 $	O
	LNG1/4	ECROU A BLOCAGE NYLON NC;1/4"	3,00	0,20 $		0,59 $	O
	B8G5/16X11/2	BOULON NC GR.8 5/16" X 1;-1/2"	17,00	0,78 $		13,26 $	O
	FW5/16	RONDELLE PLAQUE GR.8 5/16	34,00	0,25 $		8,40 $	O
	LNG5/16	ECROU A BLOCAGE NYLON NC 5/16"	17,00	0,26 $		4,42 $	O
	ROD12	ROD D'ACIER 1/2" (VD PIED)	3,00	3,32 $		9,95 $	O
		Main-d'oeuvre	1,80		84,95 $	152,91 $	O
		Sous-total		**38,69 $**	**152,91 $**	**191,60 $**	

FACTURE

DATE	No DE FACTURE
2026-01-26	F 11031

Mécanique SDR

Mécanique SDR Inc.

900, rue des Calfats
Lévis (QC)
G6V 9E6
Téléphone : (418) 929-1357
Courriel : justinturcottel@outlook.com

FACTURÉ À 143*

PEPSICO CANADA (FRITO LAY'S)
8450 BLVD GUILLAUME COUTURE
LÉVIS QUÉBEC G6V7L7
A/S :
sarahlyse.adam@pepsico.com ; francoisalexandre.jean@pepsico.com ; FLCInvoiceSubmission@pepsico.com ; Olivier.Legare@pepsico.com
Tél. : Fax :
No tx féd. : No tx prov. :

No Unité	Marque / Modèle	Plaque / Année	Odo Km/Mi	No Bon de Travail
D13029	HYUNDAI /	RE3978Y / 2013		11347
No Unité client	**NIV**	**No commande**	**Odo Hrs**	**Date des travaux**
	3H3V533C1ET111006	M413444943		2026-01-26

T	Numéro	Description	Qté	Pièce	Temps	Total	F
SYSTEME DE FREINAGE							
		- BOOSTER 1 ER ESSIEU DROIT ENDOMMAGÉ (RESSORT CASSÉ)					
		ENLEVER BOYAU D'ALIMENTATION D'AIR, DÉMONTER BOOSTER					
		PRENDRE MESURE, INSTALLER BOOSTER NEUF, VÉRIFIER FONCTIONNEMENT OK					
	3030STD	CHAMBRE AIR 30/30 (BOOSTER) STANDARD STROKE	1,00	84,50 $		84,50 $	O
	YA6250R	LIEN EN U AUTOMATIQUE 5/8-1/2 STROKE STANDARD	1,00	26,75 $		26,75 $	O
	33806A	BAGUE RACCORD BOYAU;A AIR 3/8" HAB (BOOSTER)	1,00	2,59 $		2,59 $	O
	3350X6	ADAPTATEUR COUDE 45DEG;M/F-NPT 3/8"	2,00	5,12 $		10,24 $	O
	33808BY26	RACCORD BOYAU A AIR 1/2";3/8 M-NPT (BOOSTER)	2,00	11,69 $		23,37 $	O
	OXY	OXYCOUPAGE (SERVICE TORCHE)	1,00	10,00 $		10,00 $	O
		- GOUJON DE LEVIER D'AJUSTEMENT GRIPPÉ					
		CHAUFFER GOUJON, LUBRIFIER GOUJON, FAIRE FONCTIONNER					
		À PLUSIEURS REPRISES, VÉRIFIER FONCTIONNEMENT OK					
	R810005	ENSEMBLE GOUJON R801730 / R801732(1-1/2)	4,00	16,74 $		66,98 $	O
	SPR893-3300	LUBRIFIANT PÉNÉTRANT CONTRE LA ROUILLE ET LA CORROSION	1,00	5,92 $		5,92 $	O
	OXY	OXYCOUPAGE (SERVICE TORCHE)	1,00	10,00 $		10,00 $	O
		- SYSTÈME DE FREINAGE 2 IEME ESSIEU DROIT FREIN ET COMPOSANTE DE FREINAGE					
		DÉMONTER ROUE, ENLEVER HUB, NETTOYER, ENLEVER CAME, SLACK ADJUSTER,					
		INSTALLER NOUVELLE BUSHING, CAME DE FREIN, SEAL DE ROUE, DRUM, FREIN,					
		INSTALLER ROUE, AJUSTER NIVEAU D'HUILE, TORQUER ROUE					
	BK73351	FREINS MERITOR 16-1/2X7 Q+ PREMIUM 23 000LBS	1,00	89,83 $		89,83 $	O
	D165X7050	TAMBOUR 16-1/2X7 UNIMONT(CAMION/REMORQUE)	1,00	168,94 $		168,94 $	O
	C4635R	CAME 1-1/2-28X11-1/16 DR INTRAAX Q+	1,00	61,40 $		61,40 $	O
	S28890	CAME TUBE INTRAAX;8-3/8 X 2-1/8 FREIN 16.5	1,00	58,79 $		58,79 $	O
	BC313	BRAKE CLEANER (HEXANE)	1,00	5,85 $		5,85 $	O
	OXY	OXYCOUPAGE (SERVICE TORCHE)	1,00	10,00 $		10,00 $	O
	5903	PROTECTEUR DE ROUE 10 TROUS 11.25" CC (WHEEL SAVER)	2,00	10,61 $		21,22 $	O
		- BOYAU 2 IEME EN CONTACT AVEC L'ESSIEU FROTTE (A FIXER)					
		REPLACER ET REFIXER LE BOYAU					
	762886	SERRE-CABLE 3/16 X 7.5" NOIR 50LBS (VD UNITÉ)	3,00	0,52 $		1,56 $	O
		- SYSTÈME DE FREINAGE 3 IEME ESSIEU GAUCHE FREIN ET COMPOSANTE DE FREINAGE					
		DÉMONTER ROUE, ENLEVER HUB, NETTOYER, ENLEVER CAME, SLACK ADJUSTER,					
		INSTALLER NOUVELLE BUSHING, CAME DE FREIN, DRUM, FREIN,					
		INSTALLER ROUE, AJUSTER NIVEAU D'HUILE, TORQUER ROUE					
	BK73351	FREINS MERITOR 16-1/2X7 Q+ PREMIUM 23 000LBS	1,00	89,83 $		89,83 $	O
	D165X7050	TAMBOUR 16-1/2X7 UNIMONT(CAMION/REMORQUE)	1,00	168,94 $		168,94 $	O
		Sous-total		**916,71 $**	**0,00 $**	**916,71 $**	

FACTURE

DATE	No DE FACTURE
2026-01-26	F 11031

Mécanique SDR

Mécanique SDR Inc.

900, rue des Calfats
Lévis (QC)
G6V 9E6
Téléphone : (418) 929-1357
Courriel : justinturcottel@outlook.com

FACTURÉ À 143*

PEPSICO CANADA (FRITO LAY'S)
8450 BLVD GUILLAUME COUTURE
LÉVIS QUÉBEC G6V7L7
A/S :
sarahlyse.adam@pepsico.com ; francoisalexandre.jean@pepsico.com ; FLCInvoiceSubmission@pepsico.com ; Olivier.Legare@pepsico.com
Tél. : Fax :
No tx féd. : No tx prov. :

No Unité	Marque / Modèle	Plaque / Année	Odo Km/Mi	No Bon de Travail
D13029	HYUNDAI /	RE3978Y / 2013		11347
No Unité client	**NIV**	**No commande**	**Odo Hrs**	**Date des travaux**
	3H3V533C1ET111006	M413444943		2026-01-26

T	Numéro	Description	Qté	Pièce	Temps	Total	F
	C4635L	CAME 1-1/2-28X11-1/16 GA INTRAAX Q+	1,00	61,40 $		61,40 $	O
	S28890	CAME TUBE INTRAAX;8-3/8 X 2-1/8 FREIN 16.5	1,00	58,79 $		58,79 $	O
	BC313	BRAKE CLEANER (HEXANE)	1,00	5,85 $		5,85 $	O
	5903	PROTECTEUR DE ROUE 10 TROUS 11.25" CC (WHEEL SAVER)	2,00	10,61 $		21,22 $	O
		- SYSTÈME DE FREINAGE 3 IEME ESSIEU DROIT FREIN ET COMPOSANTE DE FREINAGE					
		DÉMONTER ROUE, ENLEVER HUB, NETTOYER, ENLEVER CAME, SLACK ADJUSTER,					
		INSTALLER NOUVELLE BUSHING, CAME DE FREIN, DRUM, FREIN,					
		INSTALLER ROUE, AJUSTER NIVEAU D'HUILE, TORQUER ROUE					
	BK73351	FREINS MERITOR 16-1/2X7 Q+ PREMIUM 23 000LBS	1,00	89,83 $		89,83 $	O
	D165X7050	TAMBOUR 16-1/2X7 UNIMONT(CAMION/REMORQUE)	1,00	168,94 $		168,94 $	O
	C4635R	CAME 1-1/2-28X11-1/16 DR INTRAAX Q+	1,00	61,40 $		61,40 $	O
	S28890	CAME TUBE INTRAAX;8-3/8 X 2-1/8 FREIN 16.5	1,00	58,79 $		58,79 $	O
	BC313	TRJ01	1,00	5,85 $		5,85 $	O
	OXY	OXYCOUPAGE (SERVICE TORCHE)	1,00	10,00 $		10,00 $	O
	5903	PROTECTEUR DE ROUE 10 TROUS 11.25" CC (WHEEL SAVER)	2,00	10,61 $		21,22 $	O
		- BOUCHON DE BOOSTER MANQUANT ET À REMETTE EN PLACE					
		REMETTRE EN PLACE LES BOUCHONS DE BOOSTER ET INSTALLER BOUCHON MANQUANT					
	BB034202	BOUCHON BOOSTER BLEU BENDIX	2,00	6,23 $		12,45 $	O
		Main-d'oeuvre	5,00		84,95 $	424,75 $	O
		Main-d'oeuvre	6,38		84,95 $	541,98 $	O
		Main-d'oeuvre	0,79		84,95 $	67,11 $	O
		Sous-total		**575,74 $**	**1033,84 $**	**1609,58 $**	
SUSPENSION							
		- AMORTISSEURS CONTAMINÉS					
		- NETTOYER ET BROSSER LES 6 AMORTISSEURS, REPEINDRE					
	BC313	BRAKE CLEANER (HEXANE)	1,00	5,85 $		5,85 $	O
	PN-15092-24	PEINTURE NOIR LUSTRE (INDUSTRIEL)	1,00	25,94 $		25,94 $	O
		Main-d'oeuvre	1,06		84,95 $	90,05 $	O
		Sous-total		**31,79 $**	**90,05 $**	**121,84 $**	
PNEUS - ROUES							
		- AJUSTEMENT DU BEARING 3 IEME ESSIEU GAUCHE NON CONFORME					
		ENLEVER HUB CAP, NETTOYÉ, EFFECTUER L'AJUSTEMENT DU BEARING DE ROUE					
		SELON LES NORMES DU MANUFACTURIER, REMETTRE HUB CAP EN PLACE					
		AJUSTER LE NIVEAU D'HUILE					
	330-3118	JOINT POUR CAPUCHON;6 TROUS 6-3/4" C/C	1,00	4,47 $		4,47 $	O
	RS30876	JOINT INSTANTANE RIGHT STUFF	1,00	4,29 $		4,29 $	O
	HCBK	ENS. DE BOULON POUR HUB CAP	1,00	3,25 $		3,25 $	O
	75W90	HUILE ENGRENAGE HDH 75W90 SYNTHETIQUE (VD LITRE)	0,50	17,98 $		8,99 $	O
		Sous-total		**21,00 $**	**0,00 $**	**21,00 $**	

FACTURE

DATE	No DE FACTURE
2026-01-26	F 11031

Mécanique SDR

Mécanique SDR Inc.

900, rue des Calfats
Lévis (QC)
G6V 9E6
Téléphone : (418) 929-1357
Courriel : justinturcottel@outlook.com

FACTURÉ À 143*

PEPSICO CANADA (FRITO LAY'S)
8450 BLVD GUILLAUME COUTURE
LÉVIS QUÉBEC G6V7L7
A/S :
sarahlyse.adam@pepsico.com ; francoisalexandre.jean@pepsico.com ; FLCInvoiceSubmission@pepsico.com ; Olivier.Legare@pepsico.com
Tél. : Fax :
No tx féd. : No tx prov. :

No Unité	Marque / Modèle	Plaque / Année	Odo Km/Mi	No Bon de Travail
D13029	HYUNDAI /	RE3978Y / 2013		11347
No Unité client	**NIV**	**No commande**	**Odo Hrs**	**Date des travaux**
	3H3V533C1ET111006	M413444943		2026-01-26

T	Numéro	Description	Qté	Pièce	Temps	Total	F
		- PARE-POUSSIÈRE 1 IEME ESSIEU GAUCHE ET DROIT ENDOMMAGÉ / MANQUANT					
		NETTOYÉ ET INSTALLER NOUVEAU PARE-POUSSIÈRE					
	S285001657	PARE POUSSIERE + COLLET INTRAAX 16-1/2 ESSIEU 5-3/4"	2,00	60,55 $		121,11 $	O
		- PARE-POUSSIÈRE 2 IEME ESSIEU GAUCHE ET DROIT ENDOMMAGÉ / MANQUANT					
		NETTOYÉ ET INSTALLER NOUVEAU PARE-POUSSIÈRE					
	S285001657	PARE POUSSIERE + COLLET INTRAAX 16-1/2 ESSIEU 5-3/4"	2,00	60,55 $		121,11 $	O
		- PARE-POUSSIÈRE 3 IEME ESSIEU GAUCHE ET DROIT ENDOMMAGÉ / MANQUANT					
		NETTOYÉ ET INSTALLER NOUVEAU PARE-POUSSIÈRE, REFIXER FILS ABS					
	S285001657	PARE POUSSIERE + COLLET INTRAAX 16-1/2 ESSIEU 5-3/4"	2,00	60,55 $		121,11 $	O
	762886	SERRE-CABLE 3/16 X 7.5" NOIR 50LBS (VD UNITÉ)	4,00	0,52 $		2,08 $	O
		Main-d'oeuvre	1,34		84,95 $	113,83 $	O
		Main-d'oeuvre	1,44		84,95 $	122,33 $	O
		Main-d'oeuvre	0,20		84,95 $	16,99 $	O
		Sous-total		**365,41 $**	**253,15 $**	**618,56 $**	
SYSTEME D'ECLAIRAGE							
		- LUMIÈRE CLIGNOTANTE DROIT DÉFECTUEUSE					
		VÉRIFIER CONNEXION, VÉRIFIER FILAGE, REBRANCHER FILAGE					
		VÉRIFIER FONCTIONNEMENT OK					
		Main-d'oeuvre	0,19		84,95 $	16,14 $	O
		Sous-total		**0,00 $**	**16,14 $**	**16,14 $**	
ACCESSOIRES							
		- ECHELLE ARRIERE ENDOMMAGÉ					
		RETIRER L'ANCIENNE ECHELLE. REMPLACÉ PAR UNE NOUVELLE ÉCHELLE SECONDE MAIN AVEC					
		UN NOUVEL ENSEMBLE DE BOULON. NETTOYER ET PREPARER LA SURFACE, PEINDRE L'ÉCHELLE					
	DIVERS	: ECHELLE D'EMBARQUEMENT ARRIÈRE USE	1,00	250,00 $		250,00 $	O
	B8G7/16X2	BOULON UNC GRADE 8 7/16 X 2	4,00	1,04 $		4,16 $	O
	FW7/16	RONDELLE PLAQUE GR8 7/16	8,00	0,43 $		3,43 $	O
	LNG7/16	ECROU BLOQUANT NYLON 7/16 UNC	4,00	0,73 $		2,91 $	O
	PN-15092-24	PEINTURE NOIR LUSTRE (INDUSTRIEL)	1,00	25,94 $		25,94 $	O
		Main-d'oeuvre	3,55		84,95 $	301,57 $	O
		Sous-total		**286,44 $**	**301,57 $**	**588,01 $**	
APPAREIL DE LEVAGE							
		- POIGNEE DE DOLLEY ENDOMMAGÉE					
		DEMONTER POIGNÉE ENDOMMAGÉE, INSTALLÉ NOUVELLE POIGNÉE					
	XAV900	POIGNEE DE BEQUILLE COURTE 9" (DOLLEY)	1,00	28,77 $		28,77 $	O
	LNG3/8	ECROU A BLOCAGE NYLON NC 3/8"	1,00	0,35 $		0,35 $	O
	FW3/8	RONDELLE PLAQUEE GRADE 8 3/8"	2,00	0,26 $		0,52 $	O
		Sous-total		**29,64 $**	**0,00 $**	**29,64 $**	

FACTURE

DATE	No DE FACTURE
2026-01-26	F 11031

Mécanique SDR

Mécanique SDR Inc.

900, rue des Calfats
Lévis (QC)
G6V 9E6
Téléphone : (418) 929-1357
Courriel : justinturcottel@outlook.com

FACTURÉ À 143*

PEPSICO CANADA (FRITO LAY'S)
8450 BLVD GUILLAUME COUTURE
LÉVIS QUÉBEC G6V7L7
A/S :
sarahlyse.adam@pepsico.com ; francoisalexandre.jean@pepsico.com ; FLCInvoiceSubmission@pepsico.com ; Olivier.Legare@pepsico.com
Tél. : Fax :
No tx féd. : No tx prov. :

No Unité	Marque / Modèle	Plaque / Année	Odo Km/Mi	No Bon de Travail
D13029	HYUNDAI /	RE3978Y / 2013		11347
No Unité client	**NIV**	**No commande**	**Odo Hrs**	**Date des travaux**
	3H3V533C1ET111006	M413444943		2026-01-26

T	Numéro	Description	Qté	Pièce	Temps	Total	F
	B8G3/8X21/2	BOULON NC GR.8 3/8" X 2- 1/2"	1,00	0,92 $		0,92 $	O
		Main-d'oeuvre	0,47		84,95 $	39,93 $	O
		Sous-total		**0,92 $**	**39,93 $**	**40,85 $**	
ABS							
		- PROBLÈME ABS, LUMIÈRE RESTE ALLUMÉ (DIAGNOSTIC À FAIRE)					
		VÉRIFIER CONNEXION OK, VÉRIFIER VOLTAGE OK, SORTIR CODE, 3IEME ESSIEUX GAUCHE					
		DEFECTUEUX, DEMONTER ROUE, SUITE AU DEMONTAGE SUPPORT DE CAPTEUR CASSÉ,					
		CAPTEUR ENDOMMAGÉ, CHANGER LE CAPTEUR AVEC UN NOUVEAU SUPPORT A					
		CAPTEUR, EFFECTUER TEST OK, RÉINITIALISER LE SYSTÈME ABS LUMIÈRE					
		REMETTRE ROUE AVEC UN NOUVEL ENSEMBLE DE RESSORT DE FREINS.					
		TORQUER ROUE A 500LBS-PI / A RETORQUER DANS 100KM					
	R955335	CAPTEUR ABS 90DEG DIN AVEC CABLE 16"	1,00	102,96 $		102,96 $	O
	R955459	ATTACHE UNIVERSELLE POUR CAPTEUR ABS	1,00	11,61 $		11,61 $	O
	577A99101	BLOC DE SOUTIEN POUR CAPTEUR ABS	1,00	25,91 $		25,91 $	O
	HK341	ENSEMBLE DE RESSORT DE FREIN DE REM.E 16-1/2"	1,00	19,44 $		19,44 $	O
	5903	PROTECTEUR DE ROUE 10 TROUS 11.25" CC (WHEEL SAVER)	2,00	10,61 $		21,22 $	O
		Main-d'oeuvre	0,37		84,95 $	31,43 $	O
		Main-d'oeuvre	4,33		84,95 $	367,83 $	O
		Sous-total		**181,14 $**	**399,26 $**	**580,40 $**	
GRAISSAGE COMPLET DE L'UNITÉ							
		- GRAISSAGE COMPLET DE L'UNITÉ / AJUSTER LES FREINS					
	GRAISSE	GRAISSE LUBEX-EP SERVICE INTENSE	1,00	11,54 $		11,54 $	O
		Main-d'oeuvre	0,65		84,95 $	55,22 $	O
		Sous-total		**11,54 $**	**55,22 $**	**66,76 $**	
AUTRES ENTRETIENS DU VÉHICULE							
	SAAQ	INSPECTION SAAQ (VIGNETTE INCLUS)	1,00	220,00 $		220,00 $	O
		Sous-total		**220,00 $**	**0,00 $**	**220,00 $**	
TRANSPORT D'UNITÉ							
	TRJ01	DÉPLACEMENT D'UNITÉ ALLER-RETOUR SAAQ	2,00	125,00 $		250,00 $	O
		Sous-total		**250,00 $**	**0,00 $**	**250,00 $**	
		Sous-total		**0,00 $**	**0,00 $**	**0,00 $**	

FACTURE

DATE	No DE FACTURE
2026-01-26	F 11031

Mécanique SDR

Mécanique SDR Inc.

900, rue des Calfats
Lévis (QC)
G6V 9E6
Téléphone : (418) 929-1357
Courriel : justinturcottel@outlook.com

FACTURÉ À 143*

PEPSICO CANADA (FRITO LAY'S)
8450 BLVD GUILLAUME COUTURE
LÉVIS QUÉBEC G6V7L7
A/S :
sarahlyse.adam@pepsico.com ; francoisalexandre.jean@pepsico.com ; FLCInvoiceSubmission@pepsico.com ; Olivier.Legare@pepsico.com
Tél. : Fax :
No tx féd. : No tx prov. :

No Unité	Marque / Modèle	Plaque / Année	Odo Km/Mi	No Bon de Travail
D13029	HYUNDAI /	RE3978Y / 2013		11347
No Unité client	**NIV**	**No commande**	**Odo Hrs**	**Date des travaux**
	3H3V533C1ET111006	M413444943		2026-01-26

T	Numéro	Description	Qté	Pièce	Temps	Total	F
		Sous-total		**0,00 $**	**0,00 $**	**0,00 $**	

Remarque		
Merci de nous faire confiance !!	**Total pièce**	2929,02 $
	Total temps	2469,50 $
	Taxe fédérale	269,93 $
	Taxe provincial	538,50 $
	Total à payer	6206,95 $
	Total payé	0,00 $

Signature _____ Date _____

No taxe fédérale 711353326RT0001
No taxe provinciale 1224769080TQ0001

From: admin@mecaniquesdr.com
Sent: Thu, 5 Feb 2026 10:08:45 -0500
To: sarahlyse.adam@pepsico.com, francoisalexandre.jean@pepsico.com, FLCInvoiceSubmission@pepsico.com, Olivier.Legare@pepsico.com
Subject: Facture NºF11031

WARNING: Email originated outside of PepsiCo.

Cher client,

Voici votre/vos facture(s).

S.V.P. ne répondez pas à ce courriel.

Pour toutes questions, communiquez avec nous:

ADRESSE COURRIEL DE
RÉPONSE