FICHE METHODE: LES INCERTITUDES DE MESURE



1. Ecrire le résultat d'une mesure :

L'étude des incertitudes d'une mesure permettent d'évaluer la qualité de la mesure. Une mesure ne peut jamais conduire à une valeur vraie, rigoureusement certaine, mais seulement à des valeurs approchées. On parle de variabilité d'une mesure. Pour évaluer la variabilité d'une mesure, on utilise une grandeur appelée incertitude-type. Elle quantifie le doute qu'il existe entre le résultat de cette mesure et la valeur vraie.

L'incertitude type définit un intervalle dans lequel la valeur « vraie » se trouve probablement. Elle est généralement noté u et elle est arrondie par excès en conservant généralement 1 chiffre significatif. Le résultat de la mesure est alors arrondi à la même décimale. On note le résultat de la mesure sous la forme : $x = x_{mes} \pm u(x_{mes})$

L'incertitude fournit un intervalle de valeurs [x - u(x); x + u(x)] dans lequel la valeur vraie (mesure exacte, jamais accessible) se trouve avec une forte probabilité.


2. Valeur mesurée et valeur de référence :

Lorsque l'on dispose du résultat x_{mes} d'une mesure et de son incertitude-type $u(x_{mes})$, il est possible de comparer le résultat à la valeur de référence x_{ref} . Cette valeur peut être par exemple prévue théoriquement, indiquée par le fabriquant ou extraite de travaux scientifiques. Pour qu'une mesure expérimentale soit compatible à une valeur de référence il faut que celle-ci se situe dans l'intervalle de confiance à 95% c'est-à-dire :

$$\begin{aligned} x_{mes} - 2u(x_{mes}) &\leq x_{ref} \leq x_{mes} + 2u(x_{mes}) \\ \Leftrightarrow -2u(x_{mes}) &\leq x_{ref} - x_{mes} \leq 2u(x_{mes}) \\ \Leftrightarrow &|x_{ref} - x_{mes}| \leq 2u(x_{mes}) \\ \Leftrightarrow &\frac{|x_{ref} - x_{mes}|}{u(x_{mes})} \leq 2 \end{aligned}$$


En pratique on calcule $\frac{|x_{mes}-x_{ref}|}{u(x_{mes})}$ si cette valeur est inférieure ou égale à 2 on pourra dire que la valeur mesurée et la valeur de référence sont compatibles avec un niveau de confiance de 95 %. Sinon, il faudra donner une explication.

3. Deux types d'incertitudes :



a. Incertitude de type A:

Lorsque l'on réalise plusieurs mesures d'une même grandeur, il est possible dans calculer la meilleure estimation du résultat ainsi que la valeur de l'incertitude type associée.



b. Incertitude de type B:

Dans le cas d'une mesure unique, de nombreuses sources d'erreurs peuvent être cumulées notamment des erreurs dues à l'expérimentateur, à l'appareil de mesure ou encore aux conditions expérimentales.

Quelques exemples:

| Cas | Incertitude-type | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| Lecture simple sur un appareil numérique sans notice (voltmètre, balance, etc) Ou lecture simple sur un outil de mesure analogique (thermomètre analogique, éprouvette graduée, etc) | $u=\frac{g}{\sqrt{12}}$ g étant l'écart entre 2 valeurs affichées sur l'appareil résolution Si la lecture sur l'appareil de mesure n'est pas stable il vous faudra évaluer approximativement l'incertitude. | | | | |
| Lecture double sur une échelle graduée (burette, règle, oscilloscope, etc) | $u=rac{g}{\sqrt{6}}$ g étant l'écart entre 2 graduations | | | | |
| Indication de type ± t donnée par le constructeur (verrerie) | $u=rac{t}{\sqrt{3}}$ t étant la tolérance donnée par le constructeur | | | | |
| Erreur de mise en œuvre expérimentale | A évaluer de façon cohérente | | | | |
| Ces incertitudes-types peuvent s' | ajouter selon : $u(x)^2 = u(x_1)^2 + u(x_2)^2$ | | | | |

4. Les incertitudes composées :

Lorsqu' une grandeur est déterminée par un calcul à partir d'autres grandeurs mesurées; son incertitude-type se calcule comme :

| La grandeur X se calcule | Calcul de l'incertitude-type | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|--|
| $X = A \pm B$ | $u(X)^2 = u(A)^2 + u(B)^2$ | | | | |
| $X = \frac{A \times B}{C}$ | $\left(\frac{u(X)}{X}\right)^2 = \left(\frac{u(A)}{A}\right)^2 + \left(\frac{u(B)}{B}\right)^2 + \left(\frac{u(C)}{C}\right)^2$ | | | | |

Applications:



A) Un élève lit une valeur de tension électrique de 9,00 V sur un voltmètre numérique.

- 1. Calculez l'incertitude de lecture $u(U_R)$
- 2. Ecrire le résultat sous la forme $U = U_{mesuré} \pm u(U_B)$
- B) 10 binômes effectuent cette mesure avec les mêmes voltmètres.

| U (en V) | 9,41 | 9,12 | 8,59 | 8,98 | 9,68 | 8,56 | 8,69 | 9,12 | 8,12 | 9,36 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| UA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

A l'aide de la calculatrice, déterminer l'incertitude de type A en jeu puis écrire le résultat de mesure sous la forme $U = \bar{u} \pm u(U_A)$

C) Sachant que l'incertitude type ici provient à la fois de la lecture sur le voltmètre et la répétition des mesures, la véritable incertitude dépend des 2 précédentes : $u(U) = \sqrt{u(U_A)^2 + u(U_B)^2}$

Calculez u(U) et écrire sous sa forme finale le résultat de la mesure.