

- 1、铁素体: 碳在  $\alpha$  -Fe中形成的间隙固溶体称为铁素体,用符号F或  $\alpha$  表示。碳在  $\alpha$  -Fe中的溶解度很低,因此,铁素体的机械性能与纯铁相近,其强度、硬度较低,但具有良好的塑性、韧性。
- 2、奥氏体: 碳在 γ-Fe中形成的间隙固溶体称为奥氏体,用符号A或 γ表示。
- 3、渗碳体:渗碳体是一种具有复杂晶体结构的间隙化合物,它的分子式为 $Fe_3C$ ,渗碳体既是组元,又是基本相。
- 4、珠光体:用符号P表示,它是铁素体与渗碳体薄层片相间的机械机械混合物。
- 5、莱氏体:用符号Ld表示,奥氏体和渗碳体所组成的共晶体。

## 特性点符号 温度/℃ 含义 ωc (%) 熔点: 纯铁的熔点 Α 1538 0 C 4.3 共晶点: 发生共晶转变L4.3→Ld(A2.11%+Fe3C共晶) 1148 熔点:渗碳体的熔点 D 1227 6.69 Ε 1148 2.11 碳在 y-Fe中的最大溶解度点 G 912 同素异构转变点 0 S 共析点: 发生共析转变A0.77%→p(F0.0218%+Fe3C共析) 727 0.77 P 727 0.0218 碳在 α-Fe中的最大溶解度点 0.0008 室温下碳在 α-Fe中的最大溶解度 0 室温