CloudEngine 数据中心交换机

M-LAG 常见故障处理方法

文档版本 01

发布日期 2021-08-25





版权所有 © 华为技术有限公司 2021。 保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWE和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产品、服务或 特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,华为公司对本文档内容不做任何明示或默示的声 明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司

地址: 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编: 518129

网址: https://e.huawei.com


目录

1 M-LAG 故障定位流程	1
1.1 检查 DFS 配对是否成功	2
1.2 检查 peer-link 口的状态	3
1.3 检查 M-LAG 口配对是否成功	
1.4 检查 M-LAG 相关资源	4
2 M-LAG 典型故障案例	5
2.1 M-LAG 口状态为 active-inactive	5
2.2 M-LAG 心跳状态是 Lost,业务转发正常	8
2.3 M-LAG 一台成员设备可以 ping 通对端设备,另一台 ping 不通	<u>9</u>
2.4 M-LAG 上行链路故障,导致业务受损	10
2.5 M-LAG 成员设备间报文转发失败	11
3 FAQ	. 13

M-LAG 故障定位流程

M-LAG建立失败或流量转发异常时,基本的定位思路如下图所示。

图 1-1 M-LAG 故障基本定位思路示意图



- 1.1 检查DFS配对是否成功
- 1.2 检查peer-link口的状态

1.3 检查M-LAG口配对是否成功

1.4 检查M-LAG相关资源

1.1 检查 DFS 配对是否成功

用户可以使用命令行display dfs-group 1 m-lag查看DFS配对状态。

```
<HUAWEI> display dfs-group 1 m-lag
                        //标识为本地节点。
         : Local node
                              //心跳状态。OK:表示正常在线状态。Lost:表示离线状态。
Heart beat state : OK
Node 1 *
Dfs-Group ID : 1
                  //DFS Group的优先级。
//DFS Group细球
                             //DFS Group的编号。
        : 150
Priority
Address
          : ip address 192.168.61.1 //DFS Group绑定的IP地址或nickname值。
          : Master //设备的主告状态。Master: 主用状态。Backup: 备用状态。
State
Causation : -
                            //失败原因。
System ID : 0025-9e95-7c31 //系统MAC地址。
SysName : CF6881-9130 //设备名称。
         : 0025-9e95-765.
: CE6881-9130 //设备名标。
: V200R021C00 //设备当前的版本。
SysName
                                //设备当前的版本。
Version
Device Type : CE6881
Node 2
Dfs-Group ID : 1
Priority : 120
          : ip address 192.168.61.2
Address
State
          : Backup
Causation : -
System ID : 0025-9e95-7c11
SysName
            : CE6881-9130
          : V200R021C00
Version
Device Type : CE6881
```

Causation字段可以查看到DFS配对失败的原因,"-"表示DFS配对成功,配对失败的具体原因参见下表。

表 1-1 Causation 字段具体内容解释

Causation字段	失败原因	解决办法
NOPEERLINK	表示没有配置peer- link。	检查peer-link配置,需要在两端设备上 创建一个新的Eth-Trunk口并配置 peer- link 命令行。请参考 <mark>配置peer-link</mark> 。
NOADDRESS	表示没有绑定地址或 绑定的IP地址不能互 通。	检查DFS-Group视图下的配置,需要在两端设备的DFS-Group试图下配置source ip命令行,请参考配置DFSGroup。
SAMEMAC	表示本端和对端设备 的系统MAC地址相 同。	检查系统MAC地址,需要使用 set system mac-address 修改系统MAC, 将本端和对端MAC地址配置不同。
TYPEMISMATCH	表示绑定到DFS- Group的源地址不 同。	检查DFS-Group视图下的配置,将DFS-Group视图下的IP地址及类型配置相同。DFS-Group视图下支持五种类型的源IP地址: IPv4/IPv4 VPN/IPv6/IPv6VPN/Nickname(TRILL相关)。

Causation字段	失败原因	解决办法
TIMEOUT	表示接收协议报文超时,即没有收到协议报文。可能因为链路拥塞、CPU使用率高导致协议报文丢弃等。	请联系华为工程师协助定位。
PEERLINKDOW N	表示peer-link链路状 态为DOWN。	检查两端M-LAG设备的peer-link口的物理状态,可以使用 display dfs-group 1 peer-link 命令行查看peer-link口。
DETECT	表示能收到对端hello 报文但收不到对端设 备信息报文。可能因 为链路拥塞、CPU使 用率高导致协议报文 丢弃等。	请联系华为工程师协助定位。
CMTDOWN	表示TRILL CMT状态 为DOWN。可能原因 为TRILL链路异常。	检查TRILL CMT的状态和配置,请参考 配置M-LAG双归接入TRILL。
AUTHENTICATI ON FAILED	表示DFS Group配对的设备验证失败。	检查验证模式及验证口令,通过 authentication-mode hmac-sha256 password password命令行将本端和对 端的验证模式和验证口令配置一致,请 参考配置DFS Group。
DEVICETYPEMIS MATCH	表示设备类型不匹 配。	检查两台设备的类型,保证两台设备类 型一致。

1.2 检查 peer-link 口的状态

用户可以通过命令display dfs-group 1 peer-link查看peer-link口的状态。

<HUAWEI> display dfs-group 1 peer-link

Peer-link Information

Total Interface(s): 1 Peer-link Id : 1

Port Name : Eth-Trunk0
Port State : Up

Port State字段是peer-link口的状态,正常情况下,该字段应该是"Up"的。

如果peer-link口的状态是down,请参见接口Down怎么办。

1.3 检查 M-LAG 口配对是否成功

用户可以通过命令行**display dfs-group 1 node** *node-id* **m-lag**查看M-LAG口配对是否成功。

```
<HUAWEI> display dfs-group 1 node 1 m-lag
                             //标识为本地节点。
* - Local node
                           //绑定M-LAG的ID。
M-Lag ID
           : 1
                                //对应的用户侧Eth-Trunk接口。
Interface
          : Eth-Trunk 101
                             //端口的状态。Down或Up。
Port State
         : Up
          : active(*)-active
                             //流量是否可达。active:流量可达。inactive:流量不可达。
Status
Member Port Role: Master(*)-Backup
                                    //成员接口状态。Backup: M-LAG成员接口状态为备。
```

Status表示M-LAG口的配对状态,如果是active-active,表明配对的两台设备的M-LAG口配对成功。

Master: M-LAG成员接口状态为主。Invalid: 无效状态。

若配对不成功,用户可先查看详细的M-LAG口配对信息,查看是否是配置不一致的原因。

```
<HUAWEI> display dfs-group 1 node 1 m-lag brief
* - Local node
M-Lag ID Interface Port State Status Consistency-check
1 Eth-Trunk 40 Up active(*)-active success
5 Eth-Trunk 41 Up active(*)-inactive failed(5)
Failed reason:
1 -- Relationship between vlan and port is inconsistent
2 -- STP configuration under the port is inconsistent
3 -- STP port priority configuration is inconsistent
4 -- LACP mode of M-LAG is inconsistent
5 -- M-LAG configuration is inconsistent
6 -- The number of M-LAG members is inconsistent
```

Consistency-check字段表示配置一致性检查是否成功,-表示未使能一致性检查,success表示检查成功,failed(n)表示检查失败,其中n表示检查失败原因的编码。若出现配置不一致,请参见配置M-LAG成员接口检查配置。

再检查M-LAG成员口学习到的MAC、ARP等表项是否同步到peer-link口,M-LAG成员口学习到的MAC、ARP等表项是否同步到对端M-LAG成员口。若没有同步需联系华为工程师确认原因。

1.4 检查 M-LAG 相关资源

用户可以通过display system tcam fail-record查看是否有ACL下发失败,若有请参考ACL资源不足怎么办,还可以联系华为工程师。

```
[~HUAWEI] display system tcam fail-record slot 1

Slot Chip Time Service ErrInfo

1 1 2020-03-24 06:40:11 Traffic Policy VLAN Group resource full

Total: 1
```

2 M-LAG 典型故障案例

- 2.1 M-LAG口状态为active-inactive
- 2.2 M-LAG心跳状态是Lost,业务转发正常
- 2.3 M-LAG一台成员设备可以ping通对端设备,另一台ping不通
- 2.4 M-LAG上行链路故障,导致业务受损
- 2.5 M-LAG成员设备间报文转发失败

2.1 M-LAG 口状态为 active-inactive

现象

SWA和SWB组成M-LAG系统,查看SWA的M-LAG口状态,一端显示active,一端显示inactive,Eth-Trunk口状态为Down,M-LAG状态为单活。

处理过程

1. 检查Eth-trunk 10的状态,Eth-trunk 10的状态为down。

```
SWAldis eth-trunk 10
Eth-Trunkl0's state information is:
                              Working Mode: Static
LAG ID: 10
Preempt Delay: Disabled
                             Hash Arithmetic: profile default
System Priority: 32768
                              System ID: 00e0-fc00-0000
                              Max Active-linknumber: 32
Least Active-linknumber: 1
Operating Status: down
                              Number Of Up Ports In Trunk: 0
Timeout Period: Slow
                   Status PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
ActorPortName
10GE1/0/1
                     Unselect 1GE
                                       32768 3
Partner:
                                              PortPri PortNo PortKey PortState
ActorPortName
                      SysPri SystemID
LOGE1/0/1
                             48d5-391c-9658 32768 1
                                                            5169
```

2. 检查设备上M-LAG配置,显示字段都正确。

```
[~SWA]dis dfs-group 1 m-lag
                : Local node
Heart beat state : OK
Node 1 *
 Dfs-Group ID
                : 1
 Priority
                : 150
 Address
                : ip address 10.1.1.1
 State
                : Master
 Causation
 System ID
                : 446a-2e5a-c201
                : SWA
 SysName
 Version
                : V100R005C10SPC200
 Device Type
              : CE12800
Node 2
 Dfs-Group ID
                : 1
 Priority
                : 120
 Address
                : ip address 10.1.1.2
 State
                : Backup
 Causation
                : -
 System ID
                : 8866-396c-9e01
 SysName
                : SWB
 Version
                : V100R005C10SPC200
 Device Type : CE12800
```

3. 查看Eth-trunk 10接口下面物理端口配置,Eth-trunk 10接口配置正确,并且物理端口10GE2/0/1的端口状态为Up。

```
interface 10GE2/0/1
eth-trunk 10
device transceiver 1000BASE-T
#
```

```
interface Eth-Trunk10
  port link-type trunk
  port trunk allow-pass vlan 11
  mode lacp-static
  dfs-group 1 m-lag 1
```

4. 检查是否创建了VLAN, Eth-trunk10接口放通了VLAN11。

```
[~SWB]dis vlan
The total number of vlans is : 2
              D: Down:
                                TG: Tagged;
                                                    UT: Untagged;
                               ST: Vlan-stacking:
MP: Vlan-mapping;
#: ProtocolTransparent-vlan;
                                *: Management-vlan;
MAC-LRN: MAC-address learning; STAT: Statistic;
BC: Broadcast; MC: Multicast;
                               UC: Unknown-unicast;
FWD: Forward; DSD: Discard;
VID
            UT:Eth-Trunk10(D) 40GE4/0/0(D)
                                                40GE4/0/1(D)
                                                                40GE4/0/2(D)
                40GE4/0/3(D)
                               40GE4/0/4(D)
                                                40GE4/0/5(D)
                                                                40GE4/0/6(D)
                40GE4/0/7(D)
                               40GE4/0/8(D)
                                                40GE4/0/9(D)
                                                                40GE4/0/10(D)
                40GE4/0/11(D)
                               40GE4/0/12(D)
                                                40GE4/0/13(D)
                                                                40GE4/0/14(D)
                40GE4/0/15(D)
                               40GE4/0/16(D)
                                                40GE4/0/17(D)
                                                                40GE4/0/18(D)
                40GE4/0/19(D)
                                40GE4/0/20(D)
                                                40GE4/0/21(D)
                                                                40GE4/0/22(D)
                40GE4/0/23(D)
                               10GE2/0/0(D)
                                                10GE2/0/2(D)
                                                                10GE2/0/3(D)
                               10GE2/0/8(D)
                10GE2/0/5(D)
                                                                10GE2/0/10(D)
                10GE2/0/11(D)
                                10GE2/0/12(D)
                                                10GE2/0/13(D)
                                                                 10GE2/0/14(D)
                               10GE2/0/16(D)
                                                10GE2/0/17(D)
                10GE2/0/15(D)
                                                                10GE2/0/18(D)
                10GE2/0/19(D)
                                10GE2/0/20(D)
                                                10GE2/0/21(D)
                                                                10GE2/0/22(D)
                                10GE2/0/24(D)
                10GE2/0/23(D)
                                                10GE2/0/25(D)
                                                                10GE2/0/26(D)
                10GE2/0/27(D)
                                10GE2/0/28(D)
                                                10GE2/0/29(D)
                                                                10GE2/0/30(D)
                10GE2/0/31(D)
                                10GE2/0/32(D)
                                                10GE2/0/33(D)
                                                                10GE2/0/34(D)
                10GE2/0/35(D)
                                10GE2/0/36(D)
                                                10GE2/0/37(D)
                                                                10GE2/0/38(D)
                10GE2/0/39(D)
                                10GE2/0/40(D)
                                                10GE2/0/41(D)
                                                                10GE2/0/42(D)
                                10GE2/0/44(D)
                                                10GE2/0/45(D)
                10GE2/0/43(D)
                                                                10GE2/0/46(D)
                10GE2/0/47(D)
             TG:Eth-Trunkl(U)
             TG:Eth-Trunkl (U)
                               Eth-Trunkl0(D)
              Status Property MAC-LRN STAT
VID Type
                                                BC MC UC Description
   l common enable default
                               enable disable FWD FWD FWD VLAN 0001
             enable default enable disable FWD FWD FWD VLAN 0011
```

5. 检查是否是由于M-LAG优先级的原因导致协商失败,导致Eth-trunk接口Down。 发现在SWA上系统视图下配置了M-LAG的系统ID和优先级,SWA上手动更改了优 先级为10,但是在SWB上没有更改优先级(默认值32768),修改SWB上的配置 如下:

```
[~SWB]lacp m-lag system-id 00e0-fc00-0000
[*SWB]lacp m
[*SWB]lacp m-lag pri 10
[*SWB]
[*SWB]commit
```

6. 修改完成后,检查M-LAG的状态,状态正常,显示active-active。

```
[~SWA]dis dfs-group 1 node 1 m-lag br
* - Local node

M-Lag ID Interface Port State Status
_1 Eth-Trunk 10 Up active(*)-active
```

```
[~SWA]dis eth-trunk 10
Eth-Trunkl0's state information is:
Local:
LAG ID: 10
                               Working Mode: Static
Preempt Delay: Disabled
                               Hash Arithmetic: profile default
System Priority: 10
                               System ID: 00e0-fc00-0000
Least Active-linknumber: 1
                               Max Active-linknumber: 32
Operating Status: up
                               Number Of Up Ports In Trunk: 1
Timeout Period: Slow
ActorPortName
                      Status PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
10GE1/0/1
                      Selected 1GE
                                        32768 3
Partner:
ActorPortName
                      SysPri
                               SystemID
                                               PortPri PortNo PortKey PortState
                      32768
                               48d5-391c-9658 32768 1
                                                              5169
                                                                      10111100
10GE1/0/1
```

总结

- 在系统视图下配置的LACP M-LAG的系统优先级对所有M-LAG成员接口有效。当DFS配对成功时,M-LAG主设备会将本身的LACP M-LAG系统优先级自动同步给M-LAG备设备,M-LAG备设备的M-LAG成员接口使用同步过来的LACP M-LAG系统优先级进行LACP协商,无须再手动配置设备的LACP M-LAG系统优先级。
- 在Eth-Trunk接口视图下配置的LACP M-LAG的系统优先级仅对该Eth-Trunk接口有效。当DFS配对成功时,M-LAG主设备不会将Eth-trunk接口下的LACP M-LAG系统优先级同步给M-LAG备设备,因此M-LAG主备设备需要同时配置且保持一致。

2.2 M-LAG 心跳状态是 Lost, 业务转发正常

现象

查看M-LAG信息,发现M-LAG的心跳状态是Lost,但业务转发正常。

处理过程

1. 查看设备发现只有心跳状态是Lost。

<CE6855> display dfs-group 1 m-lag * : Local node Heart beat state : Lost

Node 2 *

Dfs-Group ID : 1 Priority : 150

Address : ip address 1.1.1.1

State : Backup Causation : -

 System ID
 : 1111-1111-1111

 SysName
 : CE6855-001

 Version
 : V200R005C10SPC800

 Dovice Type
 : CE6855-III

Device Type : CE6855HI

Node 1

```
      Dfs-Group ID
      : 1

      Priority
      : 200

      Address
      : ip address 1.1.1.2

      State
      : Master

      Causation
      : -

      System ID
      : 1111-1111-1112

      SysName
      : CE6855-002

      Version
      : V200R005C10SPC800
```

Device Type : CE6855HI .. 查看心跳链路配置,ping对应的心跳地址,发现ping不通,检查心跳地址相关配

```
interface MEth0/0/0
ip binding vpn-instance mgmt
ip address 1.1.1.1 255.255.255.192
#
dfs-group 1
priority 150
source ip 1.1.1.1
```

发现是由于配置DFS-Group视图下的心跳地址未指定对应的VPN导致,修改后问题解决。

```
interface MEth0/0/0
ip binding vpn-instance mgmt
ip address 1.1.1.1 255.255.255.192
#
dfs-group 1
priority 150
source ip 1.1.1.1 vpn-instance mgmt
#
```

总结

DFS-Group视图下配置的源地址要与对应的接口地址配置要一致,否则会导致心跳报文路由不可达,进而心跳丢失。


2.3 M-LAG 一台成员设备可以 ping 通对端设备,另一台 ping 不通


现象

两台交换机组成M-LAG,配置了相同IP/MAC的三层接口与上行设备对接。在M-LAG 一台成员设备上ping对端设备可以ping通,另一台ping不通。

处理过程

- 1. 组成M-LAG的两台设备的三层接口配置相同的IP地址和MAC地址,对外虚拟为一个接口。物理上与对端使用Eth-trunk对接。
 - 设备在通过Eth-trunk转发报文时,会根据报文的某些字段(例如源IP、源端口号、目的IP、目的端口号、协议号),使用HASH算法,计算出一个Key值,然后根据这个Key值选择其中某一个出端口。
- 2. SwitchC在回复ping报文时,会选择Eth-trunk中其中一条路径,如果来回路径一致,则可以ping通(左图);如果来回路径不一致,则ping不通(右图)。





总结

该现象为部署了M-LAG后的正常现象,并不会对客户的业务造成影响。

2.4 M-LAG 上行链路故障,导致业务受损

现象

M-LAG主备与上行设备分别通过两对IP地址互联,M-LAG上行链路故障,导致业务受损。

处理过程

- 1. M-LAG一台设备的上行链路故障,导致设备没有路由出口,业务受损。
- 2. 配置逃生路径,可以选择M-LAG主备设备通过一对VLANIF三层互联。

假设CE1和CE2组成M-LAG,CE1和CE2交换机上分别配置两条缺省路由指向上行交换机,路由优先级保持缺省(缺省优先级为60),上行链路正常时此路由指导流量转发,具体如下:

[~CE1]ip route-static 0.0.0.0 0 13.*.*.* [~CE2]ip route-static 0.0.0.0 0 24.*.*.*

CE1和CE2交换机上分别配置逃生路由,指向互联,并将优先级改为100,上行链路正常时此路由不会进入路由表,不会指导流量转发。

[~CE1]vlan 100

[*CE1-vlan100]quit

[*CE1]interface Vlanif 100

[*CE1-Vlanif100]ip address 12.1.*.*.*

[*CE1-Vlanif100]quit

[*CE1]ip route-static 0.0.0.0 0 12.*.*.* preference 100

[*CE1]commit

[~CE2]vlan 100

[*CE2-vlan100]interface vlan 100

[*CE2-Vlanif100]ip address 12.*.*.* 30

[*CE2]ip route-static 0.0.0.0 0 12.*.*.* preference 100

[*CE2]commit

3. 或者还可以在网络侧接口与M-LAG成员口之间启用Monitor Link,上行口Down时 联动下行口Down。CE2的配置与CE1类似。

[~CE1] monitor-link group 1

[*CE1-mtlk-group1] port 10ge 1/0/1 uplink

[*CE1-mtlk-group1] port eth-trunk 1 downlink 1

[*CE1-mtlk-group1] quit [*CE1] commit

总结

M-LAG接入三层网络场景下,需要在M-LAG主备设备之间配置三层逃生链路,使得到达Master设备的上行流量通过三层逃生链路到达Backup设备。

2.5 M-LAG 成员设备间报文转发失败

现象

M-LAG组网的上行链路流量不通。

处理过程

- 1. 通过抓包确认报文通过上行口进入M-LAG设备,在上送Network的过程中报文丢弃。
- 2. 查看M-LAG组网状态正常,但是备设备上Eth-trunk 0的peer-link口上未学习到任何MAC地址表项,导致报文转发异常。

```
<VIJ RN01 SRN01 3X fabric>dis dfs-group 1 m-lag
                 : Local node
Heart beat state : OK
Node 2 *
 Dfs-Group ID
                 : 1
 Priority
                 : 100
 Address
                 : ip address 10.106.116.20
                 : Backup
 State
 Causation
                 : -
 System ID
                : dc99-1463-bf01
 SysName
                 : VIJ RN01 SRN01 3X fabric
 Version
                 : V100R005C70
 Device Type
                 : OSCA
Node 1
 Dfs-Group ID
                 : 1
                 : 150
  Priority
  Address
                 : ip address 10.106.116.86
                 : Master
 State
  Causation
 System ID
                 : dc99-1463-bee1
                 : VIJ RN01 SRN01 2X fabric
 SysName
  Version
                 : V100R005C70
 Device Type
                : OSCA
```

3. 重启M-LAG主设备后peer-link口的MAC地址表项可以正常学习到,但是M-LAG主备设备间的通信依旧不通。

```
~VIJ_RN01_SRN01_3X_fabric-Eth-Trunk20]dis mac-address | inc 0102
lags: * - Backup
      # - forwarding logical interface, operations cannot be performed based
          on the interface.
    : bridge-domain Age : dynamic MAC learned time in seconds
             VLAN/VSI/BD Learned-From
MAC Address
                                               Type
                                                                   Age
                         Eth-Trunk0
9000-5e00-0102 2000/-/-
                                                                   157
                                               dynamic
0000-5e00-0102 2001/-/-
                                                                   157
                          Eth-Trunk0
                                               dynamic
0000-5e00-0102 2002/-/-
                           Eth-Trunk0
                                               dynamic
                                                                   157
```

- 4. 分别抓包验证报文在两台设备间的通信的情况,发现报文可以从M-LAG主设备进入M-LAG备设备,相反报文被丢弃,说明M-LAG主设备的peer-link口异常。
- 5. 查看M-LAG备设备虚拟生成树实例(V-STP)的状态信息和统计信息,发现peer-link口被设置成Discarding状态,导致报文无法正常转发。说明peer-link口的stp disable未配置,导致外部出现环路时将peer-link口设置成阻塞状态,导致无法正常转发报文。

```
[~VIJ_RN01_SRN01_3X_fabric]dis stp v-stp
Bridge Information:
 V-STP Mode
                        :True
 Bridge Mac
                        :Config=dc99-1463-bf01 / Active=dc99-1463-bf01
  Peer-link Name
                        :Eth-Trunk0
CIST Global Information:
                        :Config=32768 / Active=32768
  Priority
  Peer-link State
                        Discarding
 CIST Root Times
                       :Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20
 CIST Root/ERPC :32768.dc99-1463-bf01 / 0
CIST RegRoot/IRPC :32768.dc99-1463-bf01 / 0
  Designated Bridge/Port
                             :32768.dc99-1463-bf01 / 0.0
  CIST RootPortId
                       :0.0
  Virtual Port State
                        :Active
  Packet Sent
                        :403
  Packet Received
                        :0
  TC(Sent/Received)
                        :0 / 0
```

总结

M-LAG主设备的peer-link口未配置stp disable。导致外部出现环路时将peer-link口设置成阻塞状态,导致无法正常转发报文。

3 FAQ

M-LAG心跳报文检测出双主会怎样?

答: Peer-link故障但心跳状态正常会触发状态为备的设备上除管理网口、peer-link接口和堆叠口以外的接口处于Error-down状态

● M-LAG双主出现后,如何让某些端口不被Error-down?

答:如果需要让某些端口不Error-down,先找一个需要Error-down的端口(可以是任何Down的端口)配置命令**m-lag unpaired-port suspend**,此时设备上就只有该端口会被Error-down,其它的端口就再也不会被Error-down了。但M-LAG口本身不能取消Error-down。

● M-LAG组网出现双主的影响?

答: Peer-link口故障会导致接入侧单臂接入,网络侧如果是ECMP场景,流量转发异常。对于上行配置了负载分担,下行没配置负载分担;或者下行配置负载分担,上行没配置负载分担的场景,若不Error-down的话流量会异常。如果两边都是双归接入的,有些MAC或者ARP无法同步,二层流量的可能会走广播,三层流量的话可能不通。

- M-LAG备设备的上行链路故障报文怎么转发?
 - 答: M-LAG接入普通以太网场景,由于M-LAG主设备的上行链路故障,通过M-LAG主设备的流量均经过peer-link链路进行转发。M-LAG接入三层网络场景下,需要在M-LAG主备设备之间配置三层逃生链路,使得到达Master设备的上行流量通过三层逃生链路到达Backup设备。用户还可以配置Monitor Link。Monitor Link将上行接口和下行接口关联,避免因上行链路故障导致用户侧流量无法转发而丢弃。
- 两台交换机组成M-LAG系统依次进行单台设备重启,在第一台设备重启后,进行 第二台设备重启时,下挂业务中断。
 - 答:重启第一台设备时查看另一台设备与服务器的接口及peer-link口状态,再查看M-LAG成员口上报up状态的延时时间(默认240s)。M-LAG两台设备重启间隔要大于延时时间,确保第一台M-LAG成员口都正常恢复后再进行第二台重启。
- 用户先手工down主设备peer-link接口,备设备接口Error-down(包括心跳链路),然后主设备手工重启,重启期间,发现原备设备的接口恢复。

答:二次故障增强有个注意事项,在使能M-LAG二次故障增强功能前,请确保心跳链路是独立的链路或不在Error-Down的端口范围内。因此,若心跳链路也Error-down了,那么备设备收不到心跳链路也就认为主设备故障,备升主后接口恢复。