

Diagnostic Probleme - Opel Grandland X 2019 Diesel

Résumé du problème observé :

- Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) ne fonctionne pas
- Line Assist actif désactivé
- Radars de recul (et avant) non fonctionnels
- Voyant SERVICE s'affiche lorsque ces systèmes sont sollicités
- Aucun défaut moteur détecté à la valise
- Batterie actuellement installée : L2 - 53Ah / 500A (sous-dimensionnée)
- Affichage des informations de consommation moyenne et autres données du véhicule non visible sur le tableau de bord

Diagnostic très probable :

La batterie installée est trop faible pour ce véhicule équipé de nombreux systèmes d'aides à la conduite (ADAS).

Lorsque la tension est insuffisante, les calculateurs désactivent les fonctions non essentielles (radars, Line Assist, ACC) pour préserver l'alimentation électrique.

Cela peut également perturber l'affichage des informations de bord (consommation, autonomie, etc.).

Solution recommandée :

- Remplacer la batterie par un modèle adapté :
 - Type : L3 ou L4
 - Capacité : 70 à 80 Ah
 - Puissance de démarrage : 720 à 800 A (EN)

- Type AGM si Start-Stop équipé, sinon EFB minimum
- Après remplacement, effectuer un reset ou enregistrement de la nouvelle batterie si nécessaire

Une fois la batterie remplacée, tous les systèmes devraient redevenir fonctionnels.