《电机学》期末考试卷

注意事项: 1、本考试为闭卷考试,不得带教科书、笔记和草稿纸。

一、直流电机(3.1)

一台并励直流电动机, U_n=220V, I_n=160A, I_r=10A, n_n=3000r/min。已知电枢绕组电 阻 $r_n=0.2\Omega$,一对电刷压降 2Δ $U_s=2V$,且知铁损耗与机械损耗之和 $p_o=800$ W。不计杂散 损耗, 试求:

1. 在额定情况下的: (1) 输出功率 P2, (2) 电磁功率 Pan, (3) 电磁转矩 Tan, (4) 输出转矩 T₂, (5) 电枢反电势 E_n; (6) 效率 n; (7) 画出并励直流电动机的接线原理图 和功率流图。

2. 当电机保持输出转矩不变时,要将电动机的转速降低到 n=2000r/min, 求: (8) 电枢中需串入多大的限流电阻 Ra; (9) 电机此时的输入功率 Pi(不包括限流电阻的损耗);

3. 当电机从额定状态开始进行能耗制动时,(保持电枢电流为额定电枢电流),求: (10) 电枢回路中需串入多大的限流电阻 Ra; (11) 最大电磁制动转矩 Ta;

二、同步电机 (2.1)

一台三相 Y 接法同步发电机,额定线电压 8kV, cos Φ = 0.8(滞后), n = 300r/min, T=100A, X=40Ω, X=20Ω, 发电机电枢电阻忽略不计。

(1) 磁路不饱和, 试求在发电机额定状态下的相励磁电势 Eo、电磁功率 Po、输 出无功功率 Q、内功率因数角 ψ 。、功率角 δ »。画出电机此时的相量图。

(2) 若负载转矩不变,在改变励磁电流情况下,使 cos φ₂=1, 试求此时发电机 的相励磁电势 Eo、输出电流 I、电磁转矩 Tom、内功率因数角 ψ。和功率角 δ。画出电机 此时的相量图。

三、感应电机 (4.1)

一台三相绕线型感应电动机,定转子绕组 Y 形连接、f=50Hz、Uw=400V、 n_s=735r/min。已知相绕组参数为: r_i=1.2Ω、r₂'=1Ω、r_m=10Ω、x₀₁=8Ω、x₀₂'=6 Q、x_n=40 Q, 损耗为: p_Δ=50W、p_m=80W。试求额定转速时: (1) 输入电流 I₁; (2) 输 入功率 P₁; (3) 输出转矩 T₂; (4) 电磁功率 P_{on}; (5) 电磁转矩 T_{on}; (6) 机械功率 P_a; (7) 效率 n; (8) 最大电磁转矩 Tomax; (9) 起动电磁转矩 Tat; (10) 当起动电磁转矩 等于最大电磁转矩时的转子绕组应串入多大起动电阻 Rat';(11)画出 T 形等值电路图 和功率流图。

四、交流电机 (5.3)

一台 100KVA 交流发电机每相绕组展开图如图所示, U_n=400V, f=50Hz, Δ接法, 4

极,每槽导体数为10匝,试求额定电 流时,(1)每相绕组所产生的基波磁势、 三次谐波、五次谐波和七次谐波磁势的 幅值。(2) 电机的合成磁势的基波、三 次、五次和七次谐波分量的数值、转速 和转向。

