RÉALISER UNE ÉBAUCHE ET UNE FINITION SUR UN TOUR



Sommaire

Documentation complémentaire

• Guide pratique de l'usinage : Tournage, Hachette.

INITIATION

I. DOMAINE D'APPLICATION

Dans la plupart des procédés d'usinage en fraisage classiques, nous retrouverons le schéma « ébauche-finition ». Ces deux procédés servent d'une part à limiter l'usure des outils, d'autre part à gagner en productivité.

II. PRINCIPE ET DÉFINITION

L'ébauche d'une pièce consiste à enlever le plus gros de la matière en un temps réduit. Elle se fait à une vitesse de rotation moyenne et à une grande vitesse d'avance.

La finition d'une pièce sert à finir les différentes cotes par un faible enlèvement de matière. La finition extérieure est le gage de qualité d'un usinage et, bien souvent, de l'ouvrier lui-même.

Beaucoup d'éléments font varier les conditions d'une bonne finition :

- affûtage de l'outil;
- jeux de la machine (chariots, mandrin, etc.)
- nature de la matière ;
- vibrations;
- flexion de l'outil;
- lubrification;
- valeur de la prise de passe.

III. VOCABULAIRE

- Passe
- Vibrations
- Porte-à-faux
- Surépaisseur

IV. HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Pour pouvoir travailler en toute sécurité, il faut donc :


- fermer les carters avant toute mise en route ;
- ne pas s'approcher à moins de 50 centimètres d'un outil en rotation ;
- ne pas laisser pendre les manches du bleu;
- tenir les cheveux longs attachés;
- ne pas mettre la broche en rotation si l'outil est mal fixé;
- porter des lunettes de sécurité.

V. FAIRE UNE ÉBAUCHE

L'ébauche sert à éliminer la croûte superficielle liée au procédé d'obtention du brut. Elle sert aussi à éliminer les fortes surépaisseurs d'usinage (excédent important d'usinage).

Caractéristiques pour l'élaboration d'une ébauche

- Machine puissante et robuste.
- Appareillage rigide avec serrages conséquents, porte-à-faux réduits.
- Matière adaptée, géométrie et formes spécifiques : grosse denture, denture brisecopeaux.



Dans la mesure du possible, il est conseillé de travailler en lubrifiant, cela prolonge la durée de vie de l'outil et évite ainsi la surchauffe de l'arête de coupe ou de la pièce à usiner.

Pour ce faire, on utilise un tourteau carbure (souvent à rainurer, 3 ou 4 dents), une fraise en carbure monobloc, ou une fraise d'ébauche (ravageuse 2 tailles). Il est possible de tracer la pièce à quelques mm des cotes afin d'en faciliter l'ébauche (à l'aide d'un trusquin, par exemple).

VI. FAIRE UNE SEMI-FINITION


La phase de préparation d'une finition permet de corriger les défauts géométriques résultant de l'ébauche. Elle permet d'assurer une surépaisseur constante et faible avant la finition (conditions d'autant plus nécessaires que la finition est précise). La réalisation d'une finition partielle doit être faite dans les mêmes conditions que la finition ellemême.

VII. FAIRE UNE FINITION

La finition doit respecter toutes les spécifications imposées par le dessin de définition sur la ou les surfaces concernées par l'opération.

Caractéristiques pour l'élaboration d'une finition :

- qualités géométriques précises ;
- appuis précis et serrages plus modérés (en raison des faibles efforts de coupe) ;
- outil de finition adapté.



Influence de l'avance travail sur la rugosité

Pour effectuer la finition d'une pièce, il convient d'augmenter un peu la vitesse de rotation et de diminuer l'avance. On obtient ainsi un meilleur état de surface. Il faut faire en sorte que les deux dernières passes soient identiques.

Lors du fraisage en roulant, il est conseillé de faire une finition en avalant ; le copeau se dégage plus facilement et la fraise subit moins de chocs.

Il convient de travailler en lubrifiant.


VIII. LA LUBRIFICATION

Il est important de comprendre l'intérêt de la lubrification lors de la découpe. Le lubrifiant (aussi appelé « liquide réfrigérant ») assure trois fonctions de base :

• Il refroidit l'arrête de l'outil. C'est en effet à cet endroit que se produit 30 % de la chaleur ; avec une température élevée, l'outil peut perdre ses propriétés de coupe et de dureté.

- Il permet aussi de lubrifier le tranchant de l'outil, d'abaisser le frottement au point de découpage. S'il y a moins de frottement, il y a moins de chaleur.
- Il permet également l'évacuation des copeaux, ce qui abaisse le frottement et améliore la finition extérieure.

L'huile de coupe doit être correctement dosée ; cela permet d'éviter l'oxydation, et ses molécules sont mieux réparties sur la surface de coupe.



IX. LES ÉTATS DE SURFACE

L'état de surface dépend – particulièrement en surfaçage – de la rigidité du couple machine et outil/pièce et porte-pièce, de la géométrie de la fraise, et de la bonne évacuation des copeaux.

Il est important d'obtenir un bon état de surface


- un bon état de surface produira moins de frottement. Par exemple, un piston risquera moins de serrer si la finition est de haute qualité.
- une bonne finition extérieure augmente la résistance à l'usure de deux pièces dans un ensemble.


- les surfaces à haute finition sont appropriées aux besoins de l'équipement hydraulique et pneumatique.
- une bonne finition donnera une bonne image de l'entreprise à ses clients.

Des indications de surface sont habituellement signalées sur le plan par le critère physique Ra, qui est l'amplitude moyenne de rugosité.

Il existe plusieurs méthodes pour évaluer un état de surface :

- par comparaison (échantillons viso-tactiles);
- par mesure (appareils électroniques à capteurs ou appareils optiques).





Exemples d'appareils électroniques