

 FMC INDUSTRIAL SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO	REPORTE DE SERVICIO 26-201 Mantenimiento Preventivo a Gruas SUMINISTROS BAJA NORTE FMC S. DE R.L de C.V Av. Ingeniero Juan Ojeda Robles 14990 Int. 9 Col. Guadalupe Victoria, Tijuana, B.C Fecha del reporte: 19/08/2026
--	---

EJEMPLO DE DISEÑO - DATOS SIMULADOS

DATOS GENERALES DEL SERVICIO	
CLIENTE / PLANTA IVEMSA	UBICACION Planta Tijuana - Nave 2
REPORTE ELABORADO POR Rolando Felix	TIPO DE SERVICIO Mantenimiento preventivo
RECIBIDO POR Carlos Hernandez	FOLIO DE SERVICIO M-2458

RESULTADO GENERAL				
CONDICION REGULAR	EQUIPOS 1	HALLAZGOS 4	SEVERIDAD ALTA 2	PROXIMO MANTENIMIENTO 19/11/2026
DICTAMEN GENERAL El equipo requiere atencion prioritaria en el sistema de freno y festoon. Puede mantenerse en operacion controlada mientras se programan las acciones correctivas indicadas.				

RESUMEN GENERAL DEL REPORTE
EQUIPOS INCLUIDOS 1. Grua #4 - Linea de ensamble
ALCANCE DEL SERVICIO Inspeccion visual y funcional, limpieza general, lubricacion, revision del checklist maestro y registro fotografico de las condiciones detectadas.

FICHA DEL EQUIPO		
NOMBRE O TAG	AREA	TIPO DE GRUA
Grua #4 - Linea de ensamble	Produccion L2	Grua viajera
CAPACIDAD ESTRUCTURA	SERIE / IDENTIFICACION	FOLIO CHECKLIST
5 TON	11618492	CHK-26-084
CONDICION GENERAL	ULTIMO MANTENIMIENTO	PROXIMO MANTENIMIENTO
REGULAR	19/08/2026	19/11/2026

DATOS DEL POLIPASTO					
TIPO	CAPACIDAD	FABRICANTE	MODELO	SERIE	VOLTAJE
Cadena electrico	3 TON	R&M	SX4032	11618492	460 V

HALLAZGOS DETECTADOS					
NO.	CATEGORIA	INCIDENCIA	DESCRIPCION	SEVERIDAD	FOTOS
12	Identificacion	Etiqueta de capacidad	La etiqueta no puede leerse desde el nivel de operacion.	MEDIA	1
79	Sistema electrico	Freno electromagnetico	Se observa desgaste irregular y mayor recorrido durante la prueba funcional.	ALTA	2
88	Sistema de festoon	Carretillas	Las carretillas no soportan correctamente el diametro y peso del cable.	ALTA	2
103	Controles	Botones etiquetados	Los simbolos de subir y bajar presentan desgaste.	MEDIA	1

RESUMEN DEL EQUIPO			
HALLAZGOS 4	FOTOS DE SERVICIO 3	FOTOS DE HALLAZGOS 6	CHECKLIST 116 / 116
RESUMEN DEL SERVICIO Se realizo limpieza general del equipo y lubricacion de cadena/cable de carga. Se registraron cuatro hallazgos, dos de severidad alta.			
RECOMENDACIONES Atender primero el freno electromagnetico y sustituir las carretillas de festoon. Posteriormente renovar etiquetas y verificar el sentido correcto de movimiento.			

EVIDENCIAS DEL HALLAZGO 79

EQUIPO Grua #4	CATEGORIA Sistema electrico	INCIDENCIA Freno electromagnetico	SEVERIDAD ALTA	ESTADO Pendiente
DESCRIPCION Se observa desgaste irregular y mayor recorrido durante la prueba funcional del freno.				
RECOMENDACION Ajustar el conjunto de freno, medir el entrehierro y sustituir componentes fuera de tolerancia antes de operar por turno extendido.				
EVIDENCIA 1 - VISTA GENERAL 		EVIDENCIA 2 - REFERENCIA DEL CONJUNTO 		

CIERRE DEL SERVICIO

CONDICION FINAL Regular	PROXIMO MANTENIMIENTO 19/11/2026	ESTATUS DE ACCIONES Pendiente de cierre
_____ Rolando Felix Realizado por		_____ Carlos Hernandez Recibido por