



PROPUESTA 01

Reporte ejecutivo de servicio

IVEMSA | Grua #4 - Linea de ensamble

FOLIO 26-201	FECHA 19/08/2026	SERVICIO Mantenimiento preventivo
CLIENTE IVEMSA	UBICACION Planta Tijuana - Nave 2	TECNICO Rolando Felix

Resultado general

ESTADO REGULAR Requiere seguimiento	CHECKLIST 112/116 96.6% revisado	HALLAZGOS 4 2 de severidad alta	PROXIMO 92 dias 19/11/2026
--	---	--	---

PRIORIDAD RECOMENDADA	Atender los hallazgos 79 y 88 antes de la siguiente operacion prolongada.
-----------------------	---

Ficha del equipo



EQUIPO Grua #4 - Linea de ensamble	AREA Produccion L2
TIPO Grua viajera	CAP. ESTRUCTURA 5 TON
FABRICANTE R&M	MODELO SX4032
SERIE 11618492	VOLTAJE 460 V

Hallazgos prioritarios

NO.	HALLAZGO	SEVERIDAD	ACCION RECOMENDADA
12	Etiqueta de capacidad ilegible La etiqueta de capacidad no puede leerse desde el nivel de operacion.	Media	Sustituir la etiqueta y validar que capacidad y voltaje coincidan con la placa del fabricante.
79	Freno electromagnetico con desgaste Se observa desgaste irregular y mayor recorrido durante la prueba funcional.	Alta	Ajustar el conjunto de freno, medir entrehierro y sustituir componentes fuera de tolerancia.
88	Carretillas de festoon no adecuadas Las carretillas instaladas no soportan correctamente el diametro y peso del cable.	Alta	Instalar carretillas compatibles y revisar alineacion, recorrido y sujecion del cableado.
103	Botones sin identificacion legible Los simbolos de subir y bajar presentan desgaste y pueden provocar errores de operacion.	Media	Reponer etiquetas del control colgante y confirmar el sentido correcto de movimiento.

Evidencia y cierre

 Vista general Equipo identificado y preparado para inspeccion.	 Detalle del freno Referencia visual asociada al hallazgo 79.	 Control colgante Referencia visual asociada al hallazgo 103.
LIMPIEZA GENERAL Realizada	LUBRICACION Realizada	PROXIMO MANTENIMIENTO 19/11/2026

Conclusion ejecutiva

El equipo puede continuar en servicio con seguimiento controlado. Los hallazgos de severidad alta deben atenderse de forma prioritaria y documentarse con evidencia de cierre. Se recomienda conservar la frecuencia trimestral de mantenimiento.

Rolando Felix Realizado por	Carlos Hernandez Recibido por
---	---