

Grua #4 - Linea de ensamble



IVEMSA
Planta Tijuana - Nave 2

SALUD 68/100 Atencion programada	CHECKLIST 96.6% 112 puntos conformes	RIESGOS 2 Hallazgos altos	VENTANA 92 dias Hasta proximo servicio
---	---	--	---

1	Servicio realizado	19/08/2026
2	4 hallazgos identificados	2 prioridad alta
3	Correccion y evidencia de cierre	Pendiente
4	Proximo mantenimiento	19/11/2026

Radiografia del equipo

TIPO Grua viajera	AREA Produccion L2	FABRICANTE R&M
MODELO SX4032	SERIE 11618492	VOLTAJE 460 V

Checklist maestro

Bien		103 puntos
N/A		9 puntos
Mal		4 puntos

Hallazgos destacados

12	Etiqueta de capacidad ilegible La etiqueta de capacidad no puede leerse desde el nivel de operacion. PRIORIDAD MEDIA
79	Freno electromagnetico con desgaste Se observa desgaste irregular y mayor recorrido durante la prueba funcional. PRIORIDAD ALTA
88	Carretillas de festoon no adecuadas Las carretillas instaladas no soportan correctamente el diametro y peso del cable. PRIORIDAD ALTA
103	Botones sin identificacion legible Los simbolos de subir y bajar presentan desgaste y pueden provocar errores de operacion. PRIORIDAD MEDIA

Tablero de evidencias

 Vista general Equipo identificado y preparado para inspeccion.	 Detalle del freno Referencia visual asociada al hallazgo 79.	 Control colgante Referencia visual asociada al hallazgo 103.
---	---	---

Plan de accion

ACCION	RESPONSABLE	OBJETIVO	ESTADO
Ajustar freno electromagnetico	Mantenimiento IVEMSA	Antes de operar por turno extendido	Prioritario
Sustituir carretillas de festoon	Mantenimiento IVEMSA	Antes del proximo mantenimiento	Programar
Renovar etiquetas y botonera	Mantenimiento IVEMSA	30 dias	Pendiente

_____ Rolando Felix Realizado por	_____ Carlos Hernandez Recibido por
---	---