

Таблица 5

Позиционное обозначение	Соединение контактов	Положение рукоятки			Номера проводов на схеме	Зона
		3	1	2		
		Плита				
		Намагничивание	Стоп	Размагничивание		
SA2	1-2	—	—	×	24-34	10.6
	3-4	×	—	—	24-122	10.6
	5-6	—	—	×	34-82	10.5
	7-8	×	—			
SA4		Охлаждение				
		включено		выключено		
	1-2	×	—		51-52	7.3
	3-4	×	—			
	5-6	—		×		
	7-8	—		×		
SA5		Поперечная подача				
		непрерывная	прерывная	выключено		
	1-2	×		—	126-133	8.6
	3-4	×		—		
	5-6			×		
	7-8			×		

Таблица 6

Позиционное обозначение	Соединение контактов	Положение рукоятки			Номера проводов по схеме	Зона
		2	1	3		
		Шлифовальная головка				
		вниз	стоп	вверх		
SA6	1-3	—	—	×	52-61	7.6
	1-5	×	—	—	52-64	7.7
	2-4	—	—	×		
	2-6	×	—	—		
SA7		Суппорт				
		вперед		назад		
	1-3	—	—	×	126-131	8.4
	1-5	×	—	—	126-128	8.3
	2-4	—	—	×		
	2-6	×	—	—		
SA8		Стол				
		вперед		влево		
	1-3	—	—	×	115-117	5.1
	1-5	×	—	—	115-116	5.1
	2-4	—	—	×		
	2-6	×	—	—		
SA9		вертикальная подача				
		авто-матич.	ручная	Ускорен-ная		
	1-3	—	—	×	52-59	7.7
	1-5	×	×	—		
	2-4	—	—	×	106-137	8.10
	2-6	×	—	—	126-695	8.13

Таблица 7

Позиционное обозначение	Соединение контактов	Положение рукоятки			Номера провода по схеме	Зона
		2	1	3		
		Приспособление				
		вклю- чено		отклю- чено		
SA10	1-3	—	—	×	31-76	7.11
	1-5	×	×	—	31-76	7.11
	2-4	—	—	×		
	2-6	×	—	—	31-75	7.11
SA3		Стол				
		Работа		в исходное		
	1-3	—	—	×	31-53	7.4
	1-5	×	—	—	31-48	7.1
	2-4	—	—	×	134-136	8.7
	2-6	×	—	—	134-135	8.9