

Logic Sim v1.20.9 - Manual Testing Guide

Para sa non-coder. Petsa: 2026-10-10. Gamitin ang HTML: <https://github.com/Ronanski/dcs-ditl-workbench/releases/download/v1.20.9/logic-sim-v1.20.9.html> sa Chrome.

Paano gamitin: Gawin ang bawat test ayon sa hakbang. Isulat ang nakita mo sa "Actual result mo" at lagyan ng PASS o FAIL. Kung hindi tugma, gawin ang nasa "Kapag hindi tugma". Lahat ay **NOT TESTED** hanggang magawa mo. Ang "Rehearsal result" ay ang nakita ko sa headless browser; hindi iyon ang test mo.

Mga salita: **Run** = pindutin ang ► Run sa taas. **Panel** = ang kanang bahagi ng screen. **FORCE** = kahon sa Panel na may ✓ (ilagay ang numero, pindutin ang ✓) at ✕ (alisin ang force). Para pumili ng wire o block: i-click ito sa diagram. Ang sheet ay pinipili sa listahan sa kaliwa (hal. "ABC-002").

MT-01 - Kahit anong ABC sheet

Item	Detalye
Sheet	Kahit anong ABC sheet
Block / tag	Toolbar sa taas
Starting condition	Bagong bukas na HTML.
Mga hakbang	1. Buksan ang HTML sa Chrome. 2. Pindutin ang Analog · ABC. 3. Tingnan ang toolbar sa taas.
Inaasahang resulta	WALA ang: Save, Save as, Open, Import ABC DXF, Imports, Plant. MAYROON ang: View, Run, Reset, Fit, Values, Wire values , Review marks , Health, LN tables, Assumed values, DITL signals.
Rehearsal result (ako, hindi mo test)	Wala ang mga inalis; naroon ang Wire values at Review marks; walang error banner.
Actual result mo	
Status	NOT TESTED (gawing PASS o FAIL pagkatapos)
Kapag hindi tugma	Kung may Save/Open/Import/Plant o kulang ang dalawang bagong button: FAIL, screenshot.

MT-02 - ABC-002

Item	Detalye
Sheet	ABC-002
Block / tag	Transmitter AI0273 (AT-FG1122), range 0 ~ 25 %
Starting condition	Pindutin ang ► Run . Walang force.
Mga hakbang	1. Piliin ang sheet ABC-002 at pindutin ang Run. 2. I-click ang tatsulok na AI sa ilalim ng "FLUE GAS O2 (A)" (may nakasulat na AI0273 sa kanan). 3. Sa Panel, hanapin ang linyang OUT AI0273 na may kahon ng numero. 4. I-type ang 15 at pindutin ang ✓. 5. Tingnan ang numero sa tabi ng AI0273, sa tabi ng AT-FG1122 at sa loob/tabi ng ALM box. 6. I-type ang 99 at pindutin ang ✓. Tingnan ang numero at ang mensahe sa ibaba ng screen. 7. Pindutin ang ✕ para alisin ang force.
Inaasahang resulta	Hakbang 5: 15.00 sa tabi ng AI0273 lang ; WALANG numero sa tabi ng AT-FG1122 at ng ALM. Hakbang 6: nagiging 25 (hanggang range lang) at may mensaheng "Limited to the range written on the drawing: 0 ~ 25 %".
Rehearsal result (ako, hindi mo test)	15.00 ay lumabas sa AI0273 lang; 99 ay naging 25.
Actual result mo	
Status	NOT TESTED (gawing PASS o FAIL pagkatapos)

Kapag hindi tugma	Kung may numero pa sa ALM o sa AT-FG1122, o lumampas sa 25: FAIL, screenshot.
-------------------	---

MT-03 - ABC-002

Item	Detalye
Sheet	ABC-002
Block / tag	SELECT CIRCUIT (SI0048) at ang SIG.AB B.0671 / B.0701
Starting condition	Run. Lahat ng Bad Signal = OFF.
Mga hakbang	1. Sa Panel, sa Analog inputs / TRANSMITTERS: AI0273 = 4.30 Enter; AI0433 = 4.60 Enter. 2. Tingnan ang dalawang wire mula sa SIG.AB junction pababa sa SELECT CIRCUIT. Basahin ang SI0048. 3. Sa Panel, sa grupong Bad Signal (SIG.AB): pindutin ang button ng B.0671 (nagiging FORCED BAD). Tingnan ang wire papunta sa circuit at ang SI0048. 4. Ibalik sa OFF. 5. Pindutin ang button ng B.0701. Tingnan ang SI0048. Ibalik sa OFF.
Inaasahang resulta	Hakbang 2: parehong wire ay kulay amber (may ilaw) ; SI0048 = 4.45 . Hakbang 3: ang wire ng AI0273 ay nagiging grey ; SI0048 = 4.60 ; may pulang FORCED BAD sa ibabaw ng AI0273. Hakbang 4: bumabalik ang ilaw at 4.45. Hakbang 5: ang wire ng AI0433 ay grey; SI0048 = 4.30 .
Rehearsal result (ako, hindi mo test)	Nakuha ko: wires amber / amber; 4.45; kapag B.0671 bad: wire ng AI0273 grey at 4.6; ibalik: 4.45; B.0701: 4.3.
Actual result mo	
Status	NOT TESTED (gawing PASS o FAIL pagkatapos)
Kapag hindi tugma	Kung grey ang wire kahit healthy, o iba ang SI0048: FAIL, isulat ang nabasa sa bawat hakbang.

MT-04 - ABC-002

Item	Detalye
Sheet	ABC-002
Block / tag	Constant "32% MIN. AIR FLOW" (kahon na "A") at ang HIGH selector na ">" sa ibaba nito
Starting condition	Run. Wala pang binabago.
Mga hakbang	1. I-click ang kahon na A sa tabi ng "32% MIN. AIR FLOW". 2. Sa Panel: basahin ang Minimum air flow setting (T/H) at ang linyang "Original drawing constant ... 32 %". Basahin ang numero sa wire ng constant papunta sa ">" block. 3. Basahin ang SI0036 TAF DEMAND (sa ilalim ng ">"). 4. Palitan ang setting ng 500 (Enter). Basahin ulit ang wire ng constant at ang SI0036. 5. Palitan ng 600. Basahin ang SI0036. 6. Pindutin ang Reset this block to default.
Inaasahang resulta	Hakbang 2: setting 400 ; nakasulat ang orihinal na 32 %; wire = 400.0 . Hakbang 3: 446.0 (mas malaki ang SI0021 = 446.0, kaya iyon ang dumadaan). Hakbang 4: wire = 500.0; SI0036 = 500.0 . Hakbang 5: 600.0 . Hakbang 6: bumabalik sa 400.
Rehearsal result (ako, hindi mo test)	Nakuha ko: 400 / 446.0; 500 / 500.0; 600 / 600.0.
Actual result mo	
Status	NOT TESTED (gawing PASS o FAIL pagkatapos)
Kapag hindi tugma	Kung ibang numero: FAIL. Tandaan: may nakabinbing tanong sa 32 % (Tanong 2 sa report); ang test na ito ay tungkol sa T/H setting.

MT-05 - ABC-002

Item	Detalye
Sheet	ABC-002
Block / tag	Division block na ÷ (ang output ay SI0049)
Starting condition	Run.
Mga hakbang	1. Hanapin ang ÷ block (sa itaas ng "432 / 1115 SCALE CONVERT", may SI0049 sa kanan). 2. I-click ang maikling wire sa ilalim ng ÷ (galing sa X block). Sa Panel, FORCE = 60 ✓. 3. I-click ang wire na papasok sa itaas ng ÷ (ang wire na may tatak SI0042). FORCE = 120 ✓. 4. Basahin ang SI0049. 5. Alisin ang dalawang force (×).
Inaasahang resulta	SI0049 = 0.50 (60 / 120). Dati (v1.20.8) ay minus ang nagagawa ng block na ito.
Rehearsal result (ako, hindi mo test)	Nakuha ko: 0.5 (a = 60, b = 120).
Actual result mo	
Status	NOT TESTED (gawing PASS o FAIL pagkatapos)
Kapag hindi tugma	Kung -60 o 0.00 o iba: FAIL. Isulat ang dalawang force na inilagay at ang SI0049.

MT-06 - ABC-050

Item	Detalye
Sheet	ABC-050
Block / tag	Ang "BUMPLESS" ramp block na "RAMP:1% / sec"
Starting condition	Run.
Mga hakbang	1. Piliin ang ABC-050 at i-click ang kahong BUMPLESS. 2. Sa Panel, basahin ang Rate (signal units per sec). 3. Palitan ng 7 (Enter). 4. Pindutin ang Reset sa toolbar. I-click ulit ang BUMPLESS at basahin ang Rate. 5. Pindutin ang Reset this block to default. Basahin ang Rate. 6. Palitan ng 9, tapos pindutin ang F5 (refresh), piliin ulit ang ABC-050 at i-click ang BUMPLESS. Basahin ang Rate.
Inaasahang resulta	Hakbang 2: 1.5 (1 % ng 0 ~ 150 kg/cm2). Hakbang 4: 7 pa rin (hindi binura ng Reset). Hakbang 5: 1.5 . Hakbang 6: 9 pa rin pagkatapos ng F5.
Rehearsal result (ako, hindi mo test)	Nakuha ko: 1.5, 7, 7, 1.5, 9.
Actual result mo	
Status	NOT TESTED (gawing PASS o FAIL pagkatapos)
Kapag hindi tugma	Kung bumalik sa 1.5 pagkatapos ng Reset o ng F5: FAIL.

MT-07 - ABC-002

Item	Detalye
Sheet	ABC-002
Block / tag	SIG.AB B.0671 at B.0701 laban sa AI0273 at AI0433
Starting condition	Run.
Mga hakbang	1. Piliin ang ABC-002. Sa Panel, pindutin ang Bad Signal button ng B.0671.

	2. Tingnan kung saang transmitter lumabas ang pulang FORCED BAD . 3. Ibalik sa OFF. Gawin ang pareho sa B.0701 .
Inaasahang resulta	B.0671 = AI0273 (kaliwa). B.0701 = AI0433 (kanan). Batayan ay ang koneksyon ng wire, hindi ang layo.
Rehearsal result (ako, hindi mo test)	Nakuha ko: B.0671 sa AI0273, B.0701 sa AI0433.
Actual result mo	
Status	NOT TESTED (gawing PASS o FAIL pagkatapos)
Kapag hindi tugma	Kung nasa maling transmitter ang marka: FAIL, screenshot.

MT-08 - ABC-010

Item	Detalye
Sheet	ABC-010
Block / tag	F(X) na may LN38 at F(X) na may LN39 (drum level compensation)
Starting condition	Kahit anong mode.
Mga hakbang	- Piliin ang ABC-010 at i-click ang F(X) na may LN38. - Sa Panel, basahin ang linyang "Table LN38 ... 16 points". - Pindutin ang Edit table at basahin ang mga numero ng LX at LY (huwag palitan ang anuman). - Ihambing sa screenshot mo ng Ptrn038: LX01 = -20, LX02 = 0, LX03 = 7.60 (LY03 = 99.12) ... LX16 = 87.60 (LY16 = 77.15). - Gawin ang pareho sa F(X) na may LN39 (Ptrn039): LY03 = 87.76 ... LY16 = 19.76.
Inaasahang resulta	16 points; ang LX / LY ay tugma sa DCS screenshots mo.
Rehearsal result (ako, hindi mo test)	Nakuha ko sa LN38: -20 / 100, 0 / 100, 7.6 / 99.12 (16 points).
Actual result mo	
Status	NOT TESTED (gawing PASS o FAIL pagkatapos)
Kapag hindi tugma	Kung may hindi tugma: FAIL, isulat ang LX at LY na hindi tugma.

MT-09 - ABC-050, ABC-051, ABC-002, ABC-001A

Item	Detalye
Sheet	ABC-050, ABC-051, ABC-002, ABC-001A
Block / tag	Mga High (HS) at Low (LS) selector na may dalawang input
Starting condition	Run.
Mga hakbang	ABC-050 (HS, output SI0228): i-click ang wire SI0226, FORCE = 70 ✓. I-click ang wire SI0227, FORCE = 30 ✓. - Tingnan ang dalawang wire malapit sa selector at ang SI0228. - Baligtarin: SI0226 = 30, SI0227 = 70. Tingnan ulit. - Alisin ang force (×) sa dalawa. - Ulitin ang hakbang 1-4 sa: ABC-051 HS (SI0172 at SI0171, output SI0173); ABC-002 HS (SI0030 at SI0040, output SI0031); ABC-001A LS (SI0204 at HIC-MWLL.MV, output SI0206).
Inaasahang resulta	HS: SI0228 = 70 (ang mas malaki), at ang wire ng mas malaki ay may ilaw habang ang wire ng mas maliit ay naka-grey sa bahagi malapit sa selector. LS (ABC-001A): ang output ay ang mas maliit at ang mas maliit ang may ilaw.

Rehearsal result (ako, hindi mo test)	Sa 18 selector (36 kaso) pasado lahat sa test: tama ang output at ang ilaw.
Actual result mo	
Status	NOT TESTED (gawing PASS o FAIL pagkatapos)
Kapag hindi tugma	Kung pareho ang kulay ng dalawang wire, o hindi ang mas malaki (HS) / mas maliit (LS) ang output: FAIL, isulat ang sheet.

MT-10 - ABC-003B

Item	Detalye
Sheet	ABC-003B
Block / tag	Mga button na Wire values at Review marks
Starting condition	Run.
Mga hakbang	1. Piliin ang ABC-003B. Tingnan ang mga maliliit na berdeng numero sa mga wire na walang address at ang mga amber na putol-putol na kahon. 2. Pindutin ang Review marks (off). 3. Pindutin ang Wire values (off). Pindutin ulit pareho (on).
Inaasahang resulta	On: 30 na numero sa wire na walang address (dagdag sa 31 address); 7 na amber na kahon (3 na "?" at 4 na "pin?"). Review marks off: nawawala ang mga kahon. Wire values off: nawawala ang mga numero sa wire; nananatili ang mga numero sa tabi ng address.
Rehearsal result (ako, hindi mo test)	Nakuha ko ang mga bilang na iyon.
Actual result mo	
Status	NOT TESTED (gawing PASS o FAIL pagkatapos)
Kapag hindi tugma	Kung hindi nawawala o hindi bumabalik: FAIL.

MT-11 - -

Item	Detalye
Sheet	-
Block / tag	Portable EXE (Windows)
Starting condition	Na-download mo ang logic-sim-v1.20.9-portable.exe .
Mga hakbang	1. I-double click ang EXE. Kung may SmartScreen: More info tapos Run anyway. 2. Pindutin ang Analog · ABC at piliin ang ABC-002. 3. Gawin ang MT-01 at MT-04.
Inaasahang resulta	Bumubukas; kapareho ng HTML; ang title ay may v1.20.9 .
Rehearsal result (ako, hindi mo test)	HINDI ko pa ito na-run (na-build lang ng GitHub). NOT TESTED.
Actual result mo	
Status	NOT TESTED (gawing PASS o FAIL pagkatapos)
Kapag hindi tugma	Kung hindi bumukas: isulat ang mensahe at screenshot.

MT-12 - -

Item	Detalye
Sheet	-
Block / tag	APK (Android)

Starting condition	Na-download mo ang logic-sim-v1.20.9.apk .
Mga hakbang	1. I-tap ang APK. Payagan ang install unknown apps kung hihingin. 2. Buksan. Pindutin ang Analog · ABC at piliin ang ABC-002. 3. Gawin ang MT-01.
Inaasahang resulta	Na-i-install at bumubukas; kapareho ang toolbar.
Rehearsal result (ako, hindi mo test)	HINDI ko pa ito na-install. NOT TESTED.
Actual result mo	
Status	NOT TESTED (gawing PASS o FAIL pagkatapos)
Kapag hindi tugma	Kung hindi ma-install o bumukas: isulat ang mensahe ng Android.

Resulta ng guide

Test	PASS / FAIL	Mga tala
MT-01		
MT-02		
MT-03		
MT-04		
MT-05		
MT-06		
MT-07		
MT-08		
MT-09		
MT-10		
MT-11		
MT-12		

Ipadala sa akin ang listahang ito (kahit larawan lang) at ang screenshot ng bawat FAIL. Hindi mo kailangang mag-code.