BS ELEVATOR SOLUTIONS S.A.C.
RUC: 20613573195
Dirección Legal: Mz. H Lt. 11 – Urb. Héroes de San Juan
San Juan de Miraflores – Lima
Celulares / WhatsApp: +51 936 106 055 / +51 986 416 543
Email: admin@bselevadores.com

INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN

DATOS GENERALES DEL EQUIPO

- Ubicación del equipo: Jr. Universo N.° 305, Chorrillos, Lima
- Fecha de inspección: 12 de junio de 2026
- Marca del ascensor: THYSSENKRUPP
- Modelo: ESPAÑOL
- Tipo de sistema: Gearless sin cuarto de máquinas
- Número de paradas: 8
- Capacidad: 450 kg / 6 personas
- Velocidad nominal: 1 m/s
- Tipo de puertas: Automáticas

1. Antecedentes

A solicitud de la administración del Condominio Paseo El Parque, BS ELEVATOR SOLUTIONS S.A.C. realizó una inspección técnica especializada al ascensor ubicado en la Torre B, debido a que el equipo se encontraba fuera de servicio aproximadamente una semana.

La finalidad de la intervención fue efectuar una evaluación integral del ascensor, identificar la causa raíz de la avería y determinar las acciones correctivas necesarias para restablecer su funcionamiento de manera segura y confiable.

3. Hallazgos principales

Se detectó una falla en la apertura del freno del motor. Como parte del protocolo de diagnóstico se determinó que la placa de freno PCTF se encontraba dañada, impidiendo la liberación del freno y ocasionando el bloqueo del ascensor.

Con autorización del cliente se realizó una prueba de descarte utilizando la placa PCTF de la Torre A, confirmándose que la placa original de la Torre B presentaba una avería electrónica. Luego de la instalación temporal de la placa funcional, el ascensor recuperó su operación normal.

4. Observaciones adicionales

Durante la inspección se identificaron las siguientes observaciones:

- El espadín de cabina se encuentra desalineado y presenta rozamiento con los trincos de algunas puertas de pasillo.
- Los cables de tracción presentan presencia excesiva de óxido y requieren intervención inmediata por motivos de seguridad.
- El freno del motor presenta un sonido anormal durante su funcionamiento y debe ser evaluado para determinar acciones correctivas.

ventas@bselevadores.com
967 091 876
Mz. H Lt. 11 Urb. Heroes de San Juan - S.J.M.

4. **Recomendaciones.**

- **Reemplazo o reparacion de la placa de freno PCTF dañada.**
- Realinear el espadín de cabina y verificar el estado de los trincos de puertas.
- **Evaluar y programar el reemplazo de los cables de tracción.**
- Realizar una evaluación especializada del freno del motor.
- Cambiar a corto plaza contactores de cuadro control.
- Implementar un plan de seguimiento y mantenimiento de los componentes críticos del equipo.

5. **Observación:**

Durante la inspección se identificaron condiciones que evidencian oportunidades de **mejora en las labores de mantenimiento y seguimiento técnico del equipo**. Se recomienda ejecutar las acciones correctivas descritas y establecer un plan de mantenimiento que contemple inspecciones periódicas, seguimiento de componentes críticos y atención oportuna de las observaciones detectadas, con la finalidad de garantizar la **seguridad de los usuarios** y prolongar la vida útil del ascensor.

ventas@bselevadores.com
967 091 876
Mz. H Lt. 11 Urb. Heroes de San Juan - S.J.M.



PLACA FRENO PCTF



INSTALACION DE PLACA DE FRENO



CONTACTORES DE CUADRO CONTROL

Atte.

RONALD SOLANO

SUPERVISOR

ventas@bselevadores.com
967 091 876
Mz. H Lt. 11 Urb. Heroes de San Juan - S.J.M.