Tipo de estandar	Estandar	Condición observada	Medidas inmediatas	Presunta causa del defecto
Condición Básica	No se tiene	Silicones de rodillo con desgaste	Solicitud de silicones(Se tienen en almacén, son originales sin embargo no tienen el ángulo que se requiere.)	Diseño incorrecto por ROMACO
Condición Básica	No se tiene	El excentrico para el ajuste de altura del rodillo de silicones tenia golpes, por lo tanto no tenia movimiento.	Se repara cuerpo de excentrico y se refrescan cuerdas.	La manipulación no es la correcta ya que no aflojan el opresor que retiene el tornillo de ajuste.
Condición Básica	No se tiene	El teflón se desprende y esto ocasiona atascos en peineta.	Se prepara peineta de stock para instalación y mandar a pulir la que tiene recubrimiento de teflón.	Sujeto a prueba.
Diseño	No se tiene	Los toboganes tienen un radio diferente al que se maneja en otras tableteadoras.	Se colocan hawaianas y PVC.	Posible mal diseño.
Center line	No se tiene	Posición de toboganes y hawaianas. Altura de rodillo de silicones y regleta. Ajuste de araña y bandas laterales de banda ancha, la tapa de acrílico no cuenta con la separación correcta de las guías de la araña.	No se tiene ninguna acción inmediata.	No se observo la necesidad previamente.