

Rapport d'incident sur la qualité du gasoil

Suite à la récurrence des pertes de puissance (prises d'air) rencontrées sur nos camions depuis deux semaines, nous avons mené les actions suivantes dans le but de déceler la cause du problème. Le prélèvement d'un échantillon de gasoil sur les cuves de M120 et Bonaberi a révélé que **la cuve de Bonaberi contient de l'eau**.

- En vérifiant les points d'entrée possible de l'eau dans la cuve de Bonaberi, nous avons soupçonné le trou d'homme et l'orifice de respiration et avons saisi le prestataire PN Services qui a construit la cuve pour application d'un joint sur le trou d'homme et modification de la courbure du tuyau de respiration, ce qui a été fait le 05/06/2026. Nous avons par la suite retiré le gasoil jusqu'à disparition des traces d'eau.
- Le 06/06/2026 nous avons encore fait une vérification, mais il y a toujours présence d'eau.

Date	Actions menées	Observations
04/06/2026	Vidange de 50 litres constitués essentiellement d'eau	
05/06/2026	Prélèvement matinal contenant beaucoup d'eau. Modification du tuyau de respiration. Étanchéité du couvercle. Vidange de 100 litres jusqu'à disparition des traces d'eau.	1 : Prélèvement effectué le matin 2 : Prélèvement effectué après vidange de 40 litres 3 : Prélèvement effectué après vidange de 60 litres (40+20) 4 : Prélèvement effectué après vidange de 100 litres (40+20+40) 5 : Prélèvement fait à la pompe 
06/06/2026	Prélèvement matinal contenant toujours de l'eau	

Recommandations :

- Faire contrôler le carburant en cuve par un prestataire (tel que la SGS) pour déterminer s'il est encore utilisable.
- Faire contrôler la cuve par une agence d'inspection pour déterminer et corriger les points d'infiltration d'eau.
- Procéder à la vidange des réservoirs de camion pour éliminer l'eau qui s'est éventuellement accumulée au fond des réservoirs.

LE CHEF DE GARAGE