PS12.1-M3 ind. 2

&	DEMARRAGE SERIE ET REGLAGE *soudure self balai*	**Phase** 10A	M. à jour : 04/06/25 Indice doc 3

Réf. machine :	< saisir la référence machine >	**Client :**	NIDEC
Références :	Toutes les références CM3\CM4		
Désignation produit :	CM3\CM4		

Indust. :	Product° :	Qualité :
Visa rédacteur	Visa approbateur	Visa vérificateur

REGLAGES / VALIDATION DMS

QUOI	QUAND	QUI	ENREGISTREMENT
Tenue de traction soudure (Superieur à 20 N)	6 pièces chaque/3 heures /DMS/intervention maintenance	SPC	Carte SPC
Changement et alignement élecrodes	chaque 5000 point de soudure et selon l'état d'usure	Régleur	Fiche de vie électrode
rodage d'lectrode	DMS/chaque chgt électrode/Intervention Main/Pause/	Régleur	Fiche de vie électrode
Contrôler le longeur de soudre (2-3,5mm) avec le calibre 44-10	3 pièces au DMS et changement de référence	SPC	Carte SPC
Controler le sens	DMS et changement de référence	AQC	Fiche DMS
Mettre la première pièce bonne dans la boite DMS	DMS et changement de référence	Opératrice	

CONSIGNES DE REGLAGE

soudeuse	Posage	Pression	Puissance	Accostage	Soudage	Maitien	électrode supérieure	électrode inférieure
10A	PH 10 CM4	2-2.6 bar	27.5-37.5 %	5-7	3-5	5-7	SMEC 800	SMEC 700
10B	PH 10 CM4	2-2.6 bar	27.5-37.5 %	5-7	3-5	5-7		

PPC	Posage
CM4 10A	PH 10 CM4
CM4 10B	PH 10 CM4

Verifier que la robinet d'eau de refroidissement des électrodes est dans le bon sens lors de soudure



Procédure de rodage

Prendre une tresse sans balais

Prendre les 2 composants (self/tresse)

lancer la soudure sur les 2



Taper 5 fois sur le meme composant

Rejetter le au prison