

AIOCarbon TIANJIN				作业标准书(临时)					裁决	制作	审核	确认																																																		
工序号	#90	客户名称	德昌	工程名	点胶	产品图号	1023246	文件编号	AV0T-WI-J0-034-A2	日期																																																				
设备, 工具		简略图		作业方法																																																										
针管 点胶夹具						1. 作业前清理工作台面, 不允许有异品和杂物混入。 2. 将配比好的胶水注入针管一半左右。将碳刷放在滑道内摆放整齐, 然后将铜线保持竖直方向, 如图1 3. 对碳刷填塞粉处逐个点胶, 如图2, 让胶水自然渗进碳刷, 检查碳刷上的胶水已经全部晾干、渗进碳块 然后将碳块从放进入临时的转运盒中, 如图3。重复以上操作。 *注意事项* 1. 胶的比例: 树脂粉末/95%酒精=400g:460g, 混合后在瓶身处写上配胶日期。 2. 胶有效期: 混合后一周内。 3. 点胶不能有遗漏, 如果胶水污染到铜线表面, 挑出放在不良品盒中。 图4为客户焊接处, 以及被胶水污染后的焊接状况, 4. 每个碳刷点胶次数为1次, 以刚没过填塞粉为宜, 不要超过填塞粉表面, 如图5所示。 5. 点胶完成品与未点胶品严禁混放。																																																								
使用部品/资材																																																														
6600048树脂粉末																																																														
95%酒精																																																														
																																																														
异常发生时处理顺序				自主检查要领																																																										
				<table><tr><th>号码</th><th>检查项目</th><th>规格</th><th>检查机器</th><th>数量/周期</th><th>遵守方案</th></tr><tr><td>1</td><td>点胶后的外观</td><td>胶不能溢出污染碳块及铜线</td><td>目视</td><td>100%</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>铜线拉力</td><td>点胶后过12h测试拉力>2kgf</td><td>拉力计</td><td>每班检测</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>胶水有效期</td><td>对比瓶身上配胶日期</td><td>目视</td><td>每班检测</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									号码	检查项目	规格	检查机器	数量/周期	遵守方案	1	点胶后的外观	胶不能溢出污染碳块及铜线	目视	100%		2	铜线拉力	点胶后过12h测试拉力>2kgf	拉力计	每班检测		3	胶水有效期	对比瓶身上配胶日期	目视	每班检测		4																									
号码	检查项目	规格	检查机器	数量/周期	遵守方案																																																									
1	点胶后的外观	胶不能溢出污染碳块及铜线	目视	100%																																																										
2	铜线拉力	点胶后过12h测试拉力>2kgf	拉力计	每班检测																																																										
3	胶水有效期	对比瓶身上配胶日期	目视	每班检测																																																										
4																																																														
				改正履历																																																										
				<table><tr><th rowspan="2">号码</th><th rowspan="2">改正位置</th><th rowspan="2">改正内容</th><th rowspan="2">改正组</th><th rowspan="2">改正者</th><th rowspan="2">改正日期</th><th colspan="2">确认</th></tr><tr><th>生产</th><th>QA</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>新制作</td><td>工程</td><td>崔海龙</td><td>2010.5.27</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>简略图 作业方法</td><td>点胶夹具取消, 变更点胶简略图, 以及相应的作业方法及注意事项</td><td>工程</td><td>冯建森</td><td>2025.12.12</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>简略图 作业方法</td><td>恢复点胶夹具, 变更点胶简略图, 以及相应的作业方法及注意事项</td><td>工程</td><td>冯建森</td><td>2026.03.10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									号码	改正位置	改正内容	改正组	改正者	改正日期	确认		生产	QA	1		新制作	工程	崔海龙	2010.5.27			2	简略图 作业方法	点胶夹具取消, 变更点胶简略图, 以及相应的作业方法及注意事项	工程	冯建森	2025.12.12			3	简略图 作业方法	恢复点胶夹具, 变更点胶简略图, 以及相应的作业方法及注意事项	工程	冯建森	2026.03.10			4								5							
号码	改正位置	改正内容	改正组	改正者	改正日期	确认																																																								
						生产	QA																																																							
1		新制作	工程	崔海龙	2010.5.27																																																									
2	简略图 作业方法	点胶夹具取消, 变更点胶简略图, 以及相应的作业方法及注意事项	工程	冯建森	2025.12.12																																																									
3	简略图 作业方法	恢复点胶夹具, 变更点胶简略图, 以及相应的作业方法及注意事项	工程	冯建森	2026.03.10																																																									
4																																																														
5																																																														
作业中断后立即向现场管理者联系																																																														