# 问题描述
## --碳刷厚度尺寸超差

| 异常问题概况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 发生日期 | 2024/9/15 | 物料料号 | 10030050 | 不良信息接收日期 | 2024/9/15 |
| 发生地点 | 客户现场 | 不良比例 | TBD | 样品接收数量 | 2pcs |
| 项目名称 | Brush | 物料生产场所 | AVO天津 | 报告提交日期 | 2024/9/23 |
| 项目阶段 | ☐ 样品 ☐ 小批量 ■量产 | | | | |
| 异常发生工序 | ☐ IQC ☐ PQC ☐ OQC ☐ 特性测试 ☐ 应用测试 ■客户现场 ☐ 其它 | | | | |
| LOT/批次信息 | 20240627-00819 | | | | |

异常问题详述

碳刷厚度尺寸超差

不良图片

围堵措施

供应商内部进行排查后通报客户
供应商现有库存产品进行隔离并实施检查确认

| 团队小组 | | | |
|---|---|---|---|
| 姓名<br>**Name** | 部门<br>**Dep.** | 职位<br>Postion | 备注<br>**Remark** |
| 彭卫江 | 品质部 | 经理 | |
| 张永春 | 工程技术部 | 经理 | Lead |
| Allen Tao | 销售 | 经理 | |
| 贺文元 | 生产部 | 经理 | |
| 袁丙仁 | 品质部 | 主管 | |
| 李洪彦 | 工程技术部 | 主管 | |
| 鲁凤久 | 生产部 | 主管 | |

## ❖ 样件测试数据汇总

| 序号 | 图片 | 尺寸&物理特性 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.80-3.95<br>碳刷宽度<br>(mm) | 2.60-2.80<br>碳刷厚度<br>(mm) | 2.6-2.9<br>密度<br>(g/cm³) | 100-350<br>电阻率<br>(μΩcm) | Min 12<br>压碎力<br>(kg) |
| 样件1 | | 3.90 | 2.37 | 2.723 | 231 | 25.4 |
| 样件2 | | 3.90 | 2.42 | 2.704 | 214 | 27.2 |
| 样件3 | | 3.90 | 2.66 | 2.714 | 243 | 28.4 |
| 样件4 | | 3.90 | 2.67 | 2.732 | 225 | 24.6 |
| 样件5 | | 3.90 | 2.67 | 2.709 | 206 | 27.8 |
| 样件6 | | 3.90 | 2.61 | 2.716 | 216 | 26.4 |

☞ 结论 ： 样件物理特性测试结果均未见异常

- 围堵措施

| 围堵对策（Interim Action） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 位置<br>Location | 数量<br>Q’ty | 处理方法<br>How to deal with | 处理结果<br>Result | 完成日期<br>Date | 备注<br>Remark |
| 客户产线隔离 | K | 暂时隔离 | TBD | 2024/9/23 | |
| 客户仓库 | | | | | |
| 供应商在制 | 20K | 尺寸全选 | 返工 | 2024/9/19 | |
| 供应商在库 | | | | | |
| 供应商在途 | | | | | |