Componentes Eletronicos

# Guia completo do Motor de Passo 28BYJ-48 + Driver ULN2003

Eletrogate 23 de julho de 2018 9 mir

Nesse Guia completo do Motor de Passo 28BYJ-48 + Driver ULN2003, você verá:

Informações sobre o Motor de Passo 28BYJ-48:

Informações sobre o Módulo Driver ULN2003:

Motor de Passo modos de operação:

Montagem do Motor e do Driver com Arduino:

Modo de Passo completo com alto torque (Full Step):

Aplicações interessantes para o Motor de Passo 28BYJ-48 + Driver ULN2003:

Sobre o Autor

# Nesse Guia completo do Motor de Passo 28BYJ-48 + Driver ULN2003, você verá :

## Introdução

Essa montagem, eu diria que é a mais simples para controle de um **motor** de passo (stepper motor). Esse motorzinho tem uma redução interna que aumenta bem o torque, apesar do pequeno tamanho. O módulo de controle com o chip ULN2003 é bem pequeno também, o que pode facilitar a montagem do circuito.

As vantagens são a simplicidade na montagem , Sketch pode ser bem enxuto, o uso de tensão de 5V para alimentar o motor, etc.

A desvantagens são a rotação baixa do motor (devido a redução na caixa de engrenagens), o motor unipolar é menos eficiente do que o bipolar e o uso de quatro portas do Arduino. Alguns módulos de controle de motor de passo usam interfaces com duas portas apenas (por exemplo, com interface I2C).

Se você quiser saber mais sobre motores de passo, recomendo a leitura desse outro tutorial :


<u>Tudo sobre DRIVER A4988 e Motor de Passo > Usando o Arduino</u>

## Informações sobre o Motor de Passo 28BYJ-48:

Esse é mais um motorzinho fabricado na China. Ele deve ser produzido em larga escala e por isso ele tem um preço bem acessível. Interessante, que ele pode ser alimentado com 5V e consome baixa corrente, o que facilita a montagem. Esse motor é Unipolar pois possui 4 enrolamentos que chamamos de fases. Em uma das pontas das fases, todas estão conectadas juntas. Portanto, esse motor não pode ser usado em Drivers para motores Bipolares (com duas fases somente).

Essas são as especificações do Motor 28BYJ-48:

Motor28BYJ48Kiatronics




A distância entre os dois suportes de parafusos é de 35 mm. O diâmetro do motor é de 28 mm e a profundidade é de 19 mm. O diâmetro do eixo é 5mm, e ele é chanfrado.

- Tensão de operação : 5V CC
- Número de fases : 4
- Razão da variação de velocidade : 1/64 (mecanismo de redução)
- Angulo do passo : 5,625 graus => 64 passos/volta (360/64=5,625)
- Resistência CC : 50 ohms
- Frequência: 100 Hz
- Torque de tração: > 34,3 mN.m

OBS: a resistência medida nas bobinas do motor foi de 23 ohms. Assim podemos deduzir o consumo estático de corrente em cada bobina :

I = V / R = 5V / 23 = 217 mA aproximamente ( a corrente medida foi um valor aproximado disso)

Esse é o diagrama do motor (desenhado por mim):




Para entender o mecanismo de redução do motor, veja esse excelente video :

## 28BYJ-48 Stepper Motor and ULN2003 Driver Intro



No Forum do Arduino encontrei um tópico onde desmontaram o motor, para entender como funciona a caixa de redução de engrenagens. Muito curioso!

#### **Geared Stepper Motor**



Como podem ver, a caixa tem várias engrenagens (31 dentes, 32 dentes, 26 dentes, 22 dentes, 11 dentes, 10 dentes, e mais duas com 9 dentes).

O pessoal fez alguns cálculos para determinar com maior precisão qual era a redução.

(31\*32\*26\*22)/(11\*10\*9\*9) = 283712/4455 = 25792/405 = 63,68395...

Na especificação do fabricante, ele aproximou o valor para 64.

Para calcular o número de passos do motor interno para girar uma volta do eixo externo (com redução)

(64 \* 25792)/405 = 4075,7728395..

Isto é , são necessários aproximadamente 4075 passos no motor de passo interno, para uma volta no eixo externo. Esse valor pode ter uma pequena variação devido às folgas nas engrenagens.


# Informações sobre o Módulo Driver ULN2003:

O unico chip no módulo é o ULN2003. Esse chip possui um conjunto de sete drivers de transistores Darlington que permitem o acionamento de cargas indutivas. Todas as saídas tem o coletor aberto e **diodos** de supressão (Clamp) . Os transistores suportam tensões de até 50V e correntes de até 500 mA. Todas as entradas IN1, IN2,IN3 e IN4 são


compatíveis com sinais TTL e CMOS, com limite de 5V. O pino comum tem que ser conectado na tensão de alimentação do motor. Nesse caso é conectado no 5V.

#### Datasheet ULN2003APG

Essa é disposição dos circuitos drivers no chip ULN2003APG:



Esse é o diagrama da placa de circuito do Módulo ULN2003APG:




Os quatro leds vermelhos (A,B,C e D) são usados para indicar o acionamento de cada um dos drivers (fases do motor). Mesmo que o diagrama mostre sete entradas, somente quatro podem ser usadas e somente essas tem pinos no conector.

Muita atenção ao conectar a alimentação nos pinos.

O pino mais à esquerda (-) no módulo é o terra (veja foto abaixo). Esse terra tem que ser conectado ao terra da fonte e ao terra do Arduino. O pino (+) no caso do Motor 28BYJ-48, tem que ser conectado ao positivo de uma fonte de 5V (preferencialmente de 1 Ampére). Não recomendo que conecte no 5V do Arduino, pois poderá sobrecarregar o regulador de tensão do mesmo.

O jumper Power ON/OFF é usado para ligar ou desligar o motor.



Módulo ULN 2003 – foto Gustavo Murta

# Motor de Passo - modos de operação:

Nesse tutorial o Motor de passo é Unipolar, isto é, ele possui quatro enrolamentos que chamamos de Fases.

Cada circuito driver do chip ULN2003A aciona uma das fases. E a ativação de cada driver é realizada pelas portas digitais do Arduino ( portas D08, D09, D10 e D11) .

- F1 (azul) D08
- F2 (rosa) D09
- F3 (amarelo) D10
- F4 (laranja) D11

Para um motor de Passo Unipolar, temos alguns modos de operação. O modo Passo completo com alto torque (Full step), o modo Passo completo com baixo torque (Wave Step), o modo Meio Passo (half step) e Micro-passo (Micro stepping).

No caso do Micro passo, a corrente nos enrolamentos deve ser alterada. Como o nosso circuito não permite o controle da corrente, esse modo de operação não se aplica.

Para entender como as Fases são acionadas em cada caso, vejam essas cartas de tempo:

Obs: 0 (zero) = enrolamento desativado e 1 = enrolamento ativo.

Nas linhas estão a sequência dos passos e nas colunas estão as Fases.

Passo completo com alto torque (Full step):

Duas Fases são acionadas ao mesmo tempo.

Step	ф4	ф3	ф2	ф1
0	0	0	1	1
1	0	1	1	0
2	1	1	0	0
3	1	0	0	1

Passo completo com baixo torque ( Wave Step):

Somente uma Fase acionada de cada vez.

Step	ф4	ф3	ф2	ф1
0	0	0	0	1
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	1	0	0	0

#### Meio Passo (half step):

Na sequência de oito passos, em alguns passos temos somente uma fase acionada e em outros passos, temos duas fases acionadas


Step	ф4	ф3	ф2	ф1
0	0	0	0	1
1	0	0	1	1
2	0	0	1	0
3	0	1	1	0
4	0	1	0	0
5	1	1	0	0
6	1	0	0	0
7	1	0	0	1

Referência : <u>Stepper\_Motors\_2011.pdf</u>


# Montagem do Motor e do Driver com Arduino:

Esse é o diagrama da montagem do circuito com Arduino.

Obs: como já informei, recomendo que use uma fonte externa de 5V para alimentar o Driver + Motor de passo.



Esse é o diagrama eletrônico do mesmo circuito:




## Modo de Passo completo com alto torque (Full Step):

No Modo de Passo completo com alto torque, para cada passo duas fases são ativadas simultaneamente. Esse modo é o mais usado, pois como o nome já diz, tem mais torque. O consumo de corrente é mais alto, devido à ativação das duas fases.

Um dos motivos para a escolha desse Módulo driver ULN2003 é que ele possui quatro leds que permitem a indicação da ativação das fases do motor. Para fins didáticos, isso é muito útil.

Essa é a Carta de Tempo do Modo Passo completo com alto torque (FullStep):

Veja que para cada passo, duas Fases (Channel) são ativadas ao mesmo tempo.



Para melhor visualizar o avanço dos Leds piscando de acordo com a ativação das Fases, altere a variável atrasofase para 500 milisegundos:

int atraso\_fase = 500 ;

Fica visível que dois Leds piscam ao tempo.

Verificando os valores dos Bytes das matrizes do programa : AHO e HOR , percebe-se que dois bits são ativados ao mesmo tempo. E é claro, uma sequência de bytes é inversa da outra.

#### Full\_step.ino

```
// Controle de Motor de Passo - Modo Passo Completo alto torque (Full step)
      // Blog Eletrogate - https://blog.eletrogate.com/guia-completo-do-motor-de-pas
 2.
      // Baseado em <a href="http://www.elecrow.com/wiki/index.php?title=ULN2003 Stepper Mot">http://www.elecrow.com/wiki/index.php?title=ULN2003 Stepper Mot</a>
     // Motor 28BYJ48/5V com Módulo ULN20023 - Arduino Nano / IDE 1.8.5
     // Uma volta no eixo = 4075 \text{ pulsos} / 512 \text{ x 8} = 4096
     // Gustavo Murta 23/jul/2018
 6.
     byte HOR[4] = \{0x09, 0x03, 0x06, 0x0C\};
                                                // Matriz dos bytes das Fases do Motor
8.
9.
     byte AHO[4] = \{0x0C, 0x06, 0x03, 0x09\}; // Matriz dos bytes das Fases do Motor
     int atraso fase = 2 ;
                                                // Intervalo de tempo entre as fases e
10.
11.
      int intervalo = 1000 ;
                                                 // Intervalo de tempo entre os movimen
12.
                                            // Movimento no sentido anti-horário
13.
      void Motor AHO()
14.
15.
        for(int i = 0; i < 512; i++)
                                            // incrementa o contador i de 0 a 511 - um
16.
17.
          for(int j = 0; j < 4; j++)
                                            // incrementa o contador j de 0 a 3
18.
19.
            PORTB = AHO[j];
                                            // Carrega bytes da Matriz AHO na Porta B
20.
            delay (atraso_fase);
                                            // Atraso de tempo entre as fases em milis
21.
22.
23.
24.
     void Motor HOR()
                                            // Movimento no sentido horário
25.
        for(int i = 0; i < 512; i++)
                                            // incrementa o contador i de 0 a 511 - um
26.
27.
                                            // incrementa o contador j de 0 a 3
          for(int j = 0; j < 4; j++)
28.
29.
                                            // Carrega bytes da Matriz HOR na Porta B
30.
            PORTB = HOR[j];
31.
            delay (atraso fase);
                                            // Atraso de tempo entre as fases em milis
32.
33.
34.
      void setup()
35.
36.
37.
        DDRB = 0 \times 0 F;
                                // Configura Portas D08, D09, D10 e D11 como saída
                                // Reset dos bits da Porta B (D08 a D15)
        PORTB = 0 \times 00;
38.
39.
40.
      void loop()
41.
42.
      Motor HOR();
                               // Gira motor no sentido Horário
43.
                               // Atraso em milisegundos
44.
      delay (intervalo);
45. Motor AHO();
                               // Gira motor no sentido Anti-Horário
       delay (intervalo);
                               // Atraso em milisegundos
46.
47.
```

Referências:

http://www.elecrow.com/wiki/index.php?title=ULN2003\_Stepper\_Motor\_D...


## Modo de Passo completo com baixo torque (Wave Step):

Como já foi dito, no modo Passo completo com baixo torque ( Wave step) somente uma fase é acionada de cada vez, portanto o torque do motor é menor do que nos outros modos. Esse modo é pouco usado exatamente por isso. O rendimento do motor é menor, mas tem-se como vantagem um menor consumo de corrente, já que somente uma fase é ativada em cada passo.

Para melhor visualizar o avanço dos Leds piscando de acordo com a ativação das Fases, altere a variável atrasofase para 500 milisegundos:

int atraso\_fase = 500 ;

Desse modo poderá perceber que os Leds piscam um de cada vez , confirmando a sequência da Carta de Tempo:



Importante ressaltar que nas matrizes do programa: AHO e HOR, estão carregados os bytes de ativação das fases, de acordo com a tabela anexada no tópico anterior. Uma sequência de bytes é inversa da outra.

#### wave\_step.ino

```
// Controle de Motor de Passo - Modo Passo Completo baixo torque (Wave step)
      // Blog Eletrogate - <a href="https://blog.eletrogate.com/guia-completo-do-motor-de-pas">https://blog.eletrogate.com/guia-completo-do-motor-de-pas</a>
 2.
      // Baseado em <a href="http://www.elecrow.com/wiki/index.php?title=ULN2003 Stepper Mot">http://www.elecrow.com/wiki/index.php?title=ULN2003 Stepper Mot</a>
 3.
      // Motor 28BYJ48/5V com Módulo ULN20023 - Arduino Nano / IDE 1.8.5
 4.
      // Uma volta no eixo = 4075 pulsos / 512 x 8 = 4096
 5.
      // Gustavo Murta 23/julho/2018
 6.
 7.
      byte HOR[4] = \{0x01, 0x02, 0x04, 0x08\};
                                                 // Matriz dos bytes das Fases do Motor
 8.
 9.
      byte AHO[4] = \{0x08, 0x04, 0x02, 0x01\};
                                                 // Matriz dos bytes das Fases do Motor
      int atraso fase = 2 ;
                                                  // Intervalo de tempo entre as fases e
10.
      int intervalo = 1000 ;
                                                  // Intervalo de tempo entre os movimen
11.
12.
                                             // Movimento no sentido anti-horário
13.
      void Motor AHO()
14.
        for(int i = 0; i < 512; i++)</pre>
15.
                                             // incrementa o contador i de 0 a 511 - um
16.
17.
          for(int j = 0; j < 4; j++)
                                             // incrementa o contador j de 0 a 3
18.
19.
            PORTB = AHO[j];
                                             // Carrega bytes da Matriz AHO na Porta B
20.
             delay (atraso_fase);
                                              // Atraso de tempo entre as fases em milis
21.
22.
23.
24.
      void Motor_HOR()
                                             // Movimento no sentido horário
25.
        for(int i = 0; i < 512; i++)</pre>
                                             // incrementa o contador i de 0 a 511 - um
26.
27.
                                             // incrementa o contador j de 0 a 3
           for(int j = 0; j < 4; j++)
28.
29.
             PORTB = HOR[j];
30.
                                             // Carrega bytes da Matriz HOR na Porta B
             delay (atraso_fase);
                                             // Atraso de tempo entre as fases em milis
31.
32.
33.
34.
      void setup()
35.
36. {
37.
      DDRB = 0x0F;
                                // Configura Portas D08, D09, D10 e D11 como saída
      PORTB = 0x00;
                                // Reset dos bits da Porta B (D08 a D15)
38.
39.
40.
41. void loop()
42.
43.
     Motor_HOR(); // Gira motor no sentido Horário
delay (intervalo); // Atraso em milisegundos
                              // Gira motor no sentido Anti-Horário
45. Motor AHO();
      delay (intervalo);  // Atraso em milisegundos
46.
47.
```

O Modo Meio Passo é uma mesclagem dos outros dois modos, Full Step e Wave Step.

Esse modo é usado quando o movimento do motor precisa ser delicado e preciso e o torque não é importante.

O motor interno precisa de 64 passos para uma revolução (volta), no modo Half Step o número de passos dobra para 128 passos !

Por isso é chamado de Meio Passo. O efeito Meio passo é conseguido intercalando um passo (com duas fases do Motor ativadas simultaneamente) com outro passo (ativando somente uma fase), obedecendo uma sequência própria para isso. Devido à essa alternância, o torque e o consumo de corrente variam de acordo com o passo. Com mais fases ativas, terá maior torque e maior consumo de corrente.

O interessante nesse modo é que as matrizes dos Bytes AHO e HOR, tem oito valores e não somente quatro como nos outros modos. Analisando os Bytes, dá para perceber que as matrizes dos outros modos foram agrupadas.

#### Half\_step.ino

```
// Controle de Motor de Passo - Modo Meio Passo (Half step)
      // Blog Eletrogate - https://blog.eletrogate.com/guia-completo-do-motor-de-pas
 2.
      // Baseado em <a href="http://www.elecrow.com/wiki/index.php?title=ULN2003 Stepper Mot">http://www.elecrow.com/wiki/index.php?title=ULN2003 Stepper Mot</a>
 3.
      // Motor 28BYJ48/5V com Módulo ULN20023 - Arduino Nano / IDE 1.8.5
 5.
      // Uma volta no eixo = 4075 pulsos / 512 x 8 = 4096
      // Gustavo Murta 23/jul/2018
 6.
     byte HOR[8] = \{0x09, 0x01, 0x03, 0x02, 0x06, 0x04, 0x0c, 0x08\}; // Matriz dos byte
8.
     byte AHO[8] = \{0x08, 0x0c, 0x04, 0x06, 0x02, 0x03, 0x01, 0x09\};
9.
                                                                     // Matriz dos byte
                                                                     // Intervalo de te
10.
      int atraso fase = 1 ;
11.
      int intervalo = 1000 ;
                                                                     // Intervalo de te
12.
13.
     void Motor AHO()
                                            // Movimento no sentido anti-horário
14.
15.
        for(int i = 0; i < 512; i++)</pre>
                                            // incrementa o contador i de 0 a 511 - um
16.
          for (int j = 0; j < 8; j++)</pre>
17.
                                            // incrementa o contador j de 0 a 7
18.
19.
            PORTB = AHO[j];
                                            // Carrega bytes da Matriz AHO na Porta B
20.
            delay (atraso_fase);
                                            // Atraso de tempo entre as fases em milis
21.
22.
23.
                                            // Movimento no sentido horário
24.
      void Motor HOR()
25.
        for(int i = 0; i < 512; i++)</pre>
                                            // incrementa o contador i de 0 a 511 - um
26.
27.
                                            // incrementa o contador j de 0 a 7
28.
          for(int j = 0; j < 8; j++)
29.
            PORTB = HOR[j];
                                            // Carrega bytes da Matriz HOR na Porta B
30.
                                            // Atraso de tempo entre as fases em milis
31.
            delay (atraso fase);
32.
33.
34.
35.
      void setup()
36.
        DDRB = 0x0F;
                                // Configura Portas D08, D09, D10 e D11 como saída
37.
38.
        PORTB = 0 \times 00;
                                // Reset dos bits da Porta B (D08 a D15)
39.
40.
      void loop()
41.
42.
      Motor_HOR();  // Gira motor no sentido Horário
43.
delay (intervalo); // Atraso em milisegundos
45. Motor AHO(); // Gira motor no sentido Anti-Horário
delay (intervalo); // Atraso em milisegundos
47. }
```

Essa é a Carta de Tempo do Modo Meio Passo (Half Step):

Em alguns passos, tem duas fases ativadas e em outros tem somente uma fase ativada




## Bibliotecas para Motor de passo:

Existem várias bibliotecas para o controle de motor de passo com o Arduino. As mais comuns são essas:

- Biblioteca Stepper
- Biblioteca AccelStepper
- Biblioteca CustomStepper

Exemplo de Skecth com a Biblioteca AccelStepper. Gire o potenciômetro, e o motor irá acompanhar o movimento do mesmo (Giro total de 180 graus do eixo do motor). Use um potenciômetro de 10 K ohms.

Diagrama do circuito:



### AccelStepperPOT.ino

```
// Controle de Motor de Passo com Potenciometro
      // Blog Eletrogate - <a href="https://blog.eletrogate.com/guia-completo-do-motor-de-pas">https://blog.eletrogate.com/guia-completo-do-motor-de-pas</a>
 2.
      // Baseado em http://www.airspayce.com/mikem/arduino/AccelStepper/Proportional
 3.
      // Motor 28BYJ48/5V com Modulo ULN20023 - Arduino UNO / IDE 1.8.5
 4.
      // Uma volta no eixo = 4075 pulsos
 6.
      // Gustavo Murta 02/jago/2018
 7.
      #include <AccelStepper.h>
                                                                                // bibliote
 8.
 9.
      #define ANALOG_PIN A0
11.
      AccelStepper motorPasso (AccelStepper::FULL4WIRE, 8, 10, 9, 11); // Passo co
12.
13.
14.
      void setup()
15.
16.
        motorPasso.setMaxSpeed(500);
                                                                               // maxima ve
17.
18.
      void loop()
19.
20.
21.
        int analog_in = analogRead(ANALOG_PIN);
                                                                                // lendo a
        motorPasso.moveTo(analog in);
                                                                                // gira o e
22.
     motorPasso.setSpeed(100);
                                                                                // velocida
23.
        motorPasso.runSpeedToPosition();
                                                                                // gira o e
24.
25.
```

# Aplicações interessantes para o Motor de Passo 28BYJ-48 + Driver ULN2003:

Esse motor de passo permite movimentos precisos e com baixa rotação. Essas são algumas aplicações interessantes voltadas para fotografia :

ARDUINO TIME-LAPSE PANORAMA CONTROLLER

Motion Control Rig for Time-Lapse Photography

# Quer saber mais sobre Arduino?

Placa Arduino | Arduino | Case Arduino | Placas Arduino | Kit Arduino | Sensores Arduino

Se tiver alguma dúvida, deixe um comentário!

#### **Sobre o Autor**

# José Gustavo Abreu Murta

Consultor e Projetista de Sistemas Embarcados. Técnico em eletrônica, formado em Curso superior de TPD, pós-graduado em Marketing. Trabalhou por muitos anos na IBM na área de manutenção de computadores de grande porte. Aposentou-se, podendo curtir o que mais gosta: estudar e ensinar Tecnologia. Hobista em eletrônica desde 1976. Gosta muito de Fotografia e Observação de aves.

Eletrogate 23 de julho de 2018

A Eletrogate é uma loja virtual de componentes eletrônicos do Brasil e possui diversos produtos relacionados à Arduino, Automação, Robótica e Eletrônica em geral.

**△** -1

36 Comentários

eletrogate

**☐** Disqus' Privacy Policy



Orgenar por Mais votagos



## Participe da discussão...

**FAZER LOGIN COM** 

OU REGISTRE-SE NO DISQUS ?

Nome



#### Eduardo Barradas Mendonça • 22 dias atrás

José Gustavo, excelente material, parabéns!

Preciso de sua ajuda para sanar algumas dúvidas:

- Rotação máxima deste motor de passo.
- 2- Tempo máximo rodando continuamente.
- 3- Temperatura máxima permitida na carcaça do motor.

Desde já, muito obrigado



Jose Gustavo Abreu Murta Mod → Eduardo Barradas Mendonça • 22 dias atrás

Boa tarde Eduardo,

Esse motor é para uso em experiências maker. Não recomendo para aplicações profissionais.

As informações sobre o motor, normalmente são encontradas na folha de especificações (Datasheet).

Esse é o link do Datasheet divulgado no tutorial :

https://blog.eletrogate.com...

As informações que procura não tem nesse datasheet, portanto sugiro que você faça os testes e tire as suas conclusões.

Atenciosamente,

Gustavo Murta



#### Bertassi Andre • 8 meses atrás

Parabéns pela "aula" !!! Sou totalmente leigo nesta área, desmontei uma câmera e encontrei um motor 24BYJ-48 5v com defeito, mas não estou encontrando um novo para substituir, somente tenho encontrado o 28BYJ-48 5v, sabe se seria compativel?



Jose Gustavo Abreu Murta Mod → Bertassi Andre • 8 meses atrás

Boa tarde Betassi,

Obrigado pelos elogios.

Encontrei essas especificações para o seu Motor 24BYJ-48:

https://emartee.com/product...

As diferenças são:

DC Resistance :  $60\Omega\pm7\%$  (25°C) **Detent Torque : ≥29.4mN.m** 

Acho que você poderá susbstituí-lo por um motor 28BYJ-48 5v.

Atenciosamente.

Gustavo Murta

Responder • Compartilhar >



## Guilherme Carlos • 10 meses atrás

O passo deste motor é 5,625 graus. Para o meu projeto eu precisaria de um passo um pouco menor, existe a possibilidade de mudar o ângulo de passo do motor?



Jose Gustavo Abreu Murta Mod → Guilherme Carlos • 10 meses atrás

Boa noite Guilherme,

Não é possível alterar esse passo no motor, devido à construção mecânica dele.

Existem motores com 1,8 graus para cada passo (200 passos por volta). Na verdade, a grande maioria de motores de passo no mercado são desse

Veja esse tutorial:

https://blog.eletrogate.com...

Atenciosamente

Gustavo Murta

1 ^ | V • Responder • Compartilhar >



tipo.

Guilherme Carlos → Jose Gustavo Abreu Murta • 10 meses atrás

Muito obrigado!

Responder • Compartilhar >



marcos machado • um ano atrás

Preciso controlar VÁRIOS MOTORES DE PASSO (uns 40) em um RaspBarry PI, penso em usar as portas I2C (3 e 5) com extensores de portas. Como fazer a interface entre o RaspBarry PI e a controladora dos motores por I2C?

( motor de passo 28byj-48 5v/12v | controladora ULN2003 - 4 fase)



Jose Gustavo Abreu Murta Mod → marcos machado • um ano atrás

Boa tarde Marcos.

Seu projeto é ambicioso. Esse driver de motor utiliza 4 portas para cada motor. Então teria que usar 160 portas! Recomendo o uso de outro driver e de outro motor, que utilize menos portas.

Se realmente quiser usar 160 portas, pode tentar com o extensor de portas MCP23017 (16-Bit I/O Expander with Serial Interface)

http://ww1.microchip.com/do...

Atenciosamente,

Gustavo Murta



Syllas Renato • um ano atrás

Olá Gustavo, tudo bem?

Estou projetando um compensador PID para controle de posição deste motor e gostaria de saber se você poderia me informar as constantes K e Tau do mesmo. Se puder me ajudar, com certeza me fará economizar um certo tempo e trabalho calculando experimentalmente.

Desde já, muitíssimo obrigado!



Jose Gustavo Abreu Murta Mod → Syllas Renato • um ano atrás

Boa noite Syllas,

Esse tutorial sobre PID, talvez possa ser útil.

http://www.electronoobs.com...

Atenciosamente,

Gustavo Murta

Responder • Compartilhar >



Syllas Renato → Jose Gustavo Abreu Murta • um ano atrás

Muito Obrigado Jose Gustavo, certamente será de grande proveito.



Elson Alexandre • 2 anos atrás

Bom dia... Eu conseguiria substituir um motor de passo automotivo por esses para controlar a marcha lenta do veículo?

Responder • Compartilhar >

Boa tarde Elson.



Jose Gustavo Abreu Murta Mod → Elson Alexandre • 2 anos atrás

Você tem que saber a força (torque) que o motor de passo do seu carro precisa para controlar a marcha lenta.

E comparar com o torque do motor desse tutorial. Ou então faça você mesmo

Mas atenção! O motor desse tutorial é unipolar e o motor de passo do seu carro deve ser bipolar. Os circuitos são diferentes:

https://blog.eletrogate.com...

Atenciosamente,

Gustavo Murta

^ | ✓ • Responder • Compartilhar >



Gustavo Menin • 2 anos atrás

Olá boa tarde, testei seu sketch (full step) usando o mesmo motor o mesmo modulo porém com arduino Mega, não acontece nada nem os Leds não acendem poderia me ajudar?



Jose Gustavo Abreu Murta Mod → Gustavo Menin • 2 anos atrás

Bom dia Gustavo.

Você usou os mesmos pinos do tutorial ? (D8 a D11)

Qual fonte de alimentação 5V usou? O módulo Driver do Motor precisa ser alimentado com 5V.

Certifique-se que o Jumper MOTOR ON esta conectado.

Atenciosamente,

Gustavo Murta



Gustavo Menin → Jose Gustavo Abreu Murta • 2 anos atrás

Eu usei os mesmos pinos sim, porém não tenho nenhuma fonte externa para alimentação então usei o próprio arduino



Jose Gustavo Abreu Murta Mod → Gustavo Menin • 2 anos atrás Boa noite,

Verifique todas as ligações e o jumper. Meça a tensão 5V quando tenta fazer o teste do motor.

Me informe o valor medido. Como eu informei no tutorial, recomendo o uso de uma fonte externa de 5 V. O motor pode consumir mais corrente do que o Arduino possa fornecer. Atenciosamente,

Gustavo Murta

^ | ✓ • Responder • Compartilhar >



Roger • 2 anos atrás

Olá, Gustavo! Gostaria de perguntá-lo se fez o diagrama do circuito no Fritzing. Como consigo incluir o micromotor e o driver ULN2003 na biblioteca? Grato!

^ | ✓ • Responder • Compartilhar >



Jose Gustavo Abreu Murta Mod → Roger • 2 anos atrás

Boa tarde Roger,

O diagrama do Tutorial foi feito no Fritzing. Você esta me perguntando como incluí os desenhos na Biblioteca do Fritzing?

Não me lembro se eu incluí os desenhos na Biblioteca. Mas você pode copiar de um outro diagrama para o seu.

As instruções do Fritzing estão aqui:

https://fritzing.org/learning/

Atenciosamente,

Gustavo Murta

^ | ✓ • Responder • Compartilhar >



Raphael Passos • 2 anos atrás

Boa tarde Jose, como vai ?

Então....estou precisando executar um dos exemplos mostrados (AccelStepper) mas está dando ERRO: `FULL4WIRE` is not a member of `AccelStepper` quando vou rodar no IDE.

Já procurei em muitos lugares e esse exemplo é o que preciso, mover o motor de passo acompanhando a posição do pot.

Teria uma outra solução ?

## Valeu.



Jose Gustavo Abreu Murta Mod → Raphael Passos • 2 anos atrás

Boa noite Raphael,

Testei agora o sketch " AccelStepperPOT.ino" na Arduino IDE 1.8.9 e compilou com sucesso.

Procedimento para a instalação da Biblioteca:

Clique em :

### Sketch > Incluir Biblioteca > Gerenciar Bibliotecas

Após abrir a janela do Gerenciador de Biblioteca, refine a busca digitando accelstepper. Na biblioteca accelstepper, clique em More Info e depois em Instalar. Após alguns segundos, ela será automaticamente instalada. Lembrese que o seu computador precisa estar conectado na internet, para poder baixar a biblioteca. Após a instalação da Biblioteca, é necessário que feche e abra novamente o programa Arduino IDE.

Atenciosamente,

Gustavo Murta

^ | ✓ • Responder • Compartilhar ›



Gustavo Ferreira da Silva • 2 anos atrás

Boa noite, preciso programar com este mesmo motor de passo um sistema de seguidor solar, porém não encontro modelos de programa nessa situação, apenas modelos de programação de servo motores, porém pro peso da minha placa não daria.}

Alguém poderia me ajudar na síntese da programação para um seguidor solar de 4 LDR's nesse motor de passo 28BYJ-48?



Jose Gustavo Abreu Murta Mod → Gustavo Ferreira da Silva • 2 anos atrás

Boa noite Gustavo,

Recomendo que use um Arduino Mega, pois tem um número maior de portas digitais.

Para cada motor precisará 4 portas, portanto no total 16 portas. O único projeto pronto com motores de passo, que eu encontrei foi esse. Terá que adaptar o seu projeto.

http://labdegaragem.com/for...

Veja esses projetos seguidores do Sol:

http://labdegaragem.com/for...

https://www.portal-energia....

https://www.instructables.c...

http://www.cerebralmeltdown...




#### ver mais



Paulo → Jose Gustavo Abreu Murta • um ano atrás

Siga os conceitos do Great Scott (





e use a biblioteca stepper para controlar seus motores, não tem segredo.

^ | ✓ • Responder • Compartilhar ›



Kirara • 2 anos atrás

Como eu descubro a resistência do motor?



Jose Gustavo Abreu Murta Mod → Kirara • 2 anos atrás

Bom dia Kirara.

Todas as especificações do motor estão no Datasheet (que consta no tutorial):

Motor28BYJ48Kiatronics

DC resistance =  $50\Omega \pm 7\%(25^{\circ}\text{C})$ 

Atenciosamente,

Gustavo Murta



Kirara → Jose Gustavo Abreu Murta • 2 anos atrás

No exemplo vc diz que deu 23ohm, então se eu fizer 5/50=0.1A a corrente do motor seria isso ou seria só de uma fase?



Jose Gustavo Abreu Murta Mod → Kirara • 2 anos atrás

Kirara,

Como eu informei no tutorial, na especificação consta 50 ohms cada enrolamento (fase).

Mas o que eu medi no meu motor foi 23 ohms por fase.

Recomendo que meça a resistência do seu motor com um obmímetro

Atenciosamente,

Gustavo Murta



Kirara → Jose Gustavo Abreu Murta • 2 anos atrás

Ok, muito obrigado, uma última dúvida, se eu colocar umas fonte de 9v para alimentar o arduino, no pino vin sairá 9v ou 5v?



Jose Gustavo Abreu Murta Mod → Kirara • 2 anos atrás

Kirara,

Se conectar uma fonte de 9 V no Arduino UNO, o pino VIN deverá ter a tensão aproximada de entrada = 9 V (aproximadamente, pois tem um diodo entre o conector de alimentação e o pino VIN).

Atenciosamente,

Gustavo Murta

^ | ✓ • Responder • Compartilhar ›



Ana Caroline Lana • 2 anos atrás

Preciso das dimensões desse chanfro. Pode fornecer?


A | V - Dochandor - Compartilhar

## COMPONENTES ELETRONICOS

# Tutorial Matriz de LED no Arduino

Eletrogate22 de julho de 2021

Você está precisando de um display para mostrar informações, mas não sabe qual escolher? Aprenda um pouco sobre a matriz de LED.



### **PROJETOS**

## Previsão do Tempo com Arduino e Display LCD

Eletrogate 19 de julho de 2021

<u>Você já pensou em ficar sabendo a previsão do tempo com seu</u>




### COMPONENTES ELETRONICOS

## Expandindo as portas do Arduino

Eletrogate 16 de julho de 2021

<u>Se você está atrás de uma solução para uma aplicação em Arduino que usa uma quantidade imensa portas, confira essa dica super... legal</u>




#### **AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL**

### Controle de Cargas por Adafruit IO

Eletrogate 14 de julho de 2021

Já pensou em controlar equipamentos da sua casa pela internet utilizando um arduino? Pois neste post você aprenderá como fazer... isso e ainda desenvolver uma plataforma personalizada para fazer o





© ELETROGATE 2021 - Todos os direitos reservados. Termos de uso e Política de privacidade.