Global Mesh Co., Ltd. 8/1 Ramintra Alley Ramintra 14
Intersection 20 Tarang, Bangkhen, Bangkok 10230 THAILAND
Tel. +66-2-509-9988 Fax. +66-2-509-8844 www.gmesh.com

เอกสารการบริการ

SERVICE REPORT (Project)

เลขที่.....

วันที่รับแจ้ง 27/11/67

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้รับแจ้ง

ชื่อ-สกุล ลูกค้าผู้ขอรับบริการ นาย พงษ์ศักดิ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การกำลัง

หน่วยงาน การกำลัง พื้นที่จังหวัด ลำพูน หมายเลขติดต่อ 0860121188

วัสดุ / อุปกรณ์ Battery RPT 48V-100Ah SN RN2310124810023112700007
RN2310124810023112700034

ชื่อโครงการ จ้างเหมาติดตั้งแบตเตอรี่ 14 แห่ง ภน.

วันเริ่มประกัน..... สิ้นสุดประกัน.....

อาการที่ลูกค้าแจ้งซ่อม แบตเตอรี่ไม่สามารถสำรองไฟได้ ทำให้อุปกรณ์ภายในชุมสายดับเป็นเวลา 30 นาที

ลงชื่อ ธนิน พรหมบุบผา เจ้าหน้าที่รับแจ้ง

วันที่ 27/11/67

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

วันเริ่มประกัน..... สิ้นสุดประกัน.....

ชื่อบริษัท Sub..... หมายเลขติดต่อ.....

ประเมินอาการเบื้องต้น คาดว่าเกิดจากระบบการทำงานของ BMS ประมวลผลผิดพลาด ได้มีการทดสอบเบื้องต้นโดน OFF AC 2 ครั้ง ปรากฏว่าแบตเตอรี่ไม่สั่งจ่ายทั้ง 2 ลูก (กำหนดนัดหมายวันที่ 2/12/67)

- [x] ดำเนินการเข้าแก้ไขหน้างาน
- [ ] สามารถแก้ไขได้ไม่ต้องเข้าหน้างาน
- [ ] แจ้ง Sub เข้าดำเนินการ

ลงชื่อ ธนิน พรหมบุบผา เจ้าหน้าที่ฝ่าย Service

วันที่ 27/11/67

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ (กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่)

วันที่.....

ส่วนที่ 3 สำหรับลูกค้า

รายละเอียดการซ่อมวัสดุ-อุปกรณ์ / Battery RPT 48v-100Ah

จำนวน 1 วัสดุ /อุปกรณ์ ชนิด / รุ่น LFP-48100Ah

หมายเลขวัสดุ / อุปกรณ์ S/N: RN2310124810023112700034

☐ ตรวจสอบ/แก้ไขแล้วการใช้งานปกติ

☐ ตรวจสอบ/แจ้งให้ Sup ดำเนินการ

☐ ตรวจสอบ/ติดตามการให้บริการ

☑ ตรวจสอบ/รอเปลี่ยนอุปกรณ์ ทดแทนชั่วคราว S/N ใหม่ RNY230704481000001

ข้อมูลแนะนำเพิ่มเติม ใช้สำหรับทดแทนชั่วคราว

ลงชื่อ ผู้ขอรับบริการรับทราบ

(ยมยงค์ ศักดิ์ เก่งกระเปรยหู)

วันที่ 3 ธค. 67

ส่วนที่ 4 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (สรุปผล)

รายงานผลการปฏิบัติงาน

สาเหตุอาการเสีย เนื่องจากได้มีการ RST แบตเตอรี่ทั้ง 2 ลูก จึงทำให้ปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้ คาดว่าเกิดจาก BMS ประมวลผลผิดพลาด

การแก้ไข ทดสอบ Discharge ทั้ง 2 ลูก ปรากฏว่า ลูกที่ 2 SN0034 ตอบสนองช้ากว่าลูกแรกจึงได้นำแบตเตอรี่สำรอง SN001 ทำการเชื่อมต่อทดแทน และจะนำแบตเตอรี่ลูกเก่ากลับมาแก้ไขปัญหาพร้อมส่งคืนโดยเร็วที่สุด

ประเมินผลการปฏิบัติ เปลี่ยนแบตเตอรี่เรียบร้อย

☑ ผลการให้บริการเสร็จสมบูรณ์ ☐ ติดตามผลการแก้ไขต่อไป

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่ฝ่าย Service

วันที่ 3/12/67

ลงชื่อ ฝ่ายบริหารรับทราบ

วันที่