# X Persiapan Umum

## 📋 Alat dan Bahan yang Dibutuhkan

- Board ESP32
- Sensor pH (Gravity Analog pH Meter)
- Sensor TDS (Gravity Analog TDS Meter)
- Sensor DO (Gravity Analog Dissolved Oxygen Sensor)
- LCD I2C 20x4 (opsional untuk tampilan langsung)
- Kabel jumper dan breadboard
- Larutan kalibrasi:
  - o Buffer pH 4.00 dan pH 7.00
  - Larutan standar TDS (misalnya 500 ppm)
- PC/Laptop dengan Arduino IDE
- Kabel USB untuk koneksi ESP32

#### Koneksi Sensor ke ESP32

- pH Sensor ke pin GPIO36
- TDS Sensor ke pin GPIO35
- DO Sensor ke pin GPIO34
- Pastikan GND dan VCC = 3.3V setiap sensor telah terhubung dengan benar

# Kalibrasi Sensor pH

Sensor pH memerlukan kalibrasi menggunakan dua titik referensi, yaitu larutan pH 4.00 dan pH 7.00.

## 👣 Langkah-langkah:

- 1. Upload sketch utama (main.ino) ke ESP32.
- 2. Buka Serial Monitor (baud rate 115200).
- 3. Ketik ENTERPH untuk masuk ke mode kalibrasi pH.
- 4. Celupkan sensor ke larutan pH 4.00 atau biasanya 4.01.
- 5. Ketik perintah PH:4.00 (sesuai nilai ph pada buffer) untuk merekam data tegangan.
- 6. Tunggu nilai stabil, lalu ketik EXITPH untuk menyimpan titik kalibrasi.
- 7. Ulangi langkah di atas untuk larutan pH 7.00 atau 6.86:
  - ENTERPH → celupkan ke larutan pH 7.00
  - $\circ$  PH:7.00  $\rightarrow$  EXITPH
- 8. Nilai kalibrasi disimpan secara otomatis ke EEPROM ESP32.

#### Kalibrasi Sensor TDS

Sensor TDS dikalibrasi menggunakan larutan standar (biasanya 500 ppm). Kalibrasi dilakukan melalui serial dengan mengetik nilai referensi secara manual.

## 👣 Langkah-langkah:

- 1. Jalankan program (main.ino) di ESP32.
- 2. Buka Serial Monitor (baud rate 115200).
- 3. Ketik enter untuk masuk ke mode kalibrasi.
- 4. Celupkan sensor ke larutan TDS 500 ppm.
- 5. Ketik ca1:500 lalu tekan Enter (nilai cal menyesuaikan nilai ppm pada sampel larutan).
- 6. Setelah nilai pembacaan stabil, ketik exit untuk menyimpan.

EEPROM menyimpan nilai kValue hasil kalibrasi, jadi tetap tersimpan meskipun ESP32 dimatikan.

# Kalibrasi Sensor DO (Dissolved Oxygen)

Sensor DO menggunakan metode **Expose-to-Air**, di mana sensor dibiarkan terbuka pada udara kering untuk menghasilkan tegangan maksimum.

## 👣 Langkah-langkah:

- 1. Upload sketch DOCalibrator.ino ke ESP32.
- 2. Buka Serial Monitor (baud 115200).
- 3. Pastikan sensor DO dalam kondisi kering dan terkena udara bebas.
- 4. Catat nilai tegangan analog yang terbaca (misalnya 430 mV).
- 5. Gunakan rumus:

```
DO_K = tegangan / 8.26
```

- 6. Contoh:
  - Jika tegangan = 430 mV
  - o Maka DO\_K = 430 / 8.26 = 52.06
- 7. Masukkan nilai DO\_K ke dalam program utama (main.ino): #define DO\_K 52.06
- 8. Upload ulang main.ino untuk menerapkan hasil kalibrasi.
- 9. Jika hasil pembacaan sensor DO pada esp32 terdapat selisih yang tetap dengan sensor baku, maka masukkan faktor pengali dalam program beriku:

```
doValue = voltageDO * (DO_K / 1000 * faktor_pengali)
```

Misal terdapat perbedaan yang konstan dan linear, di sensor esp32 terbaca 8.32 dan sensor baku 4,5, maka faktor\_pengali = 8.32/4.5 = 1.8488.

Note: Memasukkan faktor pengali dilakukan setelah mengamati selisih antara sensor esp32 dan sensor baku, sebaiknya pengamatan dilakukan beberapa menit untuk memastikan sensor stabil.

# 🧠 Penyimpanan Kalibrasi

- Nilai kalibrasi untuk pH dan TDS otomatis disimpan ke EEPROM
- Nilai D0\_K perlu dimasukkan manual ke kode sumber (tidak tersimpan otomatis)