卷烟纸翘边

一、缺陷描述

卷烟纸翘边: 卷烟纸搭口翘边、卷边、折角>0.5mm(图1)。



图 1 卷烟纸翘边

二、主要原因分析

- 1. 卷烟纸搭口纸边过高。
- 2. 卷烟纸运行不稳定。
- 3. 因烟丝来料不稳造成的卷烟纸运行不稳。

三、排查及调整方法

1. 操作工通过 HMI 卷烟纸高低调节界面(图 2),调节卷烟纸搭口纸边高低,前道纸边数值升高则前道纸边升高,后道数值减少则后道纸边升高。调整纸边高度伸出涂胶喷嘴 0.3mm 以内,且不低于涂胶喷嘴 (图 3)。



图 2 HMI 纸边高低调整界面



图 3 卷烟纸纸边高度

2. 操作工检查烟枪布带的磨损情况,必要时更换布带。操作工通过观察布带在烟枪中的运行必须尽可能地平直,用调整螺栓(图 4)可以调整布带的进出,左侧调整前道烟枪布带,右侧调整后道烟枪布带。




图 4 布带调整螺栓

3. 维修工检查布带张紧轮压缩空气气缸的空气压力(不低于

3.5bar), 可通过调节阀 RV11(图 5)设定烟枪布带张力。



图 5 RV11 调节阀

4. 维修工检查布带轮防滑带(图 6)磨损情况,磨损严重更换防滑带。



图 6 布带轮防滑带

5. 维修工检查各个布带导辊(图7)转动是否灵活,必要时更换轴承。



图 7 布带导辊

6. 维修工检查引纸辊(图 8)转动是否灵活,检查内部轴承是否完好,必要时更换轴承。



图8引纸辊

7. 维修工通过 HMI 检查布带轮调整系数值,根据实际情况合理设置系数值(图 9)。



图 9 布带轮调整系数

8. 维修工检查烟丝来料情况。