									ГУІ	1P 01	141.000	01	1	1	
				БΓ	/ИР	ГУИР.468364.109					ГУИР 60		141.000)02	
						Me	одуль упра	авления ка	аналами		C)			
				В	Цех	Уч	PM	Опер		Код	, наименоі	вание оп	ерации		
				Г	Обозначение документа										
				Д		Код об	борудования			Наимен	ование, мо		орудовани		
				E	CM	Проф.	Р УТ	KP	коид	EH	ОП	Кшт.	Тп.з.	Тшт.	
				Л/М	Наименование детали, сборочной единицы или материала										
				H/M		Обозначение, код			ОПП	ОПП ЕВ ЕН КИ				Н.расх.	
				01					-				· · · · ·		
-				B02	1 1 8 040 Ручная установка выводных компонентов										
				Д03 04		ROYNIC 712 Светомонтажный стол									
_					1. Уста	новить пла	ту на рабочи	й стол.							
					1		поненты на г								
					1		абочего стол								
					O08 4. Проверить внешним осмотром качество установки компонентов O09 5. Заполнить сопроводительную документацию и отправить изделие по маршруту										
			Н	10											
				T11											
				012											
				13 14											
		_													
				16											
				17											
				18											
				19 20											
				21	1										
				22											
				23 24											
				25											
				26											
				27											
				28 29											
				30											
				31											
				32											
				33 34											
				35											
				36											
				37											
				38 39											
				40											
				41											
				42 43											
			Н	43	<u> </u>			Pa	зраб.	Шеста	ков В.Г.			$\overline{}$	
				$\vdash \vdash$					оверил	Ланин				+	
		ا ِ ا	<u> </u>					Ha	ч.бюро						
	5	aM.	<u>т</u>					Co	гл. БМН						

				ГУИР 01	141.0000)1	1	1
	БГУИР	ГУИР.468364.1	09		ГУІ	ИР 60	141.000	01
₩	1	Модуль управл	ления канапа Пения канапа	MIA	0			T
11	В Цех	Уч РМ	Опер		, наименов	ание оп	<u> </u>	
Ш	Г			ние докумен	••			
П	Д	Код оборудования			ование, мод	дель обо	орудования	
Ш	E CM	Проф. Р УТ	KP KOL	• •	ОП	Кшт.	Тп.з.	Тшт.
Ш	Л/М		ие детали, сбор	-	-	_		
₩	H/M 01	Обозначение, код	ОП	11	EB	EH	КИ Н	l.pacx.
Ш	B02 1	1 3	015 Устан	овка ПМИ і	на падпьну	ю пасту	,	
\vdash	Д03	JUKI JM-20	 	иат для уста		-	1	
Ш		в упаковке для автомати		•			ы, лоток)	
П	05 устана	вливаются в автоматическо	м режиме на ав	гомате JUKI .	ЈМ-20 соглас	сно КД	-	
	06 и ТТП-	58.						
П	07							
Ш		ть печатную плату на автома						
$\vdash \vdash$		новить на верхнюю (ТОР) сто				ируя		
Ш		иетричность установки относи сание плоскости выводов пла		ых площадок	платы			
Ш		установке микросхем собл н		ение 1-го вы	вола соглас	но КЛ		
Ш		установке диодов учитыват	-				ный" вывод	Д.
\vdash		новить ПМИ в SMD-корпусах,						•
		иещая с помощью оптической						
П	О16 конт	актными площадки платы, сог	гласно КД и ТТП-	21, операция	020.			
Ш		верить правильность устан	ювки ПМИ в SM	D-корпусах (по отношен	ию к		
	O18 pacr					IVIIO IX		
		оложенным рядом контакт		и). Контроль	•			
	Т19 Лупа	а ЛП-1x10* ГОСТ 25706-83	3	и). Контроль	•			
	Т19 Лупа О20 5. Пода		3	и). Контроль	•			
	Т19 Лупа О20 5. Пода 21	а ЛП-1x10* ГОСТ 25706-83	3	и). Контроль	•			
		а ЛП-1x10* ГОСТ 25706-83	3	и). Контроль	•			
	Т19 Лупа О20 5. Пода 21 22 23	а ЛП-1x10* ГОСТ 25706-83	3	и). Контроль	•			
		а ЛП-1x10* ГОСТ 25706-83	3	и). Контроль	•			
	Т19 Лупа О20 5. Пода 21 22 23 24	а ЛП-1x10* ГОСТ 25706-83	3	и). Контроль	•			
	Т19 Лупа О20 5. Пода 21 22 23 24 25 26 27	а ЛП-1x10* ГОСТ 25706-83	3	и). Контроль	•			
	Т19 Лупа О20 5. Пода 21 22 23 24 25 26 27 28	а ЛП-1x10* ГОСТ 25706-83	3	и). Контроль	•			
	Т19 Лупа О20 5. Пода 21 22 23 24 25 26 27 28 29	а ЛП-1x10* ГОСТ 25706-83	3	и). Контроль	•			
	Т19 Лупа О20 5. Пода 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	а ЛП-1x10* ГОСТ 25706-83	3	и). Контроль	•			
	Т19 Лупа О20 5. Пода 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	а ЛП-1x10* ГОСТ 25706-83	3	и). Контроль	•			
	Т19 Лупа О20 5. Пода 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32	а ЛП-1x10* ГОСТ 25706-83	3	и). Контроль	•			
	Т19 Лупа О20 5. Пода 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33	а ЛП-1x10* ГОСТ 25706-83	3	и). Контроль	•			
	Т19 Лупа О20 5. Пода 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34	а ЛП-1x10* ГОСТ 25706-83	3	и). Контроль	•			
	Т19 Лупа О20 5. Пода 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35	а ЛП-1x10* ГОСТ 25706-83	3	и). Контроль	•			
	Т19 Лупа О20 5. Пода 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36	а ЛП-1x10* ГОСТ 25706-83	3	и). Контроль	•			
	Т19 Лупа О20 5. Пода 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35	а ЛП-1x10* ГОСТ 25706-83	3	и). Контроль	•			
	Т19 Лупа О20 5. Пода 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39	а ЛП-1x10* ГОСТ 25706-83	3	и). Контроль	•			
	Т19 Лупа О20 5. Пода 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40	а ЛП-1x10* ГОСТ 25706-83	3	и). Контроль	•			
	Т19 Лупа О20 5. Пода 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41	а ЛП-1x10* ГОСТ 25706-83	3	и). Контроль	•			
	Т19 Лупа О20 5. Пода 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42	а ЛП-1x10* ГОСТ 25706-83	3	и). Контроль	•			
	Т19 Лупа О20 5. Пода 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41	а ЛП-1x10* ГОСТ 25706-83	3 ацию		- 100% ПМ			
	Т19 Лупа О20 5. Пода 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42	а ЛП-1x10* ГОСТ 25706-83	Разраб.	Шеста	- 100% ПМ			
	Т19 Лупа О20 5. Пода 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42	а ЛП-1x10* ГОСТ 25706-83	З ацию Разраб. Проверии	Шеста 1 Ланин	- 100% ПМ			
	Т19 Лупа О20 5. Пода 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43	а ЛП-1x10* ГОСТ 25706-83	Разраб. Проверил	Шеста і Ланин	- 100% ПМ			
Взам.	Т19 Лупа О20 5. Пода 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43	а ЛП-1x10* ГОСТ 25706-83	З ацию Разраб. Проверии	Шеста і Ланин	- 100% ПМ			