به نام خدا





دانشگاه تهران پردیس دانشکدههای فنی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

آزمایشگاه سیستمهای کنترل خطی پیشگزارش آزمایش شماره ۵

محیا شهشهانی -- شیرین جمشیدی ۸۱۰۱۹۹۵۷۰ -- ۸۱۰۱۹۹۵۹۸ گروه ۵

اردیبهشت ماه ۱۴۰۲


فهرست

شماره صفحه	عنوان
٣	چکیده
۴	بخش ۱
۵	بخش ۲
۶	بخش ۳
Υ	بخش ۴
٨	بخش ۵
1.	بخش ۶
11	پيوست
17	منابع

چکیده

در این آزمایش هدف تنظیم سرعت موتور DC با استفاده از کنترلکنندههای PID ،PD ،PI ،Pl و پیشفاز و پیشفاز و پسفاز میباشد. در آزمایش دوم با پیادهسازی مدارهای آنالوگ آشنا شدیم. در این آزمایش، برای پیادهسازی کنترلکنندهها باید مدارهای نسبتاً پیچیدهتری را پیادهسازی کنیم.

بخش ۱) کنترلکننده تناسبی(۲)



 $G_{c}(s)$ شكل ۱: سيستم حلقه بسته با كنترل كننده

موتور تنظیم سرعت موتور R(s)- Ω (s) ; While Ω (s) = R(s)H(s)


ابتدا تابع تبديل حلقه بسته را محاسبه ميكنيم:

Closed loop transfer function:
$$H(s) = \frac{k_c \frac{1.42}{1+1.65s}}{1+k_c \frac{1.42}{1+1.65s}} = \frac{1.42k_c}{1.65s+1+1.42k_c}$$

$$E(s) = R(s) - R(s)H(s) = R(s)(1 - H(s)) = \frac{1}{s} \left(1 - \frac{1.42k_c}{1.65s + 1 + 1.42k_c}\right) = \frac{1}{s} \left(\frac{1.65s + 1}{1.65s + 1 + 1.42k_c}\right)$$


$$E_{ss} = \lim_{s \to 0} sE(s) = s * \frac{1}{s} \left(\frac{1.65s + 1}{1.65s + 1 + 1.42k_c} \right) = \frac{1}{1 + 1.42k_c}$$

همانطور که میبینیم این خطا رابطه ی عکس با بهره سیستم دارد و هرچه ثابت k_c بزرگتر شود، مقدار خطا کمتر میشود. این کنترلر خطای حالت ماندگار و پایداری را بهبود میبخشد.



همانطور که پیش تر در پیش گزارش ۳ نوشتهایم، برای تحقق اکتیو کنترلر تناسبی، خواهیم داشت:

به ازای k_c =10، نمودار بود کنترلر خواهد شد:




بخش ۲) کنترل کننده تناسبی-مشتق گیر (PD)

با جایگزین کردن $k_P + k_D s$ به جای k_c در بخش قبل، برای خطای تنظیم سرعت موتور خواهیم داشت:


$$E_{ss} = \lim_{s \to 0} sE(s) = s * \frac{1}{s} \left(\frac{1.65s + 1}{1.65s + 1 + 1.42(k_P + k_D s)} \right) = \frac{1}{1 + 1.42k_P}$$

مانند بخش قبل، این خطا رابطه ی عکس با بهره سیستم دارد و هرچه ثابت k_P بزرگتر شود، مقدار خطا کمتر میشود. اما بهره ی k_D ، بر خطای حالت دائم تاثیری ندارد. با استفاده از k_D سیستم سریعتر میشود. البته دمپینگ افزایش پیدا میکند.


طبق چیزی که در پیش گزارش ۳ اثبات کردیم:



کافیست برای تحقق اکتیو کنترل کننده PD، مقدار خازن C_2 را صفر قرار دهیم. انگاه PD، کافیست برای $k_P=rac{R_2}{R_1}$ د $k_D=R_2C_1$



به ازای $k_P=10$ و $k_D=1$ ، نمودار بود کنترلر خواهد شد:



نمودار ۲-۱


بخش ۳) کنترل کننده تناسبی -انتگرال گیر (PI)

با جایگزین کردن $k_P + rac{k_I}{s}$ به جای k_C در بخش ۱، برای خطای تنظیم سرعت موتور خواهیم داشت:


$$E_{ss} = \lim_{s \to 0} sE(s) = s * \frac{1}{s} \left(\frac{1.65s + 1}{1.65s + 1 + 1.42(k_P + \frac{k_I}{s})} \right) = 0$$

کنترل کننده مرتبه ۱ می باشد و ورودی پله می باشد و خطای حالت ماندگار همواره صفر میباشد. پس پارامترهای بهره تناسبی کنترل کننده و ثابت زمانی مشتق گیر، تاثیری در خطای حالت ماندگار سیستم نخواهند داشت. (مگر اینکه $k_I=0$ و انگاه کنترل همان کنترلر بخش ۱ خواهد شد.) به طور کلی کنترل کننده تناسبی انتگرال گیر (PI) خطای حالت ماندگار را کاهش می دهد. (و البته تعقیب بهتر داریم) پایداری سیستم کمتر است.

تحقق اكتيو كنترلر Pl:



به ازای $k_P=10$ و $k_I=1$ ، نمودار بود کنترلر خواهد شد:



نمودار ۳-۱

بخش ۴) کنترل کننده تناسبی -انتگرال گیر -مشتق گیر (PID)


با جایگزین کردن کردن $k_P + rac{k_I}{s} + k_D s$ به جای k_C در بخش ۱، برای خطای تنظیم سرعت موتور خواهیم داشت:

$$E_{ss} = \lim_{s \to 0} sE(s) = s * \frac{1}{s} \left(\frac{1.65s + 1}{1.65s + 1 + 1.42(k_P + \frac{k_I}{s} + k_D s)} \right) = 0$$


کنترل کننده مرتبه ۲ می باشد و خطای حالت ماندگار همواره صفر میباشد. پس پارامترهای بهره تناسبی کنترل کننده و ثابت زمانی انتگرال گیر و ثابت زمانی مشتق گیر، تاثیری در خطای حالت ماندگار سیستم نخواهند داشت.(مگر اینکه $k_I=0$ و انگاه کنترلر همان کنترلر بخش ۲ خواهد شد.)

و البته در کل در این نوع کنترلر تعقیب بهتر رفتار فرکانس پایین سیستم و اصلاح خطا را اصلاح و کاهش Peak overshoot را داریم. Gain نیز پایدارتر خواهد بود.

تحقق اكتيو كنترلر PID:





به ازای $k_P=10$ و $k_I=1$ و $k_D=0.1$ ، نمودار بود کنترلر خواهد شد:



بخش ۵) کنترلکننده پسفاز(lag)

• پس از بستن جبران کننده پس فاز برای این مدار، از مقایسه شکل موجهای ورودی و خروجی به خوبی مشاهده میکنیم که شکل موج خروجی جلوتر از سینوس ورودی قرار دارد. یعنی میزان اکسترمم خروجی پس از یک تاخیر زمانی نسبت به ورودی رخ میدهد. پس فاز بودن به معنای اختلاف فاز و به تاخیر افتادن خروجی کاملا محقق شده است.





نمودار ۵–۱

Closed loop transfer function:
$$H(s) = \frac{G_c \frac{1.42}{1+1.65s}}{1+G_c \frac{1.42}{1+1.65s}} = \frac{1.42G_c}{1.65s+1+1.42G_c}$$

$$H(s) = \frac{1.42 \frac{s+10}{s+5}}{1.65s+1+1.42 \frac{s+10}{s+5}} = \frac{1.42s+14.2}{1.65s^2+10.67s+19.2}$$

در کنترل کننده پس فاز |z| بزرگتر از |p| است. در نتیجه اختلاف فازی که در صورت و مخرج داریم منفی خواهد بود که همین منجر به ایجاد تاخیر و عملا پس فاز بودن می شود.

• در صورت استفاده از کنترل کننده پس فاز خطای تنظیم سرعت موتور به صورت زیر خواهد بود:

$$E(s) = R(s) - R(s)H(s) = R(s)(1 - H(s)) = \frac{1}{s} \left(1 - \frac{1.42s + 14.2}{1.65s^2 + 10.67s + 19.2} \right) = \frac{1}{s} \left(\frac{1.65s^2 + 9.25s + 5}{1.65s^2 + 10.67s + 19.2} \right)$$


$$E_{ss} = \lim_{s \to 0} sE(s) = s * \frac{1}{s} \left(\frac{1.65s + 1}{1.65s + 1 + 1.42 \frac{s + z}{s + p}} \right) = \frac{1}{1 + 1.42 \frac{s + z}{s + p}} = \frac{p}{p + 1.42z}$$

اگر صفر از قطب دورتر باشد، خطای ماندگار سیستم کمتر خواهد بود. در این کنترلر نسبت مواره بزرگتر از یک است پس هرچه نسبت محل صفر به محل قطب را بیشتر کنیم مخرج کسر بزرگتر شده خطای ماندگار کمتری خواهیم داشت.


• تحقق اكتيو براى كنترل كننده يسفاز:

Electronic Lag Compensator

 The configuration of the electronic lag compensator using operational amplifiers is the same as that for the lead compensator shown in following figure.



• نمودار بد:




نمودار ۵-۲

بخش ۶) کنترل کننده پیشفاز(lead)

• پس از بستن مدار مشاهده میکنیم که شکل موج خروجی با اختلاف فازی از ورودی عقب میافتد.





نمودار ۶-۱

در واقع اسم lead و lag يا همان پيشفاز و پسفاز از همينجا مي آيد.

C lags A. B leads A.

Closed loop transfer function: $H(s) = \frac{G_{c} \frac{1.42}{1+1.65s}}{1+G_{c} \frac{1.42}{1+1.65s}} = \frac{1.42G_{c}}{1.65s+1+1.42G_{c}}$

$$H(s) = \frac{1.42 \frac{s+0.1}{s+5}}{1.65s+1+1.42 \frac{s+0.1}{s+5}} = \frac{1.42s+0.142}{1.65s^2+10.67s+5.142}$$

• در صورت استفاده از کنترل کننده پیش فاز خطای تنظیم سرعت موتور به صورت زیر خواهد بود:


$$E(s) = R(s) - R(s)H(s) = R(s)(1 - H(s)) = \frac{1}{s} \left(1 - \frac{1.42s + 0.142}{1.65s^2 + 10.67s + 5.142} \right) = \frac{1}{s} \left(\frac{1.65s^2 + 9.25s + 5}{1.65s^2 + 10.67s + 5.142} \right)$$

$$E_{ss} = \lim_{s \to 0} sE(s) = s * \frac{1}{s} \left(\frac{1.65s + 1}{1.65s + 1 + 1.42 \frac{s + z}{s + p}} \right) = \frac{1}{1 + 1.42 \frac{s + z}{s + p}} = \frac{p}{p + 1.42z}$$


فرم تابع تبدیل برای پیش فاز و پس فاز یکی است تنها نسبت اندازه قطب به صفر متفاوت است. در پیش فاز |p| بزرگتر |z| است.

$$\frac{p}{p+1.42z} = \frac{1}{1+\frac{z}{p}1.42}$$

هرچه مخرج بزرگتر باشد، میزان خطا کمتر خواهد شد. در حالت پیش فاز اندازه محل صفر کوچکتر از محل قطب است. نسبت $\frac{z}{p}$ همواره کوچکتر از یک است. کمینه خطا زمانی رخ میدهد که اندازه محل صفر و اندازه محل قطب به صورت حدی با یکدیگر برابر باشند.



• نمودار بد:



نمودار ۶-۲

روند اجرای برنامه

- نمودارهای بد هر بخش با نام Part x.m در پیوست موجود است.
- برای بخش پسفاز و پیشفاز به ترتیب فایلهای سیمولینک part5_a.slx و part6_a.slx که جهت دیدن شکل موج به ازای ورودی سینوسی استفاده شد، پیوست شده اند.

منابع

١.

https://www.researchgate.net/figure/Schematic-diagram-for-PI-controller-usingoperational-amplifier_fig2_338104251

۲.

https://www.researchgate.net/figure/Figure-1-op-amp-circuit-for-PIDcontrol_fig1_325756599

۳.

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/lag-compensation

۴.

/https://slideplayer.com/slide/14685062