لطفا برای صرفهجویی در مصرف کاغذ، این دستور کار را به صورت دو رو چاپ کنید.



دانشکده فنی مهندسی گروه کنترل آزمایشگاه ابزار دقیق

حسگرهای اندازه گیری دما



تعداد جلسات: ١

√ برازش منحنی

پیشنیاز:



تقریبا نیمی از تحقیقات انجام شده در زمینه حسگرها به حسگرهای اندازه گیری دما باز می گردد. این آمار نشان دهنده اهمیت این نوع حسگرها میباشد. امروزه در اکثر فرآیندهای صنعتی برای کنترل دما و یا صرفاً جهت نمایش دمای فرآیند از حسگرهای دما استفاده می کنند. حسگرهای صنعتی اندازه گیری دما به سه دسته کلی ترموکوپل، ترمیستور و RTD تقسیم می شوند. هر دسته به نوبه خود دارای تقسیم بندی های دیگری نیز می باشد. در این آزمایش پس از آشنایی با انواع سنسورها، کاربرد هریک از آنها در صنعت بررسی خواهد شد.

فهرست مطالب

١	هرست مطالب
T	خش ۱- مختصری از تئوری
T	۱-۱ - آشکارساز مقاومتی دما (RTD)
۲	٦-٢ - ترمو کو پل
f	٣-١- ترميستور
۵	1-۴ – ترنسديوسرها
>	عش ۲- فعالیت آزمایشگاهی
<i>'</i>	٦-٢ کالیبره کردن ترنسدیوسر

بخش 1- مختصری از تئوری

1-1- آشکارساز مقاومتی دما^۱ (RTD)

آشکارسازهای مقاومتی دما در واقع مقاومتهای متغیر با دما میباشند. پرکاربردترین حسگر RTD نوع پلاتینی آنها است که با اسامی همچون Pt100, Pt500, Pt1000 و ... در صنعت شناخته میشوند. این نوع در حالت کلی با Ptx معرفی شده که با اسامی همچون اولیه یک حسگر RTD در دمای صفر درجه سانتی گراد است و Pt هم بیانگر جنس فلز است که در اینجا پلاتین میباشد. موادی همچون نیکل و مس نیز در ساخت RTDها می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

مقاومت RTDها را می توان با رابطه زیر بر حسب دما بدست آورد:
$$R = R_0 (1 + lpha_1 T + lpha_2 T^2)$$


که در آن α_0 مقاومت RTD در دمای صفر درجه سانتی گراد میباشد. مقادیر α_1 و α_2 برای RTD از جنس پلاتین به صورت زیر است:

$$\alpha_1 = 3.9083 \times 10^{-3} \, {}^{\circ}C^{-1}$$
 $\alpha_2 = -5.775 \times 10^{-7} \, {}^{\circ}C^{-2}$

RTDها دارای انواع اتصال دو سیمه، سه سیمه و چهار سیمه میباشند که بنا به اینکه فاصله RTD تا ترانسدیوسر 7 چه مقدار باشد و اینکه از چه نوع سیمی برای انتقال سیگنال خروجی حسگر استفاده شود، به صورت زیر استفاده میشوند:

اتصال دو سیمه: در مواردی به کار میرود که فاصله بین حسگر و ترانسدیوسر زیاد نیست و از سیمهای انتقال با مقاومت بسیار پایین (نزدیک به صفر) استفاده شده است (زیر ۱۰۰ متر).

اتصال سه سیمه: در مواردی استفاده می شود که فاصله RTD و ترانسدیوسر زیاد است و مقاومت سیمهای انتقال تاثیر گذارند اما مقاومت این سیمها با هم برابر است (زیر ۶۰۰ متر).



شکل ۱: اتصال RTD در مدار پل، سمت راست: دوسیمه و سمت چپ: سه سیمه

پرسش ۱- با توجه به شکل ۱، چگونه اثر مقاومت سیمهای انتقال در اتصال سه سیمه از بین میرود؟

Resistance Temperature Detectors or Resistive Thermal Devices

^r Transducer

۱-۲- ترموکویل^۱

ترموکوپل از دو فلز مختلف که از یک سمت به هم جوش خوردهاند (اتصال داغ) تشکیل شده است. اساس کار آنها قانون سیبک میباشد که طبق آن ولتاژ خروجی در دو سر آزاد ترموکوپل (اتصال مرجع) از رابطه مرتبه اول و تقریبی $E=\alpha(T-T_0)$ محاسبه می گردد. ضریب α تقریبا ثابت است و لذا این رابطه در گستره وسیع دمایی خطی میباشد.

عیب بزرگ ترموکوپل در مقایسه با RTD همانطور که در رابطه ولتاژ خروجی آن با دما مشاهده می گردد، وابستگی ولتاژ خروجی به دمای اتصال مرجع ترموکوپل می باشد. به همین دلیل دمای اتصال مرجع همیشه باید در یک دمای مشخص ثابت نگه داشته شود. این تثبیت دما را می توان با قراردادن اتصال مرجع در حمام یخ (مخلوط آب یخ) و تثبیت در صفر درجه سانتی گراد انجام داد. استفاده از حمام یخ کار زیاد آسانی نبوده و به جای آن معمولا از تکنیک جبرانسازی اتصال سرد تمنوعی استفاده از RTD یا ترمیستور برای ایجاد یک اتصال سرد مصنوعی استفاده می کنند. ذکر جزئیات این تکنیک در حوصله این دستور کار نیست.

از دیگر معایب ترموکوپل میتوان به کوچک بودن دامنه ولتاژ خروجی آن اشاره کرد که بسته به دمای آن اصولاً در حد چند میکرو ولت یا میلی ولت میباشد.

ترموکویل دارای انواع مختلف است که در جدول زیر مقایسه شدهاند:

محدوده دما °C (کوتاه مدت)	محدوده دما °C (پیوسته)	آلياژ: اولى (+)، دومى (-)	حساسیت تقریبی (μV/°C)	نوع
180- تا 1300	0 تا 1100	$^{\mathrm{a}}$ کرومل $^{\mathrm{t}}$ و آلومل	41	K
180- تا 1800	0 تا 750+	آهن و کنستانت ^۶	۵۵	J
250- تا 400+	185- تا 300+	مس و کنستانتان	44	Т
40- تا 400	0 تا 800+	کرومل و کنستانتان	۶۸	Е

جدول 1: مشخصات چند ترموکویل پرکاربرد

انتخاب نوع ترموکوپل بر اساس قیمت، محدوده دمایی، حساسیت، دمای ذوب و مشخصات شیمیایی انجام میگیرد. ترموکوپل نوع K از بقیه انواع ترموکوپل استفاده بیشتری دارد.

ترموکوپلها و RTDها دو حسگر معمول در صنعت برای اندازه گیری دما هستند. برای انتخاب درست یکی از آنها به عوامل زیر باید توجه کرد:

۱- محدوده دمایی: برای دماهای زیر $^{\circ}$ 500 از RTD و برای دماهای بالای $^{\circ}$ 500 تا حدوداً $^{\circ}$ 2300 از ترموکوپل استفاده می شود،

^r Cold Junction Compensation

_

[\] Thermocouples

^r See beck

[†] Chromel (90% nickel and 10% chromium)

^a Alumel (95% nickel, 2% manganese, 2% aluminum and 1% silicon)

⁶ Constantan (55% copper and 45% nickel)

- ۲- سرعت یاسخ: ترموکویل زیر یک ثانیه و RTD در حد ۲ تا ۱۰ ثانیه،
 - ۳- قیمت: ترموکویلها ارزانتر از RTD می باشند،
- ۴- دقت، تکرارپذیری و ماندگاری: RTD دارای دقت و ماندگاری بیشتری نسبت به ترموکوپل است.

پرسش ۲- دقت، صحت، تکرارپذیری و تکثیرپذیری هر یک بیانگر چه چیزی هستند و چه تفاوتی با هم دارند؟ کدامیک با انحراف معیار و کدامیک با بایاس ارتباط مفهومی دارند؟

۳-**۱-** ترمیستور^۱

ترمیستورها همانند RTDها حساسههای مقاومتی میباشند با این تفاوت که برخلاف RTDها که از جنس فلز هستند، این حسگرها از جنس سرامیک، پلیمر و یا نیمههادی میباشند. ترمیستورها به دو دسته PTC و PTC تقسیم میشوند که PTC همانند RTD با افزایش دما مقاومتش کاهش می یابد.



شکل ۲: نماد ترمیستور

رابطه تقریبی تغییر مقاومت بر حسب دما برای یک NTC به صورت زیر میباشد:

$$R = R_0 e^{\beta(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0})}$$

که در آن دما بر حسب کلوین R_0 بوده و R_0 مقاومت اولیه NTC در دمای R_0 میباشد. لازم به ذکر است که رابطه سانتی گراد و کلوین به صورت زیر میباشد:

$$[K] = [^{\circ}C] + 273.15$$

بر خلاف RTD و ترموکوپل، ترمیستور کمتر برای اندازه گیری مستقیم دما به کار میرود بلکه از تغییر مقاومت آن در اثر تغییر دما، به صورت کیفی برای موارد کنترلی دیگری مانند کلیدزنی، استفاده به جای فیوز، محدودکننده جریان هجومی (جریان راهاندازی موتورها) و ... استفاده می شود.

⁷ Negative Temperature Coefficient

[\] Thermistor

^r Positive Temperature Coefficient

^f Kelvin

۴-۱- ترنسدیوسرها

ترنسدیوسرها (Transducer) ابزاری هستند که به کمک آنها میتوان ولتاژ خروجی ترموکوپل و یا مقاومت RTD را به محدوده استاندارد (۴ تا ۲۰ میلی آمپر یا ۰ تا ۵ ولت) تبدیل کرد. ترنسدیوسری که در این آزمایش از آن استفاده شده است مدل TX-Block ساخت شرکت Novus میباشد که از سنسورهای مختلفی پشتیبانی میکند.



شکل ۳: ترنسدیوسر مورد استفاده در آزمایشگاه

Sensor Type	Maximum Measurement Range	Minimum Measurement Range	
Voltage	0 to 50 mV	5 mV	
Thermocouple K	-150 to 1370 °C	100 °C	
Thermocouple J	-100 to 760 °C	100 °C	
Thermocouple R	-50 to 1760 °C	400 °C	
Thermocouple S	-50 to 1760 °C	400 °C	
Thermocouple T	-160 to 400 °C	100 °C	
Thermocouple N	-270 to 1300 °C	100 °C	
Thermocouple E	-90 to 720 °C	100 °C	
Thermocouple B	500 to 1820 °C	400 °C	
Pt100	-200 to 650 °C	40 °C	
Pt1000	-200 to 650 °C	40 °C	
NTC	-30 to 120°C	40 °C	

شكل ۴: جدول سنسورهایی كه توسط TX-Block پشتیبانی میشوند.

پرسش ۳- چرا خروجی ترنسدیوسرها بیشتر از جنس جریان است تا ولتاژ؟ پرسش ۳- چرا حد پایین خروجی جریان ترنسدیوسرها ۴ میلی آمپر است و نه ۰ میلی آمپر؟

بخش ۲- فعالیت آزمایشگاهی

به شكل ماژولها دقت كنيد.



پرسش ۱- حسگرهای موجود را با استفاده از یک اهممتر شناسایی کنید.

پرسش ۲- اساس کار تفنگ دمایی چیست ؟

پرسش ۳- با راهاندازی کوره (ماژول ۵) جدول زیر را پر کنید.

RTD	ترمو کوپل ۱	ترمو کوپل ۲	تر میستور	دما یْ	RTD	ترمو کوپل ۱	ترموکوپ <u>ل</u> ۲	تر میستور	د ما ي
				٩۵					۳۵
				١٠٠					۴٠
				۱۰۵					40
				11.					۵٠
				۱۱۵					۵۵
				۱۲۰					۶٠
				۱۲۵					۶۵
				۱۳۰					٧٠
				۱۳۵					۷۵
				14.					٨٠
				140					۸۵
				۱۵۰					٩٠


پرسش * - با توجه به جدول فوق و رابطه موجود، مقادیر α_1 و α_2 را برای RTD به دست آورید. آیا این مقادیر به مقادیر واقعی نزدیک هستند؟

پرسش Δ - با توجه به جدول فوق و رابطه موجود، مقدار α را برای هر دو ترموکوپل به دست آورید. نوع ترموکوپل را بر اساس جدول موجود در دستور کار مشخص کنید.


پرسش 2 - با توجه به جدول فوق و رابطه موجود، مقدار β را برای ترمیستور بدست آورید. (توجه کنید که در رابطه ترمیستور، دما بر حسب کلوین میباشد)

۱-۲- کالیبره کردن ترنسدیوسر

این ترنسدیوسر توسط کابل USB به کامپیوتر متصل شده و توسط نرمافزار کالیبره میشود. چگونگی اتصال به نرمافزار و نمایی از نرمافزار در شکلهای زیر آمده است.




شکل ۵: چگونگی اتصال به کامپیوتر



شکل ۶: نمایی از نرمافزار

مدار لازم برای اتصال ترنسدیوسر به سنسور به شکل زیر است:



شکل ۷: مدار ترنسدیوسر برای سنسورهای مختلف

تغذیه ترنسدیوسر بین ۱۰ تا ۳۵ ولت است. مقاومت بار در شکل بالا از رابطه زیر بدست می آید:

$$R_{load}(Max) = \frac{V_{dc} - 10}{0.02}$$

پرسش ۷- با توجه به راهنمای زیر ترنسدیوسر موجود در آزمایشگاه را برای سنسور RTD کالیبره کنید. جدول زیر را پر کنید.

تر نسك يوسر	دما c°	تر نسك يوسر	د ما ئ
	۱۰۵		۵٠
	11.		۵۵
	۱۱۵		۶٠
	۱۲۰		۶۵
	۱۲۵		٧٠
	١٣٠		٧۵
	۱۳۵		٨٠
	14.		۸۵
	140		٩٠
	۱۵۰		٩۵
	۱۵۵		١٠٠

پرسش ٨- اطلاعات جدول بالا را رسم كنيد. آيا خروجي خطى است ؟