



中国石化
SINOPEC

镇海基地第三方HSE监管日报

检查单位：青岛诺诚

2026年6月22日

中石化宁波镇海炼化有限公司
SINOPEC NINGBO ZHENHAI REFINING & CHEMICAL CO., LTD.

一、检查发现的主要问题（脚手架专项整治提升）

项目名称	100万吨/年甲苯择形歧化系统配套项目	所属部门	储运一部	项目监理 (管理单位)	齐鲁监理	承包商	宁波工程公司
问题类型	脚手架	检查日期	2026. 6. 22	检查人员		张进锋	
				检查区域及位置			
				经二北路西侧管廊50柱			
				问题描述			
				配合管线保温搭设的落地式脚手架，地基为软土地面，部分立杆底部未铺设通长垫板、采用小块钢板代替，存在因基础不均匀沉降导致架体失稳、变形的风险。（不符合《石油化工工程钢脚手架搭设安全技术规范》SH/T3555-2014第5. 3. 1. 2条款相关规定）			
				整改要求及整改情况			
				已告知承包商架设负责人落实整改，要求脚手架地基应平整坚实，地基应满足承载力要求，非混凝土地面立杆底部设置的垫板长度不少于2跨。（限期6月25日整改完成）			

一、检查发现的主要问题（脚手架专项整治提升）

项目名称	烯烃一部技改技措及检维修项目	所属部门	烯烃一部	项目监理（管理单位）	/	承包商	徐州华东
问题类型	脚手架	检查日期	2026. 6. 22	检查人员		马洪岩	
				检查区域及位置			
				2#芳烃抽提T101/T102			
				问题描述			
				设备检修脚手架搭设作业，横向扫地杆设置在纵向扫地杆上方，立杆在平台下方断开位置设置的可调托撑未撑紧；20m层平台下方断开位置立杆缺失，平台底部未采取撑顶措施，顶层作业平台缺少内防护栏杆。（不符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.3.2条、《石油化工工程钢脚手架搭设安全技术规范》SHT 3555-2014第6.5.1.a）条、第5.3.1.6.e）条款相关规定）			
				整改要求及整改情况			
				已告知承包商搭设负责人落实整改，横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上，脚手架遇设备平台需断开时，断开部位宜采用支撑与平台下表面牢固撑紧，脚手架作业层四周应搭设防护栏。（限期6月22日整改完成）			

谢谢

zrcc.sinopec.com



中国石化
SINOPEC