דוח ביקורת בטיחות

SITE INSPECTION REPORT

EyeSite AI | סקירת ממצאים ובקרת בטיחות באתר

פרויקט	תאריך הדוח	סטטוס ממצאי הביקורת
Test - ויצמן	**2026-11-10**	חריגה קריטית (עצור עבודה)

01. סיכום מנהלים

"דוח ביקורת בטיחות זה מציג תמונת מצב של חזית אתר הבנייה. במהלך הסריקה זוהה אירוע בטיחותי חמור (אדום) הכולל עובד החשוף לסכנת נפילה מוחשית מגובה בעת הישענות מעבר לקו המבנה ללא רתמה. בנוסף, אותרו פערים ניהוליים ותיעודיים (צהוב) בנוגע לתקינות גידור הקצוות, היעדר לוחות רגל, והצורך באישורים הנדסיים למתקנים זמניים (מרפסות קליטה ופיגומי זקפים). לצד זאת, ניכרת שליטה ניהולית חיובית בגידור ההיקפי של האתר, שילוט אזהרה תקני ושימוש ברשתות הגנה."

02. פירוט ממצאים לפי "פרוטוקול עובד"

זמן	מהות הממצא ודרישת התיעוד	סיווג חומרה	גורם אחראי בחוק
00:03	**עובד בקומה השלישית (משמאל לשרוול הפסולת הירוק) עומד בקצה משטח העבודה ונשען עם פלג גופו העליון מעבר למעקה, ללא רתמת בטיחות או אמצעי קשירה.** סכנת חיים מיידית כתוצאה מנפילה מגובה העולה על 2 מטרים. הטיית הגוף מעבר למעקה ללא עיגון מהווה הפרה ישירה של תקנות עבודה בגובה. ✅ **נקודת זכות: אין הפחתת סיכון - העובד נמצא פיזית באזור הסכנה.** 📝 **תיעוד נדרש להשלמה:** אישור הדרכת עבודה בגובה בתוקף	🔴 **סכנת חיים (קריטי)** עצור עבודה מיידית	👤 מנהל עבודה תקנה: תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007, תקנה 1 (הגדרת עבודה בגובה והטיית גוף מעבר ל-45 מעלות).

זמן	מהות הממצא ודרישת התיעוד	סיווג חומרה	גורם אחראי בחוק
	לעובד ורישום תחקיר אירוע ביומן העבודה. עדכון 2026: החל מאוקטובר 2026, ⚖️ גידור קצוות מחייב תוכנית הנדסית ספציפית.		
00:05	**לאורך קומות השלד השונות (במיוחד בקומות 2, 3 ו-4) מותקן גידור הכולל אזן יד ואזן תיכון, אך חסרים לוחות רגל (15 ס"מ) בצמוד לקצה משטחי העבודה. בנוסף, בחלק מהמוקדים נעשה שימוש בלוחות עץ מאולתרים.** היעדר לוח רגל חושף את העובדים והעוברים ושבים מתחת למבנה לסכנת פגיעה מנפילת חומרים, כלי עבודה או פסולת בניין מקצה המשטח. **נקודת זכות: במוקדים בהם חסר לוח רגל לא נצפו עובדים המבצעים ✅ עבודה פעילה או משנעים חומרים על שפת המבנה באותו רגע, ולכן הסיווג הוא חשיפה ניהולית/תיעודית.** 📝 **תיעוד נדרש להשלמה:** אישור בדיקת תקינות גידורים ומעקות חתום על ידי מנהל העבודה בפנקס הכללי. עדכון 2026: החל מאוקטובר 2026, ⚖️ גידור מחייב תוכנית הנדסית ספציפית המצורפת לפנקס הכללי.	**🟡 פער תיעוד (מנהלתי)** נדרש היתר/חתימה	👤 מנהל עבודה תקנה: תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988, תקנה 1 (הגדרת לוח רגל, אזן יד ואזן תיכון) ותקנה 9/10.
00:08	**בחזית המבנה מותקנות שלוש מרפסות קליטה (פיגומים זיזיים בולטים בצבע צהוב) לקליטת מטענים מעגורן הצריח.** מרפסות קליטה נושאות עומסים דינמיים כבדים בגובה רב. כשל בעיגון או במבנה המרפסת עלול להוביל לקריסתה. **נקודת זכות: מרפסות הקליטה ריקות ✅ מאדם וממטען בזמן הצילום; לא נשקפת סכנה מיידית לעובדים.** 📝 **תיעוד נדרש להשלמה:** תוכנית הנדסית חתומה על ידי מהנדס רשום/רשוי ואישור התקנה	**🟡 פער תיעוד (מנהלתי)** נדרש היתר/חתימה	👤 מבצע הבנייה תקנה: תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) (תיקון), התשפ"ו-2025, תקנה 1 (הגדרת תוכנית הנדסית) ותקנה 2ב(ב)(3).

זמן	מהות הממצא ודרישת התיעוד	סיווג חומרה	גורם אחראי בחוק
	ובדיקה שבועית של מנהל העבודה בפנקס הכללי. ⚖️ עדכון 2026: בהתאם לתיקון התשפ"ו-2025, מנהל האתר/מנהל העבודה מחויב לאשר בחתימתו קיומן של תוכניות הנדסיות למתקנים אלו.		
00:10	**בחלקו השמאלי של המבנה מוקם פיגום זקפים חיצוני בגובה רב. בחלק מהמפלסים חסרים לוחות רגל ואזני תיכון מלאים.** פיגום שאינו מגודר במלואו בכל מפלסיו מהווה סיכון לנפילת עובדים או ציוד בעת שימוש עתידי. **נקודת זכות: לא נצפו עובדים על גבי משטחי הפיגום החיצוני במהלך הצילום.** 📝 **תיעוד נדרש להשלמה:** רישום בדיקת פיגומים שבועית בפנקס הכללי ואישור בונה מקצועי לפיגומי זקפים (ובמידה וגובהו מעל 25 מ' - תוכנית הנדסית). ⚖️ עדכון 2026: החל מאוקטובר 2026, גידור ומשטחי עבודה מחייבים תוכנית הנדסית ספציפית.	🟡 **פער תיעוד (מנהלתי)** נדרש היתר/חתימה	👤 מנהל עבודה תקנה: תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988, תקנה 1 (הגדרת פיגום ורכיבי גידור) ותיקון התשפ"ו-2025 (פיגום זקפים מיוחד מעל 25 מטר).
00:12	**שרוול פינוי פסולת (עטוף ביריעה ירוקה) מותקן לאורך חזית המבנה, ומוביל מהקומות העליונות כלפי מטה.** שרוול פסולת שאינו מעוגן כראוי עלול להתנתק ולקרוס. כמו כן, פתחי ההזנה בקומות השונות מהווים נקודת תורפה לנפילה מגובה אם אינם מגודרים כהלכה. **נקודת זכות: אין שימוש פעיל בשרוול בזמן הסרטון ולא נצפה עובד הרכון לתוך פתח ההזנה.** 📝 **תיעוד נדרש להשלמה:** אישור התקנה ובדיקת עיגון של שרוול הפסולת ביומן העבודה.	🟡 **פער תיעוד (מנהלתי)** נדרש היתר/חתימה	👤 מנהל עבודה תקנה: תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988, הוראות כלליות להבטחת משטחי עבודה ומניעת נפילת חומרים.

זמן	מהות הממצא ודרישת התיעוד	סיווג חומרה	גורם אחראי בחוק
	⚖️ עדכון 2026: יש לוודא כי פתחי ההזנה עומדים בדרישות תכנון הגידור העתידיות (אוקטובר 2026).		

03. עדויות לניהול תקין (Credit Points)

- ✓ שליטה ניהולית טובה בגידור ההיקפי של האתר: גדר איסכורית שלמה ותקינה המונעת גישת בלתי מורשים.
- ✓ שילוט בטיחות ואזהרה תקני וברור מותקן לאורך הגדר ההיקפית של האתר (בהתאם לדרישות תקנה 7).
- ✓ שימוש ברשתות הגנה ואבק בחזית הימנית של המבנה ובאזור שרוול הפסולת לצמצום מפגעים סביבתיים ונפילת חפצים.
- ✓ סידור וארגון נאות של מתקני האתר בחזית (סילו מלט מוצב באופן יציב ומתוחם).

דוח ביקורת זה הופק באמצעות EyeSite AI ככלי עזר לבקרת בטיחות ואינו מהווה אישור נאותות או ייעוץ משפטי.