Пример 2. На токарном станке вытачивают цилиндры. Наладчик станка может добиться нулевой систематической ошибки, однако с.к.о. ошибки станка со временем увеличивается в результате износа и необходимо контролировать находится ли она в заданных границах. На настроенном станке при изготовлении 10 цилиндров диаметра 5 см получены цилиндры диаметров:

 x_i 5, 2 5, 3 5, 0 4, 9 4, 8 5, 1 5, 1 5, 0 5, 1 5, 1

Считая, что ошибка подчиняется нормальному закону, найти доверительные границы для σ с уровнем доверия $\alpha=0,9$.

Решение:

$$\gamma = 0.9$$
 $N = 10$ $a = 0$

Для n=10 находим квантили $\chi^2(10)$:

$$z_{(1-\alpha)/2} = z_{0.05} = 3.94$$
, $z_{(1+\alpha)}/2 = z_{0.95} = 18.3$

Тогда

$$0.9 = P \left\{ \frac{n \cdot S_0^2}{z_{(1+\alpha)/2}} < a < \frac{n \cdot S_0^2}{z_{(1-\alpha)/2}} \right\}.$$

$$S_0^2(\vec{x}_n) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (x_k - a)^2 = 0.022.$$

$$\sigma \in (0.11; 0.24)$$

Ответ: $\sigma \in (0.11; 0.24)$