
## บทที่ 9

# โลหะอัลลอยด์ หรือโลหะผสม







Textron Power Transmission)

โลหะอัลลอยด์หลากหลายชนิด อาทิ เหล็กกล้า plain-carbon, เหล็กกล้าอัลลอยด์เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กหล่อ และอัลลอยด์ของทองแดง ถูกใช้ในการผลิตเกียร์ชนิดต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น เหล็กกล้าโครเมียมถูกใช้ ในการผลิตเกียร์ขับเคลื่อนและส่งกำลังของรถยนต์ (automobile transmission gears) เหล็กหล้าโครเมียม-โม ลิบดินั่มถูกใช้ในการผลิตเกียร์ของกังหันแก๊สของเครื่องบิน (aircraft gas turbine gears) เหล็กกล้านิกเกิล-โม ลิบดิมั่ม ถูกใช้ในการผลิตอุปกรณ์ earth moving, equipment และอัลลอยด์ของทองแดงบางชนิดถูกใช้ผลิต เกียร์ที่รับภาระต่ำ การเลือกโลหะเกียร์และการผลิตจะขึ้นอยู่กับขนาด ความเค้นที่เกี่ยวข้อง กำลังที่ต้องการ และสภาวะแวดล้อมที่จะนำเกียร์เหล่านั้นไปใช้ ภาพที่แสดงข้างต้นเป็นเกียร์ที่มีขนาดต่าง ๆ กันที่ถูกใช้ใน อุตสาหกรรม

## วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

เมื่อจบบทนี้แล้ว นักศึกษาจะสามารถ

- 1. อธิบายการผลิตเหล็กกล้าและกระบวนการของการผลิตชิ้นส่วนที่ทำจากเหล็กกล้า ความแตกต่าง ระหว่างเหล็กกล้า plain carbon เหล็กกล้าอัลลอยด์ เหล็กหล่อและเหล็กกล้าไร้สนิม
- 2. จัดทำเฟสไดอะแกรมของเหล็ก-คาร์บอนใหม่ที่บอกถึงเฟสต่าง ๆ ที่สำคัญ ปฏิกิริยาและโครงสร้าง microstructure
- 3. อธิบายได้ว่าอะไรคือ pearlite และ martenite ความแตกต่างของสมบัติทางกลและความแตกต่างของ โครงสร้าง microstructure ของ plearlite และ martensite และจะผลิต pearlite และ martensite ได้ อย่างไร
- 4. นิยาม isothermal และ continuous cooling transformation

W	ฤษภาคม 2001			
Steel†	0.27	Nickel	2.74	
Aluminum	0.67	Tin	2.30	
Copper	0.76	Titanium‡	3.85	
Magnesium	3.29	Gold	3108.00	
Zinc	0.45	Silver	52.00	
Lead	0.22			

ตารางที่ 9.1 ราคาประมาณ (\$/lb) ของโลหะบางชนิด ณ เดือน พฤษภาคม 2001\*

- 5. อธิบายกระบวนการ annealing, normalizing, quenching, tempering, martempering และ austempering
- 6. อธิบายถึงการแยกประเภทของเหล็กกล้า plain carbon และเหล็กกล้าอัลลอยด์ และอธิบายผลของ ธาตุอัลลอยด์ชนิดต่าง ๆ ที่มีต่อสมบัติของเหล็กกล้า
- 7. อธิบายถึงการแยกประเภท การบำบัดด้วยความร้อน โครงสร้าง microstructure และสมบัติทั่วไปของ โลหะอัลลอยด์ของอลูมิเนียม โลหะอัลลอยด์ของทองแดง เหล็กกล้าไร้สนิม และเหล็กหล่อ
- 8. อธิบายความสำคัญและการประยุกต์ใช้โลหะอัลลอยด์จำพวก intermetallics, shape memory และ จำพวกอสัณฐาน (amorphous)
- 9. อธิบายข้อดีและข้อเสียของโลหะอัลลอยด์ที่ใช้ในงานชีวเวช (biomedical)

โลหะและโลหะอัลลอยด์มีสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่องานทางด้านวิศวกรรมเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงถูก ใช้อย่างกว้างขวางในงานออกแบบทางวิศวกรรม เหล็กและอัลลอยด์ของเหล็กโดยส่วนใหญ่คือเหล็กกล้าซึ่งเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตขึ้นมาถึง 90% ของผลผลิตโลหะทั้งหมด เนื่องจากมีความแข็งแรง ความทนต่อแรง กระแทกและมีความเหนียวสูง นอกจากนี้ยังมีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับโลหะอื่นๆ โลหะแต่ละชนิดจะมีสมบัติ เฉพาะสำหรับงานการออกแบบทางวิศวกรรม และถูกใช้หลังจากที่ได้ทำการวิเคราะห์ต้นทุนเปรียบเทียบกับ โลหะและวัสดุอื่น (ตารางที่ 9.1)

อัลลอยด์ของเหล็กจะถูกเรียกว่า ferrous alloys ส่วนอัลลอยด์ของโลหะอื่นจะถูกเรียกว่า nonferrous alloys ในบทนี้จะได้กล่าวถึงกระบวนการ โครงสร้าง และสมบัติที่สำคัญของ ferrous และ nonferrous alloys บางชนิดและ 2 หัวข้อสุดท้ายของบทนี้ จะเน้นกล่าวถึงอัลลอยด์ชนิดพิเศษ และการประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ รวมถึงงานชีวเวช

## 9.1 การผลิตเหล็กและเหล็กกล้า

## 9.1.1 การผลิตเหล็กถลุงในเตาหลอมเหล็กที่ใช้ลมเป่า


เหล็กส่วนใหญ่จะถูกสกัดจากแร่เหล็กในเตาหลอมเหล็กที่ใช้ลมเป่า (blast furnaces) ภายในเตาหลอมเหล็วนั้น coke (คาร์บอน) ซึ่งจะเปลี่ยนไปเป็นแก๊ส CO และทำหน้าที่เป็นตัวรีดิวซ์ (reducing agent) เพื่อรีดิวซ์เหล็กออกไซด์ (ส่วนใหญ่คือ  ${\rm Fe_2O_3}$ ) ให้เป็นเหล็กถลุง (pig iron) ที่มีปริมาณคาร์บอนอยู่ประมาณ 4% และสารเจือปนอื่น ๆอีก ดังสมการ

$$Fe_2O_3 + 3CO \longrightarrow 2Fe + 3CO_2$$

<sup>\*</sup>Prices of metals vary with time.

<sup>†</sup>Hot-rolled plain-carbon steel sheet.


<sup>‡</sup>Titanium sponge. Prices for large quantity.



หลังจากนั้น เหล็กถลุงในสภาพของเหลวจากเตาหลอมจะถูกถ่ายลงในเตาผลิตเหล็กกล้า (Steelmaking furnace)

## 9.1.2 การผลิตเหล็กกล้าและกระบวรการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์หลักของเหล็กกล้า


โดยทั่วไปเหล็กกล้าประเภท plain-carbon เป็นอัลลอยด์ที่ประกอบด้วยเหล็กและคาร์บอนที่มีปริมาณ ไม่เกิน 1.2% แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว เหล็กกล้ามักจะมีปริมาณคาร์บอนน้อยกว่า 0.5% เหล็กกล้าส่วนใหญ่จะ ถูกผลิตขึ้นโดยการออกซิไดส์คาร์บอน และสารเจือปนอื่น ๆที่มีอยู่ในเหล็กถลุงให้มีปริมาณตามต้องการ




รูปที่ 9.2 การผลิตเหล็กกล้าในเตาที่ถูกพ่นด้วยออกชิเจน (จาก Inland Stell)

กระบวนการที่มักถูกใช้ในการผลิตเหล็กถลุงให้เป็นเหล็กกล้า คือ กระบวนการ basic-oxygen ใน กระบวนการนี้เหล็กถลุงและเศษเหล็ก (steel scrap) จำนวนมากกว่า 30% จะถูกใส่ลงในเตาลักษณะถังเบียร์ที่ เคลือบด้วยวัสดุทนไฟ (barrel-shaped refractory-lined converter) และมีออกซิเจนพ่นเข้าไป (รูปที่ 9.2) ออกซิเจนบริสุทธิ์จะทำปฏิกิริยากับเหล็กที่หลอมเหลวทำให้เกิดเหล็กออกไซด์ขึ้น หลังจากนั้นคาร์บอนที่อยู่ใน เหล็กกล้าก็จะทำปฏิกิริยากับเหล็กออกไซด์นั้น เกิดเป็นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ขึ้นดังสมการ

ทันทีที่ก่อนที่ออกซิเจนจะเกิดปฏิกิริยาขึ้น ฟลักซ์ (fluxes) ซึ่งโดยส่วนใหญ่ปูนขาวที่จะเกิดเป็นขี้เหล็ก (slag) จะถูกเติมลงไปในปริมาณที่จำกัดในกระบวนการนี้ ปริมาณคาร์บอนและสารเจือปนอื่น ๆ เช่น กำมะถัน และฟอสฟอรัสจะลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากเกิดปฏิกิริยาไปแล้วประมาณ 22 นาที ดังแสดงในรูปที่ 9.3



รูปที่ 9.3 แสดงการลดลงของธาตุ ต่างๆในกระบวนการผลิตเหล็กกล้า (จาก H.E. McGannon (ed.), " The Making Shaping, and Treating of Steel", 9th ed., United States Steel Corp., 1971, P.494)



รูปที่ 9.4 การผลิตแผ่นเหล็กกล้าโดยกระบวนการ hot rolling (จาก U.S. Steel Corp.)

หลังจากนั้นเหล็กกล้าที่หลอมเหลวจากเตาจะถูกหล่อในแม่พิมพ์แบบนิ่งอยู่กับที่ (stationary molds) หรือหล่อเป็นแท่ง slabs อย่างต่อเนื่องและถูกตัดเป็นระยะ ๆ ในปัจจุบันเหล็กกล้าประมาณ 63% ที่ถูกผลิตใน สหรัฐอเมริกาจะหล่ออย่างต่อเนื่อง และคาดว่าปริมาณจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต หลังจากที่หล่อแล้ว แท่งเหล็ก (ingot) เหล่านี้จะถูกให้ความร้อนใน soaking pit และถูกรีดร้อน (hot-rolled) ไปเป็นแท่งเหล็กแบบ slabs, billets หรือ blooms แท่งเหล็กแบบ slabs มักจะถูกรีดร้อนหรือรีดเย็นต่อไปเพื่อผลิตแผ่นเหล็ก (รูปที่ 9.4) และแท่งเหล็กแบบ billets ก็จะถูกรีดร้อนหรือรีดเย็นต่อไปเป็นเหล็กแท่งกลมหรือลวด (rods, wire) ส่วนแท่ง เหล็กแบบ blooms จะถูกรีดร้อนและรีดเย็นไปเป็นแท่งเหล็กรูปหน้าตัดตัว I หรือราง รูปที่ 9.5 แสดงภาพ ไดอะแกรมขั้นตอนของกระบวนการในการเปลี่ยนวัตถุดิบไปเป็นเหล็กกล้า

## 9.2 ระบบของเหล็ก - คาร์บอน

อัลลอยด์ของเหล็ก-คาร์บอนที่ประกอบด้วยคาร์บอนตั้งแต่ปริมาณเล็กน้อยมาก ๆ (ประมาณ 0.03%) จนถึงประมาณ 1.2% แมงกานีส 0.25-1.00% และธาตุอื่น ๆอีกเล็กน้อยจะเรียกว่า เหล็กกล้า ประเภท plain-carbon (plain-carbon steels) อย่างไรก็ตามสำหรับวัตถุประสงค์ของหัวข้อนี้ เหล็กกล้า plain-carbon จะถือได้ว่าเป็นอัลลอยด์ที่มีส่วนประกอบ 2 ชนิดที่ประกอบด้วย เหล็ก-คาร์บอน ส่วนผลของ ธาตุอื่น ๆ ในเหล็กกล้าจะกล่าวในภายหลัง

#### 9.2.1 เฟสไดอะแกรมของเหล็ก-เหล็กคาร์บอน

เมื่อโลหะผสมเหล็ก-คาร์บอนถูกทำให้เย็นลงอย่างช้า ๆจะเกิดเฟสต่าง ๆขึ้นที่อุณหภูมิและสัดส่วน องค์ประกอบที่แตกต่างกัน ดังแสดงในเฟสไดอะแกรมของ  $Fe-Fe_3C$  (รูปที่ 9.6) เฟสไดอะแกรมนี้เป็น ไดอะแกรมที่ไม่ได้อยู่ในสภาวะสมดุลจริง เพราะสารประกอบเหล็กคาร์ไบด์ ( $Fe_3C$ ) ที่เรียกว่า cementite นี้ สามารถสลายตัวไปเป็นเหล็กและคาร์บอน (แกรไฟต์) ได้ ดังนั้นเราจึงอาจเรียกสารประกอบเหล็กคาร์ไบด์นี้ ว่า metastable phase แต่อย่างไรก็ตาม ในสภาวะส่วนใหญ่ที่ใช้งาน  $Fe_3C$  จะมีความเสถียรสูงดังนั้น  $Fe_3C$  จึง ถือได้ว่าเป็นเฟสที่อยู่ในสภาวะสมดุล


## 9.2.2 เฟสของของแข็งในเฟสไดอะแกรมของ Fe-Fe $_{ m 3}{ m C}$

เฟสไดอะแกรมของ Fe-Fe $_3$ C จะประกอบด้วย  $\alpha$  ferrite, austenite ( $\gamma$ ), cementite(Fe $_3$ C และ  $\delta$  ferrite

α ferrite เฟสนี้เป็นสารละลายของแข็งแบบแทรกตัว (interstitial solid solution) โดยที่อะตอมของ คาร์บอนจะแทรกตัวอยู่ในโครงผลึกของเหล็กแบบ BCC คาร์บอนจะสามารถละลายใน α ferrite ได้เพียง เล็กน้อย กล่าวคือ มีความสามารถในการละลาย (solid solubility) สูงสุดเพียง 0.02% ที่อุณหภูมิ 732 °C และความสามารถในการละลายจะลดลงเป็น 0.005% ที่อุณหภูมิ 0 °C ดังแสดงในเฟสไดอะแกรมของ Fe-Fe<sub>3</sub>C

Austenite ( $\gamma$ ) เฟสนี้เป็นสารละลายของแข็งแบบแทรกตัว (interstitial solid solution) โดยที่อะตอม ของคาร์บอนจะแทรกตัวอยู่โครงผลึกของเหล็ก  $\gamma$  Austenite มีโครงสร้างผลึกเป็นแบบ FCC และมี ความสามารถในการละลายของคาร์บอนสูงมากกว่า  $\alpha$  ferrite ความสามารถในการละลายของคาร์บอนใน austenite จะมีค่าสูงสุดเท่ากับ 2.08% ที่อุณหภูมิ  $1148^{\circ}$ C และลดลงเป็น 0.8% ที่อุณหภูมิ  $723^{\circ}$ C (รูปที่ 9.6)

Cementite (Fe $_3$ C) สารประกอบ intermetallic Fe $_3$ C จะเรียกว่า cementite สารประกอบ cementite จะมีปริมาณคาร์บอนเท่ากับ 6.67% และเหล็ก 93.3% cementite จะมีสมบัติแข็งและเปราะ



 $\delta$  ferrite สารละลายของแข็งแบบแทรกตัว (interstitial solid solution) ของคาร์บอนในเหล็ก  $\delta$  จะ ถูกเรียกว่า  $\delta$  ferrite มีโครงสร้างผลึกเป็นแบบ BCC เช่นเดียวกับ  $\alpha$  ferrite แต่มีค่าคงที่แลตทิช (lattice constant) ที่มากกว่า ความสามารถในการละลายสูงสุดของคาร์บอนใน  $\delta$  ferrite เท่ากับ 0.09% ที่อุณหภูมิ  $1465~^{\circ}\mathrm{C}$ 


## 9.2.3 ปฏิกิริยา Invariant ในเฟสไดอะแกรมของ Fe-Fe $_{ m 3}{ m C}$

ปฏิกิริยา Peritectic ที่จุด peritectic นั้น ของเหลวที่มีปริมาณคาร์บอนอยู่ 0.53% จะทำปฏิกิริยากับ  $\delta$  ferrite ที่มีปริมาณคาร์บอน 0.09% เกิดเป็น  $\gamma$  austenite ที่มีปริมารคาร์บอน 0.17% ปฏิกิริยานี้จะเกิดขึ้นที่ อุณหภูมิ  $1495\,^{\circ}\mathrm{C}$  ซึ่งสามารถเขียนสมการได้ดังนี้

ของเหลว (0.53%C) + 
$$\delta$$
 (0.09 % C)  $\xrightarrow{1495\,^{\circ}\!\text{C}}$   $\gamma$  (0.17%C)

เฟส δ ferrite เป็นเฟสที่เกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูง ดังนั้น จึงมักไม่พบในเหล็กกล้าประเภท plain-carbon ที่อุณหภูมิต่ำ

ปฏิกิริยา Eutectic ที่จุด eutectic นั้น ของเหลวที่มีปริมาณคาร์บอนอยู่ 4.3% เกิด  $\gamma$  austenite ที่มี ปริมาณคาร์บอน 2.08% และสารประกอบ intermetallic Fe $_3$ C (cementite) ที่มีปริมาณคาร์บอน 6.67% ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นที่อุณหภูมิ 1148  $^{\circ}$ C ซึ่งสามารถเขียนสมการได้ดังนี้



ของเหลว (4.3%C) 
$$\xrightarrow{1148\,^{\circ}\text{C}}$$
  $\gamma$  austenite (2.08%C) + Fe<sub>3</sub>C (6.67%C)


ปฏิกิริยานี้จะไม่เกิดขึ้นในเหล็กกล้าประเภท plain-carbon เพราะว่าเหล็กกล้าประเภทนี้จะมีปริมาณ คาร์บอนไม่สูงมาก (< 4.3%C)

ปฏิกิริยา Eutectoid ที่จุด eutectoid ของแข็ง austenite ที่มีปริมาณคาร์บอน 0.8% จะเกิดปฏิกิริยา กลายเป็น α ferrite ที่มีคาร์บอน 0.02% และ Fe<sub>3</sub>C (cementite) ที่มีคาร์บอน 6.67% ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นที่ อุณหภูมิ 723 °C ซึ่งเขียนสมการได้ดังนี้

$$\gamma$$
 austenite (0.8%C)  $\xrightarrow{723\,^{\circ}\text{C}}$   $\alpha$  ferrite (0.02%C) + Fe<sub>3</sub>C (6.67%C)

ปฏิกิริยา Eutectoid จะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในสภาวะของแข็ง และเป็นปฏิกิริยาที่สำคัญในการ ปรับปรุงคุณภาพของเหล็กกล้าด้วยการบำบัดด้วยความร้อน (heat treatments)


เหล็กกล้าประเภท plain-carbon ที่มีคาร์บอน 0.8% จะเรียกว่า eutectoid steel ส่วนเหล็กกล้าที่มี คาร์บอนน้อยกว่า 0.8% จะเรียกว่า hypoeutectoid steel และเหล็กกล้าที่มีคาร์บอนมากกว่า 0.8% จะเรียกว่า hypereutectoid steel



รูปที่ 9.6 เฟสไดอะแกรม เหล็ก-เหล็กคาร์ไบด์

### 9.2.4 การเย็นตัวลงของเหล็กกล้าประเภท Plain-carbon อย่างช้ำ ๆ

เหล็กกล้าประเภท eutectoid plain-carbon เมื่อตัวอย่างเหล็กกล้าประเภท eutectic Plain-carbon ที่ ประกอบด้วยคาร์บอน 0.8% ถูกทำให้ร้อนขึ้น จนกระทั่งถึงอุณหภูมิ 750 °C และให้อยู่คงที่ ณ อุณหภูมินั้น เป็นระยะเวลาที่พอเหมาะ โครงสร้างของเหล็กจะเปลี่ยนแปลงเป็น austenite ทั้งหมด ซึ่งเรียกกระบวนการนี้ว่า austenitizing ถ้าเหล็กกล้า eutectoid นี้ถูกทำให้เย็นลงอย่างช้า ๆ จนอยู่เหนืออุณหภูมิ eutectoid เล็กน้อย โครงสร้างของมันจะยังคงเป็น austenite ดังแสดงในรูปที่ 9.7



รูปที่ 9.7 การเปลี่ยนแปลงของ เหล็กกล้า eutectoid (0.8%C) เมื่อ ค่อยๆเย็นตัวลงอย่างช้าๆ (จาก W.F Smith, "Structure and Properties of Engineering Alloys", McGraw-Hill, 1981, p.8)



รูปที่ 9.8 Microstructure ของเหล็กกล้า eutectoid ที่เย็นตัวลงอย่างซ้าๆ (จาก United States Steel Corp., as presented in "Metals Handbook", vol.8, 8th ed. American Society for Metals, 1973, p.188)

ที่จุด a เมื่อทำให้เย็นลงอีกจนกระทั่งมีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิ eutectoid เล็กน้อย austenite จะ เปลี่ยนโครงสร้างไปเป็นโครงสร้าง lamellar ที่ประกอบด้วยเฟสของ α ferrite และ cementite (Fe<sub>3</sub>C) สลับกัน ดังแสดงในรูปที่ 9.7 ที่จุด b และรูปที่ 9.8

โครงสร้าง eutectoid ที่มีลักษณะเป็น lamellar นี้จะเรียกว่า pearlite และเนื่องจากความสามารถใน การละลายคาร์บอนใน  $\alpha$  ferrite และ  ${\rm Fe_3C}$  เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยระหว่างช่วงอุณหภูมิ 723  ${}^{\circ}{\rm C}$  จนถึง อุณหภูมิห้อง ดังนั้นโครงสร้าง pearlite จึงไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนักในช่วงอุณหภูมินี้

#### ตัวอย่าง 9.1


เหล็กกล้าประเภท eutectoid plain-carbon ที่มีปริมาณคาร์บอน 0.8% ถูกทำให้เย็นตัวลงอย่างช้า ๆ จากอุณหภูมิ 750 °C ไปยังอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 723 °C เพียงเล็กน้อย สมมติว่า austenite เปลี่ยนไปเป็น α ferrite และ cementite อย่างสมบูรณ์

- (ก) จงคำนวณหาร้อยละโดยน้ำหนักของ eutectoid ferrite ที่เกิดขึ้น
- (ข) จงคำนวณหาร้อยละโดยน้ำหนักของ eutectoid cementite ที่เกิดขึ้น

วิธีทำ จากรูปที่ 9.6 ก่อนอื่นลากเส้น tie line ใต้อุณหภูมิ 723  $^{\circ}$ C เพียงเล็กน้อยจากขอบเขตของเฟสของ  $\alpha$  ferrite ไปยัง Fe $_{3}$ C และกำหนดร้อยละขององค์ประกอบของคาร์บอน 0.8% บนเส้น tie line ดังแสดงในรูป ข้างล่างนี้

(ก) ร้อยละโดยน้ำหนักของ ferrite = 
$$\frac{6.67-0.80}{6.67-0.02} \times 100\% = \frac{5.87}{6.65} \times 100\% = 88.3\%$$


(ข) ร้อยละโดยน้ำหนักของ cementite = 
$$\frac{0.80-0.02}{6.67-0.02} \times 100\% = \frac{0.78}{6.65} \times 100\% = 11.7\%$$



รูปที่ 9.9 การเปลี่ยนแปลงเฟสของ เหล็กกล้า hypoeutectoid plain-carbon ที่มีปริมาณคาร์บอน 0.4% เมื่อถูกทำให้ เย็นลงอย่างข้าๆ (จาก W.F. Smith, "Structure and Properties of Engineering Alloys", McGraw-Hill, 1981, p.10)

เหล็กกล้าประเภท hypoeutectoid plain carbon ถ้าตัวอย่างเหล็กกล้าประเภท plain-carbon ที่มี ปริมาณคาร์บอน 0.4% (hypoeutectoid steel) ถูกให้ความร้อนจนกระทั่งมีอุณหภูมิประมาณ  $900~^{\circ}\mathrm{C}$  (จุด a ในรูปที่ 9.9) เป็นระยะเวลาที่พอเหมาะ

โครงสร้างของตัวอย่างจะเปลี่ยนไปเป็น austenite ทั้งหมด และเมื่อเหล็กกล้าถูกค่อย ๆ ทำให้เย็นตัว ลงอย่างช้า ๆ จนถึงจุด b ในรูปที่ 9.9 (ประมาณ 775 °C) proeutectoid ferrite จะค่อย ๆ เกิดขึ้นเป็นนิวคลีโอ เล็ก ๆ ที่บริเวณขอบเขตของเกรนของ austenite ถ้าอัลลอยด์นี้ถูกทำให้เย็นลงอย่างช้า ๆต่อไปอีก จากอุณหภูมิ b ไปยัง c นั้นปริมาณคาร์บอนใน austenite ที่เหลืออยู่นั้น จะเปลี่ยนไปเป็น pearlite โดยการเกิดปฏิกิริยา eutectoid (austenite — ferrite + cementite) เฟสของ α ferrite ในเฟสของ pearlite จะถูกเรียกว่า



รูปที่ 9.10 ภาพ microstructure ของเหล็กกล้า hypoeutectoid plain-carbon ที่มีปริมาณคาร์บอบ 0.35% เมื่อถูกทำให้เย็นตัวลงอย่างช้าๆจากบริเวณเฟส ของ austenite (จาก W.F. Smith, "Structure and Properties of Engineering Alloys", McGraw-Hill, 1981, p.11)

eutectoid ferrite เพื่อให้แตกต่างกับ proeutectoid ferrite ที่เกิดขึ้นครั้งแรกที่อุณหภูมิเหนือ 723 °C รูปที่ 9.10 แสดงภาพถ่าย optical micrograph ของโครงสร้างของเหล็กกล้าประเภท hypoeutectoid ที่มีปริมาณ คาร์บอน 0.35% ที่ถูก austenitized และทำให้เย็นลงอย่างช้าๆ จนถึงอุณหภูมิห้อง

## ตัวอย่างที่ 9.2

- (ก) ถ้าเหล็กกล้า hypereutectoid plain-carbon ที่มีปริมาณคาร์บอน 0.40% ถูกทำให้เย็นตัวลงอย่าง ช้า ๆ จากอุณหภูมิ 940 °C ไปยังอุณหภูมิที่อยู่เหนือ 723 °C เพียงเล็กน้อย
  - 1) จงคำนวณหาร้อยละโดยน้ำหนักของ austenite ที่มีอยู่ในเหล็กกล้า
  - 2) จงคำนวณหาร้อยละโดยน้ำหนักของ proeutectoid ferrite ที่มีอยู่ในเหล็กกล้า
- (ข) ถ้าเหล็กกล้า hypereutectoid plain-carbon ที่มีปริมาณคาร์บอน 0.40% ถูกทำให้เย็นตัวลงอย่าง ช้า ๆ จากอุณหภูมิ 940 °C ไปยังอุณหภูมิที่อยู่เหนือ 723 °C เพียงเล็กน้อย
  - 1) จงคำนวณหาร้อยละโดยน้ำหนักของ procutectoid ferrite ที่มีอยู่ในเหล็กกล้า
  - 2) จงคำนวณหาร้อยละโดยน้ำหนักของ eutectoid ferrite และ eutectoid cementite ที่มีอยู่ ในเหล็กกล้า

## วิธีทำ จากรูปที่ 9.6

(ก) 1) ร้อยละโดยน้ำหนักของ austenite = 
$$\frac{0.40-0.02}{0.80-0.02} \times 100\%$$
 = 48.72 %

2) ร้อยละโดยน้ำหนักของ proeutectoid ferrite = 
$$\frac{0.80-0.40}{0.80-0.02} \times 100\% = 51.28\%$$


- (ก) 1) ร้อยละโดยน้ำหนักของ proeutectoid ferrite ที่มีอยู่ในเหล็กกล้าที่อุณหภูมิเหนือกว่า 723 °C เพียงเล็กน้อยจะเท่ากับที่อยู่เหนืออุณหภูมิ 723 °C เพียงเล็กน้อยคือ 50%
  - 2) ร้อยละโดยน้ำหนักของ ferrite ทั้งหมด และ cementite ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 723 °C เพียงเล็กน้อย คือ

ร้อยละโดยน้ำหนักของ ferrite ทั้งหมด = 
$$\frac{6.67-0.04}{6.67-0.02} \times 100\% = 94.3\%$$

ร้อยละโดยน้ำหนักของ cementite ทั้งหมด = 
$$\frac{0.40-0.02}{6.67-0.02} \times 100\% = 5.7\%$$

ร้อยละโดยน้ำหนักของ eutectoid cementite=ร้อยละโดยน้ำหนักของ cementiteทั้งหมด

เหล็กกล้าประเภท hypereutectoid plain-carbon ถ้าตัวอย่างเหล็กกล้า plain carbon ที่มีปริมาณ คาร์บอน1.2% (hypereutectoid steel) ถูกให้ความร้อนจนกระทั่งถึงอุณหภูมิ 950 °C และทิ้งไว้เป็นระยะเวลา ที่นานพอสมควร โครงสร้างของเหล็กกล้าจะเปลี่ยนไปเป็น austenite หมด (จุด a ในรูปที่ 9.11) เมื่อ เหล็กกล้าถูกทำให้เย็นตัวลงอย่างช้าจนถึงอุณหภูมิ b ดังแสดงในรูปที่ 9.11 proeutectoid cementite จะเริ่ม เกิดนิวคลีไอขึ้นและโตขึ้นที่บริเวณรอบ ๆ ขอบเขตของเกรน และเมื่อทำให้เย็นตัวลงอึกจนถึงจุด c ดังแสดงใน รูปที่ 9.11 ซึ่งอยู่เหนืออุณหภูมิ 723 °C เพียงเล็กน้อย proeutectoid cementite จะเกิดมากขึ้น ที่ขอบเขตของ



รูปที่ 9.11 การเปลี่ยนแปลงเฟสซอง เหล็กกล้า hypereutectoid plaincarbon ที่มีปริมาณคาร์บอน 1.2% เมื่อถูกทำให้เย็นลงอย่างข้าๆ (จาก W.F. Smith, "Structure and Properties of Engineering Alloys", McGraw-Hill, 1981, p.12)



รูปที่ 9.12 ภาพ microstructure ของ เหล็กกล้า hypereutectoid ที่มีปริมาณ คาร์บอน 1.2 % เมื่อลูกทำให้เย็นตัวลง อย่างข้าๆจากบริเวณ austenite phase (Etchant:picral; magnification 100x)(จาก United State Steel Corp., Research Laboratory)


เกรนของ austenite ถ้าระบบเข้าใกล้สภาวะสมดุลและถูกรักษาสภาวะสมดุลนั้นไว้ได้โดยการทำให้เย็นตัวลง อย่างช้า ๆ ปริมาณคาร์บอนที่เหลืออยู่ใน austenite จะเปลี่ยนจาก 1.2 ไปเป็น 0.8%

และเมื่อเหล็กกล้าถูกทำให้เย็นตัวลงอย่างช้า ๆ จนถึงอุณหภูมิต่ำกว่า 723°C เพียงเล็กน้อย austenite ที่เหลืออยู่จะเปลี่ยนไปเป็น pearlite โดยปฏิกิริยา eutectoid ดังแสดงที่จุด d ในรูปที่ 9.11 cementite ที่เกิดขึ้น ระหว่างปฏิกิริยา eutectoid จะถูกเรียกว่า eutectoid cementite เพื่อให้แตกต่างกับ proeutectoid เฟสของ cementite ที่เกิดขึ้นที่อุณหภูมิเหนืออุณหภูมิ 723°C และเช่นเดียวกับเฟสของ ferrite ที่เกิดขึ้นในระหว่าง ปฏิกิริยา eutectoid จะถูกเรียกว่า eutectoid ferrite รูปที่ 9.12 เป็นภาพถ่าย optical micrograph ของ โครงสร้างของเหล็กกล้า hypereutectoid ที่มีปริมาณคาร์บอน 1.2% ซึ่งถูกก austenitized และถูกทำให้เย็นตัว ลงอย่างช้า ๆ จนถึงอุณหภูมิห้อง

#### ตัวอย่างที่ 9.3

เหล็กกล้า hypoeutectoid plain-carbon ซึ่งถูกทำให้เย็นตัวลงอย่างช้า ๆจากบริเวณ austenite ไปยัง อุณหภูมิห้อง ประกอบด้วย eutectoid ferrite 9.1% โดยน้ำหนัก สมมติว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง ในช่วงอุณหภูมิที่ต่ำกว่าอุณหภูมิ eutectoid เล็กน้อย จนถึงอุณหภูมิห้อง จงหาปริมาณคาร์บอนที่มีอยู่ใน เหล็กกล้านี้

วิธีทำ สมมติให้ x = ร้อยละโดยน้ำหนักของคาร์บอนที่มีอยู่ในเหล็กกล้านี้
เนื่องจาก eutectoid ferrite = total ferrite - proeutectoid ferrite
จากรูป และ lever rule จะได้ความสัมพันธ์ดังนี้



eutectoid ferrite = total ferrite - proeutectoid ferrite

0.091 = 
$$\frac{6.67 - x}{6.67 - 0.02} - \frac{0.80 - x}{0.80 - 0.02} = \frac{6.67}{6.65} - \frac{x}{6.65} - \frac{0.80}{0.78} + \frac{x}{0.78}$$
หรือ 1.28x - 0.150x = 0.091 - 1.003 + 1.026 = 0.114
$$x = \frac{0.114}{1.13} = 0.101 \%C$$


## 9.3 การปรับปรุงสมบัติของเหล็กกล้า Plain-carbon ด้วยการบำบัดด้วยความร้อน

เมื่อเหล็กกล้า plain-carbon ถูกให้ความร้อนและทำให้เย็นตัวลงด้วยกรรมวิธีที่แตกต่างกันแล้ว เหล็กกล้านั้นก็จะมีสมบัติทางภายภาพและเชิงกลที่แตกต่างกัน สำหรับในหัวข้อนี้จะได้กล่าวถึงการ เปลี่ยนแปลง โครงสร้างและสมบัติของเหล็กกล้า เมื่อเหล็กกล้านั้นถูกกระทำด้วยการบำบัดด้วยความพร้อมที่ สำคัญบางอย่าง

#### 9.3.1 Martensite

### การเกิด Fe-C martensite ด้วยวิธีการ quenching อย่างรวดเร็ว

จากที่ได้กล่าวแล้วในข้างต้น เมื่อเหล็กกล้าถูกให้ความร้อนจนมีอุณหภูมิอยู่ในบริเวณเฟสของ austenite และหลังจากนั้นถูกทำให้เย็นตัวลงอย่างช้า ๆ ระบบจะอยู่ใกล้สภาวะสมดุล อะตอมของคาร์บอนจะ สามารถแพร่ออกจากโครงสร้างของ austenite และเหล็กจะเริ่มเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจาก γ austenite ที่มี โครงสร้างแบบ FCC ไปเป็น α ferrite ที่มีโครงสร้างแบบ BCC แต่ถ้าเหล็กกล้า ถูกทำให้เย็นตัวลง อย่างรวด-





รูปที่ 9.13 ผถของปริมาณคาร์บอน ใน Fe-C alloys ที่มีต่ออุณทภูมิที่ เริ่มมีการเปลี่ยนไปเป็น martensite, M<sub>s</sub> (จาก A.R. Marder and G. Krauss, as presented in "Hardenability Concepts with Application to steel", AIME, 1978, p.238)

เร็วโดยวิธีการ quenching จะทำให้อะตอมของคาร์บอนไม่มีเวลาเพียงพอที่จะแพร่ออกจากโครงสร้างได้ ทำให้ ถูกกักตัวในสารละลายและเหล็กก็ไม่สามารถเปลี่ยนโครงสร้างไปเป็น BCC ได้ จึงเกิดการผิดเพี้ยนของ โครงสร้างขึ้น กลายเป็นโครงสร้างแบบ body centered tetragonal ทำให้เกิดเฟสใหม่ที่เรียกว่า martensite ซึ่ง เป็นสารละลายของแข็งแบบแทรกตัวประเภทอิ่มตัวยวดยิ่ง (supersaturated interstitial solid solution) ความ ผิดเพี้ยนของโครงสร้างที่เกิดขึ้นเช่นนี้จะทำให้เหล็กกล้าที่มีเฟสของ martensite มีความแข็ง (hardness) มาก อุณหภูมิที่ austenite เริ่มเปลี่ยนไปเป็น martensite จะถูกเรียกว่า martensite finish ,  $\mathbf{M}_f$  อุณหภูมิ  $\mathbf{M}_s$  ของ Fe-C alloys จะลดลง เมื่อส่วนประกอบร้อยละโดยน้ำหนักของคาร์บอนในอัลลอยด์เพิ่มขึ้นดังแสดงในรูปที่ 9.13

#### โครงสร้าง microstructure ของ Fe-C martensites

โครงสร้าง microstructure ของ martensites ในเหล็กกล้า plain-carbon จะขึ้นอยู่กับปริมาณคาร์บอน ถ้าเหล็กกล้ามีปริมาณคาร์บอนอยู่น้อยกว่า 0.6% เฟสของ martensite จะประกอบด้วย domains ของ ลาธ (lath) ที่มีการหันเหที่แตกต่างกันและโครงสร้างภายในลาธ จะมีการผิดรูป (distortion) สูง และมีปริมาณของ ความไม่สมบูรณ์ของโครงสร้าง (dislocation) สูง รูปที่ 9.14(ก) แสดงภาพ optical micrograph martensite





รูปที่ 9.14 ผลของปริมาณคาร์บอนที่มีต่อโครงสร้างของ martensite ในเหล็กกล้า plain-carbon (ก) แบบลาธ (ช) แบบ plate (จาก A.R. Marder and G. Krauss, Trans. ASM, 60:651 (1967))



รูปที่ 9.15 โครงสร้างของ martensite แบบลาธ ใน โดทะผสมเหล็กที่มีปริมาณศาร์บอน 0.2% (จาก A.R. Marder and G. Krauss, ASM, 60:651 (1967))



รูปที่ 9.16 เฟสซอง martensite แบบ plate (จาก M. Oka and C.M. Wayman, Trans. ASM, 62:370 (1969))

แบบลาธ (lath martensite) ในเหล็กกล้าที่มีปริมาณคาร์บอน 0.2% ที่กำลังขยาย 600 เท่า ส่วนรูปที่ 9.15 แสดงโครงสร้างย่อยของ martensite ของ martensite แบบลาธ ที่กำลังขยาย 60,000 เท่า


ถ้าปริมาณคาร์บอนในเหล็กกล้าที่มีโครงสร้าง martensite เพิ่มขึ้นมากกว่า 0.6% จะเริ่มเกิด martensite แบบ plate ขึ้น และถ้าปริมาณคาร์บอนเพิ่มขึ้นอีกจนถึง 1% เฟสของ martensite ในเหล็กกล้านั้น จะเปลี่ยนไปเป็นแบบ plate ทั้งหมด รูปที่ 9.14 (ข) แสดงภาพ optical micrograph ของ martensite แบบ plate ที่อยู่ในเหล็กกล้า Fe-C martenite จะมีขนาดที่แตกต่างกันและมีโครงสร้างที่ละเอียดดังแสดงในรูปที่ 9.16 และมักจะถูกล้อมรอบด้วย austensite ที่ไม่เปลี่ยนรูปจำนวนมาก

เหล็กกล้า Fe-C martenite ที่มีปริมาณคาร์บอนอยู่ระหว่าง 0.6-1.0% จะมีโครงสร้างที่ประกอบด้วย martensite ทั้งแบบลาธและแบบ plate

#### โครงสร้างของ Fe-C martensite ในระดับอะตอม

การเปลี่ยนแปลงของ austenite ไปเป็น martensite ในเหล็กกล้า plain-carbon จะเกิดขึ้นในลักษณะ ปราศจากการแพร่ (diffusionless) เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเร็วมากจนอะตอมไม่มีเวลาเพียงพอที่จะ เกิดการแพร่ได้ และการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องมีพลังงานกระตุ้นทางความร้อน (thermal activation energy) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ พลังงานกระตุ้นทางความร้อนจะไม่เป็นปัจจัยที่ขัดขวางการ เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังเชื่ออีกว่า จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและแต่ละอะตอมก็มีแนวโน้มที่จะ อยู่ที่ตำแหน่งเดิมหลังการเปลี่ยนแปลง

ในกรณีที่เหล็กกล้า Fe-C martensite มีปริมาณคาร์บอนน้อยกว่า 0.2% เฟสของ austenite ซึ่งมี โครงสร้างแบบ FCC จะเปลี่ยนไปเป็น α ferrite ที่มีโครงสร้างแบบ BCC แต่ถ้าปริมาณคาร์บอนในเหล็กกล้า




รูปที่ 9.17 (ก) หม่วยเซลล์ของเหล็ก γ ที่มีโครงผลึกแบบ FCC (ข) หม่วยเซลล์ของเหล็ก α ที่มีโครงผลึกแบบ BCC (ค) หม่วยเซลล์ของเหล็กที่มีโครงผลึกแบบ BCT (จาก E.R. Parker and V.F. Zackay, Strong and Ductile Steels, Sci, Am., November 1968, p.36; Copyright © by Scientific American, Inc; all rights reserved)


เพิ่มมากขึ้นโครงสร้าง BCC จะผิดรูปไปเป็นโครงสร้างผลึกแบบ BCT (body-centered tetragonal) ซึ่งอธิบาย ได้ดังนี้คือ เนื่องจากขนาดของซอกที่ใหญ่ที่สุดซึ่งอยู่ระหว่างอะตอมของเหล็กในเหล็ก γ ที่มีโครงสร้างผลึก แบบ FCC นั้นจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 0.104 nm (รูปที่ 9.17(ก)) แต่ขนาดของซอกที่ใหญ่ที่สุดซึ่งอยู่ ระหว่างอะตอมของเหล็กในเหล็กที่มีโครงสร้างผลึกแบบ BCC จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 0.072 mm (รูป ที่ 9.17 (ข)) ดังนั้น อะตอมของคาร์บอนที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอะตอมเท่ากับ 0.154 mm จะ สามารถอยู่ในซอกระหว่างอะตอมในเหล็ก γ ได้ดีกว่า ด้วยเหตุผลนี้เมื่อเหล็กกล้า Fe-C martensite ที่มี ปริมาณคาร์บอนมากกว่า 0.2% ถูกทำให้เย็นตัวอย่างรวดเร็วจากบริเวณ austenite จะมีการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างผลึกของเหล็กจาก FCC ไปเป็น BCC จึงเกิดการลดขนาดลงของซอกระหว่างอะตอมเป็นผลทำให้ อะตอมคาร์บอนที่ถูกกักตัวไว้ในซอกนั้น พยายามทำให้โครงสร้างผลึก BCC ผิดเพี้ยนรูปไปตามแนวแกน C (รูปที่ 9.17(ข)) เกิดเป็นโครงสร้างผลึกแบบ BCT รูปที่ 9.18 แสดงให้เห็นว่า แกน C ในโครงผลึกจะยาวขึ้น เมื่อเหล็กกล้ามีปริมาณคาร์บอนเพิ่มขึ้น

## ความแข็ง (hardness) และความแข็งแรง (strength) ของเหล็กกล้ำ Fe-C martensites

ความแข็งและความแข็งแรงเหล็กกล้า Fe-C martensites จะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณ



รูปที่ 9.18 การเปลี่ยนแปลงของแกน a และ c ในโครงผลึกของ Fe-C martensite เมื่อปริมาณคาร์บอนเปลี่ยนไป (จาก E.C. Bain and H.W. Paxton, "Alloying Elements in Steel", 2d ed., American Society for Metals, 1966, p.36)



รูปที่ 9.19 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความ แข็งโดยประมาณของเหล็กกล้า fully hardened martensitic plain-carbon ที่ถูกทำให้แข็งอย่างสมบูรณ์ และปริมาณ คาร์บอนที่มือยู่ (จาก E.C. Bain and H.W. Paxton, "Alloying Elements in Steel", 2d ed., American Society for Metals, 1966, p.37)


คาร์บอนที่มีอยู่ และจะเพิ่มขึ้นเมื่อคาร์บอนมีปริมาณเพิ่มขึ้น (รูปที่ 9.19) แต่ความเหนียว (ductility และ toughness) จะลดลงเมื่อปริมาณคาร์บอนเพิ่มขึ้น ดังนั้น เหล็กกล้า martensitic plain carbon ส่วนใหญ่จะถูก tempered โดยการให้ความร้อนใหม่อีกครั้งที่อุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงเฟสที่ 723 °C

เหล็กกล้า Fe-C martenites ที่มีปริมาณคาร์บอนต่ำจะถูกทำให้แข็งแรงได้โดยปริมาณของความไม่ สมบูรณ์ dislocation ในโครงสร้างผลึกที่ถูกทำให้เกิดขึ้น (lath martensite) และโดยสารละลายของแข็งแบบ แทรกตัวที่ถูกทำให้แข็งแรงโดยอะตอมของคาร์บอน กล่าวคือ ปริมาณความไม่สมบูรณ์ dislocations ที่สูง ภายในโครงผลึก (lath martensite) จะทำให้ dislocation อื่น ๆ เคลื่อนที่ได้ยาก และถ้าปริมาณคาร์บอน เพิ่มขึ้นมากกว่า 0.2% สารละลายของแข็งแบบแทรกตัวนี้จะมีความแข็งแรงมากขึ้น และโครงสร้างของ Fe แบบ BCC จะเกิดการผิดรูปไปเป็น tetragonal มากขึ้นด้วย


## 9.3.2 การสลายตัวที่อุณหภูมิคงที่ (isothermal decomposition) ของ Austenite

Isothermal transformation diagram ของเหล็กกล้าจำพวก eutectoid plain-carbon ดังที่ได้กล่าวแล้ว ในขั้นต้นถึงความแตกต่างของผลของการเปลี่ยนเฟสของ austenite ในเหล็กกล้าจำพวก eutectoid plain-carbon เมื่อถูกทำให้เย็นตัวลงโดยอัตราเร็วที่แตกต่างกัน สำหรับในหัวข้อนี้จะขอกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงเฟส เมื่อเฟสของ austenite ในเหล็กกล้าจำพวก eutectoid plain-carbon ถูกทำให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็วจนถึง อุณหภูมิหนึ่งที่ต่ำกว่าอุณหภูมิ eutectoid และสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงที่อุณหภูมิคงที่นั้น เมื่อเวลาเปลี่ยนไป

การทดลองการเปลี่ยนแปลงที่อุณหภูมิคงที่ (isothermal transformation) เพื่อการศึกษาการ เปลี่ยนแปลงของ austenite เฟสในเหล็กกล้าจำพวก eutectoid จะสามารถกระทำได้โดยใช้ตัวอย่างเล็ก ๆ จำนวนหนึ่ง นำมาทำ austenitizing ในเตาเผาที่อุณหภูมิเหนืออุณหภูมิ eutectoid (รูปที่ 9.2(ก)) หลังจากนั้น ตัวอย่างจะถูกทำให้เย็นตัวลงทันทีในอ่างเกลือเหลวที่อุณหภูมิตามต้องการซึ่งต่ำกว่าอุณหภูมิ eutectoid (รูปที่ 9.20(ข)) และจะถูกนำออกจากอ่างเกลือเหลวครั้งละหนึ่งตัวอย่าง ในแต่ละช่วงของเวลา เพื่อทำให้เย็นตัวลง



รูปที่ 9.20 การทดลองเพื่อหาการ เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง microstructure ที่เกิดขึ้นระหว่างการทดลองการ เปลี่ยนแปลงที่อุณหภูมิคงที่ของเฟสของ austenite ในเหล็กกล้า eutectoid plaincarbon (จาก W.F.Smith "Structure and Properties of Engineering Alloys", McGraw-Hill, 1981, p.14)



รูปที่ 9.21 การทคลองเพื่อศึกษา การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง microstructure ที่เกิดขึ้นในระหว่าง การทำการทคลองการเปลี่ยนแปลงที่ อุณหภูมิคงที่ของเหล็กกล้า eutectoid plain-carbon ที่อุณหภูมิ 705°C (จาก W.F. Smith, "Structure and Properties of Engineering Alloys", McGraw-Hill, 1981, p.14)


ทันที (quenched) จนถึงอุณหภูมิห้อง (รูปที่ 9.20 (ค)) ตัวอย่างในแต่ละช่วงเวลาจะถูกนำมาวิเคราะห์ดู โครงสร้าง microstructure ที่อุณหภูมิห้อง

เราลองพิจารณาการเปลี่ยนแปลง microstructure ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาของเหล็กกล้าจำพวก eutectoid plain-carbon ที่อุณหภูมิ 705 °C ดังแสดงในรูปที่ 9.21 เมื่อตัวอย่างถูก austenitized และทำให้ เย็นลงในอ่างเกลือเหลวที่อุณหภูมิ 705 °C หลังจากเวลาผ่านไป 6 นาที นำชิ้นตัวอย่างหนึ่งมาทำเย็นจนถึง อุณหภูมิห้องและวิเคราะห์ดู microstructure จะเห็น pearlite ที่มีลักษณะหยาบ (coarse pearlite) จำนวนหนึ่ง แต่เมื่อเวลาผ่านไป 67 นาที จะพบว่า austenite จะเปลี่ยนไปเป็น pearlite ที่มีลักษณะหยาบอย่างสมบูรณ์


เราสามารถศึกษา isothermal transformation ของเหล็กกล้าจำพวก eutectoid ที่อุณหภูมิอื่น ๆ ที่ต่ำ กว่าโดยวิธีการเดียวกัน หลังจากนั้นก็สามารถนำมาเขียนไดอะแกรม isothermal transformation (IT) ได้ ดัง แสดงในรูปที่ 9.22 และรูปที่ 9.23 เส้นโค้งรูป S ที่อยู่ทางซ้ายมือ จะหมายถึงเวลาที่ austenite เริ่มเกิดการ เปลี่ยนแปลง ส่วนเส้นโค้งรูป S ที่สองทางขวามือหมายถึงเวลาที่การเปลี่ยนแปลงของ austenite เสร็จสิ้น สมบูรณ์

ไดอะแกรม isothermal transformations ของเหล็กกล้าจำพวก eutectoid ในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 723 °C และ 550 °C จะเกิดโครงสร้าง pearlitic และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่อุณหภูมิต่ำลง pearlite จะมีการ เปลี่ยนแปลงจากลักษณะหยาบไปเป็นลักษณะที่ละเอียด (รูปที่ 9.23) ขึ้น และเมื่อทำให้เย็นตัวลงอย่าง รวดเร็ว (quenching) จากอุณหภูมิเหนือ 723 °C austenite ก็จะเปลี่ยนไปเป็น martensite ดังที่ได้กล่าวแล้วใน ข้างต้น

ถ้าเหล็กกล้าจำพวก eutectoid ที่อยู่ในสภาวะ austenitic ถูกทำให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็วจนถึงช่วง อุณหภูมิ 550-250 °C และให้อุณหภูมิคงที่ที่อุณหภูมิหนึ่งในช่วงนั้น จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้โครงสร้าง กึ่งกลางระหว่าง pearlite และ martensite ซึ่งเรียกว่า bainite เป็นโครงสร้าง nonlamellar eutectoid ของ ferrite และ cementite ซึ่งเกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะคือ ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงอุณหภูมิ 550-350 °C จะได้ upper




รูปที่ 9.22 isothermal transformation diagram ของเหล็กกล้า eutectoid plain-carbon แสดงความสัมพันธ์กับ เฟสไดอะแกรม Fe-Fe<sub>3</sub>C



รูปที่ 9.23 ใตอะแกรม isothermal transformation ของเหล็กกล้า eutectoid (จาก United States Steel Corp., Research Laboratory)

bainite และถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงอุณหภูมิ 305-250 °C จะได้ lower bainite รูปที่ 9.24 (ก) แสดง electron micrograph ของโครงสร้างของ upper bainite ของเหล็กกล้าจำพวก eutectoid plain-carbon ส่วนรูป ที่ 9.24 (ข) แสดงโครงสร้างของ lower bainite



รูปที่ 9.24 (ก) โครงสร้าง microstructure ของ upper bainite (ข) โครงสร้าง microstructure ของ lower bainite (Electron micrographs, replica-type, magnification 15,000 x)(จาก H.E. McGannon [ed.], "The Making Shaping and Treating of Steel", 9th ed., United State Steel Corp., 1971)

เฟสของ cementite ใน upper bainite จะมีลักษณะแท่ง (rodlike) ที่ใหญ่ แต่ lower bainite จะมี cementite ที่มีลักษณะอนุภาคที่ละเอียดขึ้น เนื่องจากขณะที่อุณหภูมิลดลงทำให้อะตอมของคาร์บอนไม่ สามารถแพร่ได้ง่าย ทำให้โครงสร้าง lower bainite มี cementite ที่มีอนุภาคขนาดเล็กกว่า

### ตัวอย่างที่ 9.4


ท่อนเหล็กกล้า 1080 ที่ถูกรีดร้อน ขนาดเล็กซึ่งมีความหนา 0.25 mm ถูกทำให้ร้อนเป็นเวลา 1 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 850 °C และหลังจากนั้นถูกนำมาผ่านการบำบัดด้วยความร้อนดังแสดงข้างล่าง จงใช้ ไดอะแกรม isothermal transformation ซึ่งแสดงในรูปที่ 9.23 เพื่อทำนายโครงสร้าง microstructures ของ ตัวอย่างหลังจากผ่านการบำบัดด้วยความร้อนแต่ละวิธี

- (ก) ทำให้เย็นอย่างรวดเร็วด้วยน้ำ (water-quench) จนถึงอุณหภูมิห้อง
- (ข) ทำให้เย็นตัวอย่างรวดเร็วในอ่างเกลือเหลว (hot-quench in molten salt) จนถึงอุณหภูมิ 690°C และทิ้งไว้ 2 ชั่วโมง และทำให้เย็นลงทันทีด้วยน้ำ
- (ค) ทำให้เย็นลงอย่างรวดเร็วจนถึงอุณหภูมิ 610 °C และทิ้งไว้ 3 นาที และทำให้เย็นลงทันทีด้วยน้ำ
- (ง) ทำให้เย็นลงอย่างรวดเร็วจนถึงอุณหภูมิ 580 °C และทิ้งไว้ 2 วินาที และทำให้เย็นลงทันทีด้วยน้ำ
- (จ) ทำให้เย็นลงอย่างรวดเร็วจนถึงอุณหภูมิ 450°C และทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง และทำให้เย็นลงทันทีด้วยน้ำ
- (ฉ) ทำให้เย็นลงอย่างรวดเร็วจนถึงอุณหภูมิ 300 °C และทิ้งไว้ 30 นาที และทำให้เย็นลงทันทีด้วยน้ำ
- (ช) ทำให้เย็นลงอย่างรวดเร็วจนถึงอุณหภูมิ 300°C และทิ้งไว้ 5 ชั่วโมง และทำให้เย็นลงทันทีด้วยน้ำ

คำตอบ แนวทางการเย็นตัวลงถูกแสดงในรูปข้างล่าง และโครงสร้าง microstructures ที่ได้มีดังนี้คือ

- (ก) เกิด martensite ทั้งหมด
- (ข) เกิด pearlite ที่มีลักษณะหยาบทั้งหมด
- (ค) เกิด pearlite ที่มีลักษณะละเอียดทั้งหมด
- (ง) เกิด pearlite ที่มีลักษณะละเอียดประมาณ 50% และ martensite 50%


- (จ) เกิด upper bainite ทั้งหมด
- (ฉ) เกิด lower bainite ประมาณ 50% และ martensite ประมาณ 50%
- (ช) เกิด lower bainite ทั้งหมด



รูปที่ EP 9.4 ใดอะแกรม Isothermal transformation ของ eutectoid plain-carbon steel ที่แสดงเส้นทางการเย็นตัวในลักษณะต่างๆ กัน

## Isothermal transformation diagram ของเหล็กกล้าจำพวก noneutectoid plain-carbon

ไดอะแกรม isothermal transformation diagram ของเหล็กกล้าจำพวก noneutectoid plain-carbon รูปที่ 9.25 แสดงไดอะแกรม IT ของเหล็กกล้าจำพวก hypoeutectoid plain-carbon ที่มีปริมาณคาร์บอน 0.47% เมื่อ เปรียบเทียบไดอะแกรม IT ของเหล็กกล้านี้กับ IT diagram ของเหล็กกล้าจำพวก eutectoid (รูปที่ 9.23) จะ



รูปที่ 9.25 isothermal transformation diagram ของ เหล็กกล้า hypoeutectoid ที่มี ปริมาณคาร์บอนอยู่ 0.47% และ แมงกานีสอยู่ 0.57% (อุณหภูมิ austenitizing 843°C) (จาก R.A. Grange V.E. Lambert, and J.J. Harrington, Trans. ASM, 51:377(1959))


เห็นความแตกต่างได้ชัดเจน คือ เส้นโค้งรูป S ของเหล็กกล้าจำพวก hypoeutectoid จะเคลื่อนที่ไปทางซ้าย มากกว่าทำให้เราไม่สามารถทำให้เหล็กกล้าจำพวก hypoeutectoid นี้ เปลี่ยนจาก austenite เป็น martensite ได้ สมบูรณ์ทั้งหมด

ข้อแตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนอีกข้อหนึ่งคือ จะมีเส้นการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอีกเส้นหนึ่งในส่วนบน ของ IT diagram ซึ่งมีความหมาย คือ เป็นเส้นที่เริ่มมีการเกิด proeutectoid ferrite ในช่วงอุณหภูมิ 723-765°C (1333-1409°F) จะมีเพียง proeutectoid ferrite เกิดขึ้นเท่านั้นเมื่อเหล็กกล้าผ่านการบำบัดด้วย ความร้อนโดยควบคุมให้อยู่ที่อุณหภูมิใดอุณหภูมิหนึ่งในช่วงนี้

ในทำนองเดียวกัน ไดอะแกรม IT ของเหล็กกล้าจำพวก hypereutectoid plain-carbon ก็ได้ถูกสร้าง ขึ้น เช่นกัน แต่แตกต่างกับไดอะแกรม IT ของเหล็กกล้าจำพวก hypoeutectoid คือ เส้นบนของไดอะแกรมจะ เป็นเส้นที่เริ่มมีการเกิด proeutectoid cementite

## 9.3.3 ไดอะแกรม Continuous-cooling transformation ของเหล็กกล้าจำพวก eutectoid plaincarbon

จากที่ได้กล่าวแล้วในข้างต้น ไดอะแกรม IT จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและอุณหภูมิ ในการ เปลี่ยนแปลง austenite ที่เกิดขึ้นที่อุณหภูมิคงที่เท่ากัน แต่ในอุตสาหกรรมจริงนั้น เหล็กกล้าส่วนใหญ่มักจะถูก นำมาผ่านการบำบัดด้วยความร้อนโดยการทำให้เย็นลงอย่างต่อเนื่อง (continuous cooling) จากบริเวณ austenite ไปยังอุณหภูมิห้อง ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของเหล็กกล้าจาก austenite ไปเป็น pearlite จึงมักเกิดขึ้น ในช่วงของอุณหภูมิมากกว่าที่จะเกิดขึ้นที่อุณหภูมิคงที่ค่าหนึ่ง ด้วยเหตุผลนี้โครงสร้าง microstructure สุดท้าย ของเหล็กกล้า หลังจากการทำให้เย็นตัวลงอย่างต่อเนื่องจะค่อนข้างสลับซับซ้อนมากกว่า เพราะอัตราเร็วของ ปฏิกิริยามีการเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นในช่วงอุณหภูมิที่เกิดการเปลี่ยนแปลง (transformation) ขึ้น รูปที่ 9.26 ได้




รูปที่ 9.26 ใดอะแกรม Continuous-cooling ของเหล็กกล้า eutectoid plain-carbon

แสดงไดอะแกรม continuous cooling transformation (ไดอะแกรม CCT) ของเหล็กกล้าจำพวก eutectoid plain-carbon ซ้อนบนไดอะแกรม IT อีกทีหนึ่ง จะเห็นว่าแนวเส้นการเริ่มการเปลี่ยนแปลงจะสิ้นสุดการ เปลี่ยนแปลงบนไดอะแกรม CCT จะเคลื่อนที่ไปทางขวามือที่ต้องใช้เวลายาวขึ้น และที่อุณหภูมิต่ำกว่าเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับไดอะแกรม IT จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง austenite ไปเป็น bainite ที่ช่วงอุณหภูมิต่ำกว่า 450 °C (หรือประมาณ 840°F)

รูปที่ 9.27 ได้แสดงอัตราเร็วในการเย็นตัวลง (cooling rate) ที่แตกต่างกันของตัวอย่างเหล็กกล้า จำพวก eutectoid plain-carbon ที่ถูกทำให้เย็นตัวลงจากบริเวณเฟสของ austenite ไปยังอุณหภูมิห้อง เส้นโค้ง การเย็นตัวลง A แสดงการเย็นตัวที่ช้าที่สุด เช่น การปล่อยให้เหล็กกล้าเย็นตัวในเตาเผาหลังจากที่ปิด แหล่งจ่ายไฟ โครงสร้าง microstructure ของเหล็กกล้าที่ปล่อยให้เย็นตัวลงในลักษณะนี้จะเป็น pearlite ที่มีลักษณะหยาบเส้นโค้งการเย็นตัวลง B แสดงถึงการเย็นตัวที่เร็วขึ้น เช่น การนำเอาเหล็กกล้าออกจากเตาเผา และปล่อยทิ้งไว้ในอากาศ ในกรณีนี้เหล็กกล้าจะมีโครงสร้าง microstructure เป็น pearlite ที่มีลักษณะละเอียด

เส้นโค้งการเย็นตัวลง C ในรูปที่ 9.27 จะเริ่มมีการเกิด pearlite แต่ไม่มีเวลาเพียงพอ ที่เกิดได้อย่าง สมบูรณ์ ทำให้มี austenite บางส่วนหลงเหลืออยู่ และ austenite ที่หลงเหลืออยู่นี้จะเปลี่ยนไปเป็น martensite ที่อุณหภูมิที่ต่ำกว่าโดยจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่อุณหภูมิประมาณ 220°C การเปลี่ยนแปลงในลักษณะเช่นนี้ เนื่องจากเกิดขึ้น 2 ขั้นตอน จึงเรียกว่า split transformation โครงสร้าง microstructure ของเหล็กกล้าที่ผ่าน การเย็นตัวลงในลักษณะนี้จะประกอบด้วยส่วนผสมระหว่าง pearlite และ martensite ส่วนการเย็นตัวลงใน อัตราเร็วที่มากกว่าเส้นโค้ง E ในรูปที่ 9.27 จะเรียกว่า อัตราเร็วในการเย็นตัวลงวิกฤต (critical cooling rate) ซึ่งจะทำให้เกิดโครงสร้างของ martensite ที่มีความแข็งมากเท่านั้น

นอกจากนี้ ไดอะแกรม CCT ของเหล็กกล้าจำพวก hypoeutectoid plain-carbon ก็ถูกสร้างขึ้นเช่นกัน ซึ่งจะมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น เพราะที่อุณหภูมิต่ำจะมีโครงสร้าง bainite เกิดขึ้นบ้าง แต่ในหนังสือเล่มนี้ จะ ไม่กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว



รูปที่ 9.27 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง microstructure ของเหล็กกล้าจำพวก eutectoid plain carbon เมื่อถูกทำให้เย็นตัวลง อย่างต่อเนื่องที่อัตราเร็วที่แตกต่างกัน (จาก R.E Reed-Hill, "Physical Metallurgy Principles", 2d ed., D. Van Nostrand Co., 1973 " PWS Publishers)

## 9.3.4 กระบวนการ annealing และ normalizing ของเหล็กกล้า plain-carbon

ในบทที่ 6 ได้มีการอธิบายถึงกระบวนการ cold-working และกระบวน annealing ของโลหะ ดังนั้นจึง ขออ้างถึงกระบวนการดังกล่าวอีกครั้ง


โดยทั่วไป กระบวนการ annealing ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเหล็กกล้า plain-carbon มี 2 แบบด้วยกัน คือ full annealing และ process annealing

ในกระบวนการ full annealing เหล็กกล้าจำพวก hypoeutectoid และ eutectoid จะถูกให้ความร้อน จนถึงอุณหภูมิบริเวณ austenite ที่อยู่เหนือขอบเขต austenite-ferrite ขึ้นมา 40 °C และคงไว้ที่อุณหภูมินั้น เป็นระยะเวลาที่เพียงพอ และค่อย ๆ ปล่อยให้เย็นลงภายในเตาเผาจนถึงอุณหภูมิห้อง ส่วนเหล็กกล้าจำพวก hypereutectoid จะถูกให้ความร้อนจนมีอุณหภูมิอยู่ในบริเวณที่มี 2 เฟสคือ austenite และ cementite (Fe<sub>3</sub>C) เหนืออุณหภูมิ eutectoid ประมาณ 40 °C โครงสร้าง microstructure ของเหล็กกล้าจำพวก hypoeutectoid หลังจากผ่านการ full annealing จะประกอบด้วย proeutectoid ferrite และ pearlite (รูปที่ 9.10)

กระบวนการ process annealing ซึ่งอาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า การกำจัดความเค้น (stress relief) เป็น กระบวนการที่ทำให้เหล็กกล้าที่มีปริมาณคาร์บอนต่ำซึ่งผ่านกระบวนการ cold working เช่น การรีดมาทำให้ อ่อนตัวลงโดยการลดความเค้นภายใน กรรมวิธีเช่นนี้มักจะประยุกต์ใช้กับเหล็กกล้าจำพวก hypoeutectoid ที่มี ปริมาณคาร์บอนน้อยกว่า 0.3% โดยทำให้อุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิ eutectoid คืออยู่ระหว่าง 550-650°C (ดังแสดงในรูปที่ 9.28)

กระบวนการ normalizing เป็นกระบวนการให้ความร้อนเหล็กกล้าจนกระทั่งมีอุณหภูมิอยู่ในบริเวณ austenite และทำเย็นตัวลงโดยตั้งทิ้งไว้ในอากาศ เหล็กกล้าจำพวก hypereutectoid plain-carbon ที่ผ่าน กระบวนการ normalizing จะมีโครงสร้าง microstructure ที่ประกอบด้วย proeutectoid ferrite และ pearlite ที่ มีลักษณะละเอียด วัตถุประสงค์ในการทำ normalizing นั้น จะแตกต่างกันไปดังนี้

- 1. เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของเกรน
- 2. เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของเหล็กกล้า (เมื่อเปรียบเทียบกับเหล็กกล้าที่ผ่านกระบวนการ annealing)
- 3. เพื่อลดการจับตัวกันขององค์ประกอบ (compositional segregation) ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ หล่อ (castings) และการตี (forgings) ดังนั้นจึงทำให้มีโครงสร้างที่สม่ำเสมอ



รูปที่ 9.28 ช่วงอุณหภูมิที่ใช้โดยทั่วไปใน กระบวนการ annealing เหล็กกล้า plain carbon (จาก T.G. Digges et al., "Heat Treatment and Properties of Iron and Steel", NBS Monograph 88, 1966, p.10)


ช่วงของอุณหภูมิที่ใช้ในกระบวนการ normalizing เหล็กกล้า plain-carbon ได้แสดงไว้ในรูปที่ 9.28 การทำ normalizing จะมีความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจมากกว่าการทำ full annealing เพราะไม่ต้องใช้เตาเผาใน การควบคุมอัตราการเย็นตัวลง

### 9.3.5 กระบวนการ tempering ของเหล็กกล้า plain-carbon

กระบวนการ tempering คือกระบวนการให้ความร้อนเหล็กกล้าที่มีโครงสร้าง martensite ที่อุณหภูมิ ต่ำกว่าอุณหภูมิ eutectoid เพื่อทำให้เหล็กกล้านั้นมีความอ่อนตัวและเหนียวมากขึ้น รูปที่ 9.29 แสดงเส้นทาง ของกระบวนการ quenching และ tempering เหล็กกล้า plain-carbon เหล็กกล้าจะถูก austenitized ในช่วง แรกและทำให้เย็นตัวลงทันทีอย่างรวดเร็ว (quenching) เพื่อให้เกิด martensite ในโครงสร้างและหลีกเลี่ยงการ เปลี่ยนแปลง austenite ไปเป็น ferrite และ cementite หลังจากนั้นเหล็กกล้าจะถูกให้ความร้อนอีกครั้งที่ อุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิ eutectoid เพื่อทำให้ martensite อ่อนตัวโดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างไปเป็นอนุภาค ของ iron carbide ในเฟสของ ferrite

โครงสร้าง microstructure ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงใน martensite เมื่อผ่านกระบวนการ tempering เฟสของ martensite เป็นโครงสร้างกึ่งอยู่ตัว (metastable) และสามารถสลายตัวได้โดยการให้ความร้อนอีกครั้ง ภายในเฟสของ martensites แบบลาธของเหล็กกล้า plain-carbon ที่มีปริมาณคาร์บอนต่ำ จะมีความหนาแน่น ของความไม่สมบูรณ์ในโครงผลึกแบบ dislocation สูง และความไม่สมบูรณ์ในโครงผลึกเหล่านี้จะเป็นแหล่งที่มี พลังงานต่ำกว่าตำแหน่งที่ซอกระหว่างอะตอม (interstitial) ปกติ ดังนั้นเมื่อเหล็กกล้า martensite ที่มีปริมาณ คาร์บอนต่ำผ่านการ tempering ในช่วงอุณหภูมิ 20-200°C อะตอมของคาร์บอนจะรวมตัวกันอยู่ที่ตำแหน่งที่ มีพลังงานต่ำเหล่านี้


สำหรับเหล็กกล้า martensitic plain-carbon ที่มีปริมาณคาร์บอนมากกว่า 0.2% จะมีการจัดตัวใหม่ที่ อุณหภูมิต่ำกว่า 200 °C โดยรวมตัวกันเป็นกลุ่มในช่วงอุณหภูมินี้ ตะกอนที่รวมตัวกันเป็นขนาดเล็ก ๆเหล่านี้จะ เรียกว่า epsilon (∈) carbide และคาร์ไบด์ที่เกิดขึ้นเมื่อเหล็กกล้า martensite ผ่านการ tempering ที่ช่วง อุณหภูมิ 200-700 °C นี้คือ cementite, Fe₃C เมื่อเหล็กกล้าผ่านการ tempering ในช่วงอุณหภูมิ 200-300 °C cementite จะมีรูปร่างเป็นแท่ง (rod like) (รูปที่9.30) แต่ถ้าผ่านการ tempering ในช่วงอุณหภูมิ 400-



รูปที่ 9.29 โดยะแกรมแสดง กระบวนการ quenching และ กระบวนการ tempering สำหรับ เหล็กกล้า plain-carbon (จาก "Suiting the Heat Treatment to the Job", United State Steel Corp., 1968, p.34)




รูปที่ 9.30 ตะกอนของ Fe<sub>3</sub>C ในเหล็ก martensite ที่มีปริมาณคาร์บอน 0.39% หลังจากถูก tempered เป็นเวลา 1 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 300°C (Electron micrograph.) (จาก G.R. Speich and W.C. Leslie, Met. Trans., 31: 1043 (1972))




รูปที่ 9.31 แสดง spheroidite ในเหล็กกล้า hypereutectoid ที่มี ปริมาณคาร์บอน 1.1% (กำลังขยาย 1000 เท่า) (จาก J. Vilella, E.C. Bain, and H.W. Paxton, "Alloying Elements in Steel", 2d ed., American Society for Metals, 1966, p.101)

700 °C ที่สูงขึ้น cementite ที่มีรูปร่างลักษณะแท่งนี้จะรวมตัวกันเป็นอนุภาคกลม ซึ่งเรียกว่า spheroidite ดัง แสดงในรูปที่ 9.31

ผลของอุณหภูมิในการทำ tempering ที่มีต่อความแข็งแรงของเหล็กกล้า plain-carbon รูปที่ 9.32 แสดงผลการเพิ่มอุณหภูมิในการ tempering ต่อความแข็งแรงของเหล็กกล้าจำพวก martensitic plain-carbon ความแข็งของเหล็กกล้าจะค่อย ๆ ลดลงเมื่ออุณหภูมิมากกว่า 200 °C จนถึงอุณหภูมิ 700 °C การที่ความแข็งของเหล็กกล้า martensite ค่อย ๆลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น เพราะเกิดการแพร่ของอะตอมของคาร์บอนจาก บริเวณช่องว่างระหว่างอะตอมที่มีความเค้นสูง ไปรวมตัวกันเกิดเป็นเหล็กคาร์ไบด์เฟสที่สองที่มีลักษณะกลม



รูปที่ 9.32 ความแข็งของ martensites (0.35-1.2%C) หลังจากถูก tempered 1 ชั่วโมงที่อุณหภูมิต่างๆ (จาก E.C Bain and H.W. Paxton, "Alloying Elements in Steel", 2d ed. American Society for Metals, 1966, p. 38)



รูปที่ 9.33 เส้นทางการเย็นตัวลงใน กระบวนการ martempering (marquenching) ที่เขียนทับลงบน IT diagram ของเหล็กกล้า eutectoid plain-carbon

กระบวนการ martempering (marquenching) เป็นวิธีการ quenching ที่มีการปรับปรุงเพื่อป้องกัน ไม่ให้เหล็กกล้านั้นเกิดมีรูปร่างผิดเพี้ยนไป หรือเกิดการแตกร้าวที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเหล็กกล้าที่ผ่านการบำบัด ด้วยความร้อนถูกทำให้เย็นตัวลงอย่างไม่สม่ำเสมอ


กระบวนการ martempering ประกอบด้วย (1) การทำให้เหล็กกล้าเปลี่ยนไปเป็นเฟสของ austenite ทั้งหมด (2) การทำให้เหล็กกล้านั้นเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วในอ่างน้ำมันร้อนหรือเกลือเหลวซึ่งมีอุณหภูมิเหนือ อุณหภูมิ  $\mathbf{M}_{_{\!S}}$  เล็กน้อย (หรือต่ำกว่าอุณหภูมิ  $\mathbf{M}_{_{\!S}}$  เล็กน้อย) (3) ปล่อยให้เหล็กกล้าอยู่ในสารตัวกลางที่ใช้ใน การลดอุณหภูมินั้นเป็นระยะเวลาพอสมควร จนกระทั่งเหล็กกล้านั้นมีอุณหภูมิเท่ากันตลอด และเอาออกก่อนที่ จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจาก martensite ไปเป็น bainite (4) ให้เหล็กกล้าเย็นตัวลงในอัตราเร็วที่ปานกลาง จนถึงอุณหภูมิห้องเพื่อป้องกันไม่ให้ภายในเหล็กกล้ามีอุณหภูมิแตกต่างกันมากจนเกินไป ต่อจากนั้น เหล็กกล้าจะถูกทำการ tempering ด้วยวิธีปกติ รูปที่ 9.33 แสดงเส้นทางการเย็นตัวลงในกระบวนการ martempering

โครงสร้างของเหล็กที่ผ่านกระบวนการ martempering และตามด้วยกระบวนการ tempering คือ tempered martensite ตารางที่ 9.2 แสดงสมบัติเชิงกลบางอย่างของเหล็กกล้า plain-carbon ที่มีปริมาณ คาร์บอน 0.95% หลังจากผ่านกระบวนการ martempering และตามด้วย tempering และ เหล็กกล้าชนิดเดียว

คารางที่ 9.2 แสดงสมบัติเชิงกลบางอย่าง (ที่ 20°C) ของเหล็กกล้า 1095 ที่ ผ่านกระบวนการ austempering เมื่อเปรียบเทียบกับเหล็กกล้าที่ ผ่านการบำบัดด้วยความร้อนวิธีอื่นบางชนิด

Heat treatment	Rockwell C hardness	Impact (ft · lb)	Elongation in 1 in. (%)
Water-quench and temper	53.0	12	0
Water-quench and temper	52.5	14	0
Martemper and temper	53.0	28	0
Martemper and temper	52.8	24	0
Austemper	52.0	45	11
Austemper	52.5	40	8

แหล่งข้อมูล: "Matals Handbook", Vol.2, 8th ed., American Society for Metals, 1964



รูปที่ 9.34 เส้นทางการเย็นตัวลงใน กระบวนการ austempering เหล็กกล้า eutectoid plain-carbon (จาก "Suiting the Heat Treatment to the Job", United State Steel Corp., 1968, p.34)

กันที่ผ่านกระบวนการ quenching และตามด้วย tempering แบบธรรมดา ข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดของเหล็กกล้า ทั้ง 2 ชนิดคือ เหล็กกล้าที่ผ่านกระบวนการ martempering และตามด้วย tempering จะมีค่า impact energy สูง กว่า

กระบวนการ austempering กระบวนการ austempering เป็นกรรมวิธีทางความร้อนที่อุณหภูมิคงที่ เพื่อทำให้เกิดโครงสร้าง bainite ในเหล็กกล้า plain-carbon ซึ่งการทำให้เกิดโครงสร้าง bainite ในเหล็กกล้า นั้นอาจทำได้อีกวิธีหนึ่งโดยการ quenching และหลังจากนั้นทำการ tempering เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและ ความเหนียวในเหล็กกล้า แต่กระบวนการ austempering นั้นเหล็กกล้าจะถูกทำให้เปลี่ยนไปเป็นเฟสของ austenite ก่อน และหลังจากนั้นจะทำให้เย็นตัวลงในอ่างเกลือเหลวที่อุณหภูมิเหนืออุณหภูมิ  $\mathbf{M}_{_{\!S}}$  เพียงเล็กน้อย และให้คงที่ไว้ที่อุณหภูมินั้นจนกระทั่ง austenite เปลี่ยนไปเป็น bainite ต่อจากนั้นก็จะทำให้เย็นตัวลงจนถึง อุณหภูมิห้องโดยทิ้งไว้ในอากาศ (รูปที่ 9.34) โครงสร้างสุดท้ายของเหล็กกล้า austempered eutectoid plain-carbon คือ bainite

ข้อดีของกระบวนการ austempering คือ (1) ปรับปรุงความเหนียวและความแข็งแกร่งของเหล็กกล้า ให้ดีขึ้นกว่าเหล็กกล้าผ่านกระบวนการ quenching และ tempering แบบธรรมดา (ตารางที่ 9.1) และ (2) ป้องกันการผิดเพี้ยนของรูปร่างระหว่างการ quenching

ข้อเสียของกระบวนการ austempering คือ ต้องมีอ่างเกลือเหลวพิเศษ และ (2) กระบวนการจะ สามารถถูกใช้กับเหล็กกล้าบางชนิดเท่านั้น

## 9.3.6 การแยกรูประเภทเหล็กกล้า plain-carbon และสมบัติเชิงกล

เหล็ก plain-carbon โดยส่วนใหญ่จะถูกแยกประเภทโดยกำหนดด้วยตัวเลข 4 หลัก ตามหลักของ AISI-SAE (The American Iron and Steel Institute-the Society for Automotive Engineers) ตัวเลข 2 ตัว แรกคือ 10 ซึ่งหมายถึงเหล็กกล้าจำพวก plain-carbon ส่วนตัวเลข 2 ตัวหลังนั้นเมื่อหารด้วยร้อยแล้วจะ หมายถึง ปริมาณร้อยละของคาร์บอนที่มีอยู่ในเหล็กกล้า ตัวอย่างเช่น เหล็กกล้าที่มีรหัส AISI-SAE เท่ากับ 1030 มีความหมายคือ เป็นเหล็กกล้า plain-carbon ที่มีปริมาณคาร์บอน 0.30% เหล็กกล้า plain-carbon ทั้งหมดมักจะมีธาตุอัลลอยด์แมงกานีสอยู่ในปริมาณ 0.30-0.95% เพื่อเพิ่มความแข็งแรง นอกจากนี้ เหล็กกล้า plain-carbon ยังมีสิ่งเจือปน เช่น กำมะถัน ฟอสฟอรัส ซิลิคอน และธาตุอื่นบางชนิดรวมอยู่

สมบัติเชิงกลของเหล็กกล้า plain-carbon ในระบบ AISI-SAE บางชนิดได้แสดงในตารางที่ 9.3 จะ เห็นได้ว่าเหล็กกล้า plain-carbon ที่มีปริมาณคาร์บอนต่ำจะมีความแข็งแรงน้อยแต่มีความเหนียวมาก เหล็กกล้าเหล่านี้มักจะถูกใช้ทำเป็นแผ่นเพื่อใช้ในการขึ้นรูปทำกันชนและตัวถังรถยนต์ และเมื่อปริมาณ คาร์บอนในเหล็กกล้าเพิ่มขึ้น เหล็กกล้าจะแข็งแรงขึ้นแต่มีความเหนียวน้อยลง เหล็กกล้าที่มีปริมาณคาร์บอน ปานกลาง (1020-1040) มักจะถูกใช้ทำเพลา (shafts) และเกียร์ (gears) ส่วนเหล็กกล้าที่มีปริมาณคาร์บอน มาก (1060-1095) มักจะถูกใช้ทำสปริง (springs), บล็อกของแม่พิมพ์ (die blocks), คัตเตอร์ (cutters) และใบพัด (blades)

Spring wire, forging dies, railroad wheels Steel plate and structural sections; shafts, Music wire, helical springs, cold chisels, Shafts, studs, high-tensile tubing, gears Dies, punches, taps, milling cutters, Sheet and strip for drawing; wire, shear blades, high-tensile wire concrete reinforcement bar rod, and nails and screws; forging die blocks pplications Clongation (%) 483 780 586 586 980 980 379 379 814 strength KSi ตารางที่ 9.3 สมบัติเชิงกลและการประยุกต์ใช้เหล็กกล้า plain-carbon MPa strength 40-60 2 Cold-rolled fempered\* Fempered\* Fempered\* Tempered\* Condition Hot-rolled As rolled Annealed As rolled Annealed As rolled As rolled Annealed As rolled Annealed Annealed 0.10 C, 0.40 Mn 0.20 C, 0.45 Mn 0.40 C, 0.45 Mn 0.95 C, 0.40 Mn 0.60 C, 0.65 Mn 0.80 C, 0.80 Mn composition Chemical (wt %) AISI-SAE number 1060 1080 1020 1040 1095

\*Quenched and tempered at 315°C (600°F)

## 9.4 เหล็กกล้า low-alloy

ถ้านักวิศวกรไม่ต้องการความแข็งแรงมากนัก ก็สามารถเลือกใช้เหล็กกล้า plain-carbon ได้ เพราะ เหล็กกล้า plain-carbon เหล่านี้จะมีราคาถูก แต่อย่างไรก็ตามก็มีข้อจำกัดบางอย่างที่ทำให้ไม่สามารถใช้ เหล็กกล้าเหล่านี้ได้ ข้อจำกัดเหล่านี้มีดังนี้คือ

- 1. เหล็กกล้า plain-carbon ไม่สามารถถูกทำให้มีความแข็งแรงเกินกว่า 100,000 psi (690 MPa) โดยปราศจากการสูญเสียความเหนียวและความแข็งแรง
- 2. เหล็กกล้า plain-carbon ที่มีความหนามากจะไม่สามารถถูกทำให้เกิดโครงสร้าง martensite ได้ ทั้งหมด ซึ่งก็หมายความว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของเหล็กกล้านั้นจะปราศจากความแข็ง
- 3. เหล็กกล้า plain-carbon จะมีความทนทานต่อการกัดกร่อนและออกซิเดชันที่ต่ำ
- 4. เหล็กกล้า plain-carbon ที่มีปริมาณคาร์บอนที่ปานกลางจะต้องถูกทำให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ได้โครงสร้างที่มี martensite ทั้งหมด ซึ่งการทำให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็วนี้อาจจะทำให้ เหล็กกล้าผิดรูปร่างไปและอาจเกิดการแตกร้าว
- 5. เหล็กกล้า plain-carbon จะมีความแข็งแกร่งต่ำที่อุณหภูมิต่ำ

เพื่อแก้ไขปัญหาข้อจำกัดเหล่านี้ เหล็กกล้าอัลลอยด์ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยการเติมธาตุอัลลอยด์บางชนิด ลงไปเพื่อปรับปรุงสมบัติของเหล็กกล้านั้น โดยทั่วไปเหล็กกล้าอัลลอยด์มักจะมีราคาแพงกว่าเหล็กกล้า plain-carbon แต่มักจะมีความต้องการในงานด้านวิศวกรรม ธาตุอัลลอยด์หลักที่มักถูกเติมลงในเหล็กกล้ามีดังนี้ คือ แมงกานีส นิกเกิล โครเมียม โมลิบดินั่ม และทั้งสเตน นอกจากนี้ในบางครั้งก็อาจมีการเติมธาตุอื่น ๆ อีกเช่น เวเนเดียม โคบอลต์ ทองแดง อะลูมินั่ม ตะกั่ว ไทเทเนียม และโคลัมเบียน (นิโอเบียน)

#### 9.4.1 การแยกประเภทเหล็กกล้ำอัลลอยด์

เหล็กกล้าอัลลอยด์บางชนิดอาจจะประกอบด้วยธาตุอัลลอยด์มากถึง 50 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็ยังจัดว่าเป็น เหล็กกล้าอัลลอยด์ แต่สำหรับในหนังสือเล่มนี้ เหล็กกล้า low-alloy ที่มีส่วนประกอบของธาตุอัลลอยด์อยู่ ประมาณ 1-4% เท่านั้น จึงจัดว่าเป็นเหล็กกล้าอัลลอยด์ เหล็กกล้าเหล่านี้มักถูกใช้ในงานอุตสาหกรรมรถยนต์ และก่อสร้าง

ในสหรัฐอเมริกา เหล็กกล้าอัลลอยด์มักจะถูกกำหนดด้วยตัวเลย 4 หลักตามระบบ AISI-SAE ตัวเลข 2 ตัวแรกจะแทน ธาตุอัลลอยด์หนัก หรือ กลุ่มธาตุ ที่มีอยู่ในเหล็กกล้านั้น และตัวเลข 2 ตัวหลังนั้น เมื่อถูกหารด้วย 100 แล้ว จะหมายถึงร้อยละของปริมาณคาร์บอนที่มีอยู่ในเหล็กกล้า ตารางที่ 9.4 แสดง ส่วนประกอบของเหล็กกร้อลอยด์ที่สำคัญบางชนิด

## 9.4.2 การกระจายตัวของธาตุอัลลอยด์ในเหล็กกล้าอัลลอยด์

การกระจายตัวของธาตุอัลลอยด์ในเหล็กกล้านั้นขึ้นอยู่กับว่าธาตุแต่ละตัวนั้นจะมีแนวโน้มการเกิด สารประกอบ และคาร์ไบด์อย่างไร ตารางที่ 9.5 ได้รวบรวมการกระจายตัวโดยประมาณธาตุอัลลอยด์ทั้งหมดที่ มีอยู่ในเหล็กกล้าอัลลอยด์

กกล้าอัลลอยด์ชนิดต่างๆ
1

13xx	Manganese 1.75
40xx	Molybdenum 0.20 or 0.25; or molybdenum 0.25 and sulfur 0.042
41xx	Chromium 0.50, 0.80, or 0.95, molybdenum 0.12, 0.20, or 0.30
43xx	Nickel 1.83, chromium 0.50 or 0.80, molybdenum 0.25
44xx	Molybdenum 0.53
46xx	Nickel 0.85 or 1.83, molybdenum 0.20 or 0.25
47xx	Nickel 1.05, chromium 0.45, molybdenum 0.20 or 0.35
48xx	Nickel 3.50, molybdenum 0.25
50xx	Chromium 0.40
51xx	Chromium 0.80, 0.88, 0.93, 0.95, or 1.00
51xxx	Chromium 1.03
52xxx	Chromium 1.45
61xx	Chromium 0.60 or 0.95, vanadium 0.13 or min 0.15
86xx	Nickel 0.55, chromium 0.50, molybdenum 0.20
87xx	Nickel 0.55, chromium 0.50, molybdenum 0.25
88xx	Nickel 0.55, chromium 0.50, molybdenum 0.35
92xx	Silicon 2.00; or silicon 1.40 and chromium 0.70
50Bxx*	Chromium 0.28 or 0.50
51Bxx*	Chromium 0.80
81Bxx*	Nickel 0.30, chromium 0.45, molybdenum 0.12
94Bxx*	Nickel 0.45, chromium 0.40, molybdenum 0.12

<sup>\*</sup>B หมายถึงเหล็กกล้าใบรอน

แหล่งข้อมูล "Alloy Steel: Semifinished; Hot-Rolled and Cold-Finished Bars", American Iron and Steel Institute, 1970.

นิกเกิลจะละลายอยู่ใน  $\alpha$  ferrite ของเหล็กกล้า เพราะว่านิกเกิลมีแนวโน้มที่จะเกิดคาร์ไบด์น้อยกว่า เหล็ก ซิลิคอนจะรวมตัวกับออกซิเจนที่มีอยู่ในเหล็กกล้าจำนวนหนึ่งเพื่อเกิดสารประกอบขึ้น หรืออาจจะละลาย อยู่ใน ferrite ส่วนแมงกานีสที่เติมเข้าไปในเหล็กกล้าจะละลายใน ferrite แต่จะมีแมงกานีสบางส่วนจะเกิดคาร์ ไบด์และมักจะแทรกเข้าไปใน cementite เกิดเป็น (Fe, Mn)3C


ตารางที่ 9.5 การกระจายตัวโดยประมาณของธาตุอัลลอยด์ในเหล็กกล้าอัลลอยด์

Element	Dissolved in ferrite	Combined in carbide	Combined as carbide	Compound	Elemental
Nickel	Ni			Ni <sub>3</sub> Al	
Silicon	Si			SiO <sub>2</sub> · M <sub>x</sub> O <sub>y</sub>	
Manganese	$Mn \longleftrightarrow$	Mn	(Fe,Mn)3C	MnS; MnO · SiO <sub>2</sub>	
Chromium	Cr ← →	Cr	(Fe,Cr <sub>3</sub> )C Cr <sub>7</sub> C <sub>3</sub> Cr <sub>23</sub> C <sub>6</sub>		
Molybdenum	Mo ← →	Mo	Mo <sub>2</sub> C		
Tungsten	$W \longleftrightarrow$	W	$W_2\bar{C}$		
Vanadium	V ← →	V	$V_4C_3$		
Titanium	Ti ←→	Ti	TiC		
Columbium <sup>†</sup>	Cb ← →	Сь	CbC		
Aluminum	Al			Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ; AIN	
Copper	Cu (small amount)			11.1 <del>1</del> .11.11.11.11	
Lead	Manage Service				Pb

<sup>\*</sup>ลูกสรแสดงแนวใน้มในเชิงเปรียบเทียบในการละลายของธาตุใน ferrite หรือการรวมตัวในคาร์ไบด์

นหล่งข้อมูล E.C Bain and H.W. Paxton, "Alloying Elements in Steel", 2d ed. American Society for Metals, 1966

<sup>†</sup>Cb = Nb (นิโอเบียน)



รูปที่ 9.35 ผลของปริมาณของร้อยละของธาตุ อัลลอยค์ที่มีต่ออุณทภูมิ eutectoid ในการ เปลี่ยน austenite ไปเป็น pearlite ในเฟส โดอะแกรมของ Fe-Fe<sub>3</sub>C (จาก "Metals handbook", vol.8, 9th ed., American Society for Metals, 1973, p.191)

โครเมียมซึ่งเป็นธาตุที่มีแนวโน้มจะเกิดคาร์ไบด์มากกว่าเหล็ก จะขั้นอยู่ระหว่าง ferrite และเฟสของ carbide การกระจายตัวของโครเมียมจะขึ้นอยู่กับปริมาณคาร์บอนที่มีอยู่หรือไม่มีธาตุที่จะเกิดเป็นคาร์ไบด์ได้ ง่ายกว่า เช่นไทเทเนียมและโคลัมเบียน ส่วนทั้งสเตนและโมลิบดินั่มจะรวมกับคาร์บอนเกิดเป็นคาร์ไบด์ถ้ามี ปริมาณคาร์บอนมากเพียงพอหรือไม่มีธาตุที่จะเกิดเป็นคาร์ไบด์ได้ง่ายกว่าอยู่ เช่น ไทเทเนียม และโคลัมเบียน ส่วน เวเนเดียน ไทเทเนียมและโคลัมเบียน จะมีแนวโน้มการเกิดคาร์ไบด์ได้ดี ดังนั้นจึงมักพบในรูปของคาร์ ไบด์ในเหล็กกล้าเป็นส่วนใหญ่ ส่วนอะลูมินั่มจะรวมกับออกซิเจนและไนโตรเจนกลายเป็นสารประกอบ  $\mathrm{Al}_2\mathrm{O}_3$  และ AIN ตามลำดับ


## 9.4.3 ผลของธาตุอัลลอยด์ที่มีต่ออุณหภูมิ eutectoid ของเหล็กกล้า

ธาตุลอยด์ชนิดต่างๆ ที่เติมเข้าไปในเหล็กกล้าจะมีผลทำให้อุณหภูมิ eutectoid ในเฟสไดอะแกรม ของ Fe-Fe3C เพิ่มขึ้นหรือลดลง (รูปที่ 9.5) ทั้งแมงกานีสและนิกเกิลจะทำให้อุณหภูมิ eutectoid ลดลงและ จะทำหน้าที่เป็นธาตุที่ทำให้ austenite อยู่ตัว ธาตุเหล่านี้เรียกว่า austenite-stabilizing elements ซึ่งมีผลทำให้ บริเวณ austenite ในเฟสไดอะแกรมของ Fe-Fe3C (รูปที่ 9.6) กว้างขึ้น ในเหล็กกล้าบางชนิดที่มีปริมาณ นิกเกิลและแมงกานีสที่มากเพียงพอโครงสร้าง austenite จะเกิดขึ้นที่อุณหภูมิห้องได้ ส่วนธาตุที่มักเกิดอยู่ใน รูปของคาร์ลไบต์ เช่น ทั้งสเตน, โมลิบดีนั่ม และ ไทเทเนียม มักจะทำให้อุณหภูมิ eutectoid ในเฟสไดอะแกรม ของ Fe-Fe3C เพิ่มขึ้นและมีผลทำให้บริเวณ austenite ลดลง ธาตุเหล่านี้จะเรียกว่า ferrite-stabilizing elements

#### 9.4.4 Hardenability

hardenability ของเหล็กกล้า เป็นสมบัติที่ใช้ในการบอกถึงความแข็งที่กระจายตัวอยู่ ณ จุดต่าง ๆ ใน เหล็กกล้าที่เกิดขึ้นเนื่องจากการ quenching จากสภาวะ austenite

hardenability ของเหล็กกล้าขึ้นอยู่กับ (1) องค์ประกอบของธาตุต่างๆ ในเหล็กกล้า (2) ขนาดของ เกรนของ austenite และ (3) โครงสร้างของเหล็กกล้าก่อนการ quenching คำว่า hardenability จะแตกต่างกับ คำว่าความแข็งของเหล็กกล้าซึ่งคำหลังจะหมายถึงความต้านทานต่อการผิดรูปอย่างถาวรหรือการเปลี่ยนแปลง รูปร่างอย่างถาวร (plastic deformation) โดยวิธีการ indentation




รูปที่ 9.36 (ก) ชั้นตัวอย่างและการ fixure ในการทดสอบ end-quench hardenability (จาก M.A. Grossmann and E.C. Bain, "Principles of Heat Treatment", 5th ed., American Society for Metals, 1964, p.114) (ช) ภาพแสดงวิธีการ ทดสอบ end-quench hardenability (จาก H.E. McGannon (ed.), "The Making, Shaping and Treating of Steel", 9th ed., United States Steel Corp., 1971, p.1099)

ในอุตสาหกรรม โดยทั่วไป hardenability มักจะถูกวัดโดยวิธี Jominy hardenability test ตัวอย่างที่ใช้ ในการทดสอบจะเป็นแท่งทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว และความยาว 4 นิ้ว (รูปที่ 9.36 (ก)) เนื่องจากโครงสร้างของเหล็กกล้าจะมีผลต่อ hardenability อย่างมากดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น ดังนั้น ก่อน การทดสอบตัวอย่างควรถูกทำ normalizing เสียก่อน ในการทดสอบ Jominy หลังจากที่ตัวอย่างถูกทำให้ เปลี่ยนเป็น austenite แล้ว ตัวอย่างจะถูกวางบนตำแหน่งที่กำหนดดังแสดงในรูปที่ 9.36(ข) และหลังจากนั้น น้ำจะถูกปล่อยพุ่งใส่แท่งตัวอย่างที่ปลายด้านหนึ่งอย่างรวดเร็วเมื่อแท่งตัวอย่างเย็นตัวลง ก็จะนำมาวัดค่า Rockwell C hardness ที่ผิวเป็นระยะ 2.5 นิ้วจากปลายด้านที่ถูกน้ำพุ่ง


รูปที่ 9.37 แสดงกราฟ harden ability ระหว่าง Rockwell C hardness กับระยะห่างจากปลายด้านที่ ถูกน้ำพุ่งและทำให้เกิดการเย็นตัวลงของเหล็กกล้าจำพวก 1080 eutectoid plain-carbon เหล็กกล้าชนิดนี้จะมี hardenability ค่อนข้างต่ำ เพราะว่าความแข็งของเหล็กกล้าชนิดนี้ลดลงจากค่า RC = 65 ที่ปลายด้านที่ถูก quenched ของแท่งตัวอย่างไปเป็นค่า RC = 50 ที่ตำแหน่งห่างจากปลายนั้นไปเพียง 3/16 นิ้ว ดังนั้น ถ้า เหล็กกล้าชนิดนี้มีส่วนที่มีความหนามาก จะไม่สามารถทำให้เกิด martensite ได้ทั้งหมดโดยการ quenching นอกจากนี้ รูปที่ 9.37 ยังได้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล end-quench hardenability กับไดอะแกรม CCT ของเหล็กกล้า 1080 ซึ่งได้แสดงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง microstructure ที่เกิดขึ้น ณ ตำแหน่งต่าง ๆ A, B, C และ D จากปลายด้านที่ถูก quenched ของเหล็กกล้า

เส้นโค้ง hardenability ของเหล็กกล้าอัลลอยด์ที่ประกอบด้วยคาร์บอน 0.40% ได้แสดงไว้ในรูปที่ 9.38 เหล็กกล้าอัลลอยด์ 4340 จะมี hardenability สูงเป็นพิเศษและสามารถทำให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็วจน ได้ความแข็ง RC = 40 ที่ระยะ 2 นิ้วจากปลายที่ถูก quenched ของแท่งตัวอย่าง ดังนั้นเหล็กกล้าอัลลอยด์ชนิด นี้จึงสามารถถูก quenched ที่อัตราเร็วที่ต่ำกว่าได้โดยยังคงมีค่าความแข็งที่สูง


เหล็กกล้าอัลลอยด์ เช่น เหล็กกล้า 4340 จะเป็นเหล็กกล้าที่สามารถทำให้เกิดความแข็งสูง เพราะการ สลายตัวของ austenite ไปเป็น ferrite และ bainite ในช่วงการเย็นตัวลงของเหล็กกล้าจากบริเวณ austenite



รูปที่ 9.37 ความสัมพันธ์ระหว่าง
continuous-cooling transformation diagram และข้อมูลของการ
ทศสอบ end-quench hardenability
ของเหล็กกล้า eutectoid (จาก
"Isothermal Transformation
Diagrams", United State Steel
Corp., 1963, p.181)



รูปที่ 9.38 การเปรียบเทียบเส้นโค้ง
hardenability ของเหล็กกล้าอัลลอยด์
ที่มีปริมาณคาร์บอน 0.40% (จาก H.E McGannon (ed.) "The Making, Shaping, and Treating of Steels", United States Steel Corp., 1971, p.1139)




รูปที่ 9.39 โดอะนารม Continuous-cooling transformation ของเหล็กกล้าอัลลอยด์ AISI 4340. A = austenite, F = ferrite, B = bainite, M = maretnsite (จาก Metal Progress, September 1964, p.106)

จะเกิดขึ้นช้าลงและการสลายตัวของ austenite ไปเป็น ferrite และ bainite ได้แสดงบนไดอะแกรม CCT ดังรูป ที่ 9.39

อัตราเร็วในการเย็นตัวจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ (1) ความแตกต่างของเส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งวัสดุ (2) ความแตกต่างของตำแหน่งในพื้นที่หน้าตัดของแท่งวัสดุ และ (3) ความแตกต่างของชนิดตัวกลางในการ ทำ quenching

รูปที่ 9.40 แสดงเส้นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งวัสดุ และอัตราเร็วในการ เย็นตัวที่ตำแหน่งที่แตกต่างกันในแท่งเหล็กกล้าที่ถูก quenched ใน (i) น้ำที่มีการกวน (ii) น้ำมันที่มีการกวน จากกราฟเหล่านี้ จะทำให้สามารถหาอัตราเร็วในการเย็นตัว และระยะห่างจากปลายของแท่งเหล็กกล้า มาตรฐานที่ถูก quenched ด้วยอัตราความเร็วนั้นในการทดสอบ Jominy test ได้เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง และ ตำแหน่งบนพื้นที่หน้าตัดของแท่งเหล็กที่ถูก quenched ในตัวกลางใด ๆได้ถูกกำหนด และจากการทราบ อัตราเร็วในการเย็นตัวและระยะห่างจากปลายของแท่งเหล็ก Jominy ที่ถูก quenched จะทำให้สามารถหาค่า ความแข็งของเหล็กกล้าที่ตำแหน่งนั้น ๆ บนพื้นที่หน้าตัดตามต้องการได้จากกราฟ Jominy ซึ่งเขียนระหว่าง ความแข็งและระยะห่างจากปลายของแท่งเหล็กกล้า Jominy ที่ถูก quenched ตัวอย่างที่ 9.5 ได้แสดงถึง ประโยชน์ในการใช้กราฟรูป 9.40 ในการทำนายความแข็งของแท่งเหล็กกล้าที่ตำแหน่งใด ๆ บนพื้นที่หน้าตัด ได้ เมื่อทราบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและตัวกลางที่ใช้ในการ quenching ได้



รูปที่ 9.40 อัตราเร็วในการเย็นตัวในแท่งเหล็กกล้ากลมยาวใน (i) น้ำที่มีการกวน (ii) น้ำมันที่มีการกวน แกนนอนด้านบนแสดง อัตราเร็วในการเย็นตัวที่อุณหภูมิ 700°C; แกนนอนด้านล่างแสดงตำแหน่งที่สอดคล้องกับระยะท่างจากปลายของแท่งเหล็ก Jominy ที่ถูก quenched (C: จุดศูนย์กลาง, M-R = กึ่งกลางของระยะรัศมี (midradius), S = ที่ผิว, เส้นประ = เส้นโค้งโดย ประมาณของระยะ 3/4 ของรัศมีบนพื้นที่หน้าตัดของแท่งเหล็ก) (จาก L.H. VanVlack, "Materials for Engineering: Concepts and Application", Addison-Wesley 1982, p. 155)

### ตัวอย่างที่ 9.5

แท่งเหล็กกล้าอัลลอยด์ 5140 ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 mm หลังจากที่ถูก austenitized แล้ว ถูกทำให้เย็นลงทันทีในน้ำมันที่มีการกวน (agitated oil) จงทำนาย Rockwell C (RC) hardness ของแท่ง เหล็กที่ (ก) ผิว (ข) จุดศูนย์กลาง

#### คำตอบ

- (ก) ที่ผิวของแท่งเหล็ก อัตราเร็วในการเย็นตัวที่ผิวของแท่งเหล็กกล้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 mm ซึ่งถูก quenched ในน้ำมันที่มีการรบกวน สามารถทราบได้จากภาพรูปที่ (ii) ของรูปที่ 9.40 ซึ่งสอดคล้องกับระยะห่างจากปลายของแท่งเหล็ก Jominy ที่ถูก quenched เท่ากับ 8 mm หลังจากนั้น จะสามารถทราบความแข็งของแท่งเหล็กที่ผิวได้เท่ากับ 45 RC โดยใช้กราฟ hardenability (รูปที่ 9.38)
- (ข) ที่จุดศูนย์กลางของแท่งเหล็ก อัตราเร็วในการเย็นตัวที่จุดศูนย์กลางของแท่งเหล็กกล้าขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง 40 mm ซึ่งถูก quenched ในน้ำมันที่มีการกวนสามารถทราบได้จากภาพรูปที่ (ii) ของรูปที่ 9.40 ซึ่งสอดคล้องกับระยะห่างจากปลายของแท่งเหล็ก Jominy ที่ถูก quenched เท่ากับ 13 mm หลังจากนั้นจะสามารถทราบความแข็งของแท่งเหล็กที่จุดศูนย์กลางได้เท่ากับ 32 RC โดยใช้กราฟ hardenability (รูปที่ 9.38)

# 9.4.5 สมบัติเชิงกลและการประยุกต์ใช้ของเหล็กกล้า low-alloy

ตารางที่ 9.6 ได้รวบรวมสมบัติเชิงกลและการประยุกต์ใช้เหล็กกล้า low-alloy ที่ใช้อยู่ทั่วไปบางชนิด จะเห็นได้ว่าเหล็กกล้า low-alloy บางชนิดจะมีความแข็งแรง ความแข็งแกร่ง และความเหนียวดีกว่าเหล็กกล้า plain-carbon แต่อย่างไรก็ตามเหล็กกล้า low-alloy จะมีราคาแพงกว่า ดังนั้นเราจะใช้เหล็กกล้า low-alloy ก็ ต่อเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้น เหล็กกล้า low-alloy มักจะถูกใช้มากในอุตสาหกรรมรถยนต์และรถบรรทุกโดย ใช้เป็นชิ้นส่วนที่ต้องการความแข็งแรงและความเหนียวมากเป็นพิเศษ ซึ่งไม่สามารถได้รับจากเหล็กกล้าจำพวก plain-carbon ได้ เหล็กกล้า low-alloy บางชนิดที่ถูกใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์นั้น จะถูกใช้ทำเพลา (shalfs), axles, เกียร์ (gears) และ สปริง (springs) และมักจะประกอบด้วยคาร์บอน 0.2% โดยทั่วไปจะถูกนำไปผ่าน กระบวนการ carburizing หรือการบำบัดด้วยความร้อนเพื่อให้ผิวมีความแข็ง ทนต่อการขัดสี แต่ใน ขณะเดียวกันแกนภายในก็ยังคงมีความเหนียวอยู่


# 9.5 โลหะผสมอลูมิเนียม

ก่อนที่จะได้กล่าวถึงเรื่องสำคัญเกี่ยวกับโครงสร้าง สมบัติ และประโยชน์ของโลหะผสมอะลูมิเนียม จะ ขอกล่าวถึงกระบวนการ precipitation-strengthening (hardening) ซึ่งกระบวนการที่ใช้ในการเพิ่มความ แข็งแรงของโลหะผสมอะลูมิเนียมและโลหะผสมของโลหะอื่นๆ เสียก่อน

#### 9.5.1 Precipitation-strengthening (Hardening)

กระบวนการ precipitation strengthening ของโลหะผสมที่ประกอบด้วยส่วนประกอบ 2 ชนิด (binary alloy) วัตถุประสงค์ของกระบวนการ precipitation strengthening คือการทำให้อนุภาคเล็ก ๆ เกิดการ ตกตะกอนและกระจายตัวอย่างหนาแน่นและละเอียดในเนื้อโลหะผสมโดยการบำบัดด้วยความร้อน อนุภาค เล็ก ๆ ที่ตกตะกอนเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นตัวขัดขวางการเคลื่อนที่ของแนว dislocation ทำให้โลหะผสมที่ผ่าน กระบวนการนี้มีความแข็งแรงขึ้น

โลหะผสมที่สามารถผ่านกระบวนการ precipitation-strengthening ได้จะต้องเป็นระบบ terminal solid solution ที่มีความสามารถในการละลายของธาตุหนึ่งได้อีกธาตุหนึ่งลดลงเมื่ออุณหภูมิลดลง ดังแสดงใน เฟสไดอะแกรม รูปที่ 9.41 ซึ่งจะเห็นได้ว่าความสามารถในการละลายใน terminal solid solution  $\alpha$  จะลดลง จากจุด a ไป b ตามแนวเส้น solvus




รูปที่ 9.41 เฟสไดอะแกรม binary ของโลหะ ผสม A และ B ที่มี terminal solid solution α โดยที่ความสามารถในการละลายของ B ใน A จะลดลงเมื่ออุณหภูมิลดลง

เราลองพิจารณาถึงกระบวนการ precipitation-strengthening ของโลหะผสมที่มีองค์ประกอบ  $\mathbf{x}_1$  ใน เฟสไดอะแกรมรูปที่ 9.41 สาเหตุที่เลือกพิจารณาโลหะผสมที่มีองค์ประกอบ  $\mathbf{x}_1$  นี้เพราะความสามารถในการ ละลายของสารละลายของแข็ง  $\alpha$  ลดลงมากเมื่ออุณหภูมิลดลงจาก  $\mathbf{T}_2$  ไปยัง  $\mathbf{T}_3$  กระบวนการ precipitation strengthening ประกอบด้วยขั้นตอนพื้นฐาน 3 ขั้นตอนคือ

- 1. Solution heat treatment เป็นขั้นตอนแรกในกระบวนการ precipitation-strengthening ขั้นตอนนี้ บางครั้งอาจเรียกว่า solutionizing ในขั้นตอนนี้โลหะผสมซึ่งอาจจะเป็นโลหะผสมที่ผ่าน กระบวนการการตีหรือหล่อก็ตาม จะถูกให้ความร้อนจนถึงอุณหภูมิที่อยู่ระหว่าง solvus และ solidus หลังจากนั้นจะทิ้งไว้ที่อุณหภูมินั้นจนมีโครงสร้างสม่ำเสมอ อุณหภูมิ  $T_1$  ที่จุด c ในรูปที่ 9.41 เป็นอุณหภูมิที่ถูกเลือกใช้ในกรณีนี้ เพราะเป็นจุดที่กึ่งกลางระหว่าง solvus และ solidus ของสารละลายของเข็ง  $\alpha$
- 2. Quenching เป็นขั้นตอนที่สองในกระบวนการ precipitation-strengthening ตัวอย่างจะถูกทำให้ เย็นตัวอย่างรวดเร็วจนมีอุณหภูมิต่ำที่อุณหภูมิห้อง และตัวกลางที่ใช้ในการทำให้เย็นตัวลงมักจะ เป็นน้ำ โครงสร้างของตัวอย่างโลหะผสมหลังจากการ quenching จะประกอบด้วยสารละลาย ของแข็งอิ่มตัวยวดยิ่ง (supersaturated solid solution) สำหรับในกรณีของโลหะผสมที่มี องค์ประกอบ  $\mathbf{x}_1$  นั้น โครงสร้างหลังจากการ quenching จนถึงอุณหภูมิ  $\mathbf{T}_3$  ที่จุด  $\mathbf{d}$  ที่รูปที่ 9.41 จะประกอบด้วยสารละลายของแข็งอิ่มตัวยวดยิ่งที่ประกอบด้วย  $\mathbf{\alpha}$  phase
- 3. Aging เป็นขั้นตอนที่สามในกระบวนการ precipitation-strengthening ขั้นตอนการ aging ของ ตัวอย่างโลหะผสมหลังจากถูก solution heat-treated และ quenched นั้นเป็นขั้นตอนที่จำเป็น เพราะจะทำให้เกิดการกระจายตัวของอนุภาคอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัตถุประสงค์ของการ ทำ precipitation-strengthening ตะกอนละเอียดที่เกิดขึ้นในโลหะผสมนี้จะขัดขวางการเคลื่อนที่ ของแนว dislocation ในระหว่างการถูกทำให้ผิดรูป ทำให้โลหะผสมที่ผ่านกระบวนการ precipitation-strengthening นี้มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น

การ aging ของโลหะผสมที่อุณหภูมิห้องจะเรียกว่า natural aging แต่ถ้า aging ที่อุณหภูมิสูง จะ เรียกว่า artificial aging โลหะผสมส่วนใหญ่มักจะเป็นการ aging แบบ artificial

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในของสารละลายของแข็งอิ่มตัวยวดยิ่งในระหว่างการ aging



รูปที่ 9.42 การเปลี่ยนแปลง โครงสร้างภายในของโลหะผสมที่ สามารถทำการ precipitation hardening และถูกทำให้อยู่ใน สภาวะสารละลายของแข็งอิมดัว ยวดยิ่งโดยการ aging


โลหะผสมที่ผ่านกระบวนการ precipitation-hardening แล้ว ในขั้นตอนแรกจะอยู่ในสภาวะสารละลาย ของแข็งอิ่มตัวยวดยิ่งดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น ในสภาวะนี้โลหะผสมจะมีพลังงานสูงมาก ดังแสดงในรูปที่ 9.42 ที่ระดับพลังงานเท่ากับ 4 นี้โลหะผสมนี้จะไม่เสถียรและมีแนวโน้มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงจากสารละลาย ของแข็งอิ่มตัวยวดยิ่งไปยังเฟสที่มีพลังงานต่ำกว่าซึ่งอาจจะเป็น metastable phase หรือเฟสสมดุล (equilibrium phases) อื่นโดยเกิดขึ้นเอง

เมื่อโลหะผสมที่อยู่ในสภาวะสารละลายของแข็งอิ่มตัวยวดยิ่ง ถูก aged ที่อุณหภูมิค่อนข้างต่ำ ซึ่งมี พลังงานกระตุ้นค่อนข้างน้อย อะตอมจะเกิดการรวมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งเรียกว่า precipitation zones หรือ GP zones สำหรับในกรณีของโลหะผสม A-B ในรูปที่ 9.41 ที่เรากำลังศึกษา บริเวณนี้จะมีปริมาณอะตอมของ B มากกว่า A และแสดงด้วยจุดดำ ๆ ดังในระดับพลังงาน 3 ของรูปที่ 9.42 และเมื่อทำการ aging ต่อไป หรือมี พลังงานกระตุ้นมากเพียงพอโดยการเพิ่มอุณหภูมิในการ aging บริเวณ GP zones นี้จะมีขนาดใหญ่ขึ้น (intermediate metastable precipitate) ดังแสดงในระดับพลังงาน 2 ของรูป 9.42 และถ้ายังคงมีการ aging ที่ อุณหภูมิสูงต่อไป หรือมีพลังงานกระตุ้นสูงขึ้นมากเพียงพอ intermediate metastable precipitate เหล่านี้จะ เปลี่ยนเป็นเฟสที่มีความสมดุล (equilibrium precipitate) มากขึ้นดังแสดงในระดับพลังงาน 1 ของรูปที่ 9.42

ดารางที่ 9.6 สมบัติเชิงกลและการประยุกต์ใช้เหล็กกล้า low-alloy

Alloy AISI-SAE	Chemical composition	MORTH PURSON		nsile ngth		eld ngth	er morden bestellt	Typical
number	(wt %)	Condition	ksi	MPa	ksi	MPa	Elongation (%)	applications
			M	anganese	steels			
1340	0.40 C, 1.75 Mn	Annealed	102	704	63	435	20	High-strength bolts
O'L		Tempered*	230	1587	206	1421	12	
BO NO.	S. Pennen	Batting	- (5)	romiun	- Control of Control			State Land Co.
5140	0.40 C, 0.80 Cr, 0.80 Mn	Annealed Tempered*	83 229	573 1580	43 210	297 1449	29 10	Automobile transmission gears
5160	0.60 C, 0.80 Cr,	Annealed	105	725	40	276	17	Automobile coil and
3100	0.90 Mn	Tempered*	290	2000	257	1773	9	leaf springs
maisona	upusan arich a	CI	romiu	m-molyt	denum	steels	John Colmer	diguisa Attibus
4140	0.40 C, 1.0 Cr.	Annealed	95	655	61	421	26	Gears for aircraft ga
	0.9 Mn, 0.20 Mo	Tempered*	225	1550	208	1433	9	turbine engines, transmissions
	E CHICAL IN		Nickel-	molybde	enum si	eels		
4620	0.20 C, 1.83 Ni,	Annealed	75	517	54	373	31	Transmission gears,
	0.55 Mn, 0.25 Mo	Normalized	83	573	53	366	29	chain pins, shafts, roller bearings
4820	0.20 C, 3.50 Ni.	Annealed	99	683	67	462	22	Gears for steel mill
	0.60 Mn, 0.25 Mo	Normalized	100	690	70	483	60	equipment, paper machinery, mining machinery, earth- moving equipmen
la milita	Security Line	Nickel (1.	83%)-c	hromiu	n-moly	bdenum	steels	
4340 (E)	0.40 C, 1.83 Ni,	Annealed	108	745	68	469	22	Heavy sections,
	0.90 Mn, 0.80 Cr, 0.20 Mo	Tempered*	250	1725	230	1587	10	landing gears, truck parts
Toler Broke	n-inth waster	Nickel (0.	55%)-0	bromiu	n-moly	bdenum	steels	17560 20 275
8620	0.20 C, 0.55 Ni,	Annealed	77	531	59	407	31	Transmission gears
	0.50 Cr, 0.80 Mn, 0.20 Mo	Normalized	92	635	52	359	26	200-5 MA 820-70
8650	0.50 C, 0.55 Ni,	Annealed	103	710	56	386	22	Small machine
	0.50 Cr, 0.80 Mn, 0.20 Mo	Tempered*	250	1725	225	1552	10	axles, shafts

<sup>\*</sup>Tempered at 600°F (315°C).




รูปที่ 9.43 กราฟแสตงเส้นโค้ง aging (ความแข็งแรงหรือความแข็งกับเวลา) ที่ อุณหภูมิหนึ่งของโลหะผสมที่สามารถ ทำการ precipitation-hardening


# ผลของเวลาในการทำ aging ต่อความแข็งแรงและความแข็งของโลหะผสมที่สามารถถูก

precipitation-hardened ผลของการ aging ต่อความแข็งแรงของโลหะผสมที่ผ่านขั้นตอน solution heat-treatment และ quenching สามารถแสดงได้ด้วยเส้นโค้ง (aging curve) กราฟของเส้นโค้ง aging เป็นการ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงหรือความแข็ง กับเวลาในการ aging (aging time) ที่อุณหภูมิคงที่ ใด ๆ ดังแสดงในรูปที่ 9.43 จะเห็นได้ว่าความแข็งแรงของสารละลายของแข็งอิ่มตัวยวดยิ่งจะเท่ากับจุดตัดบน แกน x ที่เวลาเท่ากับศูนย์ เมื่อเวลาในการ aging เพิ่มขึ้น precipitation zones จะเริ่มเกิดขึ้นและขนาดก็จะ ค่อย ๆ ใหญ่ขึ้นทำให้โลหะผสมนั้นมีความแข็งแรงและความแข็งเพิ่มขึ้นแต่ความเหนียวลดลง (รูปที่ 9.43) จนกระทั่งมีค่าสูงสุดเมื่ออุณหภูมิในการ aging สูงเพียงพอ ในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เกิด intermediate metastable precipitate และถ้าการ aging ยังคงดำเนินต่อไป intermediate precipitate จะเริ่มหยาบขึ้น ทำให้โลหะผสมนั้น จะเริ่มมีความแข็งแรงลดลง

กระบวนการ precipitation strengthening (hardening) ของโลหะผสมอะลูมินั่มที่มีทองแดงอยู่ 4% (Al-4% Cu alloy) เราลองพิจารณาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและความแข็งที่เกิดขึ้นในช่วงการทำ precipitation strengthening ของโลหะผสมอะลูมินั่มที่มีทองแดงอยู่ 4% ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้คือ



รูปที่ 9.44 เฟสไตอะแกรมของ Al-Cu ในส่วนที่มีอะลูมีนั้นมาก (จาก K.R. Van Horn (ed.) "Aluminum", vol. I, American Society for Metals, 1967, p.372.)



รูปที่ 9.45 ภาพเปรียบเทียบระหว่าง ลักษณะของ (ก) ตะกอน coherent และ (ข) ตะกอน incoherent ตะกอน coherent จะมีพลังงานที่ เกิดจากความเครียดสูงและมีพลังงาน พื้นผิวค่ำ ส่วนตะกอน incoherent จะมีพลังงานที่เกิดจากความเครียดต่ำ และพลังงานที่เผิวสูง

- 1. Solution heat treatment โลหะผสมอะลูมินั่มที่มีทองแดงอยู่ 4% จะถูก solutionized ที่อุณหภูมิ  $515~^{\circ}\mathrm{C}$  (ดูเฟสไดอะแกรมของ Al-Cu ในรูปที่ 9.44)
- 2. Quenching โลหะผสมที่ผ่านขั้นตอน solution heat treatment จะถูกทำให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว ในน้ำที่อุณหภูมิห้อง
- 3. aging หลังจากที่โลหะผสมผ่านขั้นตอน solution heat treatment และ quenching แล้ว โลหะผสม จะถูก artificial aged ที่อุณหภูมิในช่วง  $130-190~^{\circ}\mathrm{C}$

โครงสร้างที่เกิดขึ้นในช่วงการ aging ของโลหะผสม Al-4% Cu ในการทำ precipitation strengthening โลหะผสม Al-4% Cu จะเกิดโครงสร้างขึ้น 4 ลักษณะตามลำดับดังนี้คือ (1) สารละลาย ของแข็งอิ่มตัวยวดยิ่ง  $\alpha$  (2) โซน GP1 (3) โซน GP2 (บางทีอาจเรียกว่าเฟส  $\theta$ ") (4) เฟส  $\theta$ " และ (5) เฟส  $\theta$ , CuAl<sub>2</sub> ไม่ใช่ว่าเฟสเหล่านี้จะเกิดเสมอในช่วงอุณหภูมิในการทำ aging กล่าวคือโซน GP1 และโซน GP2 จะเกิดในช่วงอุณหภูมิต่ำ และเฟส  $\theta$ " และเฟส  $\theta$  จะเกิดขึ้นในช่วงอุณหภูมิที่สูงกว่า


โซน GP1 โซนการตกตะกอนนี้เกิดขึ้นที่อุณหภูมิ aging ที่ต่ำกว่าและเกิดจากการจับตัวกันของอะตอม ของทองแดงในสารละลายของแข็ง α ที่มีความอิ่มตัวยวดยิ่ง โซน GP1 นี้จะประกอบด้วยบริเวณที่มีการจับตัว ในรูปร่างของ disk ที่มีความหนาเท่ากับจำนวนอะตอมไม่กี่อะตอม (0.4-0.6 nm) และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 8-10 nm และเกิดขึ้นบนระนาบลูกบาศก์ {100} ของแลตทิชหลัก เนื่องจากอะตอมของทองแดงจะ มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าอะตอมของอะลูมิเนียมประมาณ 11% แลตทิชของเฟสหลักรอบ ๆ โซนจะยึดตัว แบบ tetragonal โซน GP1 กล่าวได้ว่าเป็น coherent กับแลตทิชหลัก เนื่องจากอะตอมของทองแดงเพียงแค่ แทนที่อะตอมของอะลูมิเนียมในแลตทิช (รูปที่ 9.45) โซนของ GP1 จะถูกจับได้ด้วยเครื่อง electron microscope (รูปที่ 9.46 (ก))


โซน GP2 (เฟส  $\theta$ ") โซนเหล่านี้ก็มีโครงสร้างแบบ tetragonal เช่นกันและเป็น coherent กับระนาบ {100} ของแลตทิชหลักของอัลลอยด์ของ Al-4% Cu ขนาดของโซนนี้จะมีช่วงความหนาตั้งแต่ 1 nm-4nm และมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 10-100 nm เมื่อเกิดกระบวนการ aging (รูปที่ 9.46(ข))


เฟส  $\theta$  เฟสนี้จะเกิดนิวคลีเอชันแบบวิวิธพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบน dislocations และจะเป็น incoherent กับแลตทิชหลัก (ตะกอน incoherent เป็นตะกอนที่อนุภาคจะมีโครงสร้างผลึกที่แตกต่างแยกออก จากแลตทิชหลัก (รูปที่ 9.45 (ก)) เฟส  $\theta$  จะมีโครงสร้างแบบ tetragonal ที่มีความหนาตั้งแต่ 10-150 nm (รูปที่ 9.46 (ค))

เฟส  $\theta$  เฟสสมดุล  $\theta$  นี้เป็นเฟส incoherent และมีองค์ประกอบ  $\mathrm{CuAl}_2$  เฟสนี้มีโครงสร้างแบบ BCT ( $\alpha=0.607~\mathrm{nm}$  และ  $\mathrm{C}=0.487~\mathrm{nm}$ ) และเกิดจาก  $\theta$  หรือจากโครงสร้างหลักโดยตรง

ลำดับทั่วไปของการตกตะกอนในโลหะอัลลอยด์ Al-Cu แสดงได้ดังนี้ สารละลายของแข็งอิ่มตัวยวด ยิ่ง  $\longrightarrow$  โซน GP2 (เฟส  $\theta$ °)  $\longrightarrow$   $\theta$  (CuAl $_2$ )








รปที่ 9.46 โครงสร้าง microstructures ของ อัลลอยด์ของ Al-4% Cu ที่ผ่านการ aging (ก) Al-4% Cu ถูกให้ความร้อนจนถึง 540°C หลังจากนั้นทำให้เย็นตัวลงด้วยน้ำและ aging 16 h ที่ 130°C โซน GP จะเกิดขึ้นใน ลักษณะ disk ที่ขนานกับระนาบ (100) ของ แลดทิชหลัก FCC และในโซนนี้จะมีความหนา ไม่กี่อะตอมละเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 A จะ เห็นเพียง disk ที่เรียงตัวไปในทิศทางเดียวกัน บนโครงผลึก (Electron micrograph: กำลัง ขยาย 1,000,000×) (ข) อัลลอยด์ Al-4% Cu ผ่านกระบวนการ solution-treatment ที่ 540°C หลังจากนั้นทำให้เย็นตัวลงด้วยน้ำและ ผ่านการ aging 1 วันที่ 130°C ภาพถ่ายนี้จะ แสดงให้เห็บบริเวณที่เกิดความเครียดเนื่องจาก มี coherent GP2 zones บริเวณมีตรอบโซน เกิดขึ้นเนื่องจากบริเวณที่มีความเครียด (Electron micrograph; กำลังขยาย 800,000×) (ค) อัลลอยค์ Al-4% Cu ผ่าน กระบวนการ solution-heat treatment ที่ 540°C หลังจากนั้นทำให้เย็นตัวลงด้วยน้ำและ ผ่านการ aging เป็นเวลา 3 วันที่ 200°C ภาพถ่ายนี้จะแสดง incoherent และเฟส metastable ของ ("ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการนิว คลีเอชันแบบวิวิธพันธ์และเจริญเติบโตไปเป็น ผลึก (Electron micrograph: กำลังขยาย 25.000×)

(คัดจาก J. Nutting and R.G. Baker, "The Microstructure of Metals", Institute of Metals, 1965, PP.65 และ 67)

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและความแข็งของโลหะผสม Al-4% เส้นโค้งความสัมพันธ์ระหว่าง ความแข็ง และเวลาในการ aging ของโลหะผสม Al-4% ที่ถูก aged ที่อุณหภูมิ  $130^{\circ}$ C และ  $190^{\circ}$ C ได้ แสดง ไว้ในรูปที่ 9.47 ที่อุณหภูมิ  $130^{\circ}$ C จะเกิดโซน GP1 ขึ้นและความแข็งของโลหะผสมก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากมีการขัดขวางการเคลื่อนที่ของความไม่สมบูรณ์ภายในโครงผลึกแบบ dislocation และเมื่อทำการ aging ที่อุณหภูมิ  $130^{\circ}$ C ต่อไปอีกก็จะเกิดโซน GP2 ขึ้นและความแข็งก็ยังคงมีมาก เนื่องจากการเคลื่อนที่ของ ความไม่สมบูรณ์ภายในโครงผลึกแบบ dislocation ยังคงเกิดขึ้นได้ยาก หลังจากนั้นความแข็งก็จะมีค่าสูงสุด เมื่อยังคงทำการ aging ต่อไป ที่อุณหภูมิ  $130^{\circ}$ C นี้ จะเกิดเฟส  $\theta$  ขึ้น หลังจากที่ทำการ aging เกินกว่า จุดสูงสุดแล้ว โซน GP2 จะไม่เกิดขึ้นระหว่างการ aging ที่อุณหภูมิ  $190^{\circ}$ C เพราะอุณหภูมินี้อยู่เหนือแนวเส้น GP1 solvus และถ้าเวลาในการ aging ที่อุณหภูมิ  $190^{\circ}$ C มากขึ้น ก็จะเกิดเฟสสมดุล




รูปที่ 9.47 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและความ แข็งของโลทะผสม Al-4% Cu ที่ถูก aged ที่อุณหภูมิ 1300C และ 1900C (จาก J.M. Silcock, T.J. Heal, and H.K. Hardy as presented in K.R. Van Horn (ed.), "Aluminum", vol.1, American Society for Metals, 1967, p.123)

## ตัวอย่างที่ 9.6

จงคำนวณหาร้อยละโดยน้ำหนักทางทฤษฎีของเฟส  $\theta$  ที่เกิดขึ้นที่อุณหภูมิ 27 °C (อุณหภูมิห้อง) หลังจากที่ตัวอย่างโลหะผสม Al-4.50% Cu โดยน้ำหนักถูกทำให้เย็นตัวลงอย่างช้า ๆจากอุณหภูมิ 548 °C สมมติให้ความสามารถของการละลายของ Cu ใน Al ที่อุณหภูมิ 27 °C เท่ากับ 0.02% โดยน้ำหนัก และเฟส  $\theta$  ประกอบด้วยทองแดง 54.0% โดยน้ำหนัก

วิธีทำ ก่อนอื่นลากเส้น tie line xy บนเฟสไดอะแกรมของ Al-Cu ที่อุณหภูมิ 27 °C ระหว่างเฟส  $\alpha$  และ เฟส  $\theta$  ดังแสดงในรูปที่ EP9.6 จุด z คือ จุดที่แสดงโลหะผสมมีองค์ประกอบของทองแดง 4.5% อัตราส่วน ความยาวระหว่างเส้น xz และเส้น xy (รูปที่ EP 9.6 (ข)) จะเท่ากับร้อยละโดยน้ำหนักของเฟส  $\theta$  ดังนั้น


$$\theta \text{ wt\%} = \frac{4.50 - 0.02}{54.0 - 0.02} (100\%) = \frac{4.48}{53.98} (100\%) = 8.3\%$$



รูปที่ EP9.6 (ก) แสดงเฟสไดอะแกรมของ Al-Cu พร้อมเส้น tie line xy ที่อุณหภูมิ 27°C และจุด z ที่ 4.5% Cu (ข) แสดงเฉพาะเส้น tie line xy ซึ่งความยาว xz แสดงสัดส่วนน้ำหนักของเฟส 0

# 9.5.2 สมบัติทั่วไปของอิลูมิน่าและการผลิต

สมบัติเชิงวิศวกรรมของอะลูมินั่ม อะลูมินั่มประกอบด้วยสมบัติต่างๆ มากมายที่เป็นประโยชน์ต่อ งานด้านวิศวกรรมเป็นอย่างมาก อะลูมินั่มมีความหนาแน่นต่ำ (2.70 g/cm³) จึงทำให้อะลูมินั่มมีประโยชน์



รูปที่ 9.48 เซลล์อิเล็กโตรไลด์ที่ใช้ ผลิตอะลูมินั่ม (จาก Aluminum Company of America)

อย่างมากต่ออุตสาหกรรมทางด้านคมนาคม นอกจากนี้อะลูมินั่มยังมีความทนต่อการกัดกร่อนในทุกสภาวะ แวดล้อมได้ดี เนื่องจากที่ผิวของอะลูมินั่มมักจะเกิดแผ่นฟิล์มของออกไซด์ขึ้น แม้ว่าอะลูมินั่มที่บริสุทธิ์จะมี ความแข็งแรงต่ำ แต่มันสามารถถูกทำให้มีความแข็งแรงสูงขึ้นเป็น 100 ksi ได้โดยการเติมธาตุอัลลอยด์ตัวอื่น เข้าไป อะลูมินั่มเป็นโลหะที่ไม่มีพิษ ดังนั้นจึงมักถูกใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหาร นอกจากนี้อะลูมินั่มยังมีสมบัติ ในการนำไฟฟ้าได้ดีจึงเหมาะสมกับการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า จากการที่อะลูมินั่มมีสมบัติต่าง ๆ มากมายเช่นนี้ และราคาถูก จึงทำให้อะลูมินั่มเป็นวัสดุโลหะที่สำคัญอย่างมากต่ออุตสาหกรรม

การผลิตอะลูมินั่ม อะลูมินั่มเป็นธาตุโลหะที่มีมากที่สุดในชั้นเปลือกโลกและมักจะเกิดขึ้นโดยรวมตัว กับธาตุอื่น เช่น เหล็ก ออกซิเจน และซิลิคอน แร่ Bauxite ซึ่งประกอบด้วยไฮเดรตอะลูมินั่มออกไซด์ (hydrated aluminum oxides) โดยส่วนใหญ่จะเป็นแร่ที่สำคัญในทางการค้าที่มักจะใช้ในการผลิตอะลูมินั่มใน กระบวนการ Bayer, bauxite จะทำปฏิกิริยากับโซเดียมไอดรอกไซด์ที่ร้อนเพื่อเปลี่ยนอะลูมินั่มในแร่ไปเป็น สารละลายโซเดียมอะลูมิเนต (sodium aluminates) หลังจากที่แยกเอาวัสดุที่ไม่ละลายออกแล้วจะทำการ ตกตะกอนอะลูมินั่มไฮดรอกไซด์ออกจากสารละลายอะลูมิเนต หลังจากนั้นอะลูมินั่มจะถูกทำให้เป็นก้อนและ เผาที่อุณหภูมิสูง (calcination) ให้กลายเป็นอะลูมินั่มออกไซด์ Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

อะลูมินั่มออกไซด์จะถูกทำให้ละลายในอ่าง cryolite (Na3AlF6) ที่หลอมเหลวและถูกอิเล็กโตรไลต์ใน เซลล์อิเล็กโตรไลต์ (electrolytic cell)(รูปที่ 9.48) โดยใช้คาร์บอนเป็นแอโนดและแคโทด ในกระบวนการอิ เล็กโตรไลซิสหรือการแยกสลายด้วยไฟฟ้า โลหะอะลูมินั่มจะเกิดขึ้นในของเหลวและจมลงสู่ส่วนล่างของเซลล์ และถูกแยกออกเป็นระยะ ๆ อะลูมินั่มที่ออกมาจะประกอบด้วยอะลูมินั่ม 99.5-99.9% และส่วนที่เหลือมักจะ เป็นเหล็กและซิลิคอน

อะลูมินั่มที่ได้จากเซลล์อิเล็กโตรไลต์จะถูกนำมาทำให้บริสุทธิ์ในเตาเผาขนาดใหญ่ที่เคลือบด้วยวัสดุ ทนไฟ (large refractory-lined furnaces) ก่อนที่จะนำไปหล่อ ธาตุอัลลอยด์อาจถูกหลอมและผสมรวมเข้าไป ด้วยในกระบวนการทำให้บริสุทธิ์นี้ โลหะที่หลอมเหลวจะถูกเติมเข้าไปพร้อมกับแก๊สคลอรีนเพื่อกำจัดแก๊ส ไฮโดรเจนที่ละลายอยู่ และจะมีการกวาด (skimming) เอาโลหะเหลวที่ผิวหน้าออกเพื่อกำจัดโลหะที่ถูกออกซิ ไดส์ หลังจากนั้นอะลูมินั่มจะถูกกรองและถูกหล่อเป็นแท่ง ingot เพื่อจะได้นำไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป

#### 9.5.3 โลหะผสม wrought aluminum

การขึ้นรูป (fabrication) ขั้นปฐมภูมิ ingot ที่มีลักษณะเป็นแผ่น หรือแท่งที่ผ่านกระบวนการ extrusion มักจะถูกหล่อแบบกึ่งต่อเนื่อง (semicontinuously cast) โดยวิธีการ direct-chill ดังแสดงในรูปที่

ตารางที่ 9	.7 nai	มโลหะผสม	wrought	aluminum
------------	--------	----------	---------	----------

Aluminum, 99.00% minimum and greater	1xxx
Aluminum alloys grouped by major alloying elements:	
Copper	2xxx
Manganese	3xxx
Silicon	4xxx
Magnesium	5xxx
Magnesium and silicon	6xxx
Zinc	7xxx
Other element	8xxx
Unused series	9xxx

ในบางกรณีของ sheet ingots ก่อนการนำไปรีด ที่ผิวของโลหะมักจะถูกกำจัดออกประมาณ  $\frac{1}{2}$  นิ้ว เพื่อให้มั่นใจว่าผิวของโลหะจะสะอาดและเรียบ วิธีการเช่นนี้จะเรียกว่า scalping ต่อจากนั้นแท่ง ingots จะถูก ให้ความร้อนขั้นต้น (preheated) และโฮโมจิไนซ์ (homogenized) ที่อุณหภูมิสูงเป็นระยะเวลาประมาณ 10 ถึง 24 ชั่วโมง เพื่อให้อะตอมเกิดการแพร่ ทำให้แท่ง ingot มีองค์ประกอบที่สม่ำเสมอ การให้ความร้อนขั้นต้นนี้ มักทำให้อุณหภูมิต่ำกว่าจุดหลอมเหลวของส่วนประกอบที่มีอุณหภูมิหลอมเหลวต่ำสุด หลังจากนั้น ingots จะถูกนำมารีดร้อน (hot-rolled) โดยใช้ four-high reversing hot-rolling mill แท่ง ingots จะถูกนำรีดจนได้ ความหนา 3 นิ้ว และถูกให้ความร้อนใหม่ หลังจากนั้นก็จะรีดอีกครั้งจนได้ความหนาประมาณ  $\frac{1}{2}$  นิ้ว ถึง 1 นิ้ว นอกจากนั้นยังสามารถลดความหนาลงจนเหลือ 0.1 นิ้วได้โดยใช้ tandem hot-rolling ที่เรียงลำดับ ตามยาว

## การแยกประเภทของโลหะผสม wrought aluminum

โลหะผสมอะลูมินั่มที่ถูกผลิตในรูป wrought (เช่น sheet, plate, extrusions, rod และ wire) จะถูก แยกประเภทตามธาตุอัลลอยด์หลักที่มีอยู่ การแยกประเภทนั้นจะใช้ระบบตัวเลข 4 ตัว ตัวเลขหลักที่หนึ่งจะ บอกถึงกลุ่มโลหะผสมที่ประกอบด้วยธาตุอัลลอยด์เฉพาะ และตัวเลข 2 ตัวหลังจะบอกถึงความบริสุทธิ์ของ โลหะผสมอะลูมินั่มนั้น ส่วนตัวเลขหลักที่สองจะบอกถึงการปรับปรุงในโลหะผสมเดิม หรือปริมาณจำกัดของ สิ่งเจือปน ตารางที่ 9.7 ได้รวบรวมกลุ่มโลหะผสม wrought aluminum ต่าง ๆ

Temper designations Temper designations สำหรับในกรณีของโลหะผสม wrought aluminum จะ ตามหลังตัวเลข 4 ตัว ดังได้กล่าวข้างต้น และคั่นด้วยขีด (ตัวอย่างเช่น 1100-H) และการแบ่งย่อย (subdivisions) ของ basic temper จะแทนด้วยตัวเลข 1 หลัก หรือมากกว่า 1 หลัก โดยตามหลังตัวอักษร temper designations อีกที (ตัวอย่าง เช่น 1100-H14)

#### Basic temper designations

- F เป็นไปตามที่ผ่านการขึ้นรูป (fabrication) ไม่มีการควบคุมปริมาณของ strain hardening ; ไม่มีการจำกัดสมบัติเชิงกล
- O ถูก annealed และ recrystallized เป็นการทำ temper เพื่อให้มีความแข็งแรงน้อยที่สุดแต่มีความ เหนียวมากที่สุด
  - H ถูก strain-hardened (ดูการแบ่ง subdivisions ข้างล่างนี้)
- T ถูก heat-treated เพื่อผลิตสมบัติที่มีความเสถียรมากกว่าแบบ F หรือ O (ดูการแบ่ง subdivisions ข้างล่างนี้)

#### Strain-hardened subdivisions

- H1 ถูก strain-hardened เท่านั้น ระดับของการทำ strain hardening จะบอกได้ด้วยตัวเลขตัวที่สอง และจะมีค่าตั้งแต่ความแข็งประมาณหนึ่งส่วนสี่ (H12) ถึงความแข็งมากที่สุด (H18) ซึ่งมักจะถูกกระทำโดย การลดพื้นที่หน้าตัดลง 75%
- H2 ถูก strain-hardened และ annealed บางส่วน วัสดุที่ผ่านการ cold working ซึ่งมีความแข็งแรง มากเกินความต้องการในช่วงแรก สามารถทำให้มีความแข็งอยู่ในช่วงความแข็งประมาณหนึ่งส่วนสี่ ถึงความ แข็งมากที่สุด โดยการ annealing ซี่มีการเรียกชื่อดังนี้คือ H22, H24, H26, และ H28
- H3 ถูก strain-hardened และการทำให้อยู่ตัว คือการทำ age-softening โลหะผสมอะลูมินั่ม แมกนีเซียมที่ถูกทำ strain hardened โดยให้ความร้อนที่อุณหภูมิต่ำเพื่อให้มีความเหนียวเพิ่มขึ้นและทำให้ สมบัติเชิงกลอยู่ตัว ซึ่งมีการเรียกชื่อดังนี้ H32, H34, H36 และ H38

#### Heat-treated subdivisions

- T1 ถูก naturally aged ผลิตภัณฑ์จะถูกทำให้เย็นลงจากอุณหภูมิสูง และทำการ natural aging จน ผลิตภัณฑ์อยู่ในสถานะคงตัว
  - T3 ถูก solution heat-treated, cold-worked และ naturally aged จนกระทั่งอยู่ในสถานะคงตัว
  - T4 ถูก heat-treated และ naturally aged จนกระทั่งอยู่ในสถานะคงตัว
  - T5 ทำให้เย็นลงจากอุณหภูมิ และทำการ artificial aging
  - T6 ถูก solution heat-treated และตามด้วย artificial aged
  - T7 ถูก solution heat-treated และ stabilized
  - T8 ถูก solution heat-treated, cold-worked และตามด้วย artificial aged

โลหะผสม wrought aluminum สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ไม่สามารถผ่านกรรมวิธีให้ ความร้อน (non-heat-treatable) และกลุ่มที่สามารถผ่านการบำบัดด้วยความร้อน (heat-treatable)

โลหะผสม wrought aluminum แบบไม่สามารถผ่านการบำบัดด้วยความร้อน โลหะผสมประเภทนี้ ไม่สามารถถูกทำการ precipitation-strengthening ได้ แต่สามารถเพิ่มความแข็งแรงด้วยวิธีการ cold-working เท่านั้น โลหะผสม wrought aluminum ที่ไม่สามารถผ่านการบำบัดด้วยความร้อน มี 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ด้วยกันคือ 1xxx, 3xxx และ 5xxx ตารางที่ 9.8 ได้รวบรวมองค์ประกอบทางเคมี สมบัติเชิงกล และประโยชน์ของโลหะ ผสม wrought aluminum ที่ใช้ในอุตสาหกรรมบางชนิด

โลหะผสม 1xxx โลหะผสมชนิดนี้ประกอบด้วยอะลูมินั่มอย่างน้อย 99.0% และมีเหล็กและซิลิคอน เป็นสิ่งเจือปนหลัก ถ้ามีการเติมทองแดง 0.12% จะทำให้โลหะผสมชนิดนี้มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ โลหะผสม 1100 ที่ถูก annealed จะมีค่า tensile strength ประมาณ 13 ksi (60 MPa) และมักถูกใช้ทำโลหะที่ มีลักษณะเป็นแผ่น

โลหะผสม 3xxx แมงกานีสจะเป็นธาตุอัลลอยด์หลักในโลหะผสมกลุ่มนี้และจะทำให้อะลูมินั่มแข็งแรง ขึ้นโดยวิธีการ solid-solution strengthening เท่านั้น โลหะผสมที่สำคัญในกลุ่มนี้ได้แก่ 3003 ซึ่งเป็นโลหะผสม 1100 ที่ถูกเติมด้วยแมงกานีส 1.25% โลหะผสม 3003 ที่ถูก annealed จะมีค่า tensile strength ประมาณ 16 ksi (110 MPa) และจะถูกใช้ในงานทั่ว ๆ ไป


โลหะผสม 5xxx แมกนีเซียมเป็นธาตุอัลลอยด์หลักในโลหะผสมกลุ่มนี้ และจะถูกเติมเพื่อทำให้ แข็งแรงขึ้น (solid-solution strengthening) ได้ ประมาณมากถึง 5% โลหะผสมในกลุ่มนี้ที่มีความสำคัญใน อุตสาหกรรมคือ 5052 ซึ่งประกอบด้วยแมกนีเซียม (Mg) 2.5% และโครเมียม (Cr) 0.2% โลหะผสม

ตารางที่ 9.8 สมบัติเชิงกลและประโยชน์ของโลทะผสมอะลูมินั่มบางชนิด

5052 ที่ถูก annealed จะมีค่า tensile strength ประมาณ 28 ksi (193 MPa) โลหะผสมชนิดนี้จะถูกใช้เป็น โลหะแผ่นในงานอุตสาหกรรมรถยนต์ รถบรรทุก และเรือ

Allov	Chemical		Tens	Tensile strength	Yiel	Yield strength	Elongation	Tvoical
number*	composition (wt %)†	Condition <sup>‡</sup>	ksi	MPa	ksi	MPa	(%)	applications
		Wrong	Wrought alloys	ys				
1100	99,0 min AI, 0.12 Cu	Annealed (-O) Half-hard (-H14)	E 33	89 (av) 124 (av)	3.5	24 (av) 97 (av)	25	Sheet metal work, fin stock
3003	1.2 Mn	Annealed (-O) Half-hard (-H14)	17	117 (av) 159 (av)	5	34 (av) 159 (av)	23	Pressure vessels, chemical
								equipment, sheet metal work
5052	2.5 Mg, 0.25 Cr	Annealed (-O) Half-hard (-H34)	38 28	193 (av) 262 (av)	9.5	65 (av) 179 (av)	8 4	Bus, truck, and marine uses, hydraulic tubes
2024	4.4 Cu, 1.5 Mg, 0.6 Mn	Annealed (-O) Heat-treated (-T6)	52.24	220 (max) 442 (min)	50	97 (max) 345 (min)	5 5	Aircraft structures
1909	1.0 Mg, 0.6 Si, 0.27 Cu, 0.2 Cr	Annealed (-O) Heat-treated (-T6)	22 24	152 (max) 290 (min)	35	82 (max) 241 (min)	10	Truck and marine structures, pipelines, railings
7075	5.6 Zn, 2.5 Mg, 1.6 Cu, 0.23 Cr	Annealed (-O) Heat-treated (-T6)	40	276 (max) 504 (min)	21	145 (max) 428 (min)	018	Aircraft and other structures
信用ない	(1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	Castir	Casting alloys	9				
355.0	5 Si, 1.2 Cu, 0.5 Mg	Sand cast (-T6) Permanent mold (-T6)	32	220 (min) 285 (min)	50	138 (min)	2.0	Pump housings, aircraft fittings, crankcases
356.0	7 Si, 0.3 Mg	Sand cast (-T6) Permanent mold (-T6)	33	207 (min) 229 (min)	22	138 (min) 152 (min)	mm	Transmission cases, truck axle housings, truck wheels
332.0	9.5 Si, 3 Cu, 1.0 Mg	Permanent mold (-T5)	31	214 (min)				Automotive pistons
413.0	12 Si, 2 Fe	Die casting	5	297	21	145 (min)	2.5	Large, intricate castings

<sup>\*</sup>Aluminum Association number.
†Balance aluminum.
†O annealed and recrystallized; H14 strain-hardened only; H34 strain-hardened and stabilized; T5 cooled from elevated-temperature shaping process, then artificially aged; T6 solution heat-treated, then artificially aged.




รูปที่ 9.49 การทำ precipitation strengthening ในอุตสาหกรรม (การทำให้แท่งโลหะผสมจำพวก อะลูมิเนียมแข็ง) (จาก Reynolds Metals Co.)

โลหะผสม wrought aluminum แบบสามารถผ่านการบำบัดด้วยความร้อน โลหะผสมอะลูมินั่ม บางชนิดจะสามารถถูก precipitation-strengthened ได้โดยการบำบัดด้วยความร้อน โลหะผสมในกลุ่มนี้ได้แก่ 2xxx, 6xxx และ 7xxx ซึ่งสามารถทำการ precipitation-strengthening ได้เช่นเดียวกับที่ได้กล่าวข้างต้น ตารางที่ 9.8 ได้รวบรวมองค์ประกอบทางเคมี สมบัติเชิงกลและประโยชน์ของโลหะผสม wrought aluminum แบบสามารถผ่านการบำบัดด้วยความร้อน

โลหะผสม 2xxx ธาตุอัลลอยด์หลักในโลหะผสมกลุ่มนี้คือ ทองแดง แต่แมกนีเซียมอาจจะถูกเติมลง ไปด้วย นอกจากนี้ยังมีธาตุอื่นๆ บางชนิดที่อาจถูกเติมลงไปในปริมาณเล็กน้อย โลหะผสมที่สำคัญที่สุดในกลุ่ม นี้คือ 2024 ซึ่งประกอบด้วยทองแดง 4.5% แมกนีเซียม 1.5% และแมงกานีส 0.6% โลหะผสมกลุ่มนี้จะถูก ทำให้แข็งแรงขึ้นโดยการ solid-solution และ precipitation-strengthening สารประกอบ intermetallic ที่มี องค์ประกอบ  $A1_2CuMg$  จะเป็นอนุภาคตะกอน ทำให้เกิดความแข็งแรงขึ้น โลหะผสม 2024 ที่อยู่ในสภาวะ T6 จะมีค่า tensile strength ประมาณ 64 ksi (442 MPa) และมักถูกใช้ทำโครงสร้างของเครื่องบิน

โลหะผสม 6xxx ธาตุอัลลอยด์หลักในโลหะผสมกลุ่มนี้คือ แมกนีเซียม และซิลิคอน ซึ่งจะรวมตัวกัน เกิดเป็นสารประกอบ intermetallic  $Mg_2Si$  และจะเป็นตะกอนที่ทำให้โลหะผสมในกลุ่มนี้แข็งแรงขึ้น โลหะผสม ที่สำคัญที่สุดในสารกลุ่มนี้คือ โลหะผสม 6061 ที่อยู่ในสภาวะ T6 จะมีค่า tensile strength ประมาณ 42 ksi (290 Map) และใช้ในงานโครงสร้างทั่วไป

โลหะผสม 7xxx ธาตุอัลลอยด์หลักในโลหะผสมกลุ่มนี้คือ สังกะสี, แมกนีเซียม, และทองแดง สังกะสี และแมกนีเซียมจะรวมตัวกันเกิดเป็นสารประกอบ intermetallic MgZn<sub>2</sub> ซึ่งจะเป็นตะกอนที่ทำให้โลหะผสมนี้ มีความแข็งแรงมากขึ้น เนื่องจากความสามารถในการละลายของสังกะสี และแมกนีเซียมในอะลูมินั่มค่อนข้าง สูง ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดตะกอนของสังกะสีและแมกนีเซียมในอะลูมินั่มค่อนข้างสูง และจะทำให้ ตะกอนมีความหนาแน่นมาก ซึ่งจะมีผลทำให้ความแข็งแรงเพิ่มขึ้นมากเช่นกัน โลหะผสมที่สำคัญที่สุดในกลุ่ม โลหะผสมนี้คือ โลหะผสม 7075 ซึ่งมักจะประกอบด้วยสังกะสี 5.6%, แมกนีเซียม 2.5%, ทองแดง 1.6% และโครเมียม 0.5% โลหะผสม 7075 ที่ผ่านการบำบัดด้วยความร้อนให้อยู่ในสภาวะ T6 จะมีค่า tensile strength โดยประมาณเท่ากับ 73 ksi (504 MPa) และมักจะถูกใช้เป็นโครงสร้างของเครื่องบิน



รูปที่ 9.50 ขั้นนดอนการสร้างแม่พิมพ์ทรายอย่างง่ายเพื่อใช้ในการหล่อ (จาก H.F. Taylor, M.C. Flemings, and J. Wulff, "Foundry Engineering", Wiley, 1959, p.20)

# 9.5.4 โลหะผสมของอะลูมินั่มสำหรับการหล่อ (aluminum casting alloys)

กระบวนการหล่อ โดยปกติ โลหะผสมอะลูมินั่มจะสามารถหล่อได้ 3 วิธีคือ การหล่อด้วยแม่พิมพ์ ทราย (sand casing) การหล่อด้วยแม่พิมพ์ถาวร (permanent-mold) และการหล่อด้วยแม่พิมพ์ die (die casting)

การหล่อด้วยแม่พิมพ์ทราย เป็นวิธีการหล่ออะลูมินั่มที่ง่ายที่สุด รูปที่ 9.50 แสดงวิธีการทำแม่พิมพ์ ทราย (sand mold) สำหรับการหล่อ กระบวนการการหล่อด้วยแม่พิมพ์ทรายมักจะเลือกใช้ในกรณีที่ (1) การ มีผลิตมีปริมาณน้อย (2) การหล่อมีความสลับซับซ้อน (3) การหล่องานชิ้นใหญ่และ (4) การหล่องาน โครงสร้าง

สำหรับกระบวนการการหล่อด้วยแม่พิมพ์ถาวร โลหะหลอมเหลวจะถูกเทลงในแม่พิมพ์โลหะถาวร (permanent metal mold) ภายใต้สภาวะแรงโน้มถ่วง, ความดันต่ำและใช้เพียงแรงดันเหวี่ยง (centrifugal pressure) เท่านั้น รูปที่ 6.3 (ก) แสดงการหล่อด้วยแม่พิมพ์ถาวรแบบเปิด ในขณะที่รูปที่ 6.3 (ข) แสดงการ หล่อลูกสูบรถยนต์ที่ทำด้วยโลหะผสมอะลูมินั่มด้วยแม่พิมพ์ถาวร การหล่อด้วยวิธีแม่พิมพ์ถาวรนี้จะได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างเกรนที่ละเอียดกว่าและมีความแข็งแรงมากกว่าการหล่อด้วยวิธีแม่พิมพ์ถวาย (sand

mold) และถ้ายิ่งทำให้ผลิตภัณฑ์ที่หล่อด้วยวิธีแม่พิมพ์ถาวรเย็นลงอย่างรวดเร็วก็จะทำให้ได้โครงสร้างเกรนที่มี ความละเอียดมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การหล่อแบบพิมพ์ถาวรนี้จะมีการหดตัวและการเป็นรูพรุนเนื่องจากแก๊ส (gas porosity) น้อยกว่าการหล่อด้วยแม่พิมพ์ทรายแต่อย่างไรก็ตาม ก็มีข้อเสียเช่นกันคือ แม่พิมพ์แบบถาวรนี้ มีขนาดที่จำกัด ดังนั้นถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสลับซับซ้อนมากๆ ก็ยากที่จะหล่อด้วยวิธีนี้ได้

ตารางที่ 9.9 กลุ่มโลหะผสมอะลูมินั่มแบบหล่อ

Aluminum, 99.00% minimum and greater	1xx.x
Aluminum alloys grouped by major alloying elements:	
Copper	2xx.x
Silicon, with added copper and/or magnesium	3xx.x
Silicon	4xx.x
Magnesium	5xx.x
Zinc	7xx.x
Tin	8xx.x
Other element	9xx.x
Unused series	6xx.x

สำหรับกระบวนการหล่อด้วยแม่พิมพ์ die (die casting) เป็นวิธีการหล่อที่เหมาะกับการผลิตที่ ต้องการอัตราการผลิตสูง โดยการอัดโลหะที่หลอมเหลวเข้าไปในแม่พิมพ์โลหะด้วยความดันค่าหนึ่ง แม่พิมพ์ ทั้งสองจะถูกล็อกให้แน่นเพื่อในทนต่อความดันสูงโลหะอะลูมินั่มที่หลอมเหลวจะถูกป้อนใส่เข้าไปในแม่พิมพ์ เมื่อโลหะแข็งตัวแล้ว แม่พิมพ์จะเปิดออกและผลิตภัณฑ์ที่หล่อเสร็จก็จะถูกนำออก หลังจากนั้นแม่พิมพ์ก็จะ ถูกล็อกอีกครั้งเพื่อการผลิตต่อไป ข้อดีของวิธีการหล่อด้วยแม่พิมพ์ die คือ (1) ผลิตภัณฑ์จะมีความสมบูรณ์ และสามารถถูกผลิตด้วยอัตราการผลิตสูง (2) ขนาดของผลิตภัณฑ์จะมีความถูกต้องมากกว่า (3) พื้นผิวของ ผลิตภัณฑ์จะเรียบกว่า (4) การทำให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็วจะทำให้ได้โครงสร้างเกรนที่ละเอียด (5) กระบวนการง่ายต่อการทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ

องค์ประกอบในโลหะผสมอะลูมินั่มสำหรับการหล่อ โลหะผสมอะลูมินั่มที่ใช้ในการหล่อได้มีการ พัฒนาคุณภาพ เช่น สมบัติในการไหล (fluidity) และความสามารถในการป้อน (feeding ability) รวมทั้ง สมบัติอื่น ๆ เช่น ความแข็งแรง ความเหนียว และความทนต่อการกัดกร่อน ด้วยเหตุผลนี้ องค์ประกอบทาง เคมีของโลหะผสม wrought aluminum จึงแตกต่างกัน ตารางที่ 9.8 ได้แสดงองค์ประกอบทางเคมี, สมบัติ เชิงกล และประโยชน์ของโลหะผสมอะลูมินั่มสำหรับการหล่อบางชนิด นอกจากนี้โลหะผสมชนิดนี้จะถูกจัดแยก เป็นกลุ่มตามธาตุอัลลอยด์ที่มีอยู่ โดยใช้ตัวเลข 4 หลัก ดังแสดงในตารางที่ 9.9

ซิลิคอนเป็นธาตุอัลลอยด์ที่สำคัญที่สุดในโลหะผสมอะลูมินั่มสำหรับการหล่อ เพราะซิลิคอนจะทำให้ การไหลของโลหะหลอมเหลวไหลได้ดี และความสามารถในการป้อนเข้าไปในแม่พิมพ์ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเพิ่ม ความแข็งแรงของอะลูมินั่ม โดยปกติจะมีอยู่ประมาณ 5-12% ส่วนแมกนีเซียมจะถูกเติมลงไปประมาณ 0.3-1% เพื่อเพิ่มความแข็งแรงโดยวิธีการ precipitation strengthening และทองแดงในปริมาณ 1-4% ก็มักจะถูก เติมลงไปในโลหะผสมอะลูมินั่มสำหรับการหล่อเช่นกัน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อุณหภูมิสูง นอกจากนี้ยังอาจมีการเติมธาตุอัลลอยด์อื่น ๆ เช่น สังกะสี, ดีบุก, ไทเทเนียม และโครเมียม

## 9.6 โลหะผสมทองแดง

### 9.6.1 สมบัติทั่วไปของทองแดง

ทองแดงเป็นโลหะที่สำคัญที่ใช้อย่างกว้างขวางในงานวิศวกรรมทั้งในรูปทองแดงที่ไม่รวมกับธาตุอื่น หรือโลหะผสม ทองแดงที่ไม่รวมกับธาตุอื่นจะมีสมบัติที่สำคัญหลายประการที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม

ตารางที่ 9.10 การแยกประเภทโลทะผสมทองแดง (ระบบ Copper Development Association System)

	Wrought alloys
C1xxxx	Coppers* and high-copper alloys†
C2xxxx	Copper-zinc alloys (brasses)
C3xxxx	Copper-zinc-lead alloys (leaded brasses)
C4xxxx	Copper-zinc-tin alloys (tin brasses)
C5xxxx	Copper-tin alloys (phosphor bronzes)
C6xxxx	Copper-aluminum alloys (aluminum bronzes), copper-silicon alloys (silicon bronzes) and miscellaneous copper-zinc alloys
C7xxxx	Copper-nickel and copper-nickel-zinc alloys (nickel silvers)
WE WEST	Cast alloys
C8xxxx	Cast coppers, cast high-copper alloys, cast brasses of various types, cast manganese-bronze alloys, and cast copper-zinc-silicon alloys
C9xxxx	Cast copper-tin alloys, copper-tin-lead alloys, copper-tin-nickel alloys, copper-aluminum-iron alloys, and copper-nickel-iron and copper-nickel-zinc alloys.

<sup>&</sup>quot;Coppers" have a minimum copper content of 99.3 percent or higher.

เช่น มีความสามารถในการนำไฟฟ้าและความร้อนได้ดี ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีง่ายต่อการขึ้นรูปมีความ แข็งแรงปานกลาง สามารถควบคุมในการ annealing ได้ และสามารถเชื่อมและบัดกรีได้ (joining and soldering) ส่วนโลหะผสม เช่น ทองเหลือง (brass) และ ทองบรอนซ์ (bronze) จะมีความแข็งแรงมาก จึงเป็น ที่ต้องการในงานวิศวกรรมต่างๆมากมาย

#### 9.6.2 การผลิตทองแดง

ทองแดงส่วนใหญ่จะสกัดจากแร่ที่ประกอบด้วยคอปเปอร์และเหล็กซัลไฟด์ คอปเปอร์ซัลไฟต์ที่ เข้มข้นซึ่งได้จากแร่ที่มีเกรดต่ำนี้จะถลุงในเตาเผาอีกครั้งเพื่อผลิต matte ซึ่งเป็นของผสมระหว่างคอปเปอร์และ เหล็กซัลไฟต์และจะถูกแยกออกจาก slag (ของเสีย) หลังจากนั้นคอปเปอร์ซัลไฟด์ใน matte จะเปลี่ยนไปเป็น impure หรือ blister copper (98% Cu) โดยการเป่าอากาศลงไปใน matte ในขึ้นตอนนี้เหล็กซัลไฟด์จะถูก ออกซิไดส์ก่อนและแยกตัวออกมาในรูปของ slag ส่วนสิ่งแปลกปลอมอื่นทั้งหมดใน blister copper จะถูกกำจัด ออกในรูปของ slag เช่นกัน ในเตา refining ทองแดงที่ผ่านการทำให้บริสุทธิ์และจะเรียกว่า tough-pitch copper และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ tough-pitch copper เหล่านี้อาจถูกทำให้บริสุทธิ์มากขึ้นโดยวิธีทาง ไฟฟ้า ทำให้ได้ electrolytic tough-pitch (ETP) copper ที่มีความบริสุทธิ์ถึง 99.95%

#### 9.6.3 การแยกประเภทโลหะผสมทองแดง

ในสหรัฐอเมริกา โลหะผสมทองแดงแยกออกตามระบบที่กำหนดขึ้นโดย Copper Development Association (CDA) ในระบบนี้ รหัสตั้งแต่ C10100 ถึง C79900 จะแทนโลหะผสมแบบ wrought และรหัส ตั้งแต่ C80000 ถึง C99900 จะแทนโลหะผสมแบบ casting ตารางที่ 9.10 ได้รวบรวมโลหะผสมทองแดงแต่ ละประเภท และในตารางที่ 9.11 ได้แสดงองค์ประกอบทางเคมี สมบัติเชิงกล และประโยชน์ของโลหะผสม ทองแดง

#### 9.6.4 โลหะผสม wrought Copper

ทองแดงที่ไม่ผสมกับธาตุอื่น (unalloyed copper) เป็นโลหะสำคัญในเชิงวิศวกรรมชนิดหนึ่ง และ

<sup>†</sup>High-copper alloys have less than 99.3 percent Cu but more than 96 percent and do not fit into the other copper alloy groups.

เนื่องจากทองแดงมีความสามารถในการนำไฟฟ้าได้ดี ทองแดงจึงใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมทางไฟฟ้า ทองแดงจำพวก electrolytic tought-pitch (ETP) เป็นโลหะที่มีราคาถูกที่สุดในอุตสาหกรรมทองแดง จึงมัก ใช้ทำเส้นลวด แท่งทองแดง แผ่นทองแดง และท่อนทองแดง ETP copper มักจะมีปริมาณออกซิเจนอยู่ 0.04% โดยส่วนใหญ่ออกซิเจนจะไม่ละลายใน ETP copper และมักจะอยู่ในรูป interdenciritic  $Cu_2O$  เมื่อ ทองแดงถูกหล่อ ในการนำทองแดงไปใช้ประโยชน์ออกซิเจนที่อยู่ใน ETP copper มักจะไม่มีผลที่สำคัญเท่าใด นัก แต่ถ้า ETP copper ถูกให้ความร้อนจนมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า  $400^{\circ}$ C ในสภาวะบรรยากาศที่มีไฮโดรเจนอยู่ ไฮโดรเจนจะแพร่เข้าไปในเนื้อโลหะและทำปฏิกิริยากับ  $Cu_2O$  ที่กระจายตัวอยู่เกิดไอน้ำขึ้น ดังสมการของ ปฏิกิริยาดังนี้

โมเลกุลของน้ำที่เกิดขึ้นจะไม่สามารถแพร่ออกได้หมด และจะทำให้เกิดช่องว่างภายในโลหะขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณขอบเขตเกรน ซึ่งจะมีผลทำให้ทองแดงเปราะ (รูปที่ 9.51)

เพื่อป้องกันไม่ให้ทองแดงเปราะอันสืบเนื่องมาจาก  $\mathrm{Cu_2O}$  ทำให้ปฏิกิริยากับไฮโดรเจน จะต้องกำจัด ออกซิเจนออก โดยให้ออกซิเจนทำปฏิกิริยากับฟอสฟอรัส ทำให้ได้ phosphorus pentoxide ( $\mathrm{P_2O_5}$ ) (alloy 12200) นอกจากนี้ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่จะกำจัดออกซิเจนออกจากทองแดงได้โดยการหล่อ ETP copper ภายใต้ สภาวะบรรยากาศรีดิวซ์ ทองแดงที่ถูกผลิตโดยวิธีนี้จะเรียกว่า oxygen-free high-conductivity (OFHC) copper หรือโลหะผสม C10200

โลหะผสมทองแดง-สังกะสี โลหะผสมทองแดง-สังกะสีหรือทองเหลือง ประกอบด้วยทองแดงและ สังกะสีประมาณ 5-40% สังกะสีจะรวมตัวกับทองแดงได้จนถึงประมาณ 35% Zn ในรูปของสารละลาย ของแข็งแบบแทนที่ (substitutional solid solution) ดังแสดงด้วยเฟสของ α ทั้งหมด (all alpha phase) ใน เฟสไดอะแกรมของ Cu-Zn (รูปที่ 8.27) เมื่อสังกะสีมีปริมาณเพิ่มขึ้นจนถึง 40% โลหะผสมจะเกิดเป็น 2 เฟส คือ แอลฟาและบีตา

โครงสร้าง microstructure ของทองเหลือง (brasses) ที่มีเฟสแอลฟาเฟสเดียวจะประกอบด้วย สารละลายของแข็งแอลฟา ดังแสดงในรูปที่ 9.52 สำหรับกรณีของโลหะอัลลอยด์ 70% Cu-30% Zn



รูปที่ 9.51 ทองแดงประเภท electrolytic tough-pitch ที่อยู่ ภายได้สภาวะบรรยากาศของไฮโครเจนที่อุณหภูมิ 850°C เป็น เวลา 1/2 ชั่วโมง (Etch: potassium dichromate: กำลัง ขยาย 150 เท่า) (จาก Amax Base Metals Research, Inc.)



รูปที่ 9.52 โครงสร้าง microstructure ของทองเหลือง cartridge (70% Cu-30% Zn) ที่ถูก annealed (Etchant: NH4OH + H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>; กำลังขยาย 75 เท่า)

ดารางที่ 9.11 สมบัติเชิงกลและการประยุกที่ใช้โลทะผสมพองแดง

Allov	Chemical		Ten	Tensile strength	Yi stre	Yield strength	Flonestion	
number	composition (wt %)	Condition	ksi	MPa	ksi	MPa	in 2 in. (%)	Typical applications
		THE PARTY OF	Wroug	Wrought alloys			10 TO	
C10100	99.99 Cu	Annealed Cold-worked	20 33	345	10 45	310	\$ 9	Bus conductors, waveguides, hollow conductors, lead-in wires and anodes for vacuum tubes, vacuum seals, transistor components, glass-to-metal seals, coaxial cables and tubes, klystrons, microwave tubes, rectifiers
C11000 (ETP)	99.9 Cu, 0.04 O	Annealed Cold-worked	32 50	220 345	10	310	6 9	Gutters, roofing, gaskets, auto radiators, busbars, nails, printing rolls, rivets, radio parts
C26000	70 Cu, 30 Zn	Annealed Cold-worked	76	325 525	15	105	8 8 8	Radiator cores and tanks, flashlight shells, lamp fixtures, fasteners, locks, hinges, ammunition components, plumbing accessories, pins, rivets
C28000	60 Cu, 40 Zn	Annealed Cold-worked	70	370 485	21 50	145 345	45	Architectural, large nuts and bolts, brazing rod, condenser plates, heat exchanger and condenser tubing, hot for gings
C17000	99.5 Cu, 1.7 Be, 0.20 Co	SHT* SHT, CW, PH*	180	410	28 155	190	8 4	Bellows, Bourdon tubing, diaphragms, fuse clips, fasteners, lock washers, springs, switch parts, roll pins, valves, welding equipment
C61400	95 Cu, 7 Al, 2 Fe	Annealed Cold-worked	80 80	550	9 9	275 415	32	Nuts, bolts, stringers and threaded members, corrosion-resistant vessels and tanks, structural components, machine parts, condenser tube and piping systems, marine protective sheathing and fastening
C71500	70 Cu, 30 Ni	Annealed Cold-worked	84	380	18	125 545	36	Communication relays, condensers, condenser plates, electrical springs, evaporator and heat exchanger tubes, ferrules, resistors

ตารางที่ 9.11 (ต่อ)

Charles of the Control of the Contro			Castin	Casting alloys	STATE OF			
C80500	99.75 Cu	As-cast	25	172	6	62	40	Electrical and thermal conductors; corrosion- oxidation-resistant applications
C82400	96.4 Cu, 1.70 Be, 0.25 Co	As-cast Heat-treated	72 150	497	37 140	255 966	20	Safety tools, molds for plastic parts, cams, bushings, bearings, valves, pump parts,
C83600	85 Cu, 5 Sn, 5 Pb, 5 Zn	As-cast	37	255	11	117	30	gears  Valves, flanges, pipe fittings, plumbing goods, pump castings, water pump impellers and housings, ornamental fixtures, small gears
C87200	89 Cu, 4 Si	As-cast	22	379	52	172	30	Bearings, belts, impellers, pump and valve components, marine fittings, corrosion- resistant castings
C90300	93 Cu, 8 Sn, 4 Zn	As-cast	45	310	21	145	30	Bearings, bushings, pump impellers, piston rings, valve components, seal rings, steam fittings, gears
C95400	85 Cu, 4 Fe, 11 Al	As-cast Heat-treated	85 105	586 725	\$ 32	242 373	18	Bearings, gears, worms, bushings, valve seats and guides, pickling hooks
C96400	69 Cu, 30 Ni, 0.9 Fe	As-cast	89	469	37	255	28	Valves, pump bodies, flanges, elbows used for seawater corrosionresistance



รูปที่ 9.53 แผ่นโลหะ Muntz (60% Cu-40% Zn) ที่ ผ่านการรีดร้อนโครงสร้างประกอบด้วยเฟสบีตา (มืด) และเฟสแอลฟา (สว่าง) (Etchant : NH<sub>4</sub>OH + H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>; กำลังขยาย 75 เท่า)



รูปที่ 9.54 ภาพตัดของแท่งโลหะทองเหลือง (brass) ที่ผ่านการ extrusion ซึ่งแสดงก้อนกลมๆของตะกั่ว (Etch:  $NH_4OH + H_2O_2$ ; กำลังขยาย 75 เท่า) (จาก Anaconda American Brass Co.)

(C26000, cartridge brass) โครงสร้าง microstructure ของทองเหลือง 60% Cu-40% Zn (C28000, Muntz metal) มี 2 เฟส ที่ประกอบด้วยแอลฟาและบีตาดังแสดงในรูปที่ 9.53

ตะกั่ว (0.5-3%) จำนวนเล็กน้อยอาจถูกเติมลงใน Cu-Zn brasses เพื่อปรับปรุงสมบัติในการกลึง (machining) ตะกั่วมักจะไม่ละลายในทองแดงและจะกระจายตัวอยู่ในทองเหลืองเป็นก้อนกลม ๆเล็ก ๆ (รูปที่ 9.54)

ค่า tensile strength ของทองเหลืองบางชนิดถูกแสดงไว้ในตารางที่ 9.11 โลหะผสมเหล่านี้จะมีค่า ความแข็งแรงปานกลาง (34-35 ksi ; 234-374 MPa) ในสภาวะหลังจากถูก annealed และจะมีค่าความ แข็งแรงเพิ่มขึ้นเมื่อผ่านการรีดเย็น (Cold-worked)

โลหะผสมทองแดง-ดีบุก โลหะผสมทองแดง-ดีบุก หรืออาจเรียกว่า tin bronzes แต่บ่อยครั้งจะถูก เรียกว่า phosphor โลหะ bronzes จะถูกผลิตโดยการเติมธาตุอัลลอยด์ดีบุกประมาณ 1-10% ลงในทองแดง เพื่อทำให้เกิดโลหะผสมที่มีความแข็งแรงมากขึ้น โลหะผสม wrought tin bronzes จะมีความแข็งแรงมากกว่า Cu-Zn brasses โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ผ่านการรีดเย็น (cold-working) และจะมีความทนต่อการกัด กร่อนได้ดีกว่าแต่ราคาแพงกว่าโลหะผสม Cu-Sn สำหรับการหล่อจะประกอบด้วย Sn สูงถึง 16% ซึ่งจะถูกใช้ ในงาน high-strength bearings และ gear blanks ในบางครั้งตะกั่วจำนวนมาก (5-10%) ก็อาจจะถูกเติมลง ในโลหะผสมเพื่อการหล่อลื่นสำหรับผิวแบริ่ง

โลหะผสมทองแดง-เบริลเลียม โลหะผสมทองแดง-เบริลเลียมจะถูกผลิตขึ้นโดยจะมี Be 0.6-2% และโคบอลต์ 0.2-2.5% โลหะผสมเหล่านี้จะสามารถถูก precipitation-hardened และบำบัดด้วยความร้อน (heat-treated) และรีดเย็น (cold-worked) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี tensile strength สูงประมาณ 212 ksi (1463 MPa) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีค่าความแข็งแรงสูงที่สุดในกลุ่มโลหะผสมทองแดง โลหะผสมทองแดง-เบริลเลียมนี้จะถูกนำไปใช้สำหรับทำอุปกรณ์เครื่องมือที่ต้องการความแข็งที่สูง และมีสมบัติไม่เกิดประกายไฟ ซึ่งเหมาะกับอุตสาหกรรมเคมี และเนื่องจากโลหะผสมนี้จะมีความทนต่อการกัดกร่อน สมบัติความล้า และ

ความแข็งที่ดี ทำให้เหมาะสำหรับการใช้ทำ สปริง, เกียร์, ไดอะแฟรม, วาล์ว แต่อย่างไรก็ตาม โลหะผสมชนิด นี้ก็มีข้อเสียเช่นกัน คือ มีราคาค่อนข้างแพง

## 9.7 เหล็กกล้าไร้สนิม


เหล็กกล้าไร้สนิม (stainless steels) มักจะถูกเลือกใช้ในงานวิศวกรรม เนื่องจากมีสมบัติในการทนต่อ การกัดกร่อนได้ดีเลิศในทุกสภาวะ การที่เหล็กกล้าไร้สนิมสามารถทนต่อการกัดกร่อนได้ดี เพราะมีปริมาณ โครเมียมผสมอยู่จำนวนมาก เหล็กกล้าไร้สนิมจะไร้สนิมได้จะต้องมีปริมาณโครเมียมอยู่อย่างน้อย 12% โครเมียมเหล่านี้จะเกิดเป็นโลหะออกไซด์ที่ผิวเพื่อป้องกันการกัดกร่อนของโลหะผสมเหล็ก–โครเมียม และ เหล็กกล้าไร้สนิมที่เกิดฟิล์มออกไซด์ขึ้นที่ผิวได้นั้น เหล็กกล้าไร้สนิมจะต้องถูกวางอยู่ในสภาวะที่มีสารออกซิ ไดส์

โดยทั่วไป เหล็กกล้าไร้สนิมจะแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทคือ ferritic, martensitic, austenitic และ precipitation-hardening ซึ่งเพียง 3 ชนิดแรกเท่านั้นจะขอกล่าวในหัวข้อนี้อย่างพอสังเขป


#### 9.7.1 เหล็กกล้าไร้สนิม ferritic

เหล็กกล้าไร้สนิม ferritic เป็นโลหะผสมเหล็ก-โครเมียม ซึ่งประกอบด้วยโครเมียม 12-30% เรียกว่า ferritic เพราะโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นแบบ ferrite (BCC, α iron) หลังจากที่ผ่านการบำบัดด้วยความ ร้อน เนื่องจากโครเมียมจะมีโครงสร้างผลึกแบบ BCC เช่นเดียวกัน α ferrite บริเวณเฟสของ α จึงกว้างขึ้น และบริเวณเฟสของ γ จะแคบลง เกิด "γ loop" ขึ้นในเฟสไดอะแกรมของ Fe-Cr และแบ่งเฟสไดอะแกรม ออกเป็น 2 บริเวณ คือบริเวณ FCC และบริเวณ BCC (รูปที่ 9.55) เนื่องจากเหล็กกล้าไร้สนิม ferritic มี ปริมาณโครเมียมมากกว่า 12% ดังนั้นจึงไม่มีการเปลี่ยนเฟสจาก FCC ไปเป็น BCC แต่จะเกิดสารละลาย ของแข็งของโครเมียมในเฟสของ α ของเหล็ก

ตารางที่ 9.12 ได้รวบรวมองค์ประกอบทางเคมี สมบัติเชิงกล และประโยชน์ของเหล็กกล้าไร้สนิม บางชนิด รวมทั้ง ferritic ชนิด 430 ด้วย



รูปที่ 9.55 เพ่สไดยะแกรมของเหล็ก-โครเมียม (จาก "Metals Handbook", Vol.8, 8th ed., American Society for Metals, 1973, p.291)



รูปที่ 9.56 ชิ้นเหล็กกล้าไร้สนิม ferritic ประเภท 430 ที่ ถูก annealed ที่อุณหภูมิ 788°C (Etchant : picral + HCl : กำลังขยาย 100 เท่า) (จาก United states Steel Corp. Research Laboratories)

เหล็กกล้าไร้สนิม ferritic จะมีราคาถูกเนื่องจากไม่มีนิกเกิลอยู่ ส่วนใหญ่จะถูกใช้เป็นวัสดุในการ ก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่ต้องการวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนและความร้อน รูปที่ 9.56 แสดงโครงสร้าง microstructure ของเหล็กกล้าไร้สนิม ferritic ชนิด 430 ในสภาวะหลังจากการผ่านการ annealing การที่มีเฟส ของคาร์ไบด์ในเหล็กกล้า จะมีผลทำให้ความทนต่อการกัดกร่อนของเหล็กกล้าลดลง ในปัจจุบันนี้เหล็กกล้า ชนิดนี้ได้มีการพัฒนาให้มีปริมาณคาร์บอนและไนโตรเจนลดลง ทำให้มีสมบัติในการทนต่อการกัดกร่อนดีขึ้น

### 9.7.2 เหล็กกล้าไร้สนิม martensite

เหล็กกล้าไร้สนิม martensite เป็นโลหะผสม Fe-Cr ที่มีปริมาณโครเมียมอยู่ 12-17% และมีปริมาณ คาร์บอนพอประมาณ (0.15-1.0%) ที่จำทำให้เกิดโครงสร้าง martensite ได้หลังจากการผ่านการ quenching จากบริเวณเฟสของ austenite เหล็กกล้าชนิดนี้ถูกเรียกว่า martensite เพราะสามารถทำให้เกิดโครงสร้าง martensite ได้หลังจากผ่านการ austenitizing และ quenching เนื่องจากองค์ประกอบของเหล็กกล้าไร้สนิม martenstic นี้ถูกปรับให้มีความแข็งแรงและความแข็งที่เหมาะสม ดังนั้นจึงทำให้เหล็กกล้าชนิดนี้มีความทนต่อ การกัดกร่อนได้น้อยกว่าเหล็กกล้าไร้สนิมชนิด ferritic และ austenitic

การเพิ่มความแข็งแรงและความแข็งแกร่งของเหล็กกล้าไร้สนิม martensitic โดยการบำบัดด้วยความ ร้อนนั้นจะเหมือนกับเหล็กกล้า plain-carbon และ low-alloy กล่าวคือ โลหะผสมจะถูก austenitized และถูก ทำให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็วจนได้โครงสร้าง martensitic ต่อจากนั้นจึงนำไปทำการ tempering เพื่อลดแรงเค้น และเพิ่มความแข็งแกร่ง เนื่องจากโลหะผสม Fe-Cr ที่มีโครเมียม 12-17% จะมี hardenability ที่สูง ดังนั้นจึง ทำให้ไม่จำเป็นต้อง quenching เหล็กกล้าชนิดนี้ด้วยน้ำเพื่อให้เกิดโครงสร้าง martensite และสามารถใช้อัตรา การเย็นตัวซ้าลงได้


ตารางที่ 9.12 ได้รวบรวมองค์ประกอบทางเคมีสมบัติเชิงกล และประโยชน์ของเหล็กกล้าไร้สนิม martensitic ชนิด 410 และ 440C เหล็กกล้าไร้สนิมชนิด 410 ซึ่งมีโครเมียมอยู่ 12% จะเป็นเหล็กกล้าไร้สนิม martensitic ที่มีความแข็งแรงต่ำและเป็นชนิดที่สามารถนำไปผ่านกรรมวิธีทางความร้อนได้เพื่อนำไปใช้ ประโยชน์ในการทำชิ้นส่วนเครื่องจักรเพลาของปั๊ม และ โบลต์ (bolts) เป็นต้น

เมื่อปริมาณคาร์บอนในโลหะอัลลอยด์ Fe-Cr เพิ่มขึ้นจนถึงประมาณ 1% α loop จะใหญ่ขึ้น ผลที่ ตามมาคือ โลหะอัลลอยด์ Fe-Cr ที่มีคาร์บอน 1% สามารถเติม Cr ได้ประมาณ 16% จะยังคงสามารถผลิต โครงสร้าง martensitic ได้ด้วยการ austenitizing และทำให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว (quenching) โลหะผสม ชนิด 440C ซึ่งประกอบด้วยโครเมียม 16% และคาร์บอน 1% จะเป็นเหล็กกล้าไร้สนิม martensitic ที่มีความ


คารางที่ 9.12 สมบัติเชิงกลและประโยชน์ของเหล็กกล้าไร้สนิม

Allov	Chemical		af af	Tensile strength	Yi stre	Yield strength	Flonestion	
number	composition (wt %)*	Condition	ksi	MPa	ksi	MPa	in 2 in (%)	Typical applications
No. of the			Ferri	Ferritic stainless steels	ss steels			
430	17 Cr, 0.012 C	Annealed	75	517	20	345	25	General-purpose, nonhardenable; uses: range hoods, restaurant equipment
446	25 Cr, 0.20 C	Annealed	80	552	20	345	20	High-temperature applications; heaters, combustion chambers
			Marter	Martensitic stainless steels	less steel	ls.		
410	12.5 Cr, 0.15 C	Annealed Q & T <sup>†</sup>	75	517	40	276	30	General-purpose heat-treatable; machine parts, pump shafts, valves
440A	17 Cr, 0.70 C	Annealed Q & T <sup>†</sup>	105	724	245	414	20	Cutlery, bearings, surgical tools
440C	17 Cr, 1.1 C	Annealed Q & T†	110	759	70 275	276	13	Balls, bearings, races, valve parts
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Auster	Austenitic stainless steels	less steels			
301	17 Cr, 7 Ni	Annealed	110	759	40	276	09	High work-hardening rate alloy; structural applications
304	19 Cr, 10 Ni	Annealed	25	580	42	290	55	Chemical and food processing equipment
304L	19 Cr, 10 Ni, 0.03 C	Annealed	81	559	39	269	55	Low carbon for welding; chemical tanks
321	18 Cr, 10 Ni, Ti 5 %C min	Annealed	96	621	35	241	45	Stabilized for welding; process equipment, pressure vessels
347	18 Cr, 10 Ni, Cb (Nb) 10 C min	Annealed	95	929	40	276	45	Stabilized for welding; tank cars for chemicals
		Prec	ipitation	Precipitation-hardening stainless steels	g stainles	s steels		
17-4PH	16 Cr, 4 Ni, 4 Cu, 0.03 Cb (Nb)	Precipitation- hardened	190	1311	175	1207	14	Gears, cams, shafting, aircraft and turbine parts

\*Balance Fe,
†Quenched and tempered.



รูปที่ 9.57 เหล็กกล้าไร้สนิม martensitic ชนิด 440°C ซึ่งถูก hardened ด้วยกระบวนการ austenitizing ที่ กุณหภูมิ 1010°C (1850°F) และทำให้เย็นตัวลงด้วย อากาศ (Etchant: HCl+picral; กำลังขยาย 500 เท่า) (จาก Allegheny Ludlum Steel Co.)



รูปที่ 9.58 เหล็กกล้าไร้สนิม austenitic ชนิด 304 ซึ่งถูก annealed ที่อุณหภูมิ 1065°C (1950°F) เป็นเวลา 5 นาที และถูกทำให้เย็นตัวลงด้วยอากาศ (Etchant: HNO<sub>3</sub>-acetic-HCl-glycerol; กำลังขยาย 250 เท่า) (จาก Allegheny Ludlum Steel Co.)

แข็งแรงมากที่สุด เนื่องจากภายในโครงสร้างประกอบด้วยเฟสของ martensite ที่แข็งและมีปริมาณเหล็กคาร์ ไบด์อยู่จำนวนมาก ดังแสดงโครงสร้าง microstructure ในรูปที่ 9.57

#### 9.7.3 เหล็กกล้าไร้สนิม austenitic

เหล็กกล้าไร้สนิม austenitic เป็นโลหะที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ชนิด คือ เหล็ก-โครเมียม-นิกเกิล โดยจะมีโครเมียมอยู่ 16-25% และนิกเกิล 7-20% โลหะผสมชนิดนี้เรียกว่า austenitic เพราะ โครงสร้างภายในประกอบด้วยเฟสของ austenite (FCC, เหล็ก γ) ในช่วงอุณหภูมิที่มีการดำเนินการบำบัด ด้วยความร้อน เนื่องจากนิกเกิลมีโครงสร้างผลึกแบบ FCC จึงทำให้โครงสร้างทั้งหมดโดยรวมยังคงเป็นแบบ FCC ที่อุณหภูมิห้อง ตารางที่ 9.12 ได้รวบรวมองค์ประกอบทางเคมี สมบัติเชิงกล และประโยชน์ของ เหล็กกล้าไร้สนิม austenitic ชนิด 301, 304 และ 347 ไว้

โดยทั่วไปเหล็กกล้าไร้สนิม austenitic จะมีความทนต่อการกัดกร่อนได้ดีกว่าเหล็กกล้าไร้สนิมชนิด ferritic และ martensitic แต่อย่างไรก็ตามถ้าโลหะผสมเหล่านี้ถูกเชื่อมและค่อย ๆทำให้เย็นตัวลงอย่างช้า ๆ จาก อุณหภูมิที่สูง ๆ จะทำให้โลหะผสมอาจเกิดการกัดกร่อนแบบ intergranular ได้ง่าย เพราะว่าคาร์ไบด์ที่มี โครเมียมอยู่จะตกตะกอนที่บริเวณขอบเขตเกรน ปัญหาเช่นนี้อาจแก้ไขได้ระดับหนึ่งโดยการลดปริมาณ คาร์บอนในโลหะผสมเป็น 0.03% (โลหะผสมชนิด 304L) หรือโดยการเติมธาตุอัลลอยด์บางชนิด เช่น โคลัมเบียน (นิโอเบียน) (โลหะผสมชนิด 347) เพื่อไปรวมตัวกับคาร์บอนในโลหะผสมแทน รูปที่ 9.58 แสดงโครงสร้าง microstructure ของเหล็กกล้าไร้สนิมชนิด 304 ซึ่งถูก annealed ที่อุณหภูมิ 1065 °C เราจะ เห็นได้ว่าแตกต่างกับกรณีของเหล็กกล้าชนิด 430 (รูปที่ 9.56) และเหล็กกล้าชนิด 440C (รูปที่ 9.57)

# 9.8 เหล็กหล่อ 9.8.1 สมบัติทั่วไป

เหล็กหล่อเป็นโลหะผสมประเภท ferrous ที่สามารถขึ้นรูปได้ตามต้องการได้โดยวิธีการหล่อ โดยปกติ เหล็กหล่อจะมีคาร์บอนอยู่ 2.4% และซิลิคอน 1-3% ซึ่งแตกต่างกับเหล็กกล้าชนิดที่มีคาร์บอนอยู่น้อยกว่า 1% บางครั้งก็อาจจะมีการเติมธาตุอัลลอยด์บางชนิดเพื่อให้ได้สมบัติตามต้องการ

Element	Gray iron (%)	White iron (%)	Malleable iron (cast white) (%)	Ductile iron (%)
Carbon	2.5-4.0	1.8-3.6	2.00-2.60	3.0-4.0
Silicon	1.0-3.0	0.5-1.9	1.10-1.60	1.8-2.8
Manganese	0.25 - 1.0	0.25-0.80	0.20-1.00	0.10-1.00
Sulfur	0.02-0.25	0.06-0.20	0.04-0.18	0.03 max
Phosphorus	0.05-1.0	0.06-0.18	0.18 max	0.10 max

ตารางที่ 9.13 ช่วงองค์ประกอบทางเคมีของเหล็กหล่อที่ไม่มีธาตุอัลลอยด์ผสมอยู่

Source: C. F. Walton (ed.), Iron Castings Handbook, Iron Castings Society, 1981.

เหล็กหล่อเป็นโลหะผสมที่เหมาะที่จะนำไปหล่อ เพราะหลอมละลายง่าย เป็นของไหลที่ดีในสภาพ ของเหลวและไม่เกิดแผ่นฟิล์มที่ไม่ต้องการขึ้นที่ผิวในขณะที่เท เมื่อเหล็กหล่อแข็งตัวเหล็กหล่อนั้นจะหดตัว เล็กน้อยหรือปานกลางและมีช่วงของความแข็งแรงและความแข็งที่กว้าง และง่ายต่อการกลึง เหล็กหล่อ สามารถถูกเติมด้วยธาตุอัลลอยด์เพื่อให้ได้สมบัติในการทนต่อการขัดสี, การกัดกร่อนได้ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเหล็กหล่อมีความแข็งแกร่งและความเหนียวต่ำ จึงทำให้เป็นข้อจำกัดในการนำเหล็กหล่อไปใช้ ประโยชน์การที่เหล็กหล่อถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมได้เพราะมีราคาถูกและมีสมบัติต่าง ๆ มากมาย จึงเป็นที่ต้องการในงานด้านวิศวกรรม

#### 9.8.2 ประเภทของเหล็กหล่อ

เหล็กหล่อแบ่งออกเป็น 4 ชนิดด้วยกันตามการกระจายตัวของคาร์บอนภายในโครงสร้างดังนี้คือ เหล็กหล่อขาว (white cast iron), เหล็กหล่อเทา (gray cast iron) เหล็กหล่อ malleable และเหล็กหล่อเหนียว (ductile cast iron) ตารางที่ 9.13 ได้รวบรวมองค์ประกอบทางเคมีของเหล็กหล่อพื้นฐานทั้ง 4 ชนิด ส่วน ตารางที่ 9.14 ได้แสดงสมบัติเชิงกลและประโยชน์ของเหล็กหล่อบางประเภท

#### 9.8.3 เหล็กหล่อขาว

เหล็กหล่อขาว (white cast iron) เป็นเหล็กหล่อที่คาร์บอนส่วนใหญ่ในเหล็กหล่อที่หลอมเหลวเกิดอยู่ ในรูปของเหล็กคาร์ไบด์แทนที่จะอยู่ในรูปของแกรไฟต์เมื่อเกิดการแข็งตัว โครงสร้างของเหล็กหล่อขาวที่ไม่มี การเติมธาตุอัลลอยด์จะประกอบด้วยเหล็กคาร์ไบด์จำนวนมากในเฟสของ pearlite (รูปที่ 9.59) การที่เรา เรียกเหล็กหล่อชนิดนี้ว่าเป็นเหล็กหล่อขาว เพราะเมื่อเหล็กหล่อชนิดนี้เกิดการแตกหัก (fracture) ขึ้นที่ผิว ส่วนที่แตกหักนั้นจะเห็นเป็นสีขาวหรือผลึกใส และเพื่อให้คาร์บอนเกิดอยู่ในรูปของเหล็กคาร์ไบด์ในเหล็กหล่อ ขาวได้ เราจะต้องควบคุมปริมาณคาร์บอนและชิลิคอนอยู่ในปริมาณที่ต่ำ (คือ 2.5-3.0% C และ 0.5-1.5% Si) และ จะต้องทำให้เกิดการแข็งตัวในอัตราเร็วที่สูง


เหล็กหล่อขาวมักจะถูกใช้งานที่ต้องการความทนต่อการสึกกร่อนหรือการขัดสีที่ดี ปริมาณเหล็กคาร์ ไบด์จำนวนมากที่อยู่ในโครงสร้างจะทำหน้าที่ในการทำให้เหล็กหล่อขาวนี้มีความทนต่อการสึกหรอ นอกจากนี้ เหล็กหล่อขาวยังเป็นวัตถุดิบในการผลิตเหล็กหล่อ malleable ด้วย

## 9.8.4 เหล็กหล่อเทา


เหล็กหล่อเทา (gray cast iron) จะเกิดขึ้นเมื่อปริมาณคาร์บอนในโลหะผสมมีมากเกินกว่ามี่สามารถ จะละลายอยู่ในเฟสของ austenite ได้ ดังนั้นจึงเกิดมีการตกตะกอนในรูปของ graphite flakes เมื่อเหล็กหล่อ เทาถูกทำให้แตกหักที่ผิวส่วนที่แตกหักจะปรากฏเห็นเป็นสีเทา

ตารางที่ 9.14 สมบัติเชิงกลและประโยชน์ของเหล็กหล่อ

Alloy	Chemical			Tensile strength	Tensile strength	Ys stre	Yield strength	Flonoation	
number	(wt %)	Condition	Microstructure	ksi	MPa	ksi	MPa	(%)	Typical applications
	THE REAL PROPERTY.		15	Gray cast irons	irons				
Ferritic (G2500)	3.4 C, 2.2 Si, 0.7 Mn	Annealed	Ferritic matrix	26	179	1		į	Small cylinder blocks, cylinder heads, clutch plates
Pearlitic (G3500)	3.2 C, 2.0 Si, 0.7 Mn	As-cast	Pearlitic matrix	36	252				Truck and tractor cylinder blocks, heavy gear boxes
Pearlitic (G4000)	3.3 C, 2.2 Si, 0.7 Mn	As-cast	Pearlitic matrix	45	293	i		***	Diesel engine castings
	Control of the second		Mall	eable ca	Malleable cast irons		THE REAL PROPERTY.		
Ferritic (32510)	2.2 C, 1.2 Si, 0.04 Mn	Annealed	Temper carbon and ferrite	20	345	32	224	10	General engineering service with good machinability
Pearlitic (45008)	2.4 C, 1.4 Si, 0.75 Mn	Annealed	Temper carbon and pearlite	9	440	45	310	œ	General engineering service with dimensional tolerance specified
Martensitic (M7002)	2.4 C, 1.4 Si, 0.75 Mn	Quenched and tempered	Tempered martensite	8	621	20	438	6	High-strength parts; connecting rods and universal joint yokes
			Duc	Ductile cast irons	t irons				
Ferritic	3.5 C, 2.2 Si	Annealed	Ferritic	8	414	40	276	18	Pressure castings, such as valve and pump hodies
Pearlitic	3.5 C, 2.2 Si	As-cast	Ferritic-pearlitic	80	552	55	379	9	Crankshafts, gears, and rollers
Martensitic (120-90-02)	3.5 C, 2.2 Si	Martensitic	Quenched and tempered	120	828	06	621	2	Pinions, gears, rollers, and slides




รูปที่ 9.59 โครงสร้าง microstructure ของเหล็กหล่อขาว (Etch : 2% nital; กำลังขยาย 100 เท่า) (จาก Central Foundry)



รูปที่ 9.60 เหล็กหล่อเทา class 30 ที่หล่อในแม่พิมพ์ ทราย (Etch : 3% nital ; กำลังขยาย 100 เท่า ) (จาก "Metals Handbook," vol.7, 8th ed., American Society for Metals, 1972, p.82)

เหล็กหล่อเทาจะเป็นวัสดุที่สำคัญในงานด้านวิศวกรรม เนื่องจากมีราคาต่ำและมีสมบัติที่เป็น ประโยชน์สามารถทำการกลึงได้ดี และทนต่อการสึกหรอ

องค์ประกอบและโครงสร้าง จากตารางที่ 9.13 จะเห็นได้ว่าเหล็กหล่อเทาจะประกอบด้วยคาร์บอน 2.5-4% และซิลิคอน 1-3% เนื่องจากซิลิคอนเป็นธาตุที่ทำให้แกรไฟต์ในเหล็กหล่ออยู่ตัว ดังนั้นเหล็กหล่อ เทาจึงมักมีซิลิคอนปริมาณมากเพื่อทำให้เกิดแกรไฟต์ขึ้น อัตราเร็วในการแข็งตัวก็เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการ เกิดแกรไฟต์เช่นกัน กล่าวคือ อัตราเร็วในการแข็งตัวที่ปานกลางและซ้าจะทำให้เกิดแกรไฟต์ขึ้น นอกจากนี้ อัตราเร็วในการแข็งตัวก็ยังมีผลต่อชนิดเฟสในเหล็กหล่อเทาด้วยดังนี้คือ ถ้าอัตราเร็วในการเย็นตัวปานกลางจะ ทำให้เกิดเฟสของ pearlite ขึ้น แต่ถ้าอัตราเร็วในการเย็นตัวซ้าจะทำให้เกิดเฟสของ ferrite ถ้าต้องการทำให้ เกิดเฟสของ ferrite อย่างสมบูรณ์ในเหล็กหล่อเทา เหล็กมักจะถูก annealed จนกระทั่ง คาร์บอนที่ยังคงเหลือ



รูปที่ 9.61 ภาพถ่าย scanning electron micrograph ของเหล็กหล่อเทา hypereutectic ที่เฟสหลักถูกกัดเขาะ ออกเพื่อแสดงตำแหน่งของแกรไฟต์ชนิด B (Etch : 3:1 methyl acetate-liquid bromine กำลังขยาย 130 เท่า) (คัดจาก "Metal handbook" vol.7, 8th ed., American Society for Metal, 1972, p.82)



รูปที่ 9.62 เหล็กหล่อเหนียวประเภท grade 80-55-06 as cast (Etch = 3% nital, กำลังขยาย 100 เท่า) (จาก "Metals Handbook," vol.7, 8th ed., American Society for Metals, 1972, p.88)

อยู่ในเฟสหลัก (matrix) สามารถแพร่ออกไปรวมกับ graphite flakes ทำให้เฟสหลักเหลือแต่เฟสของ ferrite เท่านั้น รูปที่ 9.60 แสดงโครงสร้างของเหล็กหล่อเทาที่ผ่านการหล่อและไม่มีการเติมธาตุอัลลอยด์ ซึ่งจะเห็น graphite flakes อยู่ในเฟสหลักผสมระหว่าง ferrite และ pearlite รูปที่ 9.61 แสดงภาพถ่าย scanning electron micrograph ของเหล็กหล่อเทา hypereutectic ที่เฟสหลักถูกกัดเซาะออกไป

#### 9.8.5 เหล็กหล่อเหนียว

เหล็กหล่อเหนียว (ductile cast irons) บางครั้งเรียกว่า เหล็กหล่อ nodular หรือ spherulitic มีสมบัติ เป็นของไหลที่ดี และสามารถใช้ในการหล่อได้ สามารถทำการกลึงได้ดี และทนต่อการสึกหรอได้ดี นอกจากนี้ เหล็กหล่อเหนียวยังมีสมบัติบางอย่างคล้ายคลึงกับเหล็กกล้าคือ มีความแข็งแรง ความแข็งแกร่ง ความเหนียว ที่ดีสามารถนำไปทำ hot working ได้ดี และมี hardenability ที่สูง


องค์ประกอบและโครงสร้าง การที่เหล็กหล่อเหนียวมีสมบัติเชิงกลแตกต่างกับเหล็กชนิดอื่น ๆ เพราะแกรไฟต์ที่เกิดขึ้นภายในโครงสร้างมีรูปร่างลักษณะกลม ดังแสดงในรูปที่ 9.62 และ 9.63 ทำให้ เหล็กหล่อชนิดนี้มีความเหนียวและไม่แตกหักง่าย

องค์ประกอบของเหล็กหล่อเหนียว จะคล้ายคลึงกับเหล็กหล่อเทาดังแสดงในตารางที่ 9.13 ปริมาณ คาร์บอนในเหล็กหล่อเหนียวจะอยู่ในช่วง 3.0-4.0% และซิลิคอนจะอยู่ในช่วง 1.8-2.8% ส่วนปริมาณ ซัลเฟอร์และฟอสฟอรัสที่มีอยู่ในเหล็กหล่อเหนียวที่มีคุณภาพสูงจะมีปริมาณต่ำ คือ ปริมาณซัลเฟอร์และ ฟอสฟอรัสสูงสุดที่มีอยู่เท่ากับ 0.03% และ 0.1% ตามลำดับ ซึ่งน้อยกว่าที่มีอยู่ในเหล็กหล่อเทาประมาณ 10 เท่า นอกจากนี้ธาตุเจือปนอื่น ๆ ก็ถูกควบคุมให้มีปริมาณต่ำเพราะอาจจะเป็นตัวที่จะไปขัดขวางการเกิด แกรไฟต์ลักษณะกลมได้

แกรไฟต์ลักษณะกลมที่เกิดขึ้นในเหล็กหล่อเหนียวจะเกิดขึ้นในระหว่างการแข็งตัวของเหล็กที่ หลอมเหลว เพราะว่าระดับปริมาณซัลเฟอร์และออกซิเจนในเหล็กถูกทำให้ลดลงให้มีระดับปริมาณต่ำโดยการ เติมแมกนีเซียมลงในโลหะก่อนที่จะมีการหล่อ แมกนีเซียมจะทำปฏิกิริยากับซัลเฟอร์และออกซิเจนทำให้ธาตุ เหล่านี้ไม่สามารถไปขัดขวางการเกิดแกรไฟต์ลักษณะกลมได้



รูปที่ 9.63 ภาพ scanning electron micrograph ของ เหล็กหล่อเหนียวประเภท pearlitic (Etch; 3:1 methyl acetate-liquid bromine; กำลังขยาย 130 เท่า) (จาก "Metal handbook" vol.7, 8th ed., American Society for Metal, 1972, p.88)



รูปที่ 9.64 สมบัติความแข็งแรง ของเหล็กหล่อเหนียวกับความแข็ง (จาก "Metals Handbook", vol.1, 9th ed., American Society for Metals, 1978, p.36)


โครงสร้างของเหล็กหล่อเหนียวมักจะมีลักษณะคล้าย ๆ กับตาของวัวกระทิง (bull's eye) ดังแสดงใน รูปที่ 9.62 โครงสร้างนี้จะประกอบด้วยแกรไฟต์ลักษณะกลมที่ล้อมรอบด้วยเฟสของ ferrite อิสระ และอยู่ใน เฟสของ pearlite อีกทีหนึ่ง เราไม่สามารถทำให้โครงสร้างภายในเกิดเป็น ferrite หรือ pearlite อย่างสมบูรณ์ การบำบัดด้วยความร้อนสามารถใช้ในการเปลี่ยนโครงสร้าง "ตาวัวกระทิง" ได้ และมีผลทำให้สมบัติเชิงกล ของเหล็กหล่อเหนียวนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังแสดงในรูปที่ 9.64

### 9.8.6 เหล็กหล่อ malleable

องค์ประกอบและโครงสร้าง เหล็กหล่อ malleable เป็นเหล็กหล่อที่ถูกผลิตขึ้นโดยใช้เหล็กหล่อขาว ซึ่งภายในโครงสร้างประกอบด้วยเหล็กคาร์ไบต์จำนวนมากและไม่มีแกรไฟต์อยู่ ดังนั้นองค์ประกอบทางเคมี ของเหล็กหล่อ malleable จึงถูกจำกัดให้เหมือนกับเหล็กหล่อขาว ดังแสดงในตารางที่ 9.13 เหล็กหล่อ malleable จะมีปริมาณคาร์บอนและซิลิคอนเท่ากับ 2.0-2.6% และ 1.1-1.6% ตามลำดับ

ในกระบวนการผลิตเหล็กหล่อ malleable เหล็กหล่อขาวจะถูกให้ความร้อนในเตาอบเพื่อสลายตัว เหล็กคาร์ไบด์ในเหล็กหล่อขาวให้เป็นแกรไฟต์และเหล็ก แกรไฟต์ที่เกิดขึ้นในเหล็กหล่อ malleable จะมีลักษณะกลมไม่สม่ำเสมอเรียกว่า temper carbon รูปที่ 9.65 แสดงโครงสร้างภายในของเหล็กหล่อ ferritic malleable

เหล็กหล่อ malleable เป็นวัสดุที่สำคัญในงานด้านวิศวกรรม เพราะว่ามีสมบัติเหมาะสำหรับใน กระบวนการหล่อและการกลึงที่ดี, มีความแข็งแรง, ความแข็งแกร่ง และทนต่อการกัดกร่อนปานกลาง



รูปที่ 9.65 โครงสร้าง microstructure ของเหล็กหล่อ malleable ประเภท ferritic (grade M3210) ซึ่งถูก annealed 2 ขั้นตอนที่อุณหภูมิ 954°C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง และทำให้เย็นลงจนถึงอุณหภูมิ 704°C ภายใน เวลา 6 ชั่วโมง โดยอากาศ (Etch : 2% nital; กำลังขยาย 100 เท่า) (จาก "Metals Handbook", vol.7, 8th ed., American Society for Metals, 1972, p.95)

การบำบัดด้วยความร้อน การผลิตเหล็กหล่อ malleable จากเหล็กหล่อขาวด้วยการบำบัดด้วยความ ร้อนประกอบด้วย 2 ขั้นตอน

- Graphitization ในขั้นตอนนี้ เหล็กหล่อขาวจะถูกให้ความร้อนจนมีอุณหภูมิเหนืออุณหภูมิ
  eutectoid คือประมาณ 940°C (1720°F) และทิ้งไว้ ณ อุณหภูมินั้นประมาณ 3-20 ชั่วโมง
  ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ โครงสร้าง และขนาดของเหล็กหล่อ ในขั้นตอนนี้เหล็กคาร์ไบด์ใน
  เหล็กหล่อขาวจะเปลี่ยนรูปไปเป็น temper carbon (graphite) และ austenite
- 2. Cooling ในขั้นตอนนี้ เฟสของ austenite จะเปลี่ยนไปเป็น ferrite, pearlite หรือ marten site เหล็กหล่อ malleable ชนิด ferritic ในการผลิตเหล็กหล่อชนิดนี้ หลังจากผ่านการให้ความร้อนในขั้นที่ 1 (graphitization) เหล็กหล่อจะถูกทำให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว จนมีอุณหภูมิ 740-760°C (1360-1400°F) และค่อย ๆทำให้เย็นตัวลงอย่างช้า ๆด้วยอัตราเร็ว 3-11°C (5-20°F) ต่อชั่วโมง ในระหว่างการเย็น ตัวลง austenite จะเปลี่ยนไปเป็น ferrite และแกรไฟต์ โดยที่แกรไฟต์จะไปรวมตัวกับอนุภาคของ temper carbon ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ (รูปที่ 9.65)

เหล็กหล่อ malleable ชนิด pearlitic ในการผลิตเหล็กหล่อชนิดนี้ หลังจากผ่านการบำบัดด้วยความ ร้อนในขั้นที่ 1 เหล็กหล่อจะถูกทำให้เย็นตัวลงจนได้อุณหภูมิ 870°C (1600°F) และปล่อยให้เย็นตัวลงใน อากาศซึ่งอัตราในการเย็นตัวจะเร็วกว่ากรณีเหล็กหล่อ malleable ชนิด ferritic การที่ปล่อยให้เย็นตัวเร็วนี้จะ ทำให้ austenite เปลี่ยนไปเป็น pearlite จึงทำให้เหล็กหล่อ malleable ชนิด pearlitic มีโครงสร้างที่ ประกอบด้วย temper carbon ลักษณะกลมที่ไม่สม่ำเสมอในเฟสของ pearlite

เหล็กหล่อ malleable ชนิด temper martensitic เหล็กหล่อชนิดนี้ถูกผลิตโดยการทำให้เหล็กหล่อเย็น ตัวลงภายในเตาเผาจนถึงอุณหภูมิ 845-870°C (1550-1600°F) และปล่อยทิ้งไว้ที่อุณหภูมินั้นเป็นเวลา 15-30 นาที จนกระทั่งเนื้อภายในโครงสร้างมีความสม่ำเสมอ หลังจากนั้นจะทำให้เย็นลงทันทีในน้ำมันที่มีการ กวนเพื่อทำให้เกิดเฟสของ martensite ต่อจากนั้น เหล็กหล่อจะถูก tempered ที่อุณหภูมิระหว่าง 590-725°C (1100-1340°F) เพื่อให้ได้สมบัติเชิงกลตามต้องการ

# 9.9 โลหะผสมแมกนีเซียม ไทเทเนียม และนิกเกิล

### 9.9.1 โลหะผสมแมกนีเซียม

แมกนีเซียมเป็นโลหะที่เบา (ความหนาแน่น = 1.74 g/cm³) และเป็นคู่แข่งที่สำคัญของอะลูมินั่ม (ความหนาแน่น = 2.70 g/cm³) สำหรับงานที่ต้องการใช้โลหะที่มีความหนาแน่นต่ำ แต่อย่างไรก็ตาม แมกนีเซียมและโลหะผสมของแมกนีเซียมก็มีข้อเสียมากมาย ทำให้ไม่สามารถนำไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง สิ่ง แรกก็คือ เรื่องของราคาซึ่งมีราคาแพงกว่าอะลูมินั่ม และแมกนีเซียมถูกนำไปหล่อได้ยากเพราะในสภาวะ หลอมเหลวละลายแมกนีเซียมจะเผาไหม้ในอากาศและจำเป็นต้องมีการใช้ flux ในระหว่างการหล่อ นอกจากนี้ แมกนีเซียมยังมีความแข็งแรงที่ค่อนข้างต่ำและต้านทานต่อการครีพ, ความล้าและการสึกหรอไม่ดี เนื่องจาก แมกนีเซียมโครงสร้างแบบ HCP ซึ่งมีระบบการ slip เพียง 3 ระบบเท่านั้น ทำให้การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง เกิดขึ้นได้ยากที่อุณหภูมิห้อง ส่วนข้อดีของแมกนีเซียมคือ เนื่องจากแมกนีเซียมมีความหนาแน่นต่ำ จึงมักถูก นำไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย เช่น งานด้านอวกาศ และอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ ตารางที่ 9.15 แสดงสมบัติ ทางกายภาพและราคาของแมกนีเซียมเปรียบเทียบกับโลหะอื่นๆ บางชนิด

การแยกประเภทโลหะผสมแมกนีเซียม โลหะผสมแมกนีเซียมแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ โลหะผสมแบบ wrought ซึ่งอยู่ในลักษณะของ sheet, plate, extrusions และ forgings และโลหะผสมแบบหล่อ ทั้ง 2 แบบจะมีทั้งลักษณะที่สามารถผ่านการบำบัดด้วยความร้อนได้และไม่ได้

โลหะผสมแมกนีเซียมมักจะถูกเรียกโดยการระบุด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ 2 ตัว และตาม ด้วยตัวเลข 2 หรือ 3 ตัว ตัวอักษรจะหมายถึงธาตุอัลลอยด์หลัก 2 ชนิดที่มีอยู่ในโลหะผสม โดยตัวอักษรตัวที่ หนึ่ง จะแสดงถึงธาตุอัลลอยด์ที่มีความเข้มข้นมากที่สุด และตัวอักษรที่สองจะแสดงถึงธาตุอัลลอยด์ที่มีความเข้มข้นมากเป็นอันดับที่สอง ส่วนตัวเลขตัวที่หนึ่งที่ตามหลังตัวอักษรจะหมายถึงร้อยละโดยน้ำหนักของธาตุอัล ลอยด์ของอักษรตัวที่หนึ่ง (ถ้ามีตัวเลขเพียง 2 ตัว) และตัวเลขตัวที่สองจะหมายถึงร้อยละโดยน้ำหนักของ ธาตุอัลลอยด์ของตัวอักษรตัวที่สอง ถ้ามีตัวอักษร A, B เป็นต้น ตามหลังตัวเลข จะหมายถึงมีการปรับปรุง โลหะผสมนั้นด้วยวิธี A และ B ตัวอักษรที่ใช้ในโลหะผสมแมกนีเซียมมีดังนี้คือ

A = อะลูมินั้ม	K = เซอร์โคเนียม	A = แมงกานีส
E = rare earths	Q = เจิน	S = ซิลิคอน
H = ทอเรียม	Z = สังกะสี	T = ดีบุก

สัญลักษณ์ของการ temper ที่ใช้ในโลหะผสมแมกนีเซียมจะเหมือนกับโลหะผสมอะลูมินั่ม ดังแสดงใน หัวข้อที่ 9.5

ตารางที่ 9.15 สมบัติทางกายภาพและราคาของโลหะทางวิศวกรรมบางชนิด

Metal	Density at 20 C (g/cm³)	Melting point ( C)	Crystal structure	Cost (\$/lb)(1989)
Magnesium	1.74	651	HCP	1.63
Aluminum	2.70	660	FCC	0.96
Titanium	4.54	1675	$HCP \Rightarrow BCC*$	5.25-5.50‡
Nickel	8.90	1453	FCC	7
Iron	7.87	1535	$BCC \Rightarrow FCC^{\dagger}$	0.20
Copper	8.96	1083	FCC	1.45

<sup>\*</sup>Transformation occurs at 883°C

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup>Transformation occurs at 910°C.

Titanium sponge. Price is for about 50 tons.

## ตัวอย่างที่ 9.7

จงอธิบายความหมายของประเภทของโลหะแมกนีเซียมดังต่อไปนี้

(n) HK31A-H24

และ

(v) ZH62A-T5


#### คำตอบ

- (ก) ประเภท HK31A-H24 หมายถึงโลหะผสมแมกนีเซียมที่ประกอบด้วยทอเรียม 3% โดยน้ำหนัก และเซอร์โคเนียม 1% โดยน้ำหนัก และเป็นโลหะผสมที่มีปรับปรุงด้วยวิธี A ส่วน H24 หมายถึง โลหะผสมที่มีการรีดเย็น และการ annealing บางส่วนเพื่อให้ได้ความแข็งลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง
- (ข) ประมาณ ZH62A-T5 หมายถึงโลหะผสมแมกนีเซียมที่ประกอบด้วยสังกะสี 6% โดยน้ำหนัก และทอเรียม 2% โดยน้ำหนัก และเป็นโลหะผสมที่มีการปรับปรุงด้วยวิธี A ส่วน T5 หมายถึง โลหะผสมนี้ถูก artificially aged หลังจากผ่านกระบวนการหล่อ

โครงสร้างและสมบัติ เนื่องจากแมกนีเซียมมีโครงสร้างผลึกแบบ HCP ดังนั้นเมื่อโลหะผสม แมกนีเซียมผ่านกระบวนการ cold working โลหะผสมแมกนีเซียมนี้จะสามารถถูก cold worked ได้เพียงระดับ หนึ่งเท่านั้นและอาจจะเกิดอาการ slip ขึ้นที่ระนาบอื่นที่ไม่ใช่ระนาบที่ฐาน (basal planes) ได้ที่อุณหภูมิสูง ดังนั้น โลหะผสมแมกนีเซียมจึงมักถูก hot-worked มากกว่า cold-worked

อะลูมินั่มและสังกะสีมักจะถูกเติมลงในแมกนีเซียมเพื่อทำให้เกิดเป็นโลหะผสมแมกนีเซียมแบบ wrought ทั้งอะลูมินั่มและสังกะสีจะทำให้แมกนีเซียมแข็งแรงขึ้น นอกจากนี้อะลูมินั่มยังสามารถรวมตัวกับ แมกนีเซียมทำให้เกิดตะกอน  ${
m Mg_{17}Al_{12}}$  ขึ้น ซึ่งตะกอนที่เกิดขึ้นจะสามารถทำให้โลหะผสม  ${
m Mg-A1}$  แข็งแรง ขึ้นโดยการเกิด age-hardening ทอเรียมและเวอร์โคเนียมก็สามารถเกิดตะกอนกับแมกนีเซียมได้เช่นกัน และ สามารถผลิตเป็นโลหะที่สามารถนำไปใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูงถึง  $427^{\circ}{
m C}$  ( $800^{\circ}{
m F}$ )

โลหะผสมแมกนีเซียมสำหรับงานหล่อถูกผลิตขึ้นโดยใช้อะลูมินั่มและสังกะสีเป็นธาตุอัลลอยด์ เพราะ ธาตุเหล่านี้จะมีผลทำให้โลหะผสมแข็งแรงขึ้น และถ้าเติมธาตุอัลลอยด์จำพวก rare-earth เช่น เซอร์เรียม จะ ทำให้เกิดโครงสร้างร่างตาข่ายของขอบเขตเกรนที่แข็งแรง ดังแสดงในรูปที่ 9.66 ตารางที่ 9.16 ได้รวบรวม สมบัติเชิงกลและประโยชน์ของโลหะผสมแมกนีเซียมแบบ wrought และแบบหล่อไว้



รูปที่ 9.66 โครงสร้าง microstructure ของ โลทะผสมแมกนีเขียมชนิด EZ33A (Etch : glycol; กำลังขยาย 500 เท่า) (จาก Dow Chemical Co.)

#### 9.9.2 โลหะผสมไทเทเนียม

ไทเทเนียมเป็นโลหะที่ค่อนข้างมีน้ำหนักเบา (ความหนาแน่น = 4.54 g/cm³) แต่มีความแข็งแรงสูง (96 ksi สำหรับ 99.0% Ti) ดังนั้นไทเทเนียมและโลหะผสมไทเทเนียมจะเป็นคู่แข่งที่สำคัญของโลหะผสม อะลูมินั่มในการนำไปใช้งานทางด้านอวกาศแม้ว่าไทเทเนียมจะมีราคาค่อนข้างแพง นอกจากนี้ไทเทเนียมยังถูก นำไปใช้ประโยชน์ในงานที่ต้องการความทนต่อการกัดกร่อนที่ดีในสภาวะแวดล้อมทางเคมี เช่น สารละลาย คลอรีน และ สารละลายอนินทรีย์คลอไรด์ เป็นต้น

mold castings used at 350-500°F Chemical and marine uses; airframe Sheet and plate missile and aircraft Sand castings requiring good room-Pressure-tight sand and permanent-Valves, pumps, springs, oil-well Highly stressed aerospace uses; Chemical and food processing, Weldable alloy for forging and Chemical and oil processing; uses up to 800°F (427°C) Airborne cargo equipment; and aircraft engine parts extrusions and forgings temperature strength Typical applications shelves and racks sheet metal parts electronic parts marine service (150-260°C) drill collars Clongation พารางที่ 9.16 สมบัติเชิงกลและประโยชน์ของโลทะผสมแมกนี้เชียม ไทเทเนียม และนิกเกิลบางชนิด (%) 4 m 0 20 91 48 45 25 ksi MPa 110 Wrought magnesium alloys 159 138 989 235 807 152 262 759 Magnesium casting alloys 971 strength Titanium alloys Nickel alloys 1117 1 9 4 22 110 23: 3 38 310 662 ksi MPa 228 248 228 235 862 483 552 1035 Tensile strength 36 45 34 34 20 125 80 150 96 2 Age-hardened Condition\* Annealed H24 T8 Annealed Annealed Annealed Annealed As-cast T6 T5 2 66 Ni, 30 Cu, 2.7 Al, 0.6 Ti (a structure) (a structure) Ti-5 Al-2 Sn 66 Ni, 32 Cu 2 Th, 0.8 Mn composition 3 Al, 1 Zn, 0.2 Mn RE, 3 Zn, 0.7 Zr 6 Zn, 0.5 Zr 6 Zn, 3 Al, 0.15 Mn JL %0.66 (wt %) 99.5 Ni Nickel 200 Monel 400 name and number HM21A K500 AZ31B AZ63A EZ33A ZK60 Monel

solution heat-treated, cold-worked, and solution heat-treated and aged; T8 age-hardened; T6 \*H24 cold-worked and partially annealed half-hard; T5 nge-hardened.

โลหะไทเทเนียมมีราคาแพงเพราะยากที่จะสกัดให้มีความบริสุทธิ์จากสารประกอบไทเทเนียมได้ ไทเทเนียมจะรวมตัวกับออกซิเจน ไนโตรเจน ไฮโดรเจน คาร์บอน และเหล็ก ที่อุณหภูมิสูง ดังนั้นการขึ้นรูป หรือการหล่อจะต้องใช้เทคนิคเฉพาะตัว


ไทเทเนียมจะมีโครงสร้างผลึกแบบ HCP (แอลฟา) ที่อุณหภูมิห้องและจะเปลี่ยนไปเป็นโครงสร้าง ผลึกแบบ BCC (บีตา) ที่อุณหภูมิ 883°C ธาตุอะลูมินั่มและออกซิเจนจะทำให้เฟสของ  $\alpha$  อยู่ตัวและจะเพิ่ม ค่าอุณหภูมิที่จะมีการเปลี่ยนเฟส  $\alpha$  ไปเป็นเฟส  $\beta$  ส่วนธาตุอื่น ๆ เช่น เวเนเดียมและโมลิบดินั่ม จะทำให้  $\beta$  เฟสมีความเสถียรและจะลดค่าอุณหภูมิที่จะทำให้เกิดเฟสที่เสถียร

ตารางที่ 9.16 ได้รวบรวมสมบัติเชิงกลและประโยชน์ของไทเทเนียมบริสุทธิ์ (99.0% Ti) และโลหะ ผสมไทเทเนียมหลายชนิด โลหะ Ti-6 Al-4V จะเป็นโลหะผสมที่ใช้กันมากที่สุด เพราะมีความแข็งแรงและ นำไปใช้งานได้ดี ค่า tensile strength ของโลหะผสมชนิดนี้ผ่านการ solution heat-treatment และ age-hardening จะสูงถึง 170 ksi (1173 MPa)

#### 9.9.3 โลหะผสมนิกเกิล

นิกเกิลเป็นโลหะชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญในงานด้านวิศวกรรมเช่นกัน เนื่องจากมีสมบัติพิเศษในการ ทนต่อการกัดกร่อนและการเกิดออกซิเดชั่นที่อุณหภูมิสูง ๆ นิกเกิลมีโครงสร้างผลึกแบบ FCC ทำให้นิกเกิล สามารถเปลี่ยนรูปได้ง่าย แต่มีราคาแพง และมีความหนาแน่นสูง (8.9 g/cm³)

นิกเกิลและโลหะผสม Monel ที่ใช้ในทางการค้า เนื่องจากนิกเกิลบริสุทธิ์มีความแข็งแรงและ ความสามารถในการนำไฟฟ้าได้ดี ดังนั้นจึงมักจะเป็นชิ้นส่วนไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ และเนื่องจากนิกเกิลมี ความทนต่อการกัดกร่อนได้ดีจึงเหมาะที่จะใช้ทำอุปกรณ์เครื่องมือในอุตสาหกรรมอาหาร นิกเกิลและทองแดง สามารถละลายรวมกันได้สมบูรณ์ในสภาวะของแข็งที่ทุกองค์ประกอบดังนั้นโลหะผสมที่ถูกทำให้แข็งแรงขึ้น โดยวิธี solid-solution-strengthening จึงมักผลิตจากนิกเกิลและทองแดง นิกเกิลที่ถูกเติมด้วยทองแดง 32% จะได้โลหะผสม Monel 400 (ตารางที่ 9.16) ซึ่งจะมีความแข็งแรงสูง เชื่อมได้ง่าย ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี ทุกสภาวะแวดล้อมและมีต้นทุนต่ำ การเติมอะลูมินั่ม 3% และไทเทเนียม 0.6% ลงใน Monel (66% Ni-30% Cu) จะทำให้ Monel มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นโดยกระบวนการ precipitation hardening ตะกอนที่ทำให้ โลหะผสม Monel แข็งแรงขึ้นก็คือ Ni<sub>3</sub>A1 และ Ni<sub>3</sub>Ti



รูปที่ 9.67 โครงสร้างของโลทะพิเศษจำพวกนิกเกิล (Astroloy forging) (Electrolytic: H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, HNO<sub>3</sub>, กำลังขยาย 10,000 เท่า) (จาก "Metals Handbook", vol.7, 8th ed., American Society for Metals, 1972, p.171)

## โลหะ Super alloys จำพวกนิกเกิล

โลหะ super alloys จำพวกนิกเกิล (nickel-base super alloys) ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ทำชิ้นส่วนของ กังหันแก๊ส (gas turbine) เพื่อให้ทนต่อสภาวะแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงและมีสารออกชิไดส์จำนวนมากและทน ต่อการครีพ โลหะ super alloys จำพวกนิกเกิลแบบ wrought จะประกอบด้วยนิกเกิล 50-60%, โครเมียม 15-20% และ โคบอลต์ 15-20% ถ้ามีการเติมอะลูมินั่ม (1-4%) และไทเทเนียม (2-4%) จำนวนเล็กน้อย จะทำให้โลหะผสมชนิดนี้มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นได้โดยการเกิด precipitation strengthening โลหะผสมพิเศษ พวกนิกเกิลนี้จะประกอบด้วยเฟสหลัก ๆ 3 เฟส คือ (1) γ-austenite เป็นเฟสหลัก (2) เฟสของตะกอนของ Ni<sub>3</sub>Al และ Ni<sub>3</sub>Ti ซึ่งเรียกว่า gamma prime และ (3) อนุภาคคาร์ไบด์ (เนื่องจากมีการเติมคาร์บอนประมาณ 0.01-0.04%) เฟสของ gamma prime จะทำให้เกิดความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูงและทำให้โลหะผสมเหล่านี้มี ความเสถียร ส่วนคาร์ไบด์จะทำให้ขอบเขตเกรนมีความเสถียรที่อุณหภูมิสูง รูปที่ 9.67 ได้แสดงโครงสร้างของ โลหะ super alloys จำพวกนิกเกิลชนิดหนึ่งหลังจากผ่านการบำบัดด้วยความร้อน ซึ่งจากภาพจะเห็นเฟสของ gamma prime และอนุภาคคาร์ไบด์ได้ชัดเจน

# 9.10 โลหะผสมที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (special-purpose alloys) และการประยุกต์ใช้ 9.10.1 Intermetallics

วัสดุ intermetallics (ดูหัวข้อ 8.10) เป็นวัสดุโลหะที่มีสมบัติเฉพาะที่ผสมผสานเป็นที่สนใจต่อ อุตสาหกรรมมากมาย ตัวอย่างของวัสดุ intermetallics ที่มีโครงสร้างที่ทนต่ออุณหภูมิสูง ซึ่งเป็นวัสดุที่น่าสนใจ ในการประยุกต์ใช้ในงานทางด้านการบินและเครื่องยนต์ jet มีดังนี้คือ นิกเกิลอะลูมิในด์ (Ni<sub>3</sub>A1 และ NiA1) เหล็กอะลูมิในด์ (Fe<sub>3</sub>A1 และ FeA1) และไทเทเนียมอะลูมิในด์ (Ti<sub>3</sub>Al และ TiAl) สารประกอบ intermetallic เหล่านี้ที่มีอะลูมินัม อะลูมินัมสามารถสร้างชิ้นของอะลูมินา (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) ในสภาพแวดล้อมที่มีสาร ออกซิไดซิ่ง ซึ่งจะป้องกันการถูกทำลายเนื่องจากการกัดกร่อนของอัลลอยต์ได้ ความหนาแน่นของวัสดุ Intermetallics นี้จะต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับโลหะผสมที่นำมาประยุกต์ใช้ที่อุณหภูมิสูงอื่น ๆ อาทิ nickel super alloys ดังนั้นวัสดุประเภทนี้จึงเหมาะสมที่จะใช้ในงานอวกาศมากกว่า นอกจากนี้โลหะผสมประเภทนี้ยัง มีจุดหลอมเหลวที่สูงกว่าและมีความแข็งแรงที่สูงกว่าเมื่อถูกใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง ปัจจัยที่เป็น ข้อจำกัดของการใช้โลหะประเภทนี้ คือ สมบัติที่มีความเปราะ เมื่อถูกใช้ที่อุณหภูมิแวดล้อมทั่วไป วัสดุอะลูมิ ในด์บางชนิด ตัวอย่างเช่น Fe<sub>3</sub>A1 จะมีความเปราะเมื่อถูกใช้ที่อุณหภูมิแวดล้อมทั่วไป ความเปราะที่เกิดขึ้นนี้ เนื่องจากการทำปฏิกิริยาของไอน้ำในสภาวะแวดล้อมกับธาตุบางชนิด เช่นอะลูมินั่ม เกิดเป็นสารประกอบ ไฮโดรเจนซึ่งจะแพร่เข้าไปในโลหะและทำให้ความเหนียวลดต่ำลง

วัสดุอะลูมิในด์ Ni<sub>3</sub>A1 จะได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากมีคุณสมบัติที่ทนต่อการกัดกร่อน และมีความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูง วัสดุอะลูมิในด์ประเภทนี้ยังถูกนำไปใช้เป็นสารที่กระจายตัวอย่างละเอียดใน โลหะ super alloys จำพวกนิกเกิลเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของโลหะผสม การเพิ่มโบรอนประมาณ 0.1% โดย น้ำหนักลงใน Ni<sub>3</sub>A1 จะสามารถจำกัดความเปราะของโลหะผสม ในความเป็นจริง การเติมนี้จะปรับปรุงความ เหนียวได้ 50% ด้วยการลดปริมาณไฮโดรเจนที่ทำให้เกิดความเปราะ โลหะผสมนี้ยังแสดงสิ่งที่น่าสนใจอีก เรื่องหนึ่งคือสามารถเพิ่ม yield strength เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น นอกเหนือจากโบรอนแล้ว ยังมีการเติม Cr 6-9% ลงในโลหะผสมเพื่อลดความเปราะที่อุณหภูมิสูง และมีการเติม Zr ลงไปเพื่อปรับปรุงความแข็งแรงด้วย กระบวนการ solid solution hardening และมีการเติม Fe ลงไปเพื่อปรับปรุงความสามารถในการเชื่อม การ เติมสารเจือปนแต่ละชนิดจะเพิ่มความสลับซับซ้อนของไดอะแกรมและการวิเคราะห์เฟส นอกเหนือจากการ


ประยุกต์ใช้วัสดุเหล่านี้ในเครื่องยนต์ของเครื่องบินแล้ว ยังมีการนำไปใช้ทำชิ้นส่วนบางส่วนของเตาเผา โบล ต์ ของเครื่องบินลูกสูบและวาล์ว รวมทั้งเครื่องมือต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้วัสดุ intermetallics จะ ไม่จำกัดเฉพาะงานโครงสร้างเท่านั้น ตัวอย่างเช่น Fe<sub>3</sub>Si ได้ถูกพัฒนาสำหรับงานแม่เหล็ก เนื่องจากวัสดุ ประเภทนี้มีสมบัติแม่เหล็กที่ดี และทนต่อการสึกหรอ ส่วน MoSi<sub>2</sub> จะใช้เป็นตัวให้ความร้อนในเตาเผาที่ ต้องการอุณหภูมิสูง เนื่องจากมีค่าการนำไฟฟ้าและความร้อนสูง และ NiTi (nitinol) จะใช้เป็นโลหะผสมที่ จดจำรูปร่างได้ (shape memory alloy) ในงานทางการแพทย์


# 9.10.2 โลหะผสมที่จดจำรูปร่างได้


สมบัติและลักษณะทั่วไป โลหะผสมที่จดจำรูปร่างได้ (shape-memory alloy (SMA)) มี ความสามารถที่จะกลับคืนรูปร่างตามที่กำหนดไว้แต่เดิมได้ เมื่อวัสดุนั้นได้รับการบำบัดด้วยความร้อนอย่าง เหมาะสม ในขณะที่มีการย้อนกลับไปยังรูปร่างเดิม วัสดุเหล่านี้ก็สามารถทำให้เกิดแรงเช่นกัน โลหะผสมที่ สามารถแสดงพฤติกรรมเหล่านี้ได้แก่ Au-Cd, Cu-Zn-Al, Cu-Al-Ni และ Ni-Ti คุณสมบัติสำคัญที่ทำให้ สามารถประยุกต์ใช้วัสดุเหล่านี้ในเชิงปฏิบัติ ได้แก่ วัสดุ SMA เหล่านี้สามารถคืนสภาพของความเครียดใน ปริมาณที่มากพอสมควร (super elasticity) หรือวัสดุเหล่านี้สามารถทำให้เกิดแรงเมื่อกลับสู่รูปร่างเดิม

การผลิต SMA และพฤติกรรมทางด้านกลศาสตร์ โลหะผสม SMA สามารถผ่านกระบวนการแปร รูปแบบร้อนและแบบเย็น เช่น การตี การรีด การอัดฉีด และการยืดเส้นลวด เพื่อผลิต ribbons ท่อ ลวด แผ่น หรือสปริง เพื่อที่จะบันทึกการจดจำรูปร่างตามที่ต้องการ โลหะผสมจะให้ความร้อนที่ช่วงอุณหภูมิ 500-800°C ในระหว่างกระบวนการบำบัดด้วยความร้อน SMA ถูกทำให้มีรูปร่างตามที่ต้องการ ที่อุณหภูมินี้วัสดุจะ มีโครงสร้างแบบลูกบาศก์ที่เป็นระเบียบซึ่งเรียกว่า austenite (parent phase) (รูปที่ 9.68 (ก)) ถ้าวัสดุถูกทำให้เย็นตัวลงโครงสร้างของมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นโครงสร้าง platelet ที่มีแรงเฉือนสลับไปมาซึ่งเรียกว่า martensite (รูปที่ 9.68 (ข)) โครงสร้างนี้จะรักษารูปร่างทั้งหมดของผลึกดังแสดงในรูปที่ 9.69 (โครงสร้าง microstructure จริงดังแสดงในรูปที่ 9.69 (ค))

ผลของการคืนรูปร่างใน SMA เป็นผลของการเปลี่ยนเฟสของของแข็ง-ของแข็งระหว่าง โครงสร้าง austenite และ martensite ในสภาวะของ martensite วัสดุ SMA เสียรูปได้ง่ายด้วยการใส่ความเค้น ให้กับวัสดุเนื่องจากการแพร่กระจายของขอบเขต twin (รูปที่ 9.70) ถ้าแรงกระทำถูกกำจัดออกที่สภาวะนี้









รูปที่ 9.69 การเปลี่ยนรูปจาก austenite ใปเป็น martensite ด้วยการทำให้เย็นตัวลงแต่ยังคงรูปร่างทั้งหมดของผลึก (n) ผลึก austenite (ข) martensite ที่ถูก twinned และ (ค) โครงสร้างที่มีแรงเฉือนสลับไปมา (คัดจาก Metals Handbook, 2nd ed., ASM International, 1998)

การเสียรูปใน martensite ยังคงอยู่ ซึ่งจะปรากฏการเสียรูปอย่างถาวร อย่างไรก็ตาม หลังจากการเสียรูปใน สภาวะ martensite ความร้อนจะเป็นสาเหตุทำให้ martensite เปลี่ยนไปเป็น austenite ได้พร้อมทั้งคืนรูป กลับไปยังรูปร่างเดิม (รูปที่ 9.71) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างไม่ได้เกิดขึ้นที่ค่าอุณหภูมิหนึ่ง แต่จะเกิดขึ้น ในช่วงของอุณหภูมิขึ้นอยู่กับระบบของโลหะผสมดังแสดงในรูปที่ 9.72 จากการเย็นตัวลง การเปลี่ยนรูปจะเริ่ม ที่  $M_s$  (100% austenite) และสิ้นสุดที่  $M_f$  (0% austenite) ขณะที่เมื่อให้ความร้อนการเปลี่ยนรูปจะเริ่มที่  $A_s$  (100% martensite) และสิ้นสุดที่  $A_f$  (0% martensite) นอกจากนี้ การเปลี่ยนรูปในระหว่างการทำให้เย็นและ การทำให้เย็นและการทำให้ความร้อนจะไม่ทับซ้อนกล่าวคือระบบจะเป็นแบบ hysteresis (รูปที่ 9.72)


เมื่อวัสดุ SMA อยู่ที่อุณหภูมิเหนือ  $A_f$  (100% austenite) การใส่ความเค้นให้กับวัสดุอาจจะเกิดการ เสียรูปและเปลี่ยนรูป SMA ไปสู่สภาวะ martensite ถ้าแรงกระทำถูกกำจัดออกที่สภาวะนี้ เฟสของ martensite จะไม่มีความเสถียรภาพทางเทอร์โมไดนามิกส์ (เนื่องจากอุณหภูมิสูง) และจะคืนรูปกลับไปยังโครงสร้างและ รูปร่างเดิมในลักษณะอิลาสติก นี่คือพื้นฐานของพฤติกรรม superelastic ของ SMA การเปลี่ยนรูปในลักษณะนี้ จะเรียก stress-induced เนื่องจากวัสดุจะเปลี่ยนรูปภายใต้อุณหภูมิคงที่และถูกกระทำด้วยแรง



รูปที่ 9.70 การเปลี่ยนรูปจาก martensite ที่เสียรูปไปเป็น austenite ด้วยการให้ความร้อน (n) martensite ที่ เสียรูป และ(ช) austenite



รูปที่ 9.72 ????????



รูปที่ 9.72 ไดอะแกรมของ การเปลี่ยนรูปกับอุณหภูมิ สำหรับชิ้นตัวอย่างที่ได้รับ ความเค้น เมื่อมันถูกทำให้ ร้อนและทำให้เย็น

Temperature

ตารางที่ 9.17 สมบัติบางประการของ nitonol

Properties	Property value		
Melting temperature, °C (°F)	1300 (2370)		
Density, g/cm <sup>3</sup> (lb/in. <sup>3</sup> )	6.45 (0.233)		
Resistivity, μΩ · cm			
Austenite	~ 100		
Martensite	~ 70		
Thermal conductivity, W/m · °C (Btu/ft · h · °F)			
Austenite	18 (10)		
Martensite	8.5 (4.9)		
Corrosion resistance	Similar to 300 series stainless steel or titanium alloys		
Young's modulus, GPa (106 psi)	0.40.000000000000000000000000000000000		
Austenite	~ 83 (~ 12)		
Martensite	~ 28-41 ( 4-6)		
Yield strength, MPa (ksi)			
Austenite	195-690 (28-100)		
Martensite	70-140 (10-20)		
Ultimate tensile strength, MPa (ksi)	895 (130)		
Transformation temperatures, °C (°F)	- 200 to 110 (- 325 to 230)		
Hysteresis, Δ°C (Δ°F)	- 30 (- 55)		
Latent heat of transformation, kJ/kg atom (cal/g atom)	167 (40)		
Shape-memory strain	8.5% maximum		


นหล่ง: Metal Handbook, 2nd ed., ASM International, 1998.

การประยุกต์ใช้วัสดุ SMA วัสดุ intermetallic Ni-Ti (nitonol) เป็น SMA ที่ถูกนิยมใช้มากที่สุดโดย มีองค์ประกอบตั้งแต่ Ni-49 at %Ti จนถึง Ni-51 at %Ti วัสดุ Nitonol จะมีค่า shape-memory strain ประมาณ 8.5% เป็นวัสดุที่ไม่มีคุณสมบัติแม่เหล็ก มีความต้านทานต่อการกัดกร่อนสูง และมีความเหนียวสูง กว่าวัสดุ SMA อื่น ๆ (ดูตาราง 9.17) การประยุกต์ใช้ nitonol รวมถึงอุปกรณ์ actuation ซึ่งวัสดุที่ใช้ใน อุปกรณ์ actuation จะมี (1) ความสามารถในการคืนรูปร่างกลับดังเดิมได้อย่างอิสระ (2) ถูกกระทำให้เกิดความเครียดสูง เพื่อที่ว่าในระหว่างการคืนรูป จะทำให้เกิดแรงที่กระทำต่อโครงสร้างที่มีความเครียดนั้น หรือ (3) ถูกกระทำให้เกิดความเครียดบางส่วนด้วยวัสดุที่สามารถเสียรูปที่อยู่รอบ ๆซึ่งจะทำให้ SMA ทำงาน ตัวอย่างอุปกรณ์ actuation ในเชิงปฏิบัติ อาทิ vascular stents, coffeepot thermostats และ hydraulic pipe couplings ส่วนประกอบอื่น ๆ อาทิ กรอบแว่นตา และลวดเหล็กดัดฟัน เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ต้องการคุณสมบัติ superelasticity นอกจากนี้ เฟสของ martensite ยังมีความสามารถในการดูดซึมพลังงานและทนต่อความล้า เนื่องจากการที่มีโครงสร้างแบบ twinned ดังนั้นเฟส martensite จึงถูกใช้เป็นตัวรองการสั่นสะเทือนและ เครื่องมือผ่าตัดที่ยึดหยุ่นเพื่อใช้ในการผ่าตัดหัวใจ จะเห็นได้ชัดเจนว่าการเลือกใช้วัสดุเหล่านี้ สิ่งที่ต้องระวังคือ อุณหภูมิที่จะนำวัสดุเหล่านี้ไปใช้เปรียบเทียบกับอุณหภูมิที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเฟส

# 9.10.3 โลหะอสัณฐาน

สมบัติทั่วไปและลักษณะเฉพาะ ถ้าจะพูดตรงๆ แล้ว คำว่า "อสัณฐาน" และ "โลหะ" ดูเหมือนว่าใน ธรรมชาติแล้วจะขัดแย้งโดยสิ้นเชิง ในบทที่แล้ว เมื่อได้แนะนำแนวคิดของโครงสร้างผลึกและการแข็งตัวของ โลหะมักจะกล่าวเสมอว่า โลหะชอบที่จะมีโครงสร้างผลึกขนาดใหญ่ แต่อย่างไรก็ตาม ตามที่ได้กล่าวโดยย่อใน บทที่ 3 แล้วว่า ภายใต้สภาวะบางสภาวะ โลหะก็อาจจะเกิดโครงสร้างที่ไม่เป็นผลึก มีความไม่เป็นระเบียบสูง อสัณฐานหรือโครงสร้างที่มีลักษณะคล้ายแก้ว (ที่เรียกว่า metallic glass) ซึ่งมีการจัดเรียงตัวของอะตอมอย่าง ไม่เป็นระเบียบก็ได้ รูปที่ 9.73 (ก) แสดงแผนภาพของของแข็งที่มีโครงผลึก (มีระเบียบและขนานกัน) ขณะที่รูปที่ 9.73 (ข) แสดงโครงสร้างอสัณฐานหรือโครงสร้างที่มีการจัดเรียงตัวของอะตอมคล้ายแก้ว

การผลิตโลหะอสัณฐานและพฤติกรรมทางกลศาสตร์ แนวคิดของโลหะอสัณฐานไม่ใช่เรื่องใหม่ ได้ มีการศึกษาตั้งแต่ปี 1960 โลหะอสัณฐานได้ผลิตครั้งแรกด้วยการป้อนโลหะที่หลอมเหลวลงบนพื้นผิวของที่มี



รูปที่ 9.73 เปรียบเทียบการจัดเรียงตัวของอะตอม (ก) โลหะผสมจำพวก Zr ที่มีโครงสร้างผลึก (ช) โลหะผสม จำพวก Zr ที่มีโครงสร้างคล้ายแก้ว

การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและมีพื้นผิวที่เย็น การกระทำเช่นนี้ทำให้เกิดการเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วของโลหะด้วย อัตรา 105K/s กระบวนการที่ทำเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วนี้ ทำให้โลหะหลอมเหลวมีเวลาสั้นมากในการแข็งตัว ในช่วงเวลาที่สั้นนี้ ทำให้อะตอมไม่มีโอกาสที่จะแพร่และเกิดเป็นผลึก ผลที่เกิดขึ้นคือ จะเกิดของแข็งที่มี โครงสร้างคล้ายแก้ว แต่การที่จะทำให้เกิดอัตราเร็วในการเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วดังกล่าวนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากการนำความร้อนของ metallic glasses ไม่ดี วัสดุประเภทนี้จึงผลิตได้ในรูปของแผ่น foils, ลวดหรือ ผง (ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็ก) เท่านั้น

เนื่องจากการจัดเรียงตัวของอะตอมในโลหะอสัณฐานไม่เป็นระเบียบ การเกิด dislocation จึงมีน้อย ด้วยเหตุนี้ โลหะที่เกิดขึ้นในลักษณะเช่นนี้จึงมีความแข็งมาก

การประยุกต์ใช้โลหะที่มีโครงสร้างคล้ายแก้ว ในปัจจุบัน เราสามารถผลิตโลหะผสมอสัณฐานที่มี ขนาดระดับเซนติเมตรหรือเป็นก้อนได้ด้วยอัตราการเย็นตัวที่ต่ำลงและโลหะผสมอสัณฐานบางอย่างสามารถ ผลิตในเชิงการค้า การค้นพบใหม่ได้แสดงให้เห็นว่า ถ้าโลหะที่มีอะตอมที่มีรัศมีแตกต่างมาก อาทิ Ti, Cu, Zr, Be หรือ Ni ผสมกันเพื่อผลิตโลหะผสม การเกิดผลึกจะถูกขัดขวาง และ เป็นผลทำให้ของแข็งมีโครงสร้าง อสัณฐาน ขณะที่โลหะดังกล่าวนี้แข็งตัว มันจะไม่หดตัวมาก ทำให้ได้ขนาดที่มีความแม่นยำสูง ผลดังกล่าวนี้ จะ ไม่เหมือนกับโลหะทั่วไป เราสามารถผลิตโลหะที่มีผิวคม เช่น มีดและเครื่องมือผ่าตัดที่ไม่ต้องการผ่าน กระบวนการลับคมหรือปรับแต่งผิวอีก ข้อเสียหลักของ metallic glass คือ มันมีสมบัติกึ่งเสถียร (matastable) กล่าวคือ ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นจนถึงวิกฤตโลหะจะเปลี่ยนไปสู่สภาวะที่เป็นผลึกและลักษณะมาตรฐานทั่วไปจะ กลับมาใหม่อีกครั้ง

ตัวอย่างของ metallic glass ที่ผลิตขึ้นในเชิงธุรกิจคือ โลหะผสม Vit-001 (จำพวก Zr) ที่ได้จากการ หล่อซึ่งมีค่า modulus of elasticity ที่สูง yield strength ที่สูง (1900 MPa) และต้านทานต่อการกัดกร่อน ความหนาแน่นของโลหะผสมชนิดนี้จะสูงกว่าอะลูมินั่มและไทเทเนียม แต่ต่ำกว่าเหล็กกล้า โลหะผสมนี้จะมีค่า ความเครียดที่กลับคืนสภาพได้สูงประมาณ 2% ซึ่งสูงกว่าโลหะทั่วไป เนื่องจากการที่มีค่า elastic strain สูงนี้ และมีความแข็งจึงมีการประยุกต์ใช้โลหะผสมนี้ในอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์การกีฬา เช่น ไม้กอล์ฟ หัวไม้ที่อิ ลาสติกมากกว่าและแข็งกว่าที่ทำจากโลหะที่มีลักษณะคล้ายแก้วนี้จะทำให้ตีได้ไกลกว่า ถ้ามีเทคนิคการผลิต โลหะอสัณฐานในปริมาณที่มากได้ จะทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับสิ่งต่าง ๆ อีกมากมาย

## 9.11 โลหะในชีวเวช

# การประยุกต์ใช้-biometal

มีการนำโลหะมาประยุกต์ใช้มากมายในงานชีวเวช งานประยุกต์บางอย่างจะใช้แทนเนื้อเยื่อที่ชำรุด เสียหายหรือไม่ทำหน้าที่เพื่อช่อมแซมในการทำหน้าที่ ตัวอย่างเช่นการประยุกต์ใช้ในการแก้ไขให้หายพิการ โดยการเปลี่ยนถ่ายกระดูกและข้อ (Orthopedic application) ซึ่งกระดูกทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อต่อถูก แทนที่หรือเสริมให้แข็งแรงด้วยโลหะผสม ในงานทันตกรรม โลหะถูกใช้ในการเป็นสารเติมแต่งสำหรับฟันที่ เสื่อมสภาพ สกรูสำหรับยึดฟันปลอม และการใช้แทนวัสดุที่เกี่ยวกับฟัน โลหะผสมที่ใช้แทนเนื้อเยื่อทาง ชีววิทยาที่ถูกทำลายหรือแก้ไขการทำหน้าที่และสัมผัสกับของไหลในร่างกายอย่างต่อเนื่องหรือเป็นครั้งคราวจะ ถูกเรียกอย่างถูกต้องว่าวัสดุทางชีวะ (biomaterial) หรือในกรณีนี้ อาจเรียกว่า biometal เพราะเรามุ่งเน้น เฉพาะโลหะ เราจะเห็นได้ชัดเจนกว่า โลหะที่ใช้ในเครื่องมือทางการแพทย์ ทันตแพทย์และการผ่าตัด รวมถึง โลหะที่ใช้ภายนอกไม่ได้จัดอยู่ในจำพวกวัสดุทางชีวะเนื่องจากโลหะเหล่านี้ไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับของไหลใน ร่างกายอย่างต่อเนื่องหรือเป็นครั้งเป็นคราว ในหัวข้อนี้เราจะอธิบายถึง biometals ที่ถูกใช้บ่อยมากที่สุดในงาน

ที่สำคัญทางโครงสร้าง อาทิ อุปกรณ์การฝังและการยึด (เช่น ตะโพก หัวเข่า ไหล่ ข้อเท้าหรือข้อมือ) และ กระดูกในร่างกาย

วัสดุ biometal มีคุณลักษณะพิเศษที่ทำให้โลหะเหล่านี้เหมาะกับการประยุกต์ใช้ในร่างกายของมนุษย์ สภาพแวดล้อมภายในของร่างกายจะเป็นสภาวะที่มีการกัดกร่อนสูงและอาจทำให้วัสดุที่ฝังอยู่จะเกิดการ เสื่อมสภาพได้ (orthopedic หรือ ทันตกรรม) และเป็นผลทำให้เกิดไอออนหรือโมเลกุลที่เป็นอันตรายได้ ดังนั้นคุณลักษณะเบื้องต้นของ biometal คือ ความสามารถในการเข้ากันได้กับสิ่งมีชีวิต (biocompatibity) ซึ่ง นิยามไว้ว่า มีความเสถียรทางเคมี ทนต่อการกัดกร่อน ไม่ก่อมะเร็งและไม่เป็นพิษเมื่อใช้ในร่างกายมนุษย์ เมื่อ วัสดุนั้นมีความสามารถเข้ากับสิ่งมีชีวิตได้แล้วคุณลักษณะที่สำคัญอันดับที่สองคือ สามารถทนต่อความเค้นที่ มากและซ้ำ ๆกันได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่กัดกร่อนสูงในร่างกายของมนุษย์ บางคนอาจต้องการความสามารถ ในการแบกภาระของโลหะเนื่องจากคนบางคนมีประสบการณ์ที่สะโพกจะต้องแบกรับความเค้นที่กระทำซ้ำ ๆกัน มากถึง 1-2.5 ล้านรอบในหนึ่งปี (เนื่องจากกิจกรรมประจำวัน) ซึ่งก็หมายความว่าจะต้องรับความเค้นถึง 50-100 ล้านรอบในช่วง 50 ปี ดังนั้นวัสดุ biomaterial จึงต้องแข็งแรงและทนต่อความล้าหรือการสึกหรอใน สภาพแวดล้อมที่มีความกัดกร่อนสูงได้ โลหะอะไรที่จะรับสภาพเช่นนี้ได้

โลหะบริสุทธิ์ เช่น Co, Cu และ Ni เป็นโลหะที่เป็นพิษต่อร่างกายของมนุษย์ ในทางตรงกันข้ามโลหะ บริสุทธิ์ เช่น Pt, Ti และ Zr มีระดับความสามารถในการเข้ากันได้กับสิ่งมีชีวิตสูง ส่วนโลหะ เช่น Fe, Al, Au และ Ag มีระดับความสามารถในการเข้ากันได้กับสิ่งมีชีวิตปานกลาง เหล็กกล้าไร้สนิมบางชนิดและโลหะผสม Co-Cr ก็มีความสามารถในการเข้ากันได้กับสิ่งมีชีวิตปานกลางเช่นกัน ในทางปฏิบัติโลหะที่มักจะถูกใช้รับภาระ ในร่างกายของมนุษย์คือเหล็กกล้าไร้สนิม (ดูหัวข้อ 9.7) โลหะผสมจำพวกโคบอลต์ และโลหะผสมจำพวก ไทเทเนียม (ดูหัวข้อ 9.9.2) โลหะเหล่านี้จะมีความสามารถในการเข้ากันได้กับสิ่งมีชีวิตที่ยอมรับได้และมี คุณลักษณะที่สามารถรับภาระได้ แต่ไม่มีโลหะใดที่มีคุณลักษณะที่เหมาะกับงานทุกประเภท

#### 9.11.1 เหล็กกล้าไร้สนิม


เหล็กกล้าไร้สนิมหลายชนิดได้อธิบายไว้ในหัวข้อ 9.7 รวมถึงเหล็กกล้า ferritic, Martensitic และ austenitic ในงานปลูกถ่ายกระดูกและข้อ เหล็กกล้า austenitic 316L (18 Cr, 14 Ni, 2.5 Mo-F 138) ถูก ใช้บ่อยที่สุด โลหะนี้ได้รับความนิยมเนื่องจากโลหะชนิดนี้ราคาไม่ค่อยแพงและสามารถแปรรูปได้ง่ายด้วย เทคนิคการแปรรูปโลหะที่มีอยู่ในปัจจุบัน ขนาดของเกรน ASTM ที่เหมาะสมคือ 5 หรือละเอียดกว่านี้โลหะจะ ถูกแปรรูปด้วย cold work 30% เพื่อให้ได้ yield strength, ultimate strength และ fatigue strength ที่ดีขึ้นเมื่อ เปรียบเทียบกับสภาวะ annealed ข้อเสียหลักคือ โลหะชนิดนี้ไม่เหมาะสมใช้เป็นระยะเวลานานเนื่องจาก ข้อจำกัดในความทนต่อการกัดกร่อนภายในร่างกายของมนุษย์ จากเหตุผลดังกล่าวนี้ การประยุกต์ใช้ที่ได้ ประสิทธิผลมากที่สุด คือ ใช้เป็นสกรูของกระดูก หรือแผ่นกระดูก (รูปที่ 9.74) intramedullary bone nail spin และอุปกรณ์ที่ใช้ยึดชั่วคราว รูปที่ 9.75 แสดงตัวอย่างของบริเวณแตกหักที่มีการใช้แผ่นกระดูกและสกรู สำหรับยึดให้อยู่ตัว ส่วนประกอบเหล่านี้จะถูกถอดออกหลังจากที่ได้รับการบำบัดรักษาอย่างเพียงพอแล้ว

#### 9.11.2 โลหะผสมจำพวกโคบอลต์

มีโลหะผสมจำพวกโคบอลต์ 4 ชนิดที่มักใช้ในการปลูกถ่ายกระดูกและข้อ (orthopedic implants) (1) โลหะผสมหล่อที่ประกอบด้วย Co-28 Cr-6 Mo (ASTM F75) (2) โลหะผสม wrought ที่ประกอบด้วย Co-20 Cr-15 W-10 Ni (ASTM F90) (3) โลหะผสมหล่อที่ประกอบด้วย Co-28 Cr-6Mo และบำบัดด้วยความร้อน (ASTM F799) และ (4) โลหะผสม wrought ที่ประกอบด้วย Co-35 Ni-



รูปที่ 9.74 แผ่นกระตูกสำหรับกระตูกยาว (© Science Photo Library/Photo Researchers, Inc.)



รูปที่ 9.75 ลดการถูกทำลายที่กระดูกน่องด้วยแผ่น กระลูกและสกรูกดเอาไว้ (© Science Photo Library/Photo Researchers, Inc.)

20 Cr-10Mo (ASTM F562) เหล็กกล้าที่มีร้อยละของ Cr ผสมอยู่จะช่วยเพิ่มความทนต่อการกัดกร่อนด้วย การสร้างเยื่อบาง ๆ เคลือบอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม โลหะผสมชนิดนี้จะมีความอดทนต่อการกัดกร่อนเมื่อใช้เป็น ระยะเวลายาวนานได้ดีกว่าเหล็กกล้าไร้สนิม ทำให้โลหะผสมชนิดนี้จะมีความสามารถเข้ากันได้กับสิ่งมีชีวิตได้ ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัด โลหะผสม F75 จะเกิดขนาดของเกรนที่หยาบและก็มีแนวโน้มที่จะเกิดโครงสร้างแบบ cored (โครงสร้างที่อยู่ในสภาวะไม่สมดุลที่กล่าวในบทที่ 5) ลักษณะเฉพาะทั้งสองนี้จะไม่เป็นที่ต้องการในการ ประยุกต์ใช้ในงานปลูกถ่ายกระดูกและข้อ เนื่องจากจะมีผลทำให้ส่วนประกอบไม่แข็งแรง โลหะผสม F799 จะ มีองค์ประกอบเหมือนกับโลหะผสม F75 แต่โลหะชนิดนี้จะถูกตีจนได้รูปร่างสุดท้ายตามขั้นตอน ขั้นตอนแรก



รูปที่ 9.76 ส่วนประกอบที่ใช้แทนเข่าซึ่งทำจาก โคบอลต์-โครเมียม ส่วนประกอบของกระลูกข้อ ต่อโคนขาที่วางบนกระตูกหน้าแข้ง

จะตีในสภาวะร้อนเพื่อให้เกิดการไหลที่ดีและขั้นตอนสุดท้ายจะตีในสภาวะเย็นเพื่อให้ได้ความแข็งแรงตามที่ ต้องการ การกระทำดังกล่าวทำให้สามารถพัฒนาลักษณะทางด้านความแข็งแรงของโลหะผสมเมื่อเปรียบเทียบ กับ F75 โลหะผสม F90 ประกอบด้วย Ni และ W จำนวนหนึ่งเพื่อพัฒนาความสามารถในการกลึงและการ แปรรูป และในสภาวะ annealed โลหะผสมชนิดนี้จะมีคุณสมบัติเหมือนกับโลหะผสม F75 แต่ถ้าผ่าน กระบวนการ cold working 44% จะมีค่า yield strength, ultimate strength และ fatigue strength เกือบสอง เท่าของโลหะผสม F35 แต่อย่างไรก็ตาม จะต้องระมัดระวังที่จะทำให้โลหะผสมนี้มีคุณสมบัติสม่ำเสมอทั่วทั้ง ชิ้น นอกจากนี้โลหะผสมชนิดนี้บางครั้งมักจะเกิดการถูกทำลายอย่างไม่คาดคิด สุดท้ายนี้โลหะผสม F562 จะมี คุณสมบัติที่ผสมผสาน ระหว่าง ความแข็งแรง ความเหนียวและความทนต่อการกัดกร่อนได้อย่างมีประสิทธิผล มากที่สุด เมื่อโลหะผสมนี้ผ่านกระบวนการ cold-worked และ age-hardened จะทำให้ได้ yield strength เกิน กว่า 1795 MPa ขณะที่ยังคงรักษาความเหนียวโดยจะให้ค่าประมาณ 8% เนื่องจากการผสมผสานระหว่าง ความทนต่อการกัดกร่อนและมีความแข็งแรงเป็นระยะเวลานาน โลหะผสมเหล่านี้จึงมักถูกใช้เป็นอุปกรณ์ตัว ยึดและส่วนประกอบที่ใช้แทนข้อต่ออย่างถาวร (รูปที่ 9.76)

## 9.11.3 โลหะผสมไทเทเนียม

โลหะผสมไทเทเนียมรวมถึงโลหะบริสุทธิ์ แอลฟา บีตา และแอลฟา-บีตาได้อธิบายโดยย่อไว้ในหัวข้อ 9.9.2 โลหะผสมแต่ละชนิดจะมีคุณลักษณะเฉพาะเชิงกลและการขึ้นรูปที่น่าสนใจเพื่อประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ โลหะผสมเหล่านี้จะมีความทนต่อการกัดกร่อนได้ดี แม้ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดความกัดกร่อนสูง เช่น ร่างกายมนุษย์ ความทนต่อการกัดกร่อนของโลหะผสมเหล่านี้จะดีกว่าทั้งเหล็กกล้าไร้สนิมและโลหะผสมโคบอลต์–โครเมียม ความทนต่อการกัดกร่อนได้ดีของโลหะผสมนี้เกิดขึ้นเนื่องจากความสามารถของโลหะผสมนี้ในการเกิดชั้นเยื่อ  ${\rm TiO}_2$  ที่ใช้ในการป้องกันการกัดกร่อนได้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า  $535^{\circ}{\rm C}$  (ดูบทที่ 13) จาก มุมมองของงานปลูกถ่ายกระดูกและข้อ ไทเทเนียมจะมีความสามารถในการเข้ากันได้กับสิ่งมีชีวิตสูง ความทน ต่อการกัดกร่อนสูง และมีค่า modulus of elasticity ต่ำ ไทเทเนียมบริสุทธิ์ในทางการค้า (CP-F67) จะมีความ แข็งแรงที่ค่อนข้างต่ำ และมักถูกใช้ในงานปลูกถ่ายกระดูกและข้อที่ไม่ต้องการความแข็งแรงที่สูง เช่น สกรู และ staples สำหรับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง โลหะผสมแอลฟาที่มี Al (ตัวที่ทำให้แอลฟามีความเสถียร) Sn และ / หรือ  $Z_{\rm r}$  ไม่สามารถทำให้แข็งแรงได้ด้วยการบำบัดด้วยความร้อน และจากผลดังกล่าวทำให้โลหะผสมนี้ไม่มีข้อ

ตารางที่ 9.18 คุณสมบัติของโลหะผสมบางชนิดที่ใช้ในงานปลูกถ่ายกระดูกและข้อ

Material	ASTM Designation	Condition	Elastic modulus (GPa)	Yield strength (MPa)	Ultimate strength (MPa)	Endurance limit (MPa)
Stainless steels	F55, F56, F138, F139	Annealed	190	331	586	241-276
		30% cold-worked	190	792	930	310-448
		Cold forged	190	1213	1351	820
Cobalt alloys	F75	As-cast, annealed	210	448-517	655-889	207-310
		Hip	253	841	1277	725-950
	F799	Hot forged	210	896-1200	1399-1586	600-896
	F90	Annealed	210	448-648		951-1220
		44% cold-worked	210	1606	1896	586
	F562	Hot forged	232	965-1000	1206	500
		Cold-forged, aged	232	1500	1795	689-793
Titanium alloy	F67	30% cold-worked	110	485	760	300
	F136	Forged, annealed	116	896	965	620
		Forged, heat treated	116	1034	1103	620-689

Source: "Orthopedic Basic Science," American Academy of Orthopedic Science, 1999:

ดีเหนือกว่าโลหะผสม CP ในงานปลูกถ่ายกระดูก โลหะผสมแอลฟา-บีตา มีทั้งสารที่ทำให้แอลฟาและบีตา มี ความเสถียรภาพ (V หรือ Mo) ดังนั้นที่อุณหภูมิห้อง จึงมีของผสมระหว่างเฟสของแอลฟาและเฟสของบีตา การบำบัดด้วยวิธี solution treatment สามารถเพิ่มความแข็งแรงของโลหะผสมเหล่านี้ได้ 30-50% เมื่อ เปรียบเทียบกับการบำบัดด้วยวิธี anneal ตัวอย่างของโลหะผสมแอลฟา-บีตาที่ใช้ในงานปลูกถ่ายกระดูก คือ Ti-6 Al-4 (F1472), Ti-6 A1-7 Nb และ Ti-5 A1-2.5 Fe โลหะผสม F1472 นิยมใช้มากที่สุดในงาน orthopedic เช่น ใช้แทนข้อต่อทั้งหมด ส่วนโลหะผสมอีก 2 ชนิดมักใช้เป็นกระดูกข้อต่อและสะโพก(femoral hip stems) ทำกระดูกเทียมที่มีลักษณะเป็นแผ่น ใช้เป็นสกรู ทำกระดูกเทียมที่มีลักษณะเป็นแท่งหรือใช้เหมือน ตะปูโลหะผสมบีตา (มีตัวทำให้บีตาความเสถียรเป็นส่วนใหญ่) จะสามารถแปรรูปได้ด้วยการตี เพราะว่าโลหะ ผสมเหล่านี้ไม่เกิด strain harden อย่างไรก็ตามโลหะผสมเหล่านี้สามารถผ่านกระบวนการ solution treatment และ aging เพื่อให้ได้ความแข็งแรงระดับหนึ่งที่สงกว่าโลหะผสมแอลฟา-บีตา โลหะผสมบีตามีค่า modulus of elasticity ที่ต่ำที่สุด (ข้อดีทางด้านการแพทย์ ดูหัวข้อต่อไป) ในจำนวนโลหะผสมไทเทเนียมและโลหะผสมทุก ชนิดถูกใช้ในงานปลูกถ่ายกระดูกและข้อ สมบัติเชิงกลของโลหะผสมที่ใช้ในงานปลูกถ่ายกระดูกและข้อที่มี ชื่อเสียงได้แสดงในตารางที่ 9.18 ข้อเสียหลักของโลหะผสมไทเทเนียมในงานปลูกถ่ายกระดูกและข้อ คือ มี ความทนต่อการสึกหรอต่ำและไวต่อการเกิด notch (การเกิดรอยแตกหรือ notch จะลดอายุความล้า) เนื่องจากโลหะผสมเหล่านี้มีความทนต่อการสึกหรอต่ำ ทำให้โลหะผสมเหล่านี้ไม่ควรถูกใช้ใน articulating surface เช่นสะโพกและข้อเข่า ถ้าโลหะเหล่านี้ไม่ได้ผ่านการทำให้ผิวแข็งขึ้นด้วยกระบวนการ ion-implantation

## 9.12 สรุป

โลหะผสมที่ถูกใช้ในงานวิศวกรรมสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ferrous และ Nonferrous โลหะผสม ferrous จะมีเหล็กเป็นโลหะผสมหลัก แต่โลหะผสม nonferrous จะมีโลหะอื่นเป็นโลหะผสมหลัก มากกว่าเหล็ก เหล็กกล้าเป็นโลหะผสม ferrous ที่สำคัญชนิดหนึ่ง เนื่องจากมีราคาค่อนข้างต่ำและมีสมบัติ เชิงกลเป็นช่วงกว้าง สมบัติเชิงกลของเหล็กกล้า-คาร์บอนสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันด้วย กรรมวิธี cold working และ annealing ถ้าส่วนประกอบของคาร์บอนในเหล็กกล้าเพิ่มขึ้นมากกว่า 0.3% เหล็กกล้าเหล่านี้สามารถผ่านการบำบัดด้วยความร้อนด้วยวิธีการ quenching และ tempering เพื่อให้เหล็กกล้า มีความแข็งแรงสูง และมีความเหนียวมากขึ้น โลหะอัลลอยด์บางชนิด เช่น นิกเกิล โครเมียม และโมลิบดินั่ม จะถูกเติมเข้าไปในเหล็กกล้า plain-carbon เพื่อผลิตเหล็กกล้าประเภท low-alloy เหล็กกล้าประเภท low-alloy นี้จะมีความแข็งแรงและความแข็งแกร่งค่อนข้างสูง และถูกใช้ทำเกียร์และแกนเพลาอย่างกว้างขวางใน อุตสาหกรรมรถยนต์ เป็นต้น

โลหะผสมอะลูมินั่มเป็นโลหะผสม nonferrous ที่สำคัญชนิดหนึ่ง เนื่องจากมีน้ำหนักเบา (lightness) แปรรูป (workability) ได้ ทนต่อการกัดกร่อน (corrosion resistance) และราคาค่อนข้างถูก ส่วนทองแดงที่ไม่ มีโลหะอัลลอยด์อื่นผสมอยู่ ถูกใช้อย่างกว้างขวางเช่นกัน เนื่องจากมีความสามารถในการนำไฟฟ้าสูง ทนต่อ การกัดกร่อนได้ดี แปรรูปได้และมีราคาค่อนข้างถูก และถ้าทองแดงถูกผสมด้วยสังกะสี ทำให้ได้โลหะผสม จำพวกทองเหลืองที่มีความแข็งแรงสูงกว่าทองแดงที่ไม่มีโลหะอัลลอยด์ผสมอยู่

เหล็กกล้าไร้สนิมก็เป็นโลหะผสม ferrous ที่สำคัญชนิดหนึ่งเช่นกันเนื่องจากทนต่อการกัดกร่อนใน สภาพแวดล้อมออกซิไดส์ได้ดี การทำเหล็กกล้าไร้สนิมจะต้องมีโครเมียมอยู่อย่างน้อย 12% เหล็กหล่อเป็นโลหะผสม ferrous อีกกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญมากในอุตสาหกรรม เพราะมี ความสามารถนำมาหล่อขึ้นรูปได้ดี ทนต่อการขัดสี และแข็งแรงทนทาน เหล็กกล้าสีเทา มีสมบัตินำมาทำการ กลึงได้ดีและสามารถบรรเทาการสั่นสะเทือนเนื่องจากโครงสร้างเป็น graphite flakes

โลหะผสม nonferrous อื่น ๆ ที่ได้กล่าวไว้ในบทนี้อย่างพอสังเขป คือ โลหะผสมแมกนีเซียม ไทเทเนียมและนิกเกิล โลหะผสมแมกนีเซียมจะมีสมบัติเบามากเป็นพิเศษ และมักถูกประยุกต์ใช้ในงานอวกาศ หรืออุปกรณ์ขนส่งวัสดุ โลหะผสมไทเทเนียมจะมีราคาแพงแต่มีความแข็งแรงและน้ำหนักเบาซึ่งเป็นสมบัติที่หา ได้ยากจากโลหะผสมอื่น ดังนั้นโลหะผสมไทเทเนียมจึงมักถูกใช้อย่างกว้างขวางเป็นชิ้นส่วนในโครงสร้างของ เครื่องบิน ส่วนโลหะผสมนิกเกิลจะมีความทนทานต่อการกัดกร่อนและออกซิเดชันสูง ดังนั้นจึงถูกใช้ใน อุตสาหกรรมน้ำมันและเคมี และถ้านิกเกิลผสมกับโลหะโครเมียมและโคบอลด์จะได้ nickel-base super alloys ซึ่งมีความสำคัญมากในการใช้ทำกังหันแก๊สสำหรับเครื่องบิน jet และอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าบางชนิด

ในบทนี้เรายังได้อธิบายถึงข้อจำกัดของโครงสร้าง สมบัติและการประยุกต์ในงานของโลหะผสมทาง วิศวกรรมที่สำคัญบางชนิด นอกจากนี้เรายังได้แนะนำโลหะผสมที่ใช้ในงานที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะบางอย่าง ซึ่ง มีความสำคัญและมีการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้วัสดุ intermetallics โลหะอสัณฐาน และ superalloys ที่ทันสมัยในงานทางด้านชีวเวช (biomedical field) โลหะ เหล่านี้จะมีสมบัติที่ดีกว่าโลหะผสมทั่วไป

#### 9.13 คำนิยาม

Austenite (เฟสของ  $\gamma$  ในเฟสไดอะแกรมของ Fe-Fe $_3$ C) สารละลายของแข็งแบบแทรกตัว (interstitial solid solution) ของคาร์บอนในเหล็กที่มีโครงสร้างแบบ FCC ความสามารถในการละลายสูงสุด ของคาร์บอนใน austenite คือ 2.0%

Austenitizing การให้ความร้อนแก่เหล็กกล้าไปยังช่วงอุณหภูมิของ austenite เพื่อทำให้โครงสร้างของ เหล็กกล้ากลายเป็น austenite อุณหภูมิ austenitizing จะแปรเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของเหล็กกล้า

 $\alpha$  ferrite (เฟสของ  $\alpha$  ในเฟสไดอะแกรมของ Fe-Fe $_3$ C): สารละลายของแข็งแบบแทรกตัว (interstitial solid solution) ของคาร์บอนในเหล็กที่มีโครงสร้างแบบ BCC ความสามารถในสารละลายสูงสุด ของคาร์บอนในเหล็กมีโครงสร้างแบบ BCC คือ 0.02%

Cementite สารประกอบ intermetallic Fe<sub>3</sub>C เป็นวัสดุที่แข็งเปราะ

Pearlite ของผสมระหว่าง ferrite และ cementite (Fe<sub>3</sub>C) ในลักษณะเป็นแผ่น (plates) ที่ขนานกัน (โครงสร้างแบบ lamellar) ซึ่งเกิดขึ้นจากสลายตัวของ austenite โดยปฏิกิริยา eutectoid

Eutectoid  $\alpha$  ferrite  $\alpha$  ferrite ที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิกิริยา eutectoid ของการสลายตัวของ austenite ;  $\alpha$  ferrite ใน pearlite

Eutectoid cementite (Fe $_3$ C) cementite ที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิกิริยา eutectoid ของการสลายตัวของ austenite ; cementite ใน pearlite

Eutectoid (เหล็กกล้าจำพวก plain-carbon) เหล็กกล้าที่มีคาร์บอน 0.8%

Hypoeutectoid (เหล็กกล้าจำพวก plain-carbon) เหล็กกล้าที่มีคาร์บอนน้อยกว่า 0.8%

Hypereutectoid (เหล็กกล้าจำพวก plain-carbon) เหล็กกล้าที่มีคาร์บอนน้อยกว่า 0.8% ถึง 2.0%

Proeutectoid α ferrite α ferrite ที่เกิดจากการสลายตัวของ austenite ที่อุณหภูมิเหนืออุณหภูมิ

eutectoid

Proeutectoid cementite (Fe $_3$ C) cementite ที่เกิดจากการสลายตัวของ austenite ที่อุณหภูมิเหนือ อุณหภูมิ eutectoid

Martensite สารละลายของแข็งที่ถูกทำให้อิ่มตัวอย่างยวดยิ่งโดยที่คาร์บอนแทรกตัวอยู่ในเหล็กที่มี โครงสร้างแบบ body-centered tetragonal

Bainite ของผสมระหว่าง α ferrite และอนุภาคเล็ก ๆของ Fe<sub>3</sub>C ซึ่งเกิดขึ้นจากการสลายตัวของ austenite ผลผลิตของการสลายตัวของ austenite ในลักษณะ nonlamellar โดยปฏิกิริยา eutectoid

Spheroidite ของผสมของอนุภาค cementite Fe<sub>3</sub>C ใน α ferrite

ไดอะแกรม isothermal transformation (IT) ไดอะแกรมที่เขียนระหว่างเวลา อุณหภูมิและการ เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะบอกให้ทราบเวลาสำหรับการสลายตัวจากเฟสหนึ่งไปยังอีกเฟสหนึ่งโดยอุณหภูมิคงที่ที่ อุณหภูมิต่างๆ

ไดอะแกรม continuous-cooling transformation (CT) ไดอะแกรมที่เขียนระหว่างเวลา อุณหภูมิ และการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบอกถึงเวลาสำหรับการสลายตัวจากเฟสหนึ่งไปยังอีกเฟสหนึ่งอย่างต่อเนื่องที่ อัตราเร็วในการเย็นตัวลงต่าง ๆกัน

Martempering (marquenching) กระบวนการ quenching โดยที่เหล็กกล้าที่อยู่ในสภาพ autenite ถูกทำให้เย็นตัวลงในอ่างเกลือเหลว ซึ่งมีอุณหภูมิเหนืออุณหภูมิ  $\mathbf{M}_{_{\mathrm{S}}}$  และคงไว้ที่อุณหภูมินั้นเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อป้องกันไม่ให้ austenite เกิดการเปลี่ยนแปลง หลังจากนั้นจึงปล่อยให้เย็นตัวลงอย่างช้า ๆจนถึง อุณหภูมิห้องเหล็กกล้าที่ผ่านกรรมวิธีนี้จะเกิด martensite โดยไม่มีความเค้นหลงเหลือในเหล็กกล้า

Austempering กระบวนการ quenching โดยที่เหล็กกล้าที่อยู่ในสภาพ austenite ถูกทำให้เย็นตัวลงใน อ่างเกลือเหลวซึ่งมีอุณหภูมิเหนืออุณหภูมิ  $\mathbf{M}_{\varsigma}$  และให้คงไว้ที่อุณหภูมินั้น จนกระทั่ง austenite เปลี่ยนแปลงไป อย่างสมบูรณ์ หลังจากนั้นจึงถูกทำให้เย็นตัวลงอย่างช้า ๆจนถึงอุณหภูมิห้อง เหล็กกล้าที่ผ่านกระบวนการนี้ จะ เกิด bainite ขึ้นอย่างสมบูรณ์

 $\mathbf{M_s}$  อุณหภูมิที่ austenite ในเหล็กกล้าเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเป็น martensite

 $\mathbf{M}_{\mathbf{f}}$  อุณหภูมิที่ austenite ในเหล็กกล้าสิ้นสุดการเปลี่ยนแปลงไปเป็น martensite

Tempering (ของเหล็กกล้า) กระบวนการให้ความร้อนเหล็กกล้าที่ผ่านการ quenching อีกครั้งเพื่อ เพิ่มความแข็งแกร่งและความเหนี่ยว ในกระบวนการนี้ martensite จะเปลี่ยนไปเป็น tempered martensite

เหล็กกล้า plain-carbon โลหะผสมเหล็ก-คาร์บอนที่ประกอบด้วยคาร์บอน 0.02-2% เหล็กกล้า plain-carbon ที่ใช้ในทางการค้ามักจะมีแมงกานิส 0.3-0.9% และมีสิ่งเจือปนอื่น ๆเช่นกำมะถัน ฟอสฟอรัส และซิลิคอน

Hardenability ความง่ายของการเกิด martensite ในเหล็กกล้าขึ้นอยู่กับการ quenching จากสภาพ austenite เหล็กกล้าที่สามารถทำให้มีความแข็งสูงจะเกิด martensite ได้ตลอดทั้งความหนา เราไม่ควรสับสน ระหว่าง Hardenability และ hardness กล่าวคือ hardness คือความต้านทานของวัสดุต่อการกดอัด ส่วน hardenability ของเหล็กกล้าจะเป็นฟังก์ชันขององค์ประกอบและขนาดของเกรนในเหล็กกล้านั้น

Jominy hardenability test เป็นการทดสอบโดยที่แท่งเหล็กกล้าที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 1 นิ้ว (2.54 เซนติเมตร) และยาว 4 นิ้ว (10.2 เซนติเมตร) ถูก austenitized และถูกทำให้เย็นลงโดยการฉีดน้ำที่ ปลายด้านหนึ่ง หลังจากนั้นเหล็กกล้าจะถูกวัด hardness ตามด้านข้างของแท่งเหล็กจากปลายด้านที่ถูกฉีดด้วย น้ำ จนถึงตำแหน่ง 2.5 นิ้ว (6.35 เซนติเมตร) เส้นโค้ง Jominy hardenability จะถูก plot ระหว่างความแข็ง ของแท่งเหล็กกับระยะห่างจากปลายด้านที่ถูกฉีดด้วยน้ำ

เหล็กหล่อสีขาว (white cast irons) โลหะผสมเหล็ก-คาร์บอน-ซิลิคอนที่ประกอบด้วยคาร์บอน 1.8-3.6% และซิลิคอน 0.5-1.9% เหล็กหล่อสีขาวประกอบด้วยเหล็กคาร์ไบด์จำนวนมาก จึงทำให้ เหล็กหล่อสีขาวมีความแข็งและเปราะ

เหล็กหล่อสีเทา (gray cast irons) โลหะผสมเหล็ก-คาร์บอน-ซิลิคอนที่ประกอบด้วยคาร์บอน 2.5-4.0% และซิลิคอน 1.0-3.0% เหล็กหล่อสีเทาประกอบด้วยคาร์บอนในรูปของ graphite flakes ทำให้ ง่ายต่อการกลึงและทนทานต่อการขัดสีได้ดี

เหล็กหล่อเหนียว (ductile cast irons) โลหะผสมเหล็ก-คาร์บอน-ซิลิคอนที่ประกอบด้วยคาร์บอน 3.0-4.0% และซิลิคอน 1.8-2.8% เหล็กหล่อเหนียวประกอบด้วยคาร์บอนในรูปของ graphite nodules (ทรงกลม) การเติมแมกนีเซียม (ประมาณ 0.05%) จะทำให้เกิดคาร์บอนในรูป nodules โดยทั่วไปเหล็กหล่อ เหนียวจะเหนียวกว่าเหล็กหล่อสีเทา

เหล็กหล่อ malleable (malleable cast irons) โลหะผสมเหล็กคาร์บอน-ซิลิคอนซึ่งประกอบด้วย คาร์บอน 2.0-2.6% และซิลิคอน 1.1-1.6% เหล็กหล่อ malleable ทำจากเหล็กหล่อสีขาวโดยถูกให้ความ ร้อนที่อุณหภูมิ 940°C (1720°F) เป็นเวลา 3-20 ชั่วโมง เหล็กคาร์ไบด์ในเหล็กหล่อสีขาวจะสลายตัว กลายเป็นแกรไฟต์ที่มีรูปร่างกลมอย่างไม่สม่ำเสมอ (irregularly sharped nodules)

Intermetallics สารประกอบของโลหะที่ปริมาณตามมวลสารสัมพันธ์ซึ่งมีความแข็ง ความแข็งแรงสูง แต่เปราะ

Shape memory alloys โลหะผสมที่สามารถคืนรูปดังเดิมที่ได้กำหนดไว้ได้ เมื่อวัตถุผ่านกระบวนการ บำบัดด้วยความร้อนที่เหมาะสม

โลหะอสัณฐาน โลหะที่มีโครงสร้างไม่เป็นผลึกซึ่งเรียกว่าโลหะที่มีโครงสร้างลักษณะคล้ายแก้ว (glassy metal) โลหะผสมประเภทนี้จะมีค่า elastic strain สูง

## 9.14 แบบฝึกหัด

- 9.1 เหล็กถลุง (pig iron) ถูกสกัดออกจากแร่เหล็กออกไซค์ได้อย่างไร
- 9.2 จงเขียนปฏิกิริยาทางเคมีของปฏิกิริยารีดักชั้น (reduction) ของเหล็กออกไซค์ (Fe $_2\mathrm{O}_3$ ) ด้วยก๊าซ คาร์บอนมอนอกไซค์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เหล็ก
- 9.3 ทำไมเฟสไดอะแกรมของ Fe-Fe<sub>3</sub>C จึงเป็นเฟสไดอะแกรมกึ่งเสถียรแทนที่จะเป็นเฟสไดอะแกรมที่ สมดุล
- 9.4 จงอธิบายเฟสต่าง ๆ ที่อยู่ในเฟสไดอะแกรม Fe-Fe $_3$ C ดังนี้คือ (ก) austenite (ข)  $\alpha$  ferrite (ค) cementite (ง)  $\delta$  ferrite
- 9.5 จงเขียนปฏิกิริยา invariant 3 ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในเฟสไดอะแกรมของ Fe-Fe<sub>3</sub>C
- 9.6 อะไรคือโครงสร้างของ pearlite
- 9.7 จงบอกความแตกต่างระหว่างเหล็กกล้า plain-carbon 3 ประเภทดังต่อไปนี้ (ก) eutectoid (ข) hypoeutectoid และ (ค) hypereutectoid
- 9.8 จงอธิบายความแตกต่างระหว่าง proeutectoid ferrite และ eutectoid ferrite
- 9.9 จงอธิบายความแตกต่างระหว่าง proeutectoid ferrite และ eutectoid ferrite

- 9.10 เหล็กกล้า hypoeutectoid plain-carbon ที่มีปริมาณ C อยู่ 0.45% โดยน้ำหนัก ถูกทำให้เย็นตัวลงอย่าง ช้า ๆ จากอุณหภูมิ 950°C จนถึงอุณหภูมิที่อยู่เหนืออุณหภูมิ 723°C เพียงเล็กน้อย จงคำนวณหาร้อย ละโดยน้ำหนักของ austenite และ proeutectoid ferrite ในเหล็กกล้านี้
- 9.11 เหล็กกล้า hypoeutectoid plain-carbon ที่มีปริมาณ C อยู่ 0.45% ถูกทำให้เย็นตัวลงอย่างช้า ๆจาก อุณหภูมิ 950 °C จนถึงอุณหภูมิที่อยู่ใต้อุณหภูมิ 723 °C เพียงเล็กน้อย จงคำนวณหา (ก) ร้อยละโดย น้ำหนักของ proeutectoid ferrite ในเหล็กกล้านี้ (ข) ร้อยละโดยน้ำหนักของ eutectoid ferrite และ eutectoid cementite ในเหล็กกล้านี้
- 9.12 เหล็กกล้า plain-carbon ชนิดหนึ่งมี ferrite อยู่ 85% โดยน้ำหนัก และ  ${
  m Fe_3C}$  15% โดยน้ำหนัก จงหา ว่าเหล็กกล้าชนิดนี้มีปริมาณคาร์บอนอยู่ร้อยละโดยน้ำหนักเท่าใด
- 9.13 เหล็กกล้า hypereutectoid plain-carbon ที่มีปริมาณ C อยู่ 1.10% ถูกทำให้เย็นตัวลงอย่างซ้า ๆ จาก อุณหภูมิ 900°C จนถึงอุณหภูมิที่อยู่เหนืออุณหภูมิ 723°C เพียงเล็กน้อย จงคำนวณหาร้อยละโดย น้ำหนักของ proeutectoid cementite และ austenite ที่มีอยู่ในเหล็กกล้า
- 9.14 เหล็กกล้า hypereutectoid plain-carbon ที่มีปริมาณ C อยู่ 1.10% ถูกทำให้เย็นตัวลงอย่างช้า ๆ จาก อุณหภูมิ 900°C จนถึงอุณหภูมิที่อยู่เหนืออุณหภูมิ 723°C เพียงเล็กน้อย จงคำนวณหา (ก) ร้อยละ โดยน้ำหนักของ proeutectoid cementite ที่มีอยู่ในเหล็กกล้านี้ (ข) ร้อยละโดยน้ำหนักของ eutectoid cementite และ eutectoid ferrite ที่มีอยู่ในเหล็กกล้านี้
- 9.15 ถ้าเหล็กกล้า hypereutectoid plain-carbon ประกอบด้วย proeutectoid cementite 4.3% โดยน้ำหนัก จงหาว่าเหล็กกล้าชนิดนี้มีปริมาณคาร์บอนร้อยละโดยน้ำหนักเท่าใด
- 9.16 จงอธิบาย Fe-C martensite
- 9.17 อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เหล็กกล้า plain-carbon ที่มีโครงสร้าง martensite มีความแข็ง และ ความ แข็งแรงสูง
- 9.18 จงเขียนไดอะแกรม isothermal transformation ของเหล็กกล้า eutectoid plain-carbon
- 9.19 ถ้าวัสดุตัวอย่างของเหล็กกล้า eutectoid plain-carbon ชิ้นหนึ่งถูกทำการ hot-quenching จากบริเวณ เฟสของ austenite จนถึงอุณหภูมิ 700°C และทิ้งไว้ที่อุณหภูมินี้จนกระทั่งการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่าง สมบูรณ์ จงเขียน microstructure ที่ได้
- 9.20 ถ้าวัสดุตัวอย่างของเหล็กกล้า eutectoid plain-carbon ชิ้นหนึ่งถูกทำการ quenching ด้วยน้ำ จากบริเวณ เฟสของ austenite จนถึงอุณหภูมิห้อง จงเขียน microstructure
- 9.21 จงเขียนแนวทางการเย็นตัวของเหล็กกล้า 1080 ลงบนไดอะแกรม isothermal transformation ที่จะทำ ให้เกิด microstructure ดังต่อไปนี้ (ก) 100% martensite (ข) 50% martensite และ 50% pearlite แบบหยาบ (ค) 100% pearlite แบบละเอียด (ง) 50% martensite และ 50% upper bainite (จ) 100% upper bainite และ (ฉ) 100% lower bainite กำหนดให้ที่สภาวะเริ่มต้น (t=0) ที่อุณหภูมิ 850 °C เหล็กกล้ามีเฟสของ austenite เท่านั้น
- 9.22 จงอธิบายการบำบัดด้วยความร้อน full-annealing ที่กระทำต่อเหล็กกล้า plain-carbon และจงพิจารณา ดูว่าจะเกิด microstructure อย่างไรเมื่อ (ก) เหล็กกล้า eutectoid และ (ข) เหล็กกล้า hypoeutectoid ถูกทำการ full annealing
- 9.23 จงอธิบายการบำบัดด้วยความร้อน process-annealing ที่กระทำต่อเหล็กกล้า hypoeutectoid plaincarbon ที่มีคาร์บอนน้อยกว่า 0.3%
- 9.24 จงอธิบายการบำบัดด้วยความร้อน normalizing ของเหล็กกล้า และวัตถุประสงค์ของกรรมวิธีนี้คืออะไร

- 9.25 จงอธิบายกระบวนการ tempering ของเหล็กกล้า plain-carbon
- 9.26 อะไรเป็นสาเหตุทำให้เหล็กกล้า plain-carbon ที่ผ่านการ tempering มีความแข็งลดลง
- 9.27 จงอธิบายกระบวนการ martempering (marquenching) ของเหล็กกล้า plain-carbon พร้อมทั้งเขียน ภาพ microstructure ที่ได้เมื่อเหล็กกล้า eutectoid plain-carbon ถูกทำการ martempering
- 9.28 จงอธิบายกระบวนการ austempering ของเหล็กกล้า plain-carbon และเขียนเส้นโค้งการเย็นตัวสำหรับ เหล็กกล้า austempered austenitized eutectoid plain-carbon โดยใช้ใดอะแกรม IT
- 9.29 จงอธิบาย hardenability ของเหล็กกล้า และจงให้คำจำกัดความของ hardness ของเหล็กกล้า
- 9.30 จงอธิบาย Jominy hardenability test
- 9.31 จงอธิบายว่า โลหะผสมที่สามารถผ่านกระบวนการ precipitation hardening สามารถทำให้แข็งแรงขึ้นได้ โดยการบำบัดด้วยความร้อนได้อย่างไร
- 9.32 เหล็กหล่อมี 4 ประเภทอะไรบ้าง
- 9.33 จงอธิบายความหมายของรหัสของโลหะผสมจำพวกแมกนีเซียม ดังต่อไปนี้ (ก) ZE63A-T6 (ข) ZK51A-T5 และ AZ31B-H24