

Tilstandsrapport A

Adresse: Eksempelveien 1, 0123 Oslo | Befaring: 28.06.2026

Sammendrag

Boligen er i akseptabel stand. Det er påvist fuktinntrengning i kjeller som krever tiltak.

Observasjoner

- Fuktmåling i kjellervegg viser 22 % ved gulvnivå.
- Saltutslag på betongvegg over ca. 1,5 m².

Årsak

Manglende drenering rundt grunnmur og defekt utvendig fuktsikring.

Konsekvenser

Risiko for råteskader i tilstøtende trekonstruksjoner og redusert inneklima.

Anbefalinger

- Etabler ny drenering rundt grunnmur.
- Utbedre utvendig fuktsikring innen 6 måneder.