

# Tilstandsrapport - Enebolig

Adresse: Bjørkeveien 12, 0123 Oslo | Befaringsdato: 14.06.2026

## Sammendrag

Boligen fremstår i hovedsak i god stand for sin alder. Det er observert litt fukt i kjeller og noe slitasje på bad. Tilstanden vurderes som tilfredsstillende, men enkelte tiltak kan kanskje være aktuelle på sikt.

## Observasjoner

- Fuktmåling i kjellervegg viser 18 % ved gulvnivå.
- Misfarging på baderomsgulv over ca. 0.8 m<sup>2</sup>.
- Sprekk i grunnmur, bredde 2 mm, lengde 40 cm.

## Årsak

Fukt i kjeller skyldes sannsynligvis manglende drenering og tette utvendige nedløp. Sprekkdannelser kan ha sammenheng med mindre setninger i grunnen.

## Konsekvenser

Vedvarende fuktinntrengning kan over tid gi råteskader i trekonstruksjoner og redusere inneklimate. Setninger kan forverre sprekkdannelser i grunnmuren.

## Anbefalinger

- Etabler drenering rundt grunnmur innen 6 måneder.
- Utbedre utvendige nedløp og takrenner.
- Foreta ny fuktkontroll etter utbedring.

## Kostnadsestimat

Drenering og fuktsikring: 120 000 - 180 000 kr. Utbedring av nedløp: 15 000 - 25 000 kr. Totalt estimert kostnadsramme: 135 000 - 205 000 kr.