Klingel-Platine — Durchgangsprüfung GND (20.10.2026)

Multimeter auf Durchgang (Piepser). USB-Stecker am D1 mini ABZIEHEN, Klingeladern dürfen dranbleiben.
Reihenfolge einhalten: die erste Prüfung, die NICHT piept, zeigt die Unterbrechung.

0. Anker zuerst: Prüfspitzen aneinanderhalten → muss piepen (sonst falscher Bereich)

Nr.	Fühler 1	Fühler 2	Soll	piept?	Wenn nicht
a	G am D1 mini	graue Ader (Ende an der Platine)	piept	☐ ja ☐ nein	weiter mit b
b	G am D1 mini	Pad M13	piept	☐ ja ☐ nein	schwarze Litze M13 ↔ G lose / kalt
c	Pad A13 (graue Ader)	Pad M13	piept	☐ ja ☐ nein	Brücke A13–M13 (Unterseite) fehlt
d1	G am D1 mini	EG-BC517 unteres Bein E (G3)	piept	☐ ja ☐ nein	Brücke G3–M3 / Schiene M3–M13
d2	G am D1 mini	E1-BC517 unteres Bein E (G7)	piept	☐ ja ☐ nein	Brücke G7–M7
d3	G am D1 mini	E2-BC517 unteres Bein E (G11)	piept	☐ ja ☐ nein	Brücke G11–M11

Gegenprobe (darf NICHT piepen)

Nr.	Fühler 1	Fühler 2	Soll	piept?	Wenn doch
e	G am D1 mini	gelbe / grüne / blaue Ader	still	☐ ☐ ☐	Ader auf GND-Schiene → Etage kurzgeschlossen

Lage auf der Platine (Draufsicht Bestückungsseite, Spalte A links): graue Ader in A13 · GND-Schiene unten A13–M13 und rechts M3–M13 ·
schwarze Litze zum D1 in M13 · BC517 in Spalte G, Emitter unten (Zeile 3 / 7 / 11). Auf der Lötseite ist Spalte A RECHTS.

Danach:

Fehlstelle nachlöten → USB wieder einstecken → Claude Bescheid geben. Erwartung: in HA springen alle drei Kanäle
auf „gedrückt“ (alte Firmware, Zeichen dass die BC517 leiten). Dann neue Firmware und Abnahme je Etage.

Offen: Zusätzliches Klingeln im EG — war jemand an der Tür? ☐ ja ☐ nein, von allein